

BMW Group - AIR: 2025-09-08 / 17:30  
 Concessionnaire : 32711/06  
 Modèle: M6  
 Numéro d'identification du véhicule: WBSLX91030C985994  
 Code de développement: F13  
 Clé de type: LX91  
 Type maître: LX91

## Véhicule

**BMW M6, 412kW**

WBSLX91030C985994



Code de développement	F13
Couleur	-
Niveau d'intégration réel	F010-17-07-504
Début de la garantie constructeur	5 juillet 2012

**Campagnes techniques**

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

**Informations spécifiques**

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

**Diagnostic anticipé****Contrats de service**

Aucun contrat BSI disponible

**Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service**

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

**Carte de navigation**

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map Europe West PREMIUM (USB) 2018-2 (Version : 12 déc. 2023)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2025 (SWID : 0028008F).	Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2025-2	-

**Détails du véhicule**

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW

Modèle	M6
Carrosserie	COUPE
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	C985994
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBSLX91030C985994
Code de développement	F13
Direction	LL
Moteur	S63T
Numéro de moteur	20990262
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO5, J, Pl/Ci, M, N1 I
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	0095097AD8
Numéro de série de la headunit	0008013674
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F010-12-07-531
Date de production	3 juil. 2012
Usine de production	Dingolfing
Date de livraison	12 juil. 2012
Concessionnaire livreur	Fuhrpark, München, DE
Version pays	EUR
Code peinture	00-
Code garnitures	Z1XX
Clé de type	LX91
Type de base	LX91
Type maître	LX91

---

## Options

---

### Équipements optionnels départ usine:

01CC Fonction Start & Stop automatique  
01CD Brake Energy Regeneration  
0223 Châssis adaptatif  
02MK Boîte m double embrayage avec drivelogic  
02NZ Jante M à doubles rayons (Styl. 343)  
02VB Avertisseur de crevaison  
0302 Dispositif d'alarme  
0319 Télécommande universelle intégrée  
0322 Accès confort  
0323 Portes Soft-Close-Automatic  
03AG Caméra de recul  
0423 Tapis de sol Velours  
0428 Triangle signalisation et kit de secours  
0430 Rétro int/ext à commutation automatique  
0441 Kit fumeur  
0464 Sac à skis  
0488 Soutien lombaire conducteur et passager  
0494 Chauffage de siège conducteur/passager

### Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

- 04MA Siège multifonction M
- 04MC Inserts planche de bord carbone Fibre
- 04UR Eclairage intérieur d'ambiance
- 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
- 0548 Tachymètre kilométrique
- 0552 Projecteur à LED adaptatif
- 05AC Assistant feux de route
- 05AG Alerte de changement de voie
- 0609 Système de navigation Professional
- 0610 Affichage tête-haute (HUD)
- 0612 BMW Assist
- 0614 Pré-équipement Internet
- 0615 Information BMW Online étendue
- 0616 BMW Online
- 0698 DVD zone 2
- 06AA BMW TeleServices
- 06AB Commande système "TeleService"
- 06F2 Bang&Olufsen High End Surround Sound
- 06NF Interface musicale pour smartphone
- 06NL Prise Bluetooth + appareils USB inclus
- 06NR Apps
- 06VA Ajout CIC
- 0760 Poli brillant Shadow line
- 0761 Vitrage athermique Individual
- 0775 Pavillon anthracite
- 07SP Navi Professional/prééquip. Bluetooth
- 0801 Version Allemagne
- 0851 Langue allemand
- 0879 Documentation de bord allemand
- 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
- 08TF Protection piétons active
- 08TH Identification panneaux de signalisation
- 08TN Ecl.de jour réglable par menu éclairage
- 0940 Souhait particulier équipement
- 0998 Commande déclenchement besoins internes
- A105 Batterie AGM 105 Ah

### Historiques du véhicule

Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
07/05/2025	Clé	88605 km	b2io60039953	Clé 0
11000 11/2025                    11000 11/2025	28000 08/2025                   9000 08/2025                  32000 11/2027			
07/05/2025	Maintenance	88605 km	OSS-60039953 SAS BESTEN MOTOR, ST ARNOULT EN YVELINES	Automatique
11000 12/2025 ✓                    11000 12/2025 ✓	28000 09/2025 ✓                   9000 09/2025 ✓                  32000 12/2027			
28/03/2024	Clé	76864 km	05628	Clé 0
27000 11/2025                    27000 11/2025	50000 08/2025                   27000 08/2025                  60000 11/2027			

— 28/03/2024 Réparation 76864 km 05628 , Bruxelles Tâche  
Tâche  
Tâche  
Tâche  
Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Déposer et reposer les roues avant et arrière 4 VT  
Valeur de travail | 36 10 820

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

CONTRAT PERIODIQUE TYREHOTEL Local 1  
Pièce | TYRE

ES fluide frigorigène 0  
Pièce | 83 19 9 408 386

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Aspirer, mettre sous vide et remplir le climatiseur 10 VT  
Valeur de travail | 64 50 010

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :


— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 12/12/2023 Clé 76209 km 05628 Clé 0



— 14/11/2023 Clé 75568 km 05628 Clé 0



14/11/2023 Maintenance

75568 km 05628 J-M Martin Woluwe, Bruxelles / Brussel Automatique

20000 11/2023	20000 11/2023	20000 11/2023	20000 11/2023
✓	✓	✓	✓

50000	08/2025	08/2025	29000	20000 11/2023
				✓

24/08/2023 Clé

74942 km 05628 Clé 0

22000 11/2023	22000 11/2023	22000 11/2023	22000 11/2023

50000	11/2023	11/2023	30000	22000 11/2023	22000 11/2023

24/08/2023 Maintenance

74942 km 05628 J-M Martin Woluwe, Bruxelles / Brussel Automatique

22000 11/2023	22000 11/2023	22000 11/2023	22000 11/2023

50000	11/2023	11/2023	30000	22000 11/2023
	✓	✓		

08/06/2023 Clé

73462 km Clé 0

22000 11/2023	22000 11/2023	22000 11/2023	22000 11/2023

50000	11/2023	11/2023	29000	22000 11/2023	22000 11/2023

23/11/2022 Clé

71567 km 05628 Clé 0

23000 11/2023	23000 11/2023	23000 11/2023	23000 11/2023

50000	11/2023	11/2023	28000	23000 11/2023	23000 11/2023

07/09/2022 Clé

70821 km 05628 Clé 0

23000 11/2023	23000 11/2023	23000 11/2023	23000 11/2023

50000	11/2023	11/2023	29000	23000 11/2023	23000 11/2023

17/08/2022 Clé

70523 km 05628 Clé 0

24000 11/2023	24000 11/2023	24000 11/2023	24000 11/2023

50000	11/2023	11/2023	29000	24000 11/2023	24000 11/2023

20/05/2022 Clé


70167 km 05628 Clé 0



17/12/2021 Clé

69142 km



Clé 0



15/11/2021 Clé

68654 km


Clé 0



15/06/2021 Clé

66863 km

Clé 0



14/06/2021 Clé

66811 km


Clé 0



10/06/2021 Clé

66765 km

Clé 0



23/11/2020 Clé

65172 km

05628

Clé 0




17/06/2020 Clé

63330 km

05628

Clé 0




06/11/2019 Clé

61184 km



05628

Clé 0



06/11/2019 Maintenance

61184 km 05628 J M Martin East , Bruxelles / Brussel Automatique



28/11/2018 Clé

58292 km Clé 0





17/05/2018 Clé

56283 km 05628 Clé 0





28/09/2017 Clé

53422 km 05628 Clé 0



28/09/2017 Maintenance

53422 km 05628 JM Martin sa Jean-Michel Martin East , Bruxelles / Brussel Automatique



28/09/2017 Réparation

53422 km 05628 J-M Martin Woluwe , Bruxelles / Brussel Tâche

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Assez haute fréquence de passage à l'atelier. Réparation répétée?  
Veuillez vérifier l'historique de réparation.

Local

0 VT

Valeur de travail | -



Charge souhaitée par le client : Full Valeur de travail   -	Local	0 VT
Niveau de charge initial haute tension (SoC) : 255% Valeur de travail   -	Local	0 VT
Service prestations standard Pack   0000105		
Service prestations standard Valeur de travail   00 00 105		2
Service huile moteur Pack   0000610		
Service huile moteur Valeur de travail   00 00 610		3
Kit cartouche de filtre à huile Pièce   11427848321		1
BMW Engine Oil LL04 5W30 Pièce   83212405948		9.5
Service microfiltre Pack   0000616		
Service microfiltre Valeur de travail   00 00 616		3
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce   64119272642		1
Nettoyant boîtier filtre à pollen Pièce   83192180509		1
Service liquide de frein Pack   0000618		
Service liquide de frein Valeur de travail   00 00 618		5
liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce   83132184843		1
Service pont arrière Pack   0000661		
Service pont arrière Valeur de travail   00 00 661		2
Bouchon fileté avec joint torique Pièce   33117525064		2
Huile pour pont arriere msp/A Pièce   83229405462		1

— 17/05/2017 Clé

51648 km

05628

Clé 0



























— 30/12/2016 Clé

50146 km

05628

Clé 0

 19000 08/2017	 0	 0	 19000 244	 50000	 0 08/2017	 40000	 43000 08/2019	 19000 244
- 16/11/2016 Clé				49592 km		05628		Clé 0
 20000 08/2017	 0	 0	 20000 288	 50000	 0 08/2017	 40000	 44000 08/2019	 20000 288
- 09/05/2016 Clé				47581 km		05628		Clé 0
 22000 08/2017	 0	 0	 22000 478	 50000	 0 08/2017	 40000	 46000 08/2019	 22000 478
- 27/11/2015 Clé				44271 km		05628		Clé 0
 21000 08/2017	 0	 0	 21000 642	 46000	 0 08/2017	 35000	 43000 08/2019	 21000 642
+ 26/08/2015 Réparation				43852 km		27776 Procar Automobile GmbH, Castrop-Rauxel		Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche
- 11/08/2015 Clé				43797 km		27776		Clé 0
 2400 01/2016	 2400 173	 2400 173	 2400 173	 14000	 0 -11 1.5 %	 2200	 2400 01/2016	 0
- 11/08/2015 Réparation				43724 km		27776 Procar Automobile GmbH, Castrop-Rauxel		Tâche

- Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Service prestations standard  
Valeur de travail | 00 00 105

2 VT

Service huile moteur  
Valeur de travail | 00 00 610

3 VT

Service liquide de frein  
Valeur de travail | 00 00 618

5 VT

Service frein arrière  
Valeur de travail | 00 00 614

8 VT

Service contrôle véhicule Valeur de travail I 00 00 624	7 VT
Service cartouche de filtre à air Valeur de travail I 00 00 602	4 VT
Service microfiltre Valeur de travail I 00 00 616	3 VT
Service bougies d'allumage Valeur de travail I 00 00 622	16 VT
Déposer/reposer ou remplacer les deux disques de frein avant Valeur de travail I 34 11 609	12 VT
Déposer/reposer ou remplacer les deux ressorts à gaz comprimé du capot avant Valeur de travail I 51 23 766	1 VT
Temps de travail sans spécification/ Equipement électrique général du véhicule Valeur de travail I 61 99 000	2 VT
Kit cartouche de filtre à huile Pièce I 11 42 7 848 321	1
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce I 64 11 9 272 642	1
Vis à six pans creux Pièce I 34 11 1 123 072	2
Pâte pour plaquettes de frein Pièce I 83 19 2 158 851	4
Palpeur usure garnitures freins avant g Pièce I 34 35 6 791 958	1
Fusible Pièce I 61 13 1 372 518	1
Détergent vitres avec antigel Pièce I 83 12 2 409 034	2
Kit rép. garnitures de freins s. amiante Pièce I 34 11 2 284 869	1
Disque de frein ventilé perforé gauche Pièce I 34 11 2 284 101	1
Disque de frein ventilé perforé droit Pièce I 34 11 2 284 102	1
Cartouche filtre à air banc cylindres 1 Pièce I 13 72 7 843 284	1
Cartouche filtre à air banc cylindres 2 Pièce I 13 72 7 843 283	1
Bougie High Power Pièce I 12 12 0 039 634	8
liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce I 83 13 2 184 843	1
Ressort à gaz capot actif Pièce I 51 23 7 309 117	2

— 11/08/2015 Réparation 43724 km 27776 Procar Tâche  
Automobile  
GmbH,  
Castrop-Rauxel

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Auslieferungsdurchsicht BPS DW/GA Valeur de travail   99 99 164	Local	9 VT
--	-------	------

11/08/2015 Réparation	43724 km	27776 Procar Automobile GmbH, Castrop-Rauxel	Tâche
-----------------------	----------	---	-------

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

HU Gebühren intern #AU2 Valeur de travail   99 99 999	Local	1 VT
--	-------	------

Contrôle antipollution avec OBD Valeur de travail   00 00 128		3 VT
--	--	------

05/06/2015 Réparation	39578 km	37132 Autohaus J.B. Lell GmbH, Wunsiedel	Tâche
-----------------------	----------	---	-------

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Réaliser un test véhicule Valeur de travail   00 00 556		-3 VT
--	--	-------

Réaliser un test véhicule Valeur de travail   00 00 556		-3 VT
--	--	-------

Aspirer, mettre sous vide et remplir le climatiseur Valeur de travail   64 50 510		-8 VT
--	--	-------

Déposer et poser/remplacer le condenseur de climatiseur Valeur de travail   64 53 551		-27 VT
--	--	--------

Condenseur de climatisation Pièce   17 11 2 284 243		-1
--	--	----

Anneau d'étanchéité Pièce   64 50 8 374 959		-1
--	--	----

Anneau d'étanchéité Pièce   64 50 8 375 741		-1
--	--	----

28/04/2015 Clé	39563 km	37132	Clé 0
----------------	----------	-------	-------

6000	6000	6000	6000	14000	0	3700	6000	0		
01/2016	278	278	278	07/2015			01/2016			

— 28/04/2015 Réparation 39578 km 37132 Tâche  
 Autohaus J.B. Tâche  
 Lell GmbH,  
 Wunsiedel

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :** none

Réaliser un test véhicule 4 VT  
 Valeur de travail I 00 00 006

Réaliser un test véhicule 3 VT  
 Valeur de travail I 00 00 556

Supporter la tension du réseau de bord / recharger la batterie du réseau de bord 1 VT  
 Valeur de travail I 61 21 528

Aspirer, mettre sous vide et remplir le climatiseur 8 VT  
 Valeur de travail I 64 50 510

Déposer et poser/remplacer le condenseur de climatiseur 27 VT  
 Valeur de travail I 64 53 551

KAEITEMITTEL Local 0.7  
 Pièce I FT99990000729

Condenseur de climatisation 1  
 Pièce I 17 11 2 284 243

Anneau d'étanchéité 1  
 Pièce I 64 50 8 374 959

Anneau d'étanchéité 1  
 Pièce I 64 50 8 375 741

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :** Kulan Antrag bei der BMW Group wurde gestellt!! #S

— 28/04/2015 Réparation 39578 km 37132 Tâche  
 Autohaus J.B.  
 Lell GmbH,  
 Wunsiedel

— Tâche


**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :** Die restlichen Positionen Ihres Auftrages in Höhe von EUR 895,00 haben wir in Ihrem Sinne bei der BMW AG als Kulan Antrag eingereicht. Die BMW AG behält sich eine Prüfung vor und wird dann endgültig über den Antrag entscheiden.

Exécuter le module de test de diagnostic du véhicule 15 VT  
 Valeur de travail I 61 00 006

— 21/03/2015 Clé 38300 km 37132 Clé 0



— 21/03/2015 Réparation 38300 km 37132 Tâche  
 Autohaus J.B.  
 Lell GmbH,  
 Wunsiedel Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Alle Räder tauschen inkl. Maschinenreinigung und vorne wuchten Valeur de travail   36 99 003	Local	8 VT
---	-------	------

WUCHTGEWICHT Pièce   FT99990000713	Local	2
---------------------------------------	-------	---

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Reifeneinlagerung pro Saison (6Monate) Valeur de travail   36 99 050	Local	1 VT
---	-------	------

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Wagenwäsche in der Wasch- anlage (ohne Berechnung) Valeur de travail   00 99 007	Local	0 VT
---	-------	------

Fussraum raussaugen (ohne Berechnung) Valeur de travail   00 99 015	Local	0 VT
--	-------	------

— 23/10/2014 Réparation 31000 km 37132 Tâche  
 Autohaus J.B.  
 Lell GmbH,  
 Wunsiedel

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Alle Räder tauschen inkl. Maschinenreinigung und vorne wuchten Valeur de travail   36 99 003	Local	8 VT
---	-------	------

Reifeneinlagerung pro Saison (6Monate) Valeur de travail   36 99 050	Local	1 VT
---	-------	------

WUCHTGEWICHT Pièce   FT99990000713	Local	2
---------------------------------------	-------	---

— 10/03/2014 Clé 20048 km 37132 Clé 0

20000	20000	20000	20000
01/2016	691	691	691

9000	0	7000	20000
	07/2015		01/2016

0

10/03/2014 Réparation

20048 km

37132  
Autohaus J.B.  
Lell GmbH,  
Wunsiedel

Tâche  
Tâche

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Alle Räder tauschen inkl. Maschinenreinigung und vorne wuchten  
Valeur de travail | 36 99 003

Local

8 VT

WUCHTGEWICHT  
Pièce | FT99990000713

Local

2

Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Reifeneinlagerung pro Saison (6Monate)  
Valeur de travail | 36 99 050

Local

1 VT

27/01/2014 Clé

18604 km

37132

Clé 0

20000	20000	20000	20000
01/2016	733	733	733

9000	0	6000	20000
	07/2015		01/2016

0

25/01/2014 Clé

18461 km

21551

Clé 0

20000	20000	20000	20000
01/2016	735	735	735

9000	0	6000	20000
	07/2015		01/2016

0

16/01/2014 Maintenance

18050 km

37132  
Autohaus J.B.  
Lell GmbH,  
Wunsiedel

Manuel

✓			✓



15/01/2014 Clé

18036 km

37132

Clé 0

15/01/2014 Réparation

18050 km

37132  
Autohaus J.B.  
Lell GmbH,  
Wunsiedel

Tâche  
Tâche  
Tâche  
Tâche

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Service prestations standard Valeur de travail I 00 00 105		2 VT
Service huile moteur Valeur de travail I 00 00 610		3 VT
CASTROL OEL 0W30 EDGE Pièce I FT99990000703	Local	8.5
Kit cartouche de filtre à huile Pièce I 11 42 7 848 321		1

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Service microfiltre Valeur de travail I 00 00 616		3 VT
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce I 64 11 9 272 642		1

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Service Standard W.O.L.K.E. Valeur de travail I 00 99 400		3 VT
--	--	------

— Tâche


**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non



Propos du client : none

Wagenwäsche in der Wasch- anlage (ohne Berechnung) Valeur de travail I 00 99 007	Local	0 VT
Fussraum raussaugen (ohne Berechnung) Valeur de travail I 00 99 015	Local	0 VT

— 09/01/2014 Clé 17070 km 37132 Clé 0



— 27/11/2013 Clé 15486 km 37132 Clé 0



— 27/11/2013 Réparation 15486 km 37132 Tâche  
 Autohaus J.B.  
 Lell GmbH,  
 Wunsiedel

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non




Propos du client : Kundenbeanstandung: Navigationskartenmaterial Arabisch

Installer la(les) carte(s) de navigation 2 VT  
 Valeur de travail | 65 90 600

Update-DVD Road Map Europe Premium 1  
 Pièce | 65 90 2 343 819

Code CIC carte Europe Premium MàJ 1  
 Pièce | 65 90 2 350 592

— 22/11/2013 Clé 15225 km 37132 Clé 0



— 22/11/2013 Réparation 15225 km 37132 Tâche  
 Autohaus J.B.  
 Lell GmbH,  
 Wunsiedel

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Sonderpreis wie vereinbart !

Neuen Winterkomplettradsatz montieren Local 6 VT  
 Valeur de travail | 36 99 002

Reifeneinlagerung pro Saison (6Monate) Local 1 VT  
 Valeur de travail | 36 99 050

Roue hiver compl. alliage léger RDC LC 2  
 Pièce | 36 11 2 220 678

Roue hiver compl. alliage léger RDC LC 2  
 Pièce | 36 11 2 220 679

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Service Standard W.O.L.K.E. 3 VT  
 Valeur de travail | 00 99 400

CASTROL OEL TWS 10W60  
Pièce | FT99990000702

Local

1

Détergent vitres avec antigel  
Pièce | 83 12 2 298 528

1

— 25/07/2013 Réparation 8675 km 00507 Auto Tâche  
Weiss GmbH &  
Co. KG ,  
Aichach




— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : #SBei Rückfragen zur Rechnungsstellung wenden sie #Ssich bitte an Herrn Alt. #S

— 04/04/2013 Clé 8675 km Clé 0



— 04/04/2013 Réparation 8675 km 00507 Auto Tâche  
Weiss GmbH &  
Co. KG ,  
Aichach

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : none

Cache anneau remorquage avant en apprêt  
Pièce | 51 11 8 055 288

1



— Tâche

Description :




Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : #SBei Rückfragen zur Rechnungsstellung wenden sie #Ssich bitte an Frau Ludwig. #S

— 04/03/1970 Clé 88590 km b2io60039953 Clé 0



— 01/03/1970 Clé 88569 km b2io60039953 Clé 0





## BMW M6 Coupé

WBSLX91030C985994

Essence

2012



Généré le 08/09/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet

### Dommage

⚠ Attention

Nous avons trouvé 3 entrées pour ce véhicule.

### Émissions

⚠ Attention

Émission de CO<sub>2</sub> élevée : 232 g/km.

### Vérification d'usage commercial

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

### Kilométrage

✅ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 75 000 km.

### Vérification de la situation juridique

✅ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

### Vol

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.



+36

### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



### Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vérification d'usage commercial

Le véhicule a-t-il été utilisé comme taxi, voiture de location, ou autre véhicule de service ? Remarque : ces véhicules peuvent être en moins bon état que la normale !



Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

### Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi

✅ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme taxi



Transport

✅ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de transport



Location

✅ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de location



Police

✅ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation par la police



Exposition

✅ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'exposition



Véhicule d'auto-école

✅ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'auto-école

## Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



### Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



### Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **9 pays** :  +3

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en** :

 Tchèque  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Italie  Hongrie  Danemark  Suède  Canada


## Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



### Note

- Dernier kilométrage connu : 75 000 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 109 155 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés



## Relevés du compteur kilométrique

07/2012 19 km

08/2023 75 000 km

## Vérification de la situation juridique

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



### Avis de carVertical

Ce véhicule a été importé d'un autre pays. Cela signifie qu'il peut avoir été vendu en raison de dommages, avoir des caractéristiques différentes ou un historique qui n'est pas documenté localement. Vérifier son passé dans le pays d'origine peut te donner une meilleure idée de la situation.

## Juridique



### Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



### Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave



### Importé

⚠ Enregistrement trouvé

Information découverte le 12/2024 Importé en France

## Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).



### Attention

Nous avons trouvé 3 entrées pour ce véhicule



### Note

Les dommages légers n'ont normalement pas d'incidence sur la sécurité du véhicule et ne posent pas de problèmes structurels.



03/2013

Allemagne

### Expertise

Estimation du coût de réparation

**0 € – 500 €**

Cause possible

**Inconnu**



Dommages au côté droit:

Arrière / Pare-chocs

08/2023

Belgique

## Expertise

Côtés touchés

Arrière

Estimation du coût de réparation

**1501 € – 3 000 €**

Cause possible

**Accord sur l'expertise et la valeur**

Description

**Valeur des dommages qui a été évaluée et acceptée par toutes les parties.**



Dommages à l'avant:

Avant / Pare-chocs

08/2023

Belgique

## Expertise

Côtés touchés

Avant

Estimation du coût de réparation

**1501 € – 3 000 €**

Cause possible

**Accord sur l'expertise et la valeur**

Description

**Valeur des dommages qui a été évaluée et acceptée par toutes les parties.**

**Avertissement :** la plupart des dommages sont liés à des accidents de la route, mais pas exclusivement. Certaines entrées peuvent figurer dans le rapport pour d'autres raisons, telles que des expertises de dommages, des ventes aux enchères, des contrôles techniques, des réparations ou d'autres événements ou circonstances similaires. Ces informations peuvent indiquer, par exemple, que le véhicule a été inspecté et expertisé dans un centre agréé, ou qu'il a fait l'objet d'une réparation, d'un service sous garantie, d'un diagnostic ou d'un entretien technique. Ces inspections ou évaluations de véhicule peuvent être effectuées suite à un accident, mais aussi à d'autres raisons, comme des obligations et/ou procédures légales, des données publiées par le constructeur, des réparations sous ou hors garantie, la correction de réparations mal effectuées, ou des dommages sans lien avec un accident (vol, casse mécanique, etc.). Il est important de noter que ces entrées ne signifient pas nécessairement qu'un accident a eu lieu : elles peuvent aussi être liées à l'utilisation ou l'entretien du véhicule conformément aux exigences et aux obligations fixées par le constructeur ou des tiers.

### Glossaire des dommages

#### Expertise

L'expertise est le processus d'évaluation de l'étendue des dommages subis par un véhicule. Il s'agit d'inspecter le véhicule pour déterminer les réparations nécessaires, d'estimer les coûts et de décider si le véhicule peut être réparé ou s'il est considéré comme économiquement irréparable.

### Estimation du coût de réparation

Une fois qu'un incident lié à un véhicule est évalué, les fournisseurs de données sur les dommages calculent le coût de la réparation et le présentent dans la devise du pays où les dommages ont été évalués. Ces évaluations peuvent donc ne pas correspondre à tes attentes. Les raisons peuvent en être les suivantes :

Le pays ou l'État où le sinistre a été déclaré peut avoir des coûts d'entretien plus ou moins élevés que dans ton pays (le prix des pièces détachées et du travail diffèrent selon les pays).

Le coût est calculé pour des réparations effectuées dans un garage agréé (qui est généralement plus cher).

## Exposition à une catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



### Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

## Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?



### Note

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 44 900 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

## Valeur d'une BMW M6 2012 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

40 410 €

Prix moyen

44 900 €

Prix le plus haut

49 390 €

## Émissions

Combien d'émissions de CO<sub>2</sub> les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



### Avis de carVertical

Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

## Émissions de CO<sub>2</sub>

Émission de Co<sub>2</sub> g/km

Émissions CO<sub>2</sub> de ton véhicule **232 g/km** Classe **G**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

## Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

## Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.



### Note

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

## Identification et spécifications techniques



Marque  
**BMW**



Modèle  
**M6**



Description  
**M6 Coupé**



Variante  
**Coupé**



Type de carrosserie  
**Coupé**



Année de fabrication  
**2012**



Cylindrée moteur  
**4,4l**



Puissance moteur  
**412 kW (553 hp)**



Couple  
**680 Nm**



Type de carburant  
**Essence**



Type de transmission  
**Automatique**



Type de conduite  
**Propulsion**



Position du volant  
**Volant à gauche**



Nombre de cylindres  
**8**



Nombre de vitesses  
**7**

## Équipement

D'origine, sortie d'usine

### 1CC AUTOMATIC START/STOP FUNCTION

✦ Permet au moteur de s'arrêter et de démarrer automatiquement afin d'économiser du carburant et de réduire les émissions.

### 1CD BRAKE ENERGY REGENERATION

✦ Convertit l'énergie générée lors du freinage en énergie électrique utilisable pour recharger la batterie.

### 223 ADAPTIVE SUSPENSION

✦ La suspension adaptative améliore le confort de conduite de la voiture en ajustant le système de suspension en fonction de l'état de la route et de la dynamique de conduite.

### 2MK M DCT WITH DRIVELOGIC

✦ Transmission automatique avec logique d'entraînement

### 2NZ M LT/ALY DOUBLE SPOKE 343 M/MT

✦ Jantes en alliage M Sport à double rayon

### 2VB TYRE PRESSURE INDICATOR

✦ Système de contrôle de la pression des pneus

### 302 ALARM SYSTEM

✦ Système d'alarme pour la sécurité

### 319 INTEGRATED UNIVERSAL REMOTE CONTROL

✦ Intégration de la télécommande

**322 COMFORT ACCESS SYSTEM**

✦✦ Système d'accès confortable pour faciliter l'entrée

**3AG REAR VIEW CAMERA**

✦✦ Caméra de recul pour une meilleure visibilité en marche arrière

**428 WARNING TRIANGLE**

✦✦ Triangle d'avertissement inclus pour les cas d'urgence

**441 SMOKER'S PACKAGE**

✦✦ Le forfait fumeur comprend des zones désignées pour fumer à l'intérieur du véhicule.

**488 LUMBAR SUPPORT DRIVER/FRONT PASSENGER**

✦✦ Soutien lombaire réglable pour le conducteur et le passager avant

**4MA M MULTIF. SEATS F. DRIVER A. PASS.**

✦✦ Sièges multifonctionnels pour le conducteur et le passager avec marquage M

**4UR AMBIENT LIGHT**

✦✦ Éclairage d'ambiance pour une atmosphère confortable

**548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING**

✦✦ Compteur de vitesse avec lecture du kilomètre

**5AC AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL**

✦✦ Commande automatique des feux de route

**609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL**

✦✦ Système de navigation avancé pour un guidage routier précis

**612 BMW ASSIST**

✦✦ BMW Assist pour plus de connectivité et d'assistance

**615 EXTENDED BMW ONLINE INFORMATION**

✦✦ Extension des informations en ligne de BMW pour des services en ligne améliorés

**698 AREA CODE 2 FOR DVD**

✦✦ Indicatif régional 2 pour DVD

**6AB CONTROL TELESERVICES**

✦✦ Les téléservices de contrôle permettent de surveiller et de contrôler les fonctions du véhicule à distance

**323 SOFT CLOSE AUTOMATIC SYSTEM FOR DOORS**

✦✦ Fermeture automatique des portes

**423 FLOOR MATS IN VELOUR**

✦✦ Tapis de sol en velours pour le confort

**430 INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE**

✦✦ Ensemble comprenant les rétroviseurs intérieurs et extérieurs

**464 SKIBAG**

✦✦ Sac à skis pour faciliter le transport des skis

**494 SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER**

✦✦ Sièges chauffants pour le confort du conducteur et du passager avant

**4MC INTERIOR TRIM FINISHERS CARBON FIBRE**

✦✦ Finitions intérieures élégantes en fibre de carbone

**508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)**

✦✦ Capteurs de distance de stationnement pour faciliter les manœuvres de stationnement

**552 ADAPTIVE LED HEADLIGHTS**

✦✦ Équipé de phares LED adaptatifs

**5AG LANE CHANGE WARNING**

✦✦ Système d'avertissement de changement de voie

**610 HEAD UP DISPLAY**

✦✦ Écran qui projette les informations clés sur le pare-brise pour faciliter la lecture pendant la conduite

**614 INTERNET PREPARATION**

✦✦ Préparation à l'Internet pour la connectivité en ligne

**616 BMW ONLINE**

✦✦ Les services en ligne BMW pour une connectivité sans faille

**6AA BMW TELESERVICES**

✦✦ Les téléservices BMW fournissent des services de diagnostic et d'entretien à distance des véhicules

**6F2 BANG&AMP;AMP;OLUFSEN HIGH END SURROUND SOUN**

✦✦ Système audio surround haut de gamme Bang & Olufsen

## 6NF MUSIC INTERFACE FOR SMARTPHONES

✦ L'interface musicale pour smartphones permet l'intégration transparente des smartphones au système audio du véhicule pour des options de divertissement améliorées.

## 6NR APPS

✦ Inclut les fonctionnalités de l'application

## 760 INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SATIN CHROME

✦ Caractéristiques Accents individuels en chrome satiné brillant

## 775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE

✦ Doublure de toit en couleur anthracite pour un intérieur élégant

## 801 GERMAN VERSION

✦ Version allemande

## 879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION

✦ Comprend une documentation allemande / embarquée pour l'information de l'utilisateur

## 8SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE

✦ La version nationale du téléservice permet de personnaliser la disponibilité du service en fonction de l'endroit où l'on se trouve.

## 8TH SPEED LIMIT INFO

✦ Fonction d'information sur les limitations de vitesse

## 940 SPECIAL REQUEST EQUIPMENT

✦ Ajout d'équipements sur demande spéciale

## 6NL CONNECT. BLUETOOTH A.USB DEVICES IN

✦ Connectivité Bluetooth pour l'appairage avec des dispositifs USB

## 6VA CIC CONTROL

✦ Commande pour CIC (Car Infotainment Computer)

## 761 INDIVIDUAL SUN PROTECTION GLAZING

✦ Le vitrage individuel de protection solaire offre une intimité supplémentaire et une protection contre les UV à l'intérieur du véhicule.

## 7SP NAVIGATIONSYSTEM PROFESSIONAL WITH MOBILE PHONE PREPARATION BLUETOOTH

✦ Système de navigation professionnel avec préparation pour téléphone portable et connectivité Bluetooth

## 851 LANGUAGE VERSION GERMAN

✦ Version linguistique en allemand

## 8KA OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

✦ Intervalle de vidange fixé à 24 mois ou 30 000 km pour la programmation de l'entretien

## 8TF ACTIVE PEDESTRIANS SAFETY

✦ Système de sécurité active pour les piétons

## 8TN DAYTIME DRIVING LIGHTS SELECTABLE BY LIGHTS MENU

✦ Feux de jour sélectionnables via le menu d'éclairage

## 998 STARTUP CONTROL, INTERNAL DEMAND

✦ Fonction de contrôle interne de la demande de démarrage

# Chronologie

8 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

● 07/2012 🌐 Pays inconnu

### Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

● 07/2012 🌐 Pays inconnu

### Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

● 03/2013  Allemagne

### Expertise détectée

Nous avons des indications selon lesquelles ce véhicule a fait l'objet d'une expertise dans ce pays (ou cet État). Réfère-toi à la section « Dommages » pour des informations détaillées.

● 03/2013  Allemagne

### Mis en vente

Cet enregistrement a été créé parce que le véhicule a été mis en vente sur une place de marché. Parfois, le pays (ou l'État) du vendeur remplace la localisation réelle du véhicule.

● 08/2023  Belgique

### Expertise détectée

Nous avons des indications selon lesquelles ce véhicule a fait l'objet d'une expertise dans ce pays (ou cet État). Réfère-toi à la section « Dommages » pour des informations détaillées.

● 08/2023  Belgique

### Expertise détectée

Nous avons des indications selon lesquelles ce véhicule a fait l'objet d'une expertise dans ce pays (ou cet État). Réfère-toi à la section « Dommages » pour des informations détaillées.

● 12/2024  France

### A été importé

Ce véhicule a été importé dans le pays indiqué

● 12/2024  France

### A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+36

### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



### Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.



### Vérifie l'historique du véhicule

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.



### Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts



### Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas



### Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard



### Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis sur autoroute
- Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- Conduis aussi en ville
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route



### Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur