

06
Modèle: M235i
Numéro d'identification du véhicule: WBA1M11070V536151
Code de développement: F23
Clé de type: 1M21
Type maître: 1M21

Véhicule

BMW M235i, 240kW

WBA1M11070V536151



Code de développement

Couleur

Niveau d'intégration réel

Début de la garantie

constructeur

F23

alpinweiss 3

F020-21-03-545

3 juillet 2015

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Un défaut est survenu. Veuillez réessayer plus tard.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée ne peut être identifiée. Le véhicule contient probablement l'une des cartes suivantes.

Carte installée

Code de déblocage (abonnem...

Carte de navigation la plus
récente contenue dans
l'abonnement

Carte de navigation payante la
plus récente

Road Map EUROPE EVO 2021-2 (Version : 2 juil. 2024)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2021-2 (Version : 2 juil. 2024)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 00F10FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025-1	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M235i
Carrosserie	CABRIO
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	V536151
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA1M11070V536151
Code de développement	F23
Direction	LL
Moteur	N55
Numéro de moteur	08849265
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6;W;PI/Ci; M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	2048062ZAJ
Numéro de série de la headunit	HB2140F7616056
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F020-15-03-504
Date de production	26 mai 2015
Usine de production	Leipzig
Date de livraison	28 mai 2015
Concessionnaire livreur	Aucune indication
Version pays	EUR
Code peinture	300
Code garnitures	LCL5
Clé de type	1M21
Type de base	1M11
Type maître	1M21

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
01CB Etendue des mesures CO2
0230 Paquet supplém. selon EU
0248 Volant chauffant
0249 Volant multifonctions
0258 Pneus à capacité de roulage à plat
02NH M Frein sport
02PA Antivol de vis de roue
02PG Roue AL BMW M à rayons doubles 436
02TB Boîte automatique sport
02VB Avertisseur de crevaison
02VF Châssis M adaptatif
02VL Direction Sport variable
0322 Accès confort
0346 Chrome Line extérieur
0387 Déфлекteur d'air
03AG Caméra de recul
03YA Capote anthracite effet argenté
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0430 Rétro int/ext à commutation automatique
0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
0441 Kit fumeur
0465 Banquette arrière rabattable
0481 Siège sport
0488 Soutien lombaire conducteur et passager
0493 Kit rangement
0494 Chauffage de siège conducteur/passager
04AE Accoudoir central avant coulissant
04NE Chauffage des gaz blow-by
04WG Alu Hexagon accent noir brillant miroir
0502 Lave-projecteurs
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
0521 Détecteur de pluie
0522 Phare xénon
0534 Climatiseur automatique
0544 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage
0548 Tachymètre kilométrique
0563 Kit éclairage
0575 Prise de courant 12 V supplémentaire
05AS Driving Assistant
05DA Désactivation airbag passager
0609 Système de navigation Professional
0674 Système Hi-Fi Harman Kardon
0698 DVD zone 2
06AC Appel de détresse intelligent
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06NS Téléphone. confort av. Smartphone étendu
06UH Information trafic
06WA Combiné instruments à fonctions étendues
0710 Volant en cuir M
0715 Kit aérodynamique M
07S9 Connected Drive Services Paket
0854 Version en langue française
0881 Documentation de bord français
08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
08S3 Verrouillage automatique au démarrage
08TF Protection piétons active

Équipement optionnel monté ultérieurement:


Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

08TH Identification panneaux de signalisation
09AA Protection peau extérieure
A080 Batterie AGM 80 Ah
LEDE Equipement cuir

Historiques du véhicule


Date	Type ...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
18/04/2025	Maintenance	43350 km	OSS-60168113 SAS BM PERFORMANCE, Egly	Manuel
         ✓   	              	        		
02/07/2024	Clé	40450 km	30529	Clé 0
 29000 04/2025    29000 04/2025        	 47000  -92 12.6 %  -92 12.6 %  40000  60000 04/2027          	     		
02/07/2024	Maintenance	40450 km	30529 HORIZON ST OUEN L'AUMONE , SAINT OUEN L'AUMONE	Automatique
 29000 04/2025    29000 04/2025        	 47000  04/2024  04/2024  40000  60000 04/2027   ✓  ✓       	     		
05/04/2023	Clé	39187 km		Clé 0
 19000 -35 4.8 %  19000 -35 4.8 %  19000 -35 4.8 %  19000 -35 4.8 %        	 60000  04/2024  04/2024  48000  19000 -35 4.8 %          	     		
05/04/2023	Maintenance	39187 km	30529 HORIZON ST OUEN L'AUMONE , SAINT OUEN L'AUMONE	Automatique
 19000 03/2023  19000 03/2023  19000 03/2023  19000 03/2023        	 60000  04/2024  04/2024  48000  19000 03/2023      ✓     	     		

— 16/03/2023 Clé




39162 km

Clé 0




— 19/04/2022 Clé



35211 km

30529

Clé 1





— 19/04/2022 Maintenance


35211 km

30529
HORIZON ST
OUEN
L'AUMONE ,
SAINT OUEN
L'AUMONE

Automatique




— 11/04/2022 Clé




35199 km

30529

Clé 1




— 02/09/2021 Clé



33055 km

Clé 0



— 02/09/2021 Réparation

33055 km

30529
HORIZON ST
OUEN
L'AUMONE ,
SAINT OUEN
L'AUMONE

Tâche

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

mise a jour gps 130 euros
Valeur de travail | -

Local

12 VT

—	31/03/2021	Clé	30861 km		Clé 1
	 14000 04/2021	 14000 11	 70000 04/2022	 60000 04/2023	 34000 05/2021
—	31/03/2021	Maintenance	30861 km	30529 HORIZON ST OUEN L'AUMONE , SAINT OUEN L'AUMONE	Automatique
	 14000 03/2021 ✓	 14000 03/2021 ✓	 70000 03/2022	 60000 03/2023	 34000 04/2021
—	31/03/2021	Réparation	30861 km	30529 HORIZON ST OUEN L'AUMONE , SAINT OUEN L'AUMONE	Tâche

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** tester batterie

Service prestations standard

Pack I 0000105

Service prestations standard	2
Valeur de travail I 00 00 105	

Service huile moteur

Pack I 0000610

Service huile moteur	3
Valeur de travail I 00 00 610	

!!! unknown BMW-Id B030DB Huile d origine BMW/MINI 0W-30 !!! Local	6.5
Pièce I B030DB	

Kit cartouche de filtre à huile	1
Pièce I 11427953129	




Service microfiltre

Pack I 0000616

Service microfiltre	2
Valeur de travail I 00 00 616	

Microfiltre/filtre à charbon actif	1
Pièce I 64119237555	

—	10/12/2020	Clé	30481 km	30529	Clé 0
---	------------	-----	----------	-------	-------



— 10/12/2020 Réparation 30481 km 30529 HORIZON ST OUEN L'AUMONE , SAINT OUEN L'AUMONE Tâche

— Tâche




Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : défaut plusieurs allumés

diag Local 48 VT
Valeur de travail | -

— 28/09/2020 Clé 30114 km 30529 Clé 1



— 28/09/2020 Réparation 30114 km 30529 HORIZON ST OUEN L'AUMONE , SAINT OUEN L'AUMONE Tâche

— Tâche




Description :

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client : Retour / prob persistant

Retour / prob persistant Local 48 VT
Valeur de travail | -

— 07/09/2020 Clé 29566 km 30529 Clé 0



— 13/07/2020 Clé 28928 km 30529 Clé 1



<https://myair-bdr.bmwgroup.com/air/faces/xhtml/fahrzeug/FahrzeugSingleView.xhtml?vin=WBA1M11070V536151> Page 8 sur 16

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** controle batterie + recharge clim

controle batterie + recharge clim

Local

24 VT

Valeur de travail | -

Service prestations standard

Pack I 0000105

Service prestations standard

2

Valeur de travail | 00 00 105

Service liquide de frein

Pack I 0000618

Service liquide de frein

4

Valeur de travail | 00 00 618

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.

1




Pièce I 83132405977

— 30/04/2019 Clé

22414 km

30529

Clé 1






— 30/04/2019 Maintenance

22414 km

30529

Automatique

 HORIZON
 HORIZON
 SAINT-OUEN
 L'AUMONE,
 SAINT OUEN
 L'AUMONE


— 30/04/2019 Réparation

22414 km

30529

 HORIZON ST
 OUEN
 L'AUMONE ,
 SAINT OUEN
 L'AUMONE

 Tâche : Service prestations
 standard
 Tâche : Service contrôle véhicule
 Tâche : Service huile moteur
 Tâche : Service bougies d'allumage
 Tâche : Service cartouche de filtre à
 air
 Tâche : Service microfiltre

— Tâche : Service prestations standard

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service prestations standard
Pack I 0000105

Service prestations standard Valeur de travail I 00 00 105	2
---	---

— Tâche : Service contrôle véhicule

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service contrôle véhicule
Pack I 0000624

Service contrôle véhicule Valeur de travail I 00 00 624	9
--	---

— Tâche : Service huile moteur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur
Pack I 0000610

Service huile moteur Valeur de travail I 00 00 610	3
---	---

!!! unknown BMW-Id B030DB Huile d origine BWM/MINI 0W-30 !!! Local Pièce I B030DB	6.5
--	-----

Kit cartouche de filtre à huile Pièce I 11427953129	1
--	---

— Tâche : Service bougies d'allumage

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service bougies d'allumage
Pack I 0000622

Service bougies d'allumage Valeur de travail I 00 00 622	13
---	----

Vis Torx à embase Pièce I 07147270121	4
--	---

Bougie High Power Pièce I 12120037582	6
--	---

— Tâche : Service cartouche de filtre à air

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service cartouche de filtre à air

Pack I 0000602

Service cartouche de filtre à air
Valeur de travail I 00 00 602

2

Elément filtre à air
Pièce I 13717602643

1

— Tâche : Service microfiltre

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**





























Service microfiltre
Pack I 0000616

Service microfiltre
Valeur de travail I 00 00 616

2

Microfiltre/filtre à charbon actif
Pièce I 64119237555

1

—	19/04/2019	Clé	22386 km	30529	Clé 0						
											
	17000	17000	17000	17000	80000	0	70000	17000	0	0	0
	04/2019	10	10	10	04/2020			04/2019	06/2019	06/2019	
—	18/09/2018	Clé	20373 km		Clé 1						
											
	21000	21000	21000	21000	70000	0	70000	21000	0	0	
	04/2019	223	223	223	04/2020			04/2019	06/2019	06/2019	
—	27/04/2018	Clé	18155 km	30529	Clé 1						
											
	24000	24000	24000	24000	70000	0	60000	24000	0	0	
	04/2019	368	368	368	05/2018			04/2019	06/2019	06/2019	
—	27/04/2018	Maintenance	18155 km	30529	Automatique						
				HORIZON HORIZON PONTOISE, SAINT OUEN L'AUMONE							
											
	04/2019	04/2019	04/2019	04/2019	70000	05/2018	60000	04/2019	06/2019	06/2019	
					✓						
—	27/04/2018	Réparation	18155 km	30529	Tâche : Service prestations standard						
				HORIZON ST							

OUEN
L'AUMONE ,
SAINT OUEN
L'AUMONE

Tâche : Service liquide de frein

— Tâche : Service prestations standard

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard
Pack I 0000105

Service prestations standard
Valeur de travail I 00 00 105

2

— Tâche : Service liquide de frein

Description : 87€

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service liquide de frein
Pack I 0000618

Service liquide de frein
Valeur de travail I 00 00 618

4

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.
Pièce I 83132405977

1

—	23/04/2018	Clé	18130 km	30529	Clé 1					
										
	24000	24000	24000	24000	70000	0	60000	26000	0	0
	04/2019	371	371	371		05/2018		04/2019	06/2019	06/2019
—	31/10/2017	Clé	17684 km	30529	Clé 1					
										
	27000	27000	27000	27000	70000	0	60000	27000	0	0
	04/2019	545	545	545		05/2018		04/2019	06/2019	06/2019
—	03/07/2017	Clé	15183 km	30529	Clé 0					
										
	26000	26000	26000	26000	70000	0	60000	26000	0	0
	04/2019	665	665	665		05/2018		04/2019	06/2019	06/2019
—	03/07/2017	Réparation	15183 km	30529	Tâche					
				HORIZON ST OUEN L'AUMONE ,						

SAINT OUEN
L'AUMONE

— Tâche

Description : controle fin de garantie

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle des niveaux
Valeur de travail | -

Local




12 VT

— 19/04/2017 Clé

12056 km

30529

Clé 0






— 19/04/2017 Maintenance

12056 km

30529

Automatique



— 19/04/2017 Réparation

12056 km

30529
HORIZON ST
OUEN
L'AUMONE ,
SAINT OUEN
L'AUMONE

Tâche : Service huile moteur
Tâche : Service microfiltre
Tâche : Pré-diagnostic constructeur
Tâche : Contrôle Points Clés

— Tâche : Service huile moteur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur
Pack I 0000610

Service huile moteur
Valeur de travail | 00 00 610

3

!!! unknown BMW-Id B030DB Huile d'origine BMW/MINI 0W-30 !!! Local
Pièce I B030DB

6.5

Kit cartouche de filtre à huile
Pièce I 11427566327

1

— Tâche : Service microfiltre

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Est considere comme visite repetee : NON

Propos du client :

Service microfiltre
Pack I 0000616

Service microfiltre	2
Valeur de travail I 00 00 616	
Microfiltre/filtre à charbon actif	1
Pièce I 64119237555	
Nettoyant boîtier filtre à pollen	1
Pièce I 83192180509	

— Tâche : Pré-diagnostic constructeur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Pré-diagnostic constructeur
Pack I 0000105

Service prestations standard	2
Valeur de travail I 00 00 105	

— Tâche : Contrôle Points Clés

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle Points Clés
Pack I 70212

Contrôle Visuel Élémentaire	Local	7
Valeur de travail I -		
Détergent vitres avec antigel		1
Pièce I 83122409034		

28/12/2016 Clé				11325 km 30529				Clé 0	
									
15000	0	0	15000	70000	0	60000	37000	0	0
05/2017			154		05/2018		05/2019	06/2019	06/2019

28/12/2016	Réparation	11325 km	30529	Tâche
			HORIZON ST OUEN L'AUMONE , SAINT OUEN L'AUMONE	

— Tâche

Description : Dépose films avant

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Expertise

Valeur de travail | -

Local




10 VT

— 24/11/2016 Clé

11192 km

30529

Clé 1



— 24/11/2016 Réparation

11192 km

30529
HORIZON ST
OUEN
L'AUMONE ,
SAINT OUEN
L'AUMONE

Tâche

— Tâche

Description : piece commande or 462391 /depose garniture suite gripage du rideau**Est considéré comme visite répétée :** Non

Propos du client :

Défaut toit ouvrant

Valeur de travail | -

Local




70 VT

— 27/09/2016 Clé

10826 km

30529

Clé 0



— 27/09/2016 Réparation

10826 km

30529
HORIZON ST
OUEN
L'AUMONE ,
SAINT OUEN
L'AUMONE

Tâche

— Tâche

Description : CONTROLE SUITE GRIPAGE SYSTEME CONTRE LE VENT CONTROLE FIXATION CASSE**Est considéré comme visite répétée :** Non

Propos du client :

Bruit aérodynamique général

Valeur de travail | -

Local




12 VT

— 18/03/2016 Clé

4626 km

30529

Clé 0



05/2017 439

05/2018 05/2019

06/2019 06/2019

— 18/03/2016 Réparation 4626 km 30529 Tâche
HORIZON ST
OUEN
L'AUMONE ,
SAINT OUEN
L'AUMONE

— Tâche

Description : pose de silencieux Mperf - vu avec Cé&dric 1h30 de Mo

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Réparation selon diagnostic

Local


24 VT

Valeur de travail | -



BMW M235 Convertible

WBA1M11070V536151 Essence 2015



Généré le 18/10/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet

Émissions

⚠ Attention

Émission de CO₂ élevée : 184 g/km.

Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 40 468 km.

Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.



Sources de données
Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires
Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

Le véhicule a-t-il été utilisé comme taxi, voiture de location, ou autre véhicule de service ? Remarque : ces véhicules peuvent être en moins bon état que la normale !

✓ Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :

- Taxi ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme taxi
- Transport ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de transport
- Location ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de location
- Police ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation par la police
- Exposition ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'exposition
- Véhicule d'auto-école ✓ Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'auto-école

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

Aucun problème détecté
Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Note
Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **7 pays** :  +1

Voici ce que nous avons vérifié :

-  **Actuellement déclaré volé** ☒ Aucun enregistrement trouvé
-  **Volé par le passé** ☒ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.


Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**

 Tchéquie  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Italie  Hongrie  Canada

Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

- Note**
- Dernier kilométrage connu : 40 468 km
 - Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 108 585 km



Relevés du compteur kilométrique

05/2015	11 km
06/2019	22 517 km
05/2021	31104 km
09/2022	38 173 km
07/2024	40 468 km

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).



Aucun problème détecté



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Avis de carVertical

Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Émissions CO₂ de ton véhicule **184 g/km** Classe **E**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

1

Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

**Note**

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

	Marque BMW		Modèle M235		Description M235
	Variante Convertible		Type de carrosserie Décapotable		Année de fabrication 2015
	Cylindrée moteur 2979		Puissance moteur 240 kW (322 hp)		Couple 450 Nm
	Type de carburant Essence		Type de transmission Automatique		Type de conduite Propulsion
	Nombre de portes 2		Position du volant Volant à gauche		Nombre de cylindres 6

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

05/2015

 Pays inconnu

Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

07/2015

 France

Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

10/2022

 France

A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



60, chaussée Jules César
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

FACTURE

N° de compte **03659**
N° TVA
N° de document **2 017/41 058 129**
Date du document **19/04/2017**
Date d'échéance **19/04/2017**
Date d'ouverture OR

Votre conseiller service **ZONCA Bertrand**
Marque **BMW**
Modèle **M235i N55**

Immatriculation **209**
N° de Série **WBA1M11070V536151**
Kilométrage **12056**
Date 1ère M.E.C. **03/07/2015**
N° O.R. **465743**

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
5 BSI/MSI	BSI 4 ans/ 60 000 kms BSI 4 ans/ 60 000 kms	1	570,83		3	570,83

- Pièce d' Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé

Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte **03659**
N° de document **2 017/41 058 129**
Date du document **19/04/2017**
Date d'échéance **19/04/2017**
Règlement **Espèces/Carte bleue**

Code	% TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	570,83	114,17

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points.
Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Montant H.T. **570,83**
Montant T.V.A. **114,17**

TOTAL A PAYER 685,00

TOTAL A PAYER 685,00



15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

FACTURE

N° de compte 03659
N° TVA
N° de document 2020/41080146
Date du document 10/12/2020
Date d'échéance 10/12/2020
Date d'ouverture OR

Votre conseiller service ZONCA Bertrand

Marque BMW

Modèle M235i N55

Immatriculation 162
N° de Série WBA1M11070V536151

Kilométrage 30481
Date 1ère M.E.C. 24/06/2015

N° O.R.
489028

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
1	defaut plusieurs allumés					
0000006	* Realiser un test vehicule	4	3,30		3	13,20
6100730	* Programmer coder le s boitier s electronique s	4	3,30		3	13,20
6100980	* Poursuivre le test vehicule et effectuerun effacement rapide	2	3,30		3	6,60
6121528	* Supporter la tension du reseau de bord recharger la batterie de bord	1	3,30		3	3,30
6135771	* Remplacer le boitier electronique FEM Front Electronic Module	7	3,30		3	23,10
61 35 9 438 729	Boîtier électronique FEM	1	152,54		3	152,54
	Participation au traitement des déchets					0,49

- Pièce d' Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé

Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte 03659
N° de document 2020/41080146
Date du document 10/12/2020
Date d'échéance 10/12/2020
Règlement Espèces Virement de fonds

Code	% TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	212,43	42,49

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points.
Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.
Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

Montant H.T. 212,43
Montant T.V.A. 42,49

TOTAL A PAYER 254,92

Page 1 / 1

TOTAL A PAYER 254,92





Service après-vente :
15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

Siège social :
107, bd de Verdun | 92400 Courbevoie
S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699

ORIGINAL Facture Section Mécanique

N° de client : 536394
N° de facture : 2023/41098614
Date de facture* : 05/04/2023
Date d'échéance : 05/04/2023
Mode de règlement : Chèque
N° TVA intracomm. :
Date d'ouverture OR : 05/04/2023 72-J

Donneur d'ordre : Mr Gaulon Jean-Pierre

Marque / Modèle	N°immat / VIN	Kilométrage / Date MEC	N° Ordre de réparation
BMW		39187	507265
SERIE 2	WBA1M11070V536151	24/06/2015	

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Code TVA	Total HT (€)
Pré-diagnostic constructeur							
0000105	Pré-diagnostic constructeur	VT	2	11,75	30,00	3	16,44
(TB) 0000105	Pré-diagnostic constructeur	Pièce	1	2,75	30,00	3	1,92
(PO) 83 12 5 A85 523	Liquide lave-glace avec protect. antigel						
Sous Total Intervention							18,36
Huile moteur							
0000610	Service huile moteur	VT	8	11,75	30,00	3	65,76
(TB) 0000610	Service huile moteur	Pièce	1	19,40	30,00	3	13,58
(PO) 11 42 7 953 129	Kit cartouche de filtre à huile	Pièce	6,50	27,00	30,00	3	122,85
(PM) B030DB	Huile d origine BMW/MINI 0W-30						
Sous-Total Pièces (136,43)							
Sous Total Intervention							202,19
Cartouche de filtre à air							
0000602	Service cartouche de filtre à air	VT	2	11,75	30,00	3	16,44
(TB) 0000602	Service cartouche de filtre à air	Pièce	1	39,32	30,00	3	27,52
(PO) 13 71 7 602 643	Elément filtre à air						
Sous Total Intervention							43,96
Bougies d'allumage							
0000622	Service bougies d'allumage	VT	13	11,75	30,00	3	106,86
(TB) 0000622	Service bougies d'allumage	Pièce	6	22,87	30,00	3	96,06
(PO) 12 12 0 037 582	Bougie High Power	Pièce	2	2,76	30,00	3	3,86
(PO) 07 14 7 270 121	Vis Torx à embase						

TP = Temps passé exprimé en heure
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT = 1 Heure)

SE = Service
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d' Origine Constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets





Service après-vente :
15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

Siège social :
107, bd de Verdun | 92400 Courbevoie
S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699

ORIGINAL **Facture** Section Mécanique

N° de client : 536394
N° de facture : 2023/41098614
Date de facture* : 05/04/2023
Date d'échéance : 05/04/2023
Mode de règlement : Chèque
N° TVA intracomm. :
Date d'ouverture OR : 05/04/2023 72-J

Adresse de facturation :

Donneur d'ordre : Mr Gaulon Jean-Pierre

Marque / Modèle		N°Immat / VIN		Kilométrage / Date MEC		N° Ordre de réparation	
BMW		[REDACTED]		39187		507265	
SERIE 2		WBA1M11070V536151		24/06/2015			
Référence	Désignation			Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise Code Total HT
							% TVA (€)

Sous-Total Pièces (99,92)

Sous Total Intervention

206,78

Microfiltre (tenir compte des autres travaux additionnels éventuels)

0000616	Service microfiltre	VT	2	11,75	30,00	3	16,44
(TB) 0000616	Service microfiltre	Pièce	1	60,53	30,00	3	42,37
(PO) 64 11 9 237 555	Microfiltre/filtre à charbon actif						

Sous Total Intervention

58,81

Contrôle du véhicule

0000624	Service contrôle véhicule	VT	9	11,75	30,00	3	73,98
(TB) 0000624	Service contrôle véhicule						

Sous Total Intervention

73,98

Participation au traitement des déchets

3,19

TP = Temps passé exprimé en heure
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT = 1 Heure)

SE = Service
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d' Origine Constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION

Horizon vous remercie de votre visite et vous souhaite une bonne route.

Date du contrôle technique 01/06/2019

Votre Conseiller Service VETIER Louis

Coupon à joindre à votre règlement

N° de client : 536394
N° de facture : 2023/41098614
Date de facture* : 05/04/2023
Date d'échéance : 05/04/2023
Mode de règlement : Chèque
Total T.T.C 728,72

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.
Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points.
Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

*La date de facture est la date de fin d'exécution de la prestation

Code TVA	Taux TVA %	Mtt H.T (€)	Mtt TVA (€)
3	20,00	607,27	121,45

Acompte 0,00
Net à payer TTC (€) 728,72

BM PERFORMANCE 91

5, rue Arago 91520 EGLY
Téléphone : 01.70.62.03.89
Email : garagebm91@gmail.com
Site : <https://www.bmperformance.fr/>
Siret : 89127261900026 - RCS : Evry
Tva : FR65891272619 - APE : 4520A
SASU - Capital social : 500€



turbos1616.dd@gmail.com

N° portable client : 0686788192

Prestation faite le 18/04/2025 à EGLY

1/1

FACTURE N° 2025-00445

N° Client : 41101852 TVA intra. :

N° Ordre : 5 321

Date : 18/04/2025

Règlement : A RECEPTION DE FACTURE

Echéance 18/04/2025

Véhicule

Immatriculation :
Marque : B.M.W.
Modèle : SERIE 2
Type mine : M10BMWVP023A655
N° de série : WBA1M11070V536151
Travaux :

Kilométrage : 43 350
Mise en circulation : 03/07/2015
Puissance : 22
Couleur : BLANC
Prochain C.T. : _/_/_

Référence	Désignation	Qté/Temps	Prix unit.	Montant H.T.	T
OILSER2	OIL SERVICE SERIE F-G	1,00	157,50	157,50	1
M1	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE T1				
HUIL	HUILE MOTEUR MOTUL 0W30				
F. HUILE	FILTRE A HUILE				
NIV	CONTROLE DES NIVEAUX				
PRESSION	PRESSON DES PNEUS				
MAINTENANCE	REMISE A 0 DE LA MAINTENANCE				
CARELEC	MISE A JOUR DU CARNET D'ENTRETIEN BMW				
TD	TRAITEMENT DES DECHETS	1,00	3,00	3,00	1

Libellé	Base H.T	Tva	Mt. Tva	Fournitures	Total H.T
1	160,50	20,00	32,10	3,00	160,50
2					
3				Main d'oeuvre	Total Tva
4					32,10
5					
Port				Divers	NET A PAYER TTC
Carburant					
Huile				157,50	192,60 €

Règlements acceptés : carte bancaire / espèces / virement

RIB : BENEFICIAIRE :BM PERFORMANCE 91 IBAN :FR76 3006 6104 3500 0205 2200 192 BIC :CMCIFRPP



15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

FACTURE

N° de compte 03659
N° TVA
N° de document 2021/41082552
Date du document 31/03/2021
Date d'échéance 31/03/2021
Date d'ouverture OR

Votre conseiller service ZONCA Bertrand

Marque BMW

Modèle M235i N55

Immatriculation

N° de Série

295

WBA1M11070V536151

Kilométrage

30861

Date 1ère M.E.C. 24/06/2015

N° O.R.

491261

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
1	Gamme standard					
0000105	Service prestations standard					
0000105	* Service prestations standard	2	11,00	15,00	3	18,70
2	Huile moteur					
0000610	Service huile moteur					
0000610	* Service huile moteur	10	11,00	15,00	3	93,50
-B030DB	Huile d origine BMW/MINI 0W-30	6,50	26,00	15,00	3	143,65
11 42 7 953 129	Kit cartouche de filtre à huile	1	17,70	15,00	3	15,04
83 12 5 A1A 171	Détergent vitres avec antigel	1	2,33	15,00	3	1,98
3	Microfiltre (tenir compte des autres travaux additionnels éventuels)					
0000616	Service microfiltre					
0000616	* Service microfiltre	2	11,00	15,00	3	18,70
64 11 6 821 995	Filtre à poussières fines	1	76,10	15,00	3	64,68
4	mise a jour gps					
	mise a jour navigation non faite					

- Pièce d' Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé

Horizon
Payé le

Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte 03659
N° de document 2021/41082552
Date du document 31/03/2021
Date d'échéance 31/03/2021
Règlement Espèces Virement de fonds

Code	% TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	356,25	71,25

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points.
Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.
Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

Montant H.T. 356,25
Montant T.V.A. 71,25

TOTAL A PAYER 427,50

Page 1 / 1

TOTAL A PAYER 427,50



15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

FACTURE

N° de compte 03659
N° TVA
N° de document 2021/41085620
Date du document 03/09/2021
Date d'échéance 03/09/2021
Date d'ouverture OR

Votre conseiller service ZONCA Bertrand

Marque **BMW**
Modèle **M235i N55**

Immatriculation
N° de Série **WBA1M11070V536151**

Kilométrage **33055**
Date 1ère M.E.C. **24/06/2015**

N° O.R.
494300

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
1 BATT 65 90 2 409 366 6199000	mise a jour gps 130 euros Mise a jour gps code FSC HU-H2 carte Europe Evo MàJ * Mise a jour GPS	130,00 1 12	108,33		3	108,33



- Pièce d'Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé

Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte 03659
N° de document 2021/41085620
Date du document 03/09/2021
Date d'échéance 03/09/2021
Règlement Espèces Virement de fonds

Code	% TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	108,33	21,67

Acompte 0,00

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points.
Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

Montant H.T. 108,33
Montant T.V.A. 21,67

TOTAL A PAYER 130,00

Page 1 / 1

TOTAL A PAYER 130,00

Facture n° 0111/478273

B.T. n° 813

du 21/07/2016

N° clé : 17

Votre centre : NORAUTO OSNY PARC D'ACTIVITE DE L OSERAIE 95520 OSNY Tel : 0134201450 Attestation de Capacité de Catégorie V n° 278110-R1	Votre véhicule : BMW 2 Décapotable M 235 i Date M.E.C. : 0 Km en Atelier : 8 771	Vos coordonnées :
--	--	--



Votre ordre de réparation a
été établi avec VINCENT



ALLAN a réalisé la prestation sur votre
BMW 2 Décapotable M 235 i

PNEUS : 191,95 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC	
Forfait	Forfait montage + équilibrage + valve pour pneus de 18" et plus ou pneus RunFlat	14,17	17,00	1	17,00	
20884	245/35R18 92Y XL RFT* S001 -1 Consommation carburant : E -2 Adhérence sol mouillé : B -3 Bruit extérieur (en db) : 72 -Intensité bruit roulement : 2	145,79	174,95	1	174,95	

DIVERS : 0,00 € TTC

Référence	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC	
9194	ENVOI SMS GRATUIT		0,00	1	0,00	

Total HT (20,00%)	159,95 €
Total TVA (20,00%)	32,00 €
Total TTC	191,95 €

Observations et conseils

Ce forfait comprend le montage, l'équilibrage et la valve (joint si valve élec)
Prestation équilibrage garantie 3 mois



15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

FACTURE

N° de compte 03659
N° TVA
N° de document 2020/41077066
Date du document 13/07/2020
Date d'échéance 13/07/2020
Date d'ouverture OR

Votre conseiller service ZONCA Bertrand

Marque BMW

Modèle M235i N55

Immatriculation

N° de Série

WBA1M11070V536151

111

Kilométrage

28928

Date 1ère M.E.C. 24/06/2015

N° O.R.

486031

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
1 6199000	PROGRAMMATION * Reprogrammation	12	11,00		3	132,00

- Pièce d'Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé

Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte 03659

N° de document 2020/41077066

Date du document 13/07/2020

Date d'échéance 13/07/2020

Règlement Espèces Virement de fonds

Code	% TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	132,00	26,40

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points.
Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

Montant H.T.

132,00

Montant T.V.A.

26,40

TOTAL A PAYER 158,40

Page 1 / 1

TOTAL A PAYER

158,40





60, chaussée Jules César
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

FACTURE - Magasin

N° de compte 03659
N° TVA
N° de document 31078039
Date du document 10/03/2016
Date d'échéance 10/03/2016

Livraison

Réf. client v536151

Vous avez été servi(e) par ODIE Cédric

Référence	Libellé	Qté	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
18 30 2 293 766	Silencieux M Performance	1	820,00	10,00	3	738,00
18 30 2 354 364	GAULON, Embout tuyau d'échappement chrome GAULON,	2	101,67	10,00	3	183,00

Horizon
Payé le
10 MARS 2016
CHEQUE
RDV 9430 1

Les Pièces ne sont ni reprises ni échangées, sauf erreur de notre part.

Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte 03659
N° de document 31078039
Date du document 10/03/2016
Date d'échéance 10/03/2016
Règlement Espèces/Carte bleue

Code	% TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	921,00	184,20

% Remise	0,00
Montant Remise	0,00
Montant Port	0,00
Montant H.T.	921,00
Montant T.V.A.	184,20

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points.
Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

TOTAL A PAYER 1 105,20

Page 1 / 1

TOTAL A PAYER 1 105,20



60, chaussée Jules César
95300 Pontoise
Tél : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

FACTURE

N° de compte 03659
N° TVA
N° de document 2 016/41 052 366
Date du document 18/03/2016
Date d'échéance 18/03/2016
Date d'ouverture OR

Votre conseiller service DA CUNHA Jean

Marque BMW

Modèle M235i N55

265

Immatriculation

N° de Série

WBA1M11070V536151

Kilométrage

4626

Date 1ère M.E.C. 03/07/2015

N° O.R.

459416

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
1 1899000	MONTAGE ECHAPPEMENT M * Montage échappement M Performance	12	9,75		3	117,00

- Pièce d' Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé

Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte 03659
N° de document 2 016/41 052 366
Date du document 18/03/2016
Date d'échéance 18/03/2016
Règlement Espèces/Carte bleue

Code	% TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	117,00	23,40

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points.
Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Montant H.T.

117,00

Montant T.V.A.

23,40

TOTAL A PAYER 140,40

Page 1 / 1

TOTAL A PAYER

140,40



15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

FACTURE

N° de compte 03659
N° TVA
N° de document 2020/41075626
Date du document 29/04/2020
Date d'échéance 29/04/2020
Date d'ouverture OR

Votre conseiller service ZONCA Bertrand

Marque **BMW** Immatriculation [REDACTED] Kilométrage 26775 N° O.R.
Modèle **M235i N55** N° de Série **WBA1M11070V536151** Date 1ère M.E.C. 24/06/2015 484407

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
1	Gamme standard					
0000105	Service prestations standard					
0000105	* Service prestations standard	2	10,75		3	21,50
2	Liquide de frein					
0000618	Service liquide de frein					
0000618	* Service liquide de frein	4	10,75		3	43,00
83 13 2 405 977	liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	1	10,42		3	10,42
3	contrôle batterie + recharge clim					
60	Forfait Recharge de climatisation R134	99,00	82,50		3	82,50
6450009	* Aspirer, mettre sous vide et remplir le climatiseur	10				
	Participation au traitement des déchets					0,42



- Pièce d' Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé

Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte 03659
N° de document 2020/41075626
Date du document 29/04/2020
Date d'échéance 29/04/2020
Règlement Espèces Virement de fonds

Code	% TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	157,84	31,57

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points. Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

Montant H.T. 157,84
Montant T.V.A. 31,57

TOTAL A PAYER 189,41

Page 1 / 1

TOTAL A PAYER 189,41

RÉPARATEUR AGRÉÉ BMW

Horizon SOA

15, rue Louis Delage
Cité de l'Automobile
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

Tél : 0134354747

Mail : saintouenlaumone@horizon.fr

Site web : www.horizon.fr

SAS au Capital de 5000000 Euros

Siret : 38263469900054 R.C.S Nanterre 382634699

TVA : FR95382634699 NAF : 4511Z

Horizon Saint-Ouen l'Aumône

15 rue Louis Delage
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

BMW Service

FACTURE Section Mécanique

N° de client : 536394
N° de facture : 2024/41109795
Date de facture* : 02/07/2024
Date d'échéance : 02/07/2024
Mode de règlement : Carte Bancaire
N° TVA intracomm. :
N° donneur d'ordre :

Adresse de livraison :

Marque / Version	N°Immat / V\N	Kilométrage / Date MEC	N° Ordre de réparation
BMW		40450	518482 58
BMW M235i 326 ch Cabriolet	WBA1M11070V536151	24/06/2015	

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Total HT (€)	TVA %	Total TTC (€)
-----------	-------------	-------	-----	---------------	----------	--------------	-------	---------------

Intervention	Pré-diagnostic constructeur							
0000105	Pré-diagnostic constructeur							
(TB) 0000105	(MO)Pré-diagnostic constructeur	VT	2	12,00		24,00	20,00	28,80
	Sous Total Intervention					24,00		28,80

Intervention	Liquide de frein							
0000618	Service liquide de frein							
(TB) 0000618	(MO)Service liquide de frein	VT	4	12,00		48,00	20,00	57,60
(PO)83 13 5 A82 511	Liquide frein DOT4, faible viscosité EU 1000ml		1	12,92		12,92	20,00	15,50
	Sous Total Intervention					60,92		73,10

Taxe écologique						0,31	20,00	0,37
-----------------	--	--	--	--	--	------	-------	------



CB

TP = Temps passé en VT (12 VT = 1 Heure)
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT = 1 Heure)
MO = Main d'œuvre

SE = Service
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d' Origine Constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire : T1 = Régime général : 12,00€ HT/VT - T2 = Régime optionnel : 12,00€ HT/VT - T3 = Haute technicité : 12,00€ HT/VT

Date du contrôle technique : 01/06/2019
Votre Conseiller Service : GROD Axel

*La date de facture est la date de fin d'exécution de la prestation

Coupon à joindre à votre règlement

Moyen de paiement : CB - ESP - VIR

N° de client : 536394
N° de facture : 2024/41109795
Date de facture : 02/07/2024
Date d'échéance : 02/07/2024
Mode de règlement : Carte Bancaire
Total TTC : 102,28

Taux TVA %	Mtt HT (€)	Mtt TVA (€)
20,00	85,23	17,05

Acompte	0,00
Net à payer TTC (€)	102,28



Service après-vente :
15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

Siège social :
107, bd de Verdun | 92400 Courbevoie
S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699

ORIGINAL Facture Section Mécanique
N° de client : 03659
N° de facture : 2022/41090699
Date de facture* : 19/04/2022
Date d'échéance : 19/04/2022
Mode de règlement : Espèces Virement de fonds
N° TVA intracomm. :
Date d'ouverture OR : 19/04/2022 66

Donneur d'ordre : [REDACTED]

Marque / Modèle	N°Immat / VIN	Kilométrage / Date MEC	N° Ordre de réparation
BMW	[REDACTED]	35211	499375
SERIE 1	WBA1M11070V536151	24/06/2015	

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Code TVA	Total HT (€)
Gamme standard							
0000105	Service prestations standard						
(TB) 0000105	Service prestations standard	VT	2	11,25	30,00	3	15,74
Sous Total Intervention							15,74
Liquide de frein							
0000618	Service liquide de frein						
(TB) 0000618	Service liquide de frein	VT	4	11,25	30,00	3	31,48
(PO) 83 13 2 405 977	liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	Pièce	1	10,42	30,00	3	7,29
Sous Total Intervention							38,77
Contrôler les ressorts à gaz de capot avant							
Sous Total Intervention							0,00



TP = Temps passé exprimé en heure
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT = 1 Heure)

SE = Service
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d'Origine Constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION

verin capot pas en stock, à remplacer

Date du contrôle technique 01/06/2019

Coupon à joindre à votre règlement

N° de client : 03659
N° de facture : 2022/41090699
Date de facture* : 19/04/2022
Date d'échéance : 19/04/2022
Mode de règlement : Espèces Virement de fo
Total T.T.C 65,41

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.
Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points.
Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

Votre Conseiller Service ZONCA Bertrand

Code TVA	Taux TVA %	Mtt H.T (€)	Mtt TVA (€)
3	20,00	54,51	10,90

Acompte 0,00
Net à payer TTC (€) 65,41

*La date de facture est la date de fin d'exécution de la prestation