



N° d'imprimé : F067617934

**PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

21/11/2025

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

25294077

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S091F039**

(9) RAISON SOCIALE :

BRETEIGNY AUTO CONTROLE

(3) COORDONNÉES :

11 RUE DU MORVAN  
ZAC DE MAISON NEUVE  
91220 BRETEIGNY SUR ORGE  
01.60.84.95.77

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGREMENT : **091F1412**

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays      Date d'immatriculation      Date de 1ère mise en circulation

HD-424-SH (F)      26-05-2025      21-05-2015

Marque

Désignation commerciale

VOLKSWAGEN

GOLF

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

WVWZZAUZFW338815

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10VWGVPE49W591

ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

78881

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---------|-----|----|-----|-----|----|-----|
|---------|-----|----|-----|-----|----|-----|

Ripage (-8 à + 8 m/km)      +0.0m/km

Dissymétrie suspension (<=30%)      5%      7%

Forces verticales      929daN      614daN

**Frein de service**

Forces de freinage      271daN      282daN      176daN      180daN

Déséquilibre (<20%)      4%      3%

Force de freinage (efficacité) 271daN      282daN      176daN      180daN

Taux d'efficacité (>=58%)      58%

Frein de stationnement      Taux d'efficacité (>=18%)      21%

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti (<=0.3%) 0.11% CO Accéléré (<=0.2%) 0.03% Lambda (0.97 à 1.03) 1.026

Feux croisement (-2.5% à -0.5%)      G: -0.5%      D: -1.1%

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)      G: -2.4%      D: -2.1%

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

## GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH

Durch die DAKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.

Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Kai Ferdinand  
Kunstanger 12  
39218 Schönebeck (Elbe)

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU  
-Kfz Prüfziffer: ew471Pg&

## Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Nr. DKFJ00337

Seite 1/1

|                             |                          |                       |                                  |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| (1) FIN                     | <b>WVWZZZAUZFW338815</b> | (2) Amtl. Kennzeichen | <b>D SLK DC 711</b>              |
| (3) Prüfdatum               | 26.06.2024 (10:24)       | (3) Prüfort           | Schönebeck (Elbe) 001291/4051-00 |
| (4) Stand Wegstreckenzähler | 65.427 km                | Erstzulassung         | 21.05.2015                       |
| (5) Fahrzeug-Klasse         | M1/AC                    | Zulässige Gesamtmasse | 1.880 kg                         |
| Hersteller (HSN)            | VOLKSWAGEN-VW (0603)     | Letzte HU             | 07.2022                          |
| Typ (TSN-VVS)               | AU (BKM-00077)           | FSD.HU21 Version      | 4.25                             |

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

| Bremswirkprüfung | (Messwerte in daN) | F(B) links | rechts | Abw. [%] | Druck [bar] | Σ F(B) Ist/Min | Anteil Ist /Min [%] |
|------------------|--------------------|------------|--------|----------|-------------|----------------|---------------------|
| Betriebsbremse   | Achse 1            | 345        | 327    | 5,2      | 38,2        | 672/407        | 81,0 /57,0          |
|                  | Achse 2            | 154        | 131    | 14,9     | 69,2        | 285/246        | 18,9 /18,0          |
| Feststellbremse  | Achse 2            | 122        | 122    | 0,0      |             | Z(FBA) 12,9%   | FBA Blockiert       |

(7) Ergebnis **Prüfplakette**  
**Ohne festgestellte Mängel** **Zugeteilt**

(8) Fälligkeit der nächsten  
HU **06.2026**

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems  
vom 26.06.2024, Kontrollnummer: ST-2-10-0060-63

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH  
Dipl.-Ing. (FH) Torsten Kontzog, Pl-Nr. 01291001  
**Kfz-Ingenieurbüro Kontzog**  
Asternweg 13 • 39291 Möckern • Tel.: 039221919327



## Rechnung Nr. UB-DKFJ00337

§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (beigestellte UMA)\*

**Gesamtbetrag\*\***

enthaltene 19 % MwSt.

\*) Inkl. aml. Gebühr für Systemdaten - Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO.

\*\*) Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinbart.

Rechnungsdatum 26.06.2024

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Netto            | Brutto           |
| 81,51 EUR        | 97,00 EUR        |
| <b>81,51 EUR</b> | <b>97,00 EUR</b> |
|                  | 15,49 EUR        |



11.09.2024

TY73997

WVWZZZAUZFW338815

0603/BKM000772

## Fahrzeugdetails

Volkswagen Golf VII

| lfd. Nr. | Abtg.                          | Dienstleistung      | Voranschlag [EUR] | Stelle des Schadens | Beschreibung  | Kommentar |
|----------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|-----------|
| 1        | Autohero Ketzin                | Reparieren          | 3.58              | Batterie            | Laden.. Steht auf dem Display   |           |
| 2        | Autohero Ketzin                | Außeneinigung       | 15.43             |                     |   |           |
| 3        | Autohero Ketzin                | Innenreinigung Foto | 20.9              |                     |   |           |
| 4        | Autohero Ketzin                | Außeneinigung Foto  | 6.48              |                     |   |           |
| 5        | Ketzin Autohero Smart Repa AND |                     |                   | 0 Stoßstange hinten | Detected by CAT device K.K: in anderer Dienstleistung enthalten / gesamtes Fahrzeug polieren // |           |
| 6        | Ketzin Autohero Smart Repa AND |                     |                   | 0 Tür hinten links  | Detected by CAT device K.K: in anderer Dienstleistung enthalten / gesamtes Fahrzeug polieren // |           |
| 7        | Ketzin Autohero Smart Repa AND |                     |                   | 0 Stoßstange vorne  | Detected by CAT device K.K: in anderer Dienstleistung enthalten / gesamtes Fahrzeug polieren // |           |
| 8        | Ketzin Autohero Smart Repa POL |                     | 76.6              |                     | Polieren Sie die sichtbaren Stellen. Das Auto hat Mikro-Scresses und Lackreflexe                |           |
| 9        | Ketzin Autohero Smart Repa AND |                     |                   | 0 Tür vorne rechts  | Detected by CAT device K.K: in anderer Dienstleistung enthalten / gesamtes Fahrzeug polieren // |           |
| 10       | Ketzin Autohero Smart Repa AND |                     |                   | 0 Tür hinten rechts | Detected by CAT device K.K: in anderer Dienstleistung enthalten / gesamtes Fahrzeug polieren // |           |

# Service-Nachweis 1

|  |  |   |
|--|--|---|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   |  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service<br><input checked="" type="checkbox"/> Inspektion<br><input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel<br><input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang<br><input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet<br><input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage<br><input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung<br><input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung<br><input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br><small>(auch auf dem Auftrag vermerken)</small> |  | <input type="checkbox"/> AdBlue®<br><input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit<br><input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter<br><input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF<br><input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl<br><input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen<br><input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz<br><input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)<br><input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz<br><input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen<br><input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen<br><input type="checkbox"/> ..... |
| Service durchgeführt am: <i>16.05.17</i>   |  |   |
| bei km-Stand: <i>15224</i>   |  |   |
| Rechnungsnummer:<br><b>Rothenseer Autohaus GmbH</b><br><small>Service durchgeführt von:</small><br><b>Volkswagen Partner</b>   |  | <b>Rothenseer Autohaus GmbH</b><br><small>long life Mobilitätsgarantie:</small><br><b>Volkswagen Partner</b><br>August-Bebel-Damm 48<br>39126 Magdeburg<br>Telefon (0391) 50 90 30<br>Telefax (0391) 50 90 333<br>info@roh-ah.de<br>Betriebsnummer: 79707<br>Stempel des Volkswagen Partners  |

## Ihre nächsten Service-Termine

| Service-Ereignis   | Zusatzarbeiten  |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... | <i>W.L. Yspa / All-service</i><br>am (Datum): <i>05/2018</i><br>oder<br>bei (km-Stand): ..... |

## Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Motorölwechsel

mit erweitertem Inspektionsumfang

LongLife Motoröl verwendet

Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage

Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung

Reparaturempfehlung


Kundenwunsch  
(auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 8.5.18

bei km-Stand: 21740

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: Hdi.-Nr.  
77186



Autodienst Schönebeck  
GmbH  
Am Stremmgraben 5  
Tel. 7833 • Fax 783 444

Stempel des Autodienst Schönebeck

Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:

AdBlue®

Bremsflüssigkeit

Dieselkraftstofffilter

Getriebeöl: DSG®, ATF

Haldexkupplung: Öl

Keilrippenriemen

Luftfiltereinsatz

Reifenfüllflasche (Dichtmittel)


Staub- und Pollenfiltereinsatz

Zahnriemen

Zündkerzen

.....

LongLife Mobilitätsgarantie!  
Hdi-Nr. 77186



Autodienst Schönebeck  
GmbH  
Am Stremmgraben 5  
Tel. 7833 • Fax 783 444  
39218 Schönebeck  
Stempel des Volkswagen Partners

### Ihre nächsten Service-Termine

#### Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): 05/2019

oder

bei (km-Stand): 51000

#### Zusatzarbeiten

JK 20.0.00

am (Datum): 05/19

oder

bei (km-Stand): 51000

### Service-Nachweis 3

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>Ja / Nein. Durchgeführt wurde:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Inspektion</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br/>(auch auf dem Auftrag vermerken)</p> |  | <p>Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:</p> <p><input type="checkbox"/> AdBlue®</p> <p><input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter</p> <p><input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF</p> <p><input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl</p> <p><input type="checkbox"/> Keilrippenriemen</p> <p><input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz</p> <p><input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz</p> <p><input type="checkbox"/> Zahnriemen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> |  |
| <p>Service durchgeführt am: <i>10.5.19</i></p> <p>bei km-Stand: <i>31123</i></p> <p>Rechnungsnummer: <i>AT 52078</i></p>  |  | <p>Service durchgeführt von:</p> <p><b>Autohaus Manfred Engelmann OHG</b><br/>Volkswagen Partner</p> <p>Freie Straße 2-5<br/>39112 Magdeburg<br/>Telefon +49 391 62588-0<br/>Telefax +49 391 62588-29</p> <p>Stempel <i>Autohaus Engelmann</i><br/>Betriebsnummer 124 77364</p>  | <p><b>Autohaus Manfred Engelmann OHG</b><br/>LongLife Mobilitätsgarantie:<br/>Volkswagen Partner</p> <p>Freie Straße 2-5<br/>39112 Magdeburg<br/>Telefon +49 391 62588-0<br/>Telefax +49 391 62588-29<br/>mail@autohaus-engelmann.de<br/>Betriebsnummer 124 77364 Partners</p> |
| <p>Ihre nächsten Service-Termine</p> <p>Service-Ereignis</p> <p><input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br/>oder<br/>am (Datum): <i>05/2020</i></p> <p>oder<br/>bei (km-Stand): <i>61000</i></p>  |  | <p>Zusatzarbeiten</p> <p><i>Jug. o. Öl + Bremsfl.</i><br/>am (Datum): <i>05/2020</i></p> <p>oder<br/>bei (km-Stand): <i>61000</i></p>  |  |

## Service-Nachweis 4

|   |  |
|---|--|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit  |
| <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter  |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF   |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl  |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen  |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz   |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)   |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am:  | 20.04.2020   |
| bei km-Stand:   | 38863  |
| Rechnungsnummer:  | AT 61608   |
| Service durchgeführt von:<br><b>Autohaus<br/>Manfred Engelmann OHG<br/>Volkswagen Partner</b><br>Freie Straße 2-5<br>39112 Magdeburg<br>Telefon +49 391 62588-0<br>Telefax +49 391 62588-29<br>Stempel des Fachbetriebs<br>mail@autohaus-engelmann.de | LongLife Mobilitätsgarantie:<br><b>Autohaus<br/>Manfred Engelmann OHG<br/>Volkswagen Partner</b><br>Freie Straße 2-5<br>39112 Magdeburg<br>Telefon +49 391 62588-0<br>Telefax +49 391 62588-29<br>mail@autohaus-engelmann.de<br>Betriebsnummer 124 77364 |
| Betriebsnummer 124 77364  |  |
| Ihre nächsten Service-Termine   |  |
| Service-Ereignis  | Zusatzarbeiten   |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): .....  | <i>Inspe. + Öl</i><br>am (Datum): 05/21<br>oder<br>bei (km-Stand): 61122   |

## Service-Nachweis 5

|  |  |   |
|--|--|---|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   |  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:  |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken) |  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®<br><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zahnriemen<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zündkerzen<br><input type="checkbox"/> .....<br><input type="checkbox"/> ..... |
| Service durchgeführt am: <i>16.9.21</i>  |  |   |
| bei km-Stand: <i>45144</i>   |  |   |
| Rechnungsnummer: <i>#4914</i>  |  |   |
| Service durchgeführt von:<br><b>Rothenseer Autohaus GmbH</b><br><b>Volkswagen Partner</b><br>August-Bebel-Damm 48<br>39126 Magdeburg<br>Telefon (0391) 50 90 30<br>Telefax (0391) 50 90 333<br>info@roh-ah.de<br>Stempel des Fachbetriebs<br>Betriebsnummer: 79707   |  | <b>Rothenseer Autohaus GmbH</b><br><b>Volkswagen Partner</b><br>August-Bebel-Damm 48<br>39126 Magdeburg<br>Telefon (0391) 50 90 30<br>Telefax (0391) 50 90 333<br>info@roh-ah.de<br>Stempel des Volkswagen Partners   |

### Ihre nächsten Service-Termine

| Service-Ereignis  | Zusatzarbeiten  |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): <i>cau</i><br>oder<br>bei (km-Stand): <i>45144</i> | .....<br>am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... |

## Service-Nachweis 6

| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion  | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang   | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl  |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)  |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am: 7.4.22  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen  |
| bei km-Stand: 50953  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen  |
| Rechnungsnummer: 5385  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....  |
| Service durchgeführt von:<br><b>Rothenseer Autohaus GmbH</b><br><b>Volkswagen Partner</b><br>August-Bebel-Damm 48<br>39126 Magdeburg<br>Telefon (0391) 50 90 30<br>Telefax (0391) 50 90 333<br>info@roh-ah.de<br>Stempel des Fachbetriebs<br>Betriebsnummer: 79707 | LongLife Mobilitätsgarantie:<br><b>Rothenseer Autohaus GmbH</b><br><b>Volkswagen Partner</b><br>August-Bebel-Damm 48<br>39126 Magdeburg<br>Telefon (0391) 50 90 30<br>Telefax (0391) 50 90 333<br>info@roh-ah.de<br>Stempel des Volkswagen Partners<br>Betriebsnummer: 79707 |

### Ihre nächsten Service-Termine

| Service-Ereignis  | Zusatzarbeiten                                     |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): 04.12.2023 | .....  |
| oder<br>bei (km-Stand): 80000   | am (Datum): .....<br>oder<br>bei (km-Stand): ..... |

## Service-Nachweis 7

|   |  |
|---|--|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:  | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service                                  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                                    |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter                              |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang                  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF                               |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet                         | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl                                  |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung               | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz                                   |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung                                | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)                     |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz                      |
| Service durchgeführt am: 8.4.23   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen  |
| bei km-Stand: 55905   | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen   |
| Rechnungsnummer: 170013193  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> .....   |
| Service durchgeführt von:<br><b>Voets Autozentrum Magdeburg Nord</b><br><b>Volkswagen Partner</b>               | <b>LongLife Mobilitätsgarantie:</b><br><b>Voets Autozentrum Magdeburg Nord GmbH</b><br><b>Volkswagen Partner</b> |
| Betriebsnummer: 79707<br>August-Bebel-Damm 48<br>39126 Magdeburg  | Betriebsnummer: 79707<br>August-Bebel-Damm 48<br>39126 Magdeburg   |
|   | Tel.: 0391 509030<br>Fax: 0391 509033  |
| E-Mail: mail@voets-magdeburg.de   | Tel.: 0391 509030<br>Fax: 0391 509033<br>E-Mail: mail@voets-magdeburg.de   |
| Stempel des Fachbetriebs  | Stempel des Volkswagen Partners  |

### Ihre nächsten Service-Termine

|  |   |
|--|---|
| Service-Ereignis   | Zusatzarbeiten  |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige<br>oder<br>am (Datum): 4/2024 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit<br>am (Datum): 04/12/2024 |
| oder<br>bei (km-Stand): 85 000   | <input type="checkbox"/> oder<br>bei (km-Stand): .....  |

# Service-Nachweis 8

|  |  |
|--|--|
| Ja / Nein. Durchgeführt wurde:   | Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:   |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion  | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit                |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter          |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF           |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet  | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl              |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen                |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz               |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch<br>(auch auf dem Auftrag vermerken)  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz  |
| Service durchgeführt am: 27.3.24   | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen                      |
| bei km-Stand: 61020  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen                      |
| Rechnungsnummer: 658785  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> .....                           |
| Service durchgeführt von:  | LongLife Mobilitätsgarantie:   |
| <b>ATO SERVICE GEORGAS GmbH</b><br>Meisterbetrieb<br>Bremsgraben 12, 39218 Schonnebeck<br>03928 / 84 24 46 und 72 82 41<br>03928 / 72 02 86<br>ato.service@autohandel-georgas.de | Stempel des Volkswagen Partners  |

## Ihre nächsten Service-Termine

### Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): ..... *S.A.*

oder

bei (km-Stand): .....

### Zusatzarbeiten

.....

am (Datum): .....

oder

bei (km-Stand): .....

## VOLKSWAGEN Golf



Généré le 25/11/2025

WVWZZZAUZFW338815

Carburant: Essence

Type de transmission: Automatique

Scanne pour obtenir le rapport complet



## Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

## Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 78 881 km.

## Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

## Dommage

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

## Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

## Émissions

✓ Aucun problème détecté

Émission de CO<sub>2</sub> basse : 149 g/km.

+36

## Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**

## Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."



## Bonne nouvelle

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

## Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme taxi



Transport ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de transport



Location ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de location



Police ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de police



Véhicule de démonstration ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de démonstration.



Véhicule d'auto-école ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule école

## Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.

### Bonne nouvelle

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

### Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **8 pays** :  +2

### Voici ce que nous avons vérifié :

 **Est-il actuellement recherché pour vol ?** ✓ Aucun enregistrement trouvé

 **A-t-il été volé par le passé ?** ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

### Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**


 Slovénie  Roumanie  Slovaquie  Tchéquie  Italie  Hongrie  Canada  Danemark

## Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.

### Résumé

- Dernier kilométrage connu : 78 881km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 111 667 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés



## Relevés du compteur kilométrique

05/2015 13 km

11/2025 78 881 km

## Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



### Avis de carVertical

Ce véhicule a été importé d'un autre pays. Cela signifie qu'il peut avoir été vendu en raison de dommages, avoir des caractéristiques différentes ou un historique qui n'est pas documenté localement. Vérifier son passé dans le pays d'origine peut te donner une meilleure idée de la situation.

## Juridique

A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?  Aucun enregistrement trouvé  Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

Épave  Aucun enregistrement trouvé  Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Importé  Enregistrement trouvé Information découverte le 05/2025 Importé en France

## Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?



### Bonne nouvelle

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

# Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.

## Bonne nouvelle

La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

## Valeur sur le marché

Nous avons vérifié à combien se sont vendus récemment des véhicules similaires et calculé un prix moyen pour ce modèle et cette année.

### Résumé

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 14 980 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

## Valeur d'une VOLKSWAGEN Golf sur le marché aujourd'hui

Nous avons analysé les prix récents pour ce modèle et cette année, en nous basant sur les ventes réalisées dans ton pays au cours des 6 derniers mois. Cela te donne une idée du prix auquel se vendent des véhicules similaires, de quoi t'aider à prendre une décision plus éclairée. Garde à l'esprit que les prix peuvent varier selon l'état, le kilométrage et les équipements du véhicule.

### Prix le plus bas

13 482 €

### Prix moyen

14 980 €

### Prix le plus haut

16 478 €

## Émissions

Nous avons analysé combien de CO<sub>2</sub> ce modèle de voiture émet généralement, ainsi que les taxes ou frais susceptibles de s'appliquer en conséquence.



### Avis de carVertical

Les émissions de ce véhicule sont dans la moyenne. Il sera sans doute soumis aux taxes standard sur les émissions.

## Émissions de CO<sub>2</sub>

Émission de Co<sub>2</sub> g/km

Émissions CO2 de ton véhicule **149 g/km** Classe **C**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

## Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

## Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.

### Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

## Identification et spécifications techniques

|  |                                     |   |  |   |   |
|--|-------------------------------------|---|--|---|---|
|    | Marque<br><b>VOLKSWAGEN</b>         |    | Modèle<br><b>Golf</b>                        |    | Type de carrosserie<br><b>Hayon</b>                 |
|   | Année du modèle<br><b>2015</b>      |   | Cylindrée moteur<br><b>2l</b>                |   | Puissance moteur<br><b>169 kW (227 ch / 230 PS)</b> |
|  | Type de carburant<br><b>Essence</b> |  | Type de transmission<br><b>Automatique</b>   |  | Type de conduite<br><b>Traction</b>                 |
|  | Nombre de portes<br><b>4</b>        |  | Position du volant<br><b>Volant à gauche</b> |  | Marché du modèle<br><b>EU</b>                       |
|  | Génération<br><b>VII</b>            |  | Catégorie<br><b>M1</b>                       |  | Homologation<br><b>e1*2007/46*0623*14</b>           |

## Équipement

D'origine, sortie d'usine

### 0A2 4 DOORS

 4 portes équipées

### 0AE FRONT STABILIZER

 Stabilisateur avant inclus

### 0B1 WHEELBASE

 Empattement

### 0BG REAR STABILIZER

 Stabilisateur arrière

### 0ES INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION

DQ250 -- VEHICLE COMPONENTS --

 Différenciation de l'installation de la transmission DQ250 -- composants du véhicule --

### 0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE

 Séquence de fabrication conforme à la norme

**OK0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM**

⊕ Aucun système d'entraînement alternatif n'est installé

**ONH NAMEPLATE SET "GTI"**

⊕ Jeu de plaques d'identification pour la Golf GTI

**OTD FLOOR MATS IN FRONT AND REAR**

⊕ Tapis de sol avant et arrière

**OY1 STANDARD CLIMATIC ZONES**

⊕ Zones climatiques standard configurées

**1A5 FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE**

⊕ Système de carburant pour moteur SI

**1D0 WITHOUT TRAILER HITCH**

⊕ Sans crochet de remorque

**1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1**

PASSENGER VEHICLE

⊕ Plaque d'identification spéciale pour le véhicule de tourisme EC M1

**1KJ DISK BRAKES IN REAR**

⊕ Freins à disque arrière

**1N7 DYNAMIC STEERING**

⊕ Système de direction dynamique inclus

**1PE WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION**

(UNLOCKABLE)

⊕ Boulons de roue avec protection antivol

**1S1 TOOL KIT AND JACK**

⊕ Kit d'outils et cric

**1T3 FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE**

⊕ Trousse de premiers secours avec triangle de signalisation

**1W2 GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM**

⊕ Système de refroidissement de la boîte à gants

**ON4 4-LINK REAR SUSPENSION**

⊕ Suspension arrière à 4 bras

**OP1 REAR SIDE EXHAUST TAILPIPE**

⊕ Installation de la sortie d'échappement arrière

**OVC INFORMATION KIT IN GERMAN**

⊕ Kit d'information en langue allemande

**OYE WEIGHT RANGE 5 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST**

⊕ Gamme de poids 5 avec contrôle de l'installation uniquement

**1AZ ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)**

⊕ Contrôle électronique de stabilité

**1E1 ACTIVATED CARBON CANISTER**

⊕ Réservoir de charbon actif

**1G9 SPACE-SAVING SPARE WHEEL FOR TEMPORARY USE, RADIAL TIRE (5-HOLE)**

⊕ Roue de secours peu encombrante à usage temporaire, pneu radial (5 trous)

**1LJ DISK BRAKES IN FRONT**

⊕ Freins à disque à l'avant

**1NL TRIMS FOR ALLOY WHEELS**

⊕ Jantes en alliage incluses

**1Q2 MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL, 36 Hz**

⊕ Amortisseur de masse pour le volant à une fréquence de 36 Hz

**1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD**

⊕ Protection supplémentaire du dessous de caisse avant non incluse

**1U8 WITHOUT FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKREST**

⊕ Pas de table pliante sur le dossier du siège avant

**1X0 FRONT WHEEL DRIVE**

⊕ Configuration de la traction avant

**1Y2 FRONT DIFFERENTIAL LOCK**

⊕ Blocage du différentiel avant

**20A WITHOUT ELECTRIC MOTOR ( HYBRID )**

⊕ Pas de moteur électrique (hybride) installé

**2FW LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING****WHEEL W/ TIPTRONIC**

⊕ Volant sport gainé de cuir avec palettes de changement de vitesse

**2H4 DRIVING PROFILE SELECTION AND HYDRAULIC DAMPER****CONTROL**

⊕ Sélection du profil de conduite et contrôle des amortisseurs hydrauliques pour une expérience de conduite personnalisable.

**2KW LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH**

⊕ Étiquettes/plaques en allemand, français et néerlandais

**2V5 FRESH AIR INTAKE SYSTEM WITH COMBINATIONFILTER**

⊕ Système d'admission d'air frais avec filtre combiné

**3C7 3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT**

⊕ Ceinture de sécurité à 3 points pour le siège arrière central

**3D4 CENTER CONSOLE**

⊕ Console centrale pour le rangement

**3GN VARIABLE CARGO AREA**

⊕ Conception variable de l'espace de chargement

**3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS**

⊕ Réglage manuel de la hauteur des sièges avant

**3NU REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST**

⊕ Banquette arrière non fractionnée avec dossier rabattable en deux parties et accoudoir central

**3S0 WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK**

⊕ Pas de barres de toit ni de porte-bagages

**3U1 FOLDING TRUNK COVER**

⊕ Couvercle de coffre rabattable

**1Z0 INITIAL STANDARD FUEL FILLING**

⊕ Standard Remplissage initial de carburant

**2A0 WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT**

⊕ Aucun équipement de livraison supplémentaire n'est inclus

**2G7 FILLER NECK MODULE 1 WITH INSERT**

⊕ Module de remplissage du col 1 avec insert

**2JG BODY-COLORED BUMPERS**

⊕ Pare-chocs couleur carrosserie

**2UJ CONTROLLED CHASSIS SPORTS VERSION**

⊕ Version sportive à châssis contrôlé

**3B4 CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX**

⊕ Ancre de siège enfant pour système de siège enfant ISOFIX

**3CA WITHOUT PARTITION**

⊕ Sans cloison

**3FB SPOILER ROOF**

⊕ Becquet de toit

**3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS**

⊕ Pas de déverrouillage du dossier pour les sièges avant

**3M0 WITHOUT SPECIAL MEASURES**

⊕ Sans mesures particulières

**3QT 3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT**

⊕ Ceintures de sécurité avant à 3 points avec prétensionneur et réglage en hauteur

**3T2 THREE REAR HEAD RESTRAINTS**

⊕ Appuie-tête arrière - trois inclus

**3ZB 3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL**

⊕ Ceintures de sécurité à 3 points pour l'arrière extérieur

**4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED**

Chauffage des sièges avant à commande séparée

**4F2 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY"**

Système d'entrée sans clé pour un accès pratique.

**4KF SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED**

Vitres latérales teintées foncées à isolation thermique

**4P0 REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 1**

Module de panneau de plancher arrière de type 1 inclus.

**4U5 LUGGAGE POCKETS ON BACKREST**

Pochettes à bagages sur le dossier

**4X4 SIDE AIRBAG IN FRONT AND REAR WITH CURTAIN AIRBAG**

Airbags latéraux à l'avant et à l'arrière avec airbag rideau pour la sécurité

**5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES**

Aucune mesure corporelle particulière n'est appliquée

**5J4 BODY-COLORED REAR SPOILER**

Le becquet arrière est de la couleur de la carrosserie.

**5MR DECORATIVE INSERTS**

Ajoute des inserts décoratifs pour une touche d'élégance

**5SL LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL**

Rétroviseur extérieur gauche : Asphérique

**5ZF FRONT HEAD RESTRAINTS**

Appuie-tête avant inclus

**4AF DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM AND WOVEN FABRIC**

Panneau de garniture de porte et de côté en mousse et tissu

**4GW HEAT INSULATING WINDSHIELD**

Pare-brise isolant

**4L6 BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING**

Rétroviseur intérieur anti-effraction, à atténuation automatique

**4R4 POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION AND CIRCUIT BREAKER**

Vitres électriques avec commande confort et disjoncteur

**4UP DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION**

Airbags conducteur et passager avant avec airbag genoux et fonction de désactivation

**4ZE BLACK MOLDINGS**

Moulures noires

**5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ**

Fréquence porteuse 433,92 MHz-434,42 MHz

**5K7 TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES**

Film de protection pour le transport avec mesures supplémentaires

**5RQ RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX**

Rétroviseur extérieur droit, convexe

**5XI SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, AIRBAG LABEL ON SUN VISOR**

Pare-soleil avec miroir, éclairé, étiquette airbag sur le pare-soleil

**6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER**

Sans extincteur

**6E3 CENTER ARMREST IN FRONT**

Installation de l'accoudoir central avant

**6K3 FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS****EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "LOW"**

Alerte de collision avant avec freinage d'urgence autonome, pour le régulateur de vitesse adaptatif "low".

**6NW UNSPLIT MOLDED HEADLINER**

Doublure moulée non fendue dans l'habitacle

**6PB WITHOUT HAND BRAKE LEVER HANDLE**

Pas de poignée de frein à main

**6T1 INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL**

Éclairage intérieur au niveau des pieds

**6XQ EXTERIOR MIRRORS: WITH MEMORY FEATURE, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED**

Rétroviseurs extérieurs à mémoire et rabattables électriquement

**7AS ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, INTERIOR MONITORING, BACKUP HORN, AND TOWING PROTECTION**

Système d'alarme antivol avec surveillance intérieure, avertisseur sonore de recul et protection contre le remorquage

**7E0 WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER**

Sans accumulateur de chaleur/chauffage auxiliaire

**7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM**

Système de contrôle direct de la pression des pneus

**7LG VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -5GO-**

Différenciation des classes de véhicules

**7N3 COMFORT OVERHEAD STORAGE COMPARTMENT**

Compartiment de rangement confortable au plafond inclus

**6FF BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND****VARIOUS ADD-ON PARTS**

Boîtiers de rétroviseurs extérieurs et pièces complémentaires de couleur carrosserie

**6KD RADIATOR GRILLE**

Grille de radiateur incluse

**6P0 WITHOUT REAR LICENSE PLATE CARRIER**

Pas de support de plaque d'immatriculation arrière inclus

**6Q6 ALUMINUM GEARSHIFT KNOB/HANDLE**

Pommeau de levier de vitesse en aluminium

**6W1 FRONT LICENSE PLATE CARRIER (LARGE)**

Front license plate carrier (large)

**77G DATA STORAGE DEVICE FOR EU, INTEGRATED**

Dispositif de stockage de données intégré pour répondre aux exigences de l'UE

**7B2 12-VOLT SOCKET IN LUGGAGE BOOT**

Prise 12 volts dans le coffre à bagages

**7ES ADDITIONAL SNOW TIRES**

Jeu supplémentaire de pneus neige pour une traction et une sécurité accrues dans les conditions hivernales

**7L6 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING**

Système Start/Stop avec freinage par récupération

**7MM EMISSION STANDARD EU6 PLUS**

Norme d'émission EU6 plus

**7P4 MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS**

Soutien lombaire à réglage manuel pour les sièges avant

**7UG NAVIGATION SYSTEM - HIGH**

Installation d'un système de navigation de haut niveau

**7X5 PARK ASSIST**

Fonction d'assistance au stationnement pour aider à se garer

**8G3 ADVANCED HIGH-BEAM CONTROL**

Système avancé de contrôle des feux de route

**8IP GAS-DISCHARGE HEADLAMPS WITH VARIABLE LIGHT DISTRIBUTION**

Projecteurs à décharge avec répartition variable de la lumière

**8M1 REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL**

Système d'essuie-glace et de lave-glace arrière avec commande intermittente

**8Q5 HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT, AUTOMATIC/DYNAMIC, WITH CORNERING LIGHT (AFS 1)**

Réglage de la portée des phares, automatique/dynamique, avec éclairage d'angle (AFS 1)

**8SK LED TAIL LAMP ASSEMBLY**

Feu arrière à LED

**8TB REAR FOG LAMP**

Feu de brouillard arrière

**8WB FRONT FOG LAMPS**

Feux de brouillard avant

**8Y1 TWO-TONE HORN**

Klaxon à deux tons inclus

**8ZH ANTENNA FOR AM/FM RECEPTION, "DIVERSITY"**

Antenne pour la réception AM/FM

**7W1 WITH EXTENDED SAFETY SYSTEM (PROACTIVE****PASSENGER PROTECTION SYSTEM)**

Système de sécurité étendu inclus pour une protection proactive des passagers

**7Y9 BLIND SPOT MONITOR AND LANE KEEPING SYSTEM**

Moniteur d'angle mort et système de maintien de la trajectoire installés

**8GV ALTERNATOR 180 A**

Alternateur à haut rendement d'une capacité de 180 A

**8K3 SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH AUTOMATIC HEADLAMP ACTIVATION AND COMING HOME FEATURE**

Feux de jour séparés avec allumage automatique des phares et fonction de retour à la maison

**8N6 WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR**

Commande d'essuie-glace avec capteur de lumière/pluie

**8S6 2 READING LIGHTS IN FRONT**

Lampes de lecture à l'avant

**8T8 ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER**

Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse

**8W1 WASHER FLUID LEVEL INDICATOR**

Indicateur de niveau de liquide lave-glace

**8X1 HEADLAMP WASHER SYSTEM**

Système de lavage des phares

**8Z5 NOT HOT COUNTRY**

Non configuré pour des conditions climatiques chaudes

**9AK CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE**

Climatronic avec contrôle de la pression d'impact et sans CFC

**9D0 WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO****INSTALLATION**

⊕ Pas de préparation pour l'installation d'une radio bidirectionnelle

**9JB SMOKER'S PACKAGE, ASHTRAY IN FRONT AND REAR**

⊕ Paquet fumeur

**9P3 BELT CONTROL, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE**

⊕ Commande électrique de la ceinture à boucle

**9T1 HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT**

⊕ Buses de lavage chauffées à l'avant

**9U1 BRAKE PAD WEAR INDICATOR**

⊕ Indicateur d'usure des plaquettes de frein

**9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V**

⊕ Tension de fonctionnement standard 12 V

**A8H TOP SPORTS EQUIPMENT**

⊕ Équipement sportif de pointe

**B01 TYPE APPROVAL COUNTRY GERMANY**

⊕ Homologation pour l'Allemagne

**C14 OPERATING PERMIT, ALTERATION**

⊕ Permis d'exploitation pour la réalisation de travaux de transformation

**D80 4-CYLINDER SI ENGINE 2.0 L/169 KW (16V) TURBO FSI, HOMOGENEOUS BASE ENGINE IS TA2/TP6/TW6/T3Q**

⊕ Moteur 4 cylindres 2.0L turbo FSI avec une puissance de 169 kW. Le moteur de base est compatible avec les modèles TA2, TP6, TW6 et T3Q.

**EA0 WITHOUT FOLLOW-ON WARRANTY**

⊕ Aucune garantie subséquente n'est incluse

**9F0 WITHOUT SOUND COMBINATION FOR ROTATING****EMERGENCY LIGHT AND RADIO ANTENNA PREPARATION**

⊕ Pas de combinaison sonore pour la préparation du feu de détresse rotatif et de l'antenne radio

**9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER**

⊕ Pas de chauffage auxiliaire/chauffage de parking à combustible installé

**9S6 MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER "COLOUR"**

⊕ Écran multifonction/ordinateur de bord "couleur

**9TC ADDITIONAL REFLECTORS (DOOR AREA)**

⊕ Réflecteurs supplémentaires dans la zone de la porte

**9VH DIGITAL SOUND PACKAGE AND SUBWOOFER**

⊕ Système audio numérique amélioré avec caisson de basse

**9ZK TELEPHONY (RSAP)**

⊕ Système de téléphonie qui permet de communiquer en mains libres via le système audio du véhicule en utilisant la technologie RSAP (Remote SIM Access Profile).

**AV1 DRIVING ON THE RIGHT**

⊕ Conçu pour conduire du bon côté de la route

**B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION**

⊕ Ensemble de pièces détachées sans règles de construction spécifiques à un pays

**CW6 ALLOY WHEELS 7.5J X 19**

⊕ Jantes en alliage de 19 pouces pour un look élégant et des performances accrues

**E0A NO SPECIAL EDITION**

⊕ Édition standard, pas de version spéciale

**EC6 WITH DVD DRIVE AND TWO SD CARD SLOTS**

⊕ Livré avec un lecteur de DVD et deux emplacements pour cartes SD

**EF1 ECO FUNCTION**

⊕ Fonction Eco pour une meilleure efficacité énergétique.

**EM1 DRIVER ALERT SYSTEM**

⊕ Système d'alerte au conducteur installé

**ES0 WITHOUT VEHICLE INLET**

⊕ Pas d'entrée de véhicule incluse

**FOA NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT**

⊕ Équipement standard, pas de véhicule à usage spécial

**FC1 CUSTOMIZED INSTALLATION**

⊕ Options d'installation personnalisables disponibles pour ce véhicule.

**G06 SHOCK ABSORPTION IN FRONT**

⊕ Système d'absorption des chocs à l'avant

**GM1 STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND**

⊕ Système électronique de sonorisation du moteur de série

**I8G HIGH RADIO (GEN1)**

⊕ Livré avec un système radio de haute qualité (GEN1).

**K8G HATCHBACK**

⊕ Hatchback

**KK1 REFRIGERANT R134A**

⊕ Utilise le réfrigérant R134A

**LOL LEFT-HAND DRIVE**

⊕ Configuration de la conduite à gauche

**N2T SEAT TRIM COVERS IN FABRIC**

⊕ Housses de siège en tissu

**Q4P SPORTS SEATS IN FRONT**

⊕ Des sièges sport sont installés à l'avant.

**QG1 SERVICE INTERVAL PROLONGATION**

⊕ Prolongation de l'intervalle de service activée

**ELO WITHOUT ONLINE SERVICE**

⊕ Pas de service en ligne

**ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO**

⊕ Code radio régional "ECE" activé

**EV0 WITHOUT CHARGING CABLE**

⊕ Câble de chargement non inclus

**FB0 STANDARD PAINT COATING**

⊕ Peinture standard Revêtement

**FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT**

⊕ Variante d'équipement de base

**G1A 6-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION**

⊕ Transmission automatique à 6 vitesses

**HI5 TIRES 225/35 R19 88Y**

⊕ Pneus haute performance avec spécifications 225/35 R19 88Y pour une adhérence et une maniabilité excellentes.

**JOT BATTERY 360 A (69 AH)**

⊕ Batterie 360 A (69 Ah)

**KA1 WITH REAR VIEW CAMERA SYSTEM (TYPE 1)**

⊕ Système de caméra de recul (type 1)

**KL1 LED LICENSE PLATE LIGHTING**

⊕ Éclairage de la plaque d'immatriculation par LED

**L40 SUSPENSION RANGE 40 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST**

⊕ Dispositif de suspension calibré pour le contrôle de l'installation à la portée 40 sans exigence de prévision spécifique

**NY0 STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY**

⊕ Capacité standard de la batterie/alternateur

**QE0 WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX**

⊕ Pas de compartiment de rangement Emballage/boîte inclus

**QH1 VOICE CONTROL**

⊕ Système de commande vocale inclus

**QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS ( VARIABLE )**

Indicator de service réglé sur 30 000 KM ou 2 ans

**QK1 WITH MULTIFUNCTION CAMERA**

Installation d'une caméra multifonction

**QQ3 INTERIOR AMBIENT LIGHTING AND SURROUND LIGHTING**

Installation d'un éclairage intérieur ambiant et d'un éclairage d'ambiance

**QV0 WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION**

Pas de réception TV/réception radio numérique

**TP6 4-CYLINDER SI ENGINE 2.0 L UNIT 06K.A**

Moteur 4 cylindres de 2,0 litres

**UB1 REAR SHOCK ABSORPTION FOR SPORTS VERSION**

Amélioration de l'absorption des chocs à l'arrière, adaptée aux performances sportives

**UI4 ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE, AUX-IN JACK, USB (IPOD-CAPABLE)**

Interface électrique pour usage externe, prise AUX-IN, USB (compatible iPod)

**VOA TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND**

Pneus sans indication de la marque

**VL1 EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES**

Mesures étendues de protection des piétons

**XOA EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY**

Sous-ensemble d'options d'équipement adaptées à l'Allemagne

**QJ3 CHROME PACKAGE (TYPE 2)**

Des touches de chrome élégantes à l'extérieur.

**QN3 DRAWERS UNDER FRONT SEATS**

Tiroirs sous les sièges avant

**QR9 WITH DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY**

Affichage dynamique des panneaux de signalisation

**SZ9 DELIVERY BY "AUTOSTADT WOLFSBURG"**

Livraison spéciale possible par l'intermédiaire d'Autostadt Wolfsburg

**U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER**

Combiné d'instruments avec compteur de vitesse Km/h

**UH2 PARKING BRAKE**

Système de frein de stationnement

**UK1 STANDARD REAR SEAT RELEASE**

Déverrouillage des sièges arrière de série

**VF1 PEDAL CLUSTER**

Groupe de pédales conçu pour le véhicule

**VT2 SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES (ILLUMINATED)**

Plaques de seuil éclairées dans les ouvertures de porte

## Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

05/2015  Pays inconnu

### Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

**Importé**

Ce véhicule a été signalé comme importé. L'enregistrement indique qu'il a quitté le pays mentionné dans le rapport.

**Immatriculé**

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.



+36

**Sources de données**

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**

**Les partenaires**

Ce rapport se base sur

# Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

## Vérifie l'historique du véhicule

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.

## Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

## Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Ton dernier kilométrage connu est **78 881km**. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas

## Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

## Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis sur autoroute
- Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- Conduis aussi en ville
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route

## Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur

# Rapport Histovec

*Etat en date du mardi 25 novembre 2025 à 10:12*

## Synthèse

Numéro d'immatriculation : HD-4\*\*-SH

Titulaire : E\*\*\*T P\*\*S

**Ce véhicule est apte à circuler**

Marque (D.1) : VOLKSWAGEN

Modèle : GOLF

Date d'émission du certificat d'immatriculation : 26/05/2025

Première immatriculation le : 26/05/2025

Nombre de titulaires : 2

Dernier kilométrage connu : 78 881 km le 21/11/2025

Véhicule importé : Oui le depuis ALLEMAGNE

## Situation Administrative du véhicule

|  |        |
|--|--------|
| Opposition au transfert du certificat d'Immatriculation (OTCI) | Non    |
| Immatriculation suspendue                                      | Non    |
| Procédure de réparation contrôlée                              | Non    |
| Immatriculation annulée  | Non    |
| Véhicule économiquement irréparable                            | Non    |
| Véhicule volé  | Non    |
| Déclaration valant saisie                                      | Aucune |
| Certificat d'immatriculation volé                              | Non    |
| Gages  | Aucun  |
| Certificat d'immatriculation perdu                             | Non    |
| Certificat d'immatriculation duplicata                         | Non    |

Gages

## Caractéristiques techniques du véhicule

Marque (D.1) : VOLKSWAGEN

Type variante version (D.2) : AUGAC4CHHAX0FD6FD6D9005S7MMMN1ML00VR2

Numéro CNIT (D.2.1) : M10VWGVPE49W591

Nom commercial (D.3) : GOLF

Couleur : BLANC

Type de réception : CE

Numéro d'identification véhicule : W\*\*\*\*\*5

PT techniquement admissible (F.1) : 1 880 kg

PTAC (F.2) : 1 880 kg

PTRA (F.3) : 3 535 kg

PT en service (G) : 1 424 kg

PTAV (G.1) : 1 349 kg

Catégorie (CE) (J) : M1

Genre (National) (J.1) : VP

Carosserie CE (J.2) : AC

Carosserie Nationale (J.3) : BREAK

Cylindrée (P.1) : 1 984 cm3

Puissance nette max (P.2) : 169 kW

Energie (P.3) : ES

Puissance fiscale (P.6) : 13 CV

Places assises (S.1) : 5

Places debout (U.1) : -99

Niveau sonore (U.1) : 78 db(A)

Vitesse moteur (U.2) : 3 750 min-1

CO2 (V.7) : 149 g/km

Classe environnement (CE) (V.9) : 715/2007\*630/2012EURO6

Rapport Puissance Masse : -99

## Historique du véhicule

26/05/2025 Première immatriculation d'un véhicule d'occasion

## Contrôles techniques du véhicule

21/11/2025 Favorable 78 881 km

**Etat en date du mardi 25 novembre 2025 à 10:12**

## Identification du véhicule



### Données véhicule

| Caractéristique                         | Données véhicule                    |
|---|-------------------------------------|
| Numéro de châssis                       | WVWZZZAUZFW338815                   |
| Modèle                                  | Golf 2,0 BlueMotion Technology GOLF |
| Date de production                      | 30.04.2015                          |
| Année                                   | 2015                                |
| Type de vente                           | 5G19UY                              |
| Code d'identification moteur            | CHHA                                |
| Code d'identification boîte de vitesses | QSQ                                 |
| Code d'identification transmission      | 6A                                  |
| Equipement                              | TW                                  |
| Couleur du toit                         | 0R                                  |
| Couleur extérieure / Code peinture      | 0R / 0K1                            |

### No. E.P.

| Caractéristique                                 | Désignation  |
|---|--|
| Portes  | 0A2 4 portes   |
| Barre stabilisatrice à l'avant                  | 0AE Barre stabilisatrice à l'avant   |
| Empattements                                    | 0B1 Empattement  |
| Barre stabilisatrice à l'arrière                | 0BG Barre stabilisatrice à l'arrière   |
| Différenciation de pose pour pièces de véhicule | 0ES Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule --     |
| Différenciation de procédé de fabrication       | 0FA Cycle de fabrication standard  |
| Système d'entraînement de substitution          | 0KO Sans système de transmission alternatif  |
| Essieu arrière                                  | 0N4 Essieu à quatre bras   |
| Inscription                                     | 0NH Inscription "GTI"  |
| Sortie d'échappement                            | 0P1 Tubulure arrière d'échappement latéralement à l'arrière                              |
| tapis   | 0TD Tapis de sol avant et arrière  |
| Notices d'utilisation                           | 0VC Documentation de bord en allemand  |
| Zones climatisées                               | 0Y1 Zone climatique standard   |
| Classe de poids essieu arrière                  | 0YE Plage de poids 5 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins |
| Systèmes d'alimentation en carburant            | 1A5 Système d'alimentation en carburant moteur à essence à injection                     |

| Caractéristique   |     | Désignation  |
|---|-----|--|
| Systèmes de freinage  | 1AZ | Contrôle électronique de stabilisation (ESP)   |
| Dispositif d'attelage   | 1D0 | Sans dispositif d'attelage   |
| Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence             | 1E1 | Réservoir à charbon actif  |
| Plaques du constructeur   | 1EX | Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1                  |
| Roue de secours/kit de crevaison                                  | 1G9 | Roue d'urgence compacte, construction radiale (5 trous)                              |
| Version de frein à l'arrière                                      | 1KJ | Freins à disque à l'arrière  |
| Version de frein à l'avant  | 1LJ | Freins à disque à l'avant  |
| Direction   | 1N7 | Direction dynamique  |
| Caches de roue  | 1NL | Protections pour jantes en alliage léger   |
| Boulons de roue antivol   | 1PE | Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)                           |
| Masses antivibratoires pour les volants                           | 1Q2 | Poids de compensation pour le volant, 36 HZ  |
| Outil de bord et cric   | 1S1 | Outil de bord et cric  |
| Carénage sous moteur  | 1SA | Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur                              |
| Kit de premiers secours/triangle de présignalisation              | 1T3 | Trousse de secours avec triangle de présignalisation                                 |
| Tablette escamotable  | 1U8 | Sans tablette sur les dossier des sièges avant                                       |
| Miniréfrigérateur   | 1W2 | Réfrigération de boîte à gants   |
| Type d'entraînement   | 1X0 | Traction avant   |
| Blocage de différentiel   | 1Y2 | Blocage de différentiel à l'avant  |
| Capacité en carburant   | 1Z0 | Premier remplissage en carburant de série  |
| Propulsion hybride  | 20A | Sans moteur électrique (hybride)   |
| Equipement de convoyage   | 2A0 | Sans équipement de convoyage   |
| Volants   | 2FW | Volant sport cuir multifonction avec Tiptronic                                       |
| Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de carburant | 2G7 | Tubulure de remplissage, module 1 avec insert  |
| Sélection du profil de conduite                                   | 2H4 | Sélection de profil de conduite et régulation d'amortissement hydraulique            |
| Pare-chocs  | 2JG | pare-chocs dans couleur véhicule   |
| Autocollants/plaques spéciaux                                     | 2KW | Autocollants/plaques, allemand- françois-hollandais                                  |
| Version sport/mauvaises routes                                    | 2UJ | Châssis réglé version sport  |
| Admission d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à particules) | 2V5 | Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif                                   |
| Ancrage supplémentaire de siège pour enfants                      | 3B4 | Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX  |
| Ceintures de sécurité à l'arrière au milieu                       | 3C7 | Ceinture autom. trois points pour siège fond milieu                                  |
| Cloison   | 3CA | sans cloison   |
| Console centrale  | 3D4 | Console centrale   |
| Trappe de pavillon/capote   | 3FB | Toit avec spoiler  |
| Plancher de chargement à l'arrière                                | 3GN | Concept de plancher de chargement variable   |
| Déverrouillage de dossier   | 3H0 | Sans déverrouillage du dossier des sièges avant                                      |
| Réglage de siège  | 3L3 | Réglage en hauteur manuel des sièges avant   |
| Mesures d'autorisation spéciale                                   | 3M0 | Sans mesures particulières   |
| Sièges arrière  | 3NU | Banquette arrière non divisée, dossier divisé rabattable avec accoudoir central      |
| Systèmes de retenue à l'avant                                     | 3QT | Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant |
| Barres de toit/galerie porte-bagages                              | 3S0 | Sans barres de toit/galerie porte-bagages  |

| Caractéristique  |     | Désignation   |
|--|-----|---|
| Appuie-tête à l'arrière  | 3T2 | Appuie-tête à l'arrière (3 unités)  |
| Couvre-coffre  | 3U1 | Couvre-coffre, rabattable   |
| Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures           | 3ZB | Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE                                    |
| Chauffage de siège   | 4A3 | chauffage de sieges av, reglable separement   |
| Revêtements de porte et latéraux                                       | 4AF | Revêtement de porte et latéral en feuille de mousse et tissu tissé  |
| Verrouillage de porte et de trappe                                     | 4F2 | Verrouillage central "Keyless Entry"  |
| Pare-brise   | 4GW | Pare-brise climatisé confort  |
| Glaces latérales et arrière  | 4KF | Verre calorifuge pour glaces de porte, laterales et arriere, fonce a partir du montant B                        |
| Rétroviseur intérieur de sécurité                                      | 4L6 | Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique   |
| Module de plateforme plancher arrière                                  | 4P0 | Module plancher arrière, version 1  |
| Lève-glaces  | 4R4 | Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force   |
| Filet/poche de rangement sur le(s) dossier(s)                          | 4U5 | Poches de rangement sur les dossier   |
| Airbag   | 4UP | Airbag pour conducteur et passager avec airbag de genoux et désactivation de l'airbag du passager               |
| Airbag latéral   | 4X4 | Airbag latéral à l'avant et à l'arrière, avec airbag de tête  |
| Inserts décoratifs   | 4ZE | Baguettes enjoliveuses noires   |
| Mesures pour la carrosserie  | 5C0 | sans mesures particulières sur la carrosserie   |
| Fréquence porteuse pour radiocommande                                  | 5D1 | Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 Mhz   |
| Spoiler arrière  | 5J4 | Spoiler arrière dans la teinte du véhicule  |
| Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport | 5K7 | Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport |
| Applications   | 5MR | Inserts décoratifs  |
| Rétroviseur extérieur droit  | 5RQ | Rétroviseur ext. a droite convexe   |
| Rétroviseur extérieur gauche   | 5SL | Rétroviseur extérieur gauche, asphérique  |
| pare-soleil  | 5XI | Pare-soleil avec miroir, éclairés, étiquette d'airbag sur le pare-soleil  |
| Appuie-tête  | 5ZF | Appuie-tête à l'avant   |
| Extincteur   | 6A0 | sans extincteur   |
| Accoudoir central  | 6E3 | Accoudoir central à l'avant   |
| Composants avec surface spéciale                                       | 6FF | Boîtier de retroviseur extérieur et diverses pièces rapportées dans la couleur du véhicule                      |
| Réduction de la distance d'arrêt                                       | 6K3 | Front Assist y compris City ANB pour ACC low  |
| Grille de calandre   | 6KD | Grille de calandre  |
| Pavillon moulé   | 6NW | Pavillon moulé, d'une seule pièce   |
| Support de plaque d'immatriculation à l'arrière                        | 6P0 | Sans support de plaque d'immatriculation à l'arrière  |
| Levier de frein à main   | 6PB | Sans poignée de frein à main  |
| Pommeau du levier de vitesses  | 6Q6 | Pommeau/poignée de levier de vitesses en alu  |
| Éclairage de plancher  | 6T1 | Éclairage de plancher   |
| Support de plaque d'immatriculation à l'avant                          | 6W1 | Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)   |
| Réglage de rétroviseur extérieur                                       | 6XQ | Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, rabattable/réglable électr./ dégivrage séparé                      |
| CD-Rom/DVD/carte SD  | 77G | Support informatique pour l'UE, intégré   |

| Caractéristique  |     | Désignation   |
|--|-----|---|
| Protection antivol système   | 7AS | Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up- Horn et protection antiremorquage |
| Prise de courant   | 7B2 | Prise 12 volts dans le coffre a bagages   |
| Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint                                | 7E0 | Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint   |
| Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)  | 7ES | Pneus hiver supplementaires   |
| Contrôle de la pression de pneu  | 7K1 | Contrôle de la pression de pneu   |
| Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage                     | 7L6 | Système de marche/arrêt avec récupération   |
| Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme | 7LG | Différenciation des classes de véhicule -5G0-   |
| Norme d'émission   | 7MM | Dépollution, EU6 plus   |
| Bac vide-poches  | 7N3 | Bac vide-poches confort dans le pavillon  |
| Appuis lombaires dans les dossiers   | 7P4 | Appui lombaire, réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant  |
| Système de navigation  | 7UG | Appareil de navigation High   |
| Système de sécurité étendu   | 7W1 | Avec système de sécurité étendu (PreCrash de base)  |
| Système d'aide au stationnement  | 7X5 | Assistant aux manoeuvres de stationnement   |
| Assistant de changement de voie/de maintien de voie                          | 7Y9 | Système de surveillance de l'angle mort (BSD) plus assistant de maintien sur la voie (Heading Control Assist)   |
| Systèmes d'assistance d'éclairage  | 8G3 | feux de route continu masques   |
| Alternateurs   | 8GV | Alternateur triphasé 180 A  |
| Projecteurs  | 8IP | Phares à lampe à décharge avec diffusion lumineuse variable   |
| Allumage des projecteurs   | 8K3 | Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home  |
| Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière                                   | 8M1 | Essuie/lave-glace de lunette arriere avec avec intermittence  |
| Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie   | 8N6 | Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie                                   |
| Réglage du site des projecteurs  | 8Q5 | Réglage automatique/dynamique du site des phares avec feux de route directionnels (AFS 1)                       |
| lampe de lecture   | 8S6 | 2 lampes de lecture à l'avant   |
| Bloc de feux arrière   | 8SK | Feu arrière en technique LED  |
| regulateur de vitesse  | 8T8 | Régulateur automatique des distances (avec follow to stop) et régulateur de vitesse                             |
| Feu arrière de brouillard  | 8TB | Feu arrière de brouillard   |
| Indicateur de niveau du liquide de lave-glace                                | 8W1 | Afficheur de niveau d'eau de lave-glace   |
| Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels                          | 8WB | Projecteurs antibrouillard  |
| Lave-phares  | 8X1 | Lave-phares   |
| Avertisseurs sonores   | 8Y1 | Avertisseur sonore deux tons  |
| Refroidissement du moteur  | 8Z5 | Pays non chaud  |
| Antennes   | 8ZH | Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity  |
| Chauffage-climatiseur  | 9AK | Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC  |
| Préparation pour pose d'un émetteur-récepteur radio                          | 9D0 | sans preequipement p. émetteur-recepteur radio  |
| Préparation pour combiné gyrophare-sirène                                    | 9F0 | Sans préparation pour sirène avertisseuse et sans antenne de radiocommunication                                 |
| Version fumeur/non fumeur  | 9JB | Version fumeur, cendrier à l'avant et à l'arrière   |
| chauffage d'appoint  | 9M0 | Sans chauffage stationnaire/d'appoint   |

| Caractéristique  | Désignation  |
|--|--|
| Contrôle de ceinture de sécurité   | Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de verrouillage               |
| Indicateur multifonction/ordinateur de bord                              | Affichage multifonction/ordinateur de bord "Colour"  |
| Dégivrage des gicleurs   | Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant   |
| Témoins d'alerte supplémentaires   | Catadioptre supplémentaire (au niveau de la porte)   |
| Témoin d'usure des garnitures de frein                                   | Témoin d'usure des garnitures de frein   |
| Montage de haut-parleurs   | Pack audio numérique plus subwoofer  |
| Tension de service   | Tension de service 12 V  |
| Téléphone/système télématique  | Téléphonie (rSAP)  |
| Niveaux d'équipement   | Finition sport Top   |
| Circulation à gauche/droite  | Circulation à droite   |
| Pays avec homologation de type/pays avec exigences spéciales             | Pays avec homologation de type Allemagne   |
| Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication                | JEU DE PIECES SANS DIRECTIVE MONTAGE SPÉCIFIQUE PAYS   |
| Suppléments à l'autorisation générale de circulation                     | Autorisation de circulation, supplément  |
| Roues  | Jantes en alliage léger 7,5J x 19  |
| Caractéristiques du moteur   | Moteur essence 4 cyl. 2,0 L/169 KW (16V) turbo FSI, homogène<br>Moteur de base : TA2/TP6/TW6/T3Q |
| Versions de promotion  | n'est pas une version de série spéciale  |
| Extension de garantie  | Sans extension de garantie   |
| Lecteur de CD/DVD et support pour cartes SD                              | Avec lecteur DVD-LW et deux lecteurs de cartes SD  |
| Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite | Fonction ECO   |
| Services mobiles en ligne  | sans services en ligne   |
| Détection de fatigue   | Détection de fatigue   |
| Code régional pour autoradio   | Code régional "CEE" pour radio   |
| Prises de recharge   | Sans prise de recharge   |
| Câble de recharge  | Sans câble de chargement   |
| Spécifications du véhicule   | Pas de véhicule spécial, finition standard   |
| Peinture   | Peinture normale   |
| Montage individuel   | Avec montage individuel  |
| Variantes  | Variante finition de base  |
| Amortissement trains roulants à l'avant                                  | Amortisseurs à l'avant   |
| Caractéristiques de boîte de vitesses                                    | Boîte automatique à 6 rapports   |
| Mesures e-Sound  | Son extérieur standard   |
| Pneus 215/45 R16 86V   | Pneus 225/35 R19 88Y   |
| Autoradios   | Radio High (Gen1)  |
| Batteries  | Batterie 360A (69Ah)   |
| Formes de carrosserie  | Partie arrière courte  |
| Systèmes de vision périphérique  | Avec système de caméra de recul (version 1)  |
| Fluide frigorigène   | Refrigerant R134A  |
| Feu de plaque d'immatriculation  | Eclairage de plaque d'immatriculation à LED  |
| Disposition de la direction  | Véhicule à direction à gauche  |
| Classe de poids essieu avant   | Plage de suspension 40 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins       |

| Caractéristique                                      |     | Désignation  |
|--|-----|--|
| Garnitures de siège                                  | N2T | Garnitures de siège en tissu   |
| Capacités des batteries/alternateurs                 | NY0 | Capacité standard de la batterie/l'alternateur   |
|  | PAB | Airbags latéraux § l'arriüre y compris système proactif de protection des passagers                              |
|  | PDD | DCC: Amortissement piloté avec sélection du profil de conduite   |
|  | PF6 | Pack d'assistance au conducteur  |
|  | PF6 | Pack d'assistance au conducteur y compris capteur "Blind-Spot" "Plus" avec assistant de sortie de stationnement. |
|  | PFE | Repérage des panneaux de signalisation   |
|  | PI7 | Jantes en alliage léger 19" 'Santiago'   |
|  | PKS | Pare-brise dégivrant sans fil et réfléchissant les infrarouges   |
| Sièges avant   | Q4P | Sièges sport à l'avant   |
| Pack Rangements                                      | QE0 | Sans pack vide-poches/compartiment de rangement  |
| Espacement des périodes d'entretien                  | QG1 | Espacement des périodes d'entretien  |
| Système à commande vocale/commande par ordres vocaux | QH1 | Commande vocale  |
| Indicateur de maintenance                            | QI6 | Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)   |
| Pack Chrome  | QJ3 | Pack Chrome (Version 2)  |
| Caméra/capteur de distance                           | QK1 | Caméra et ou capteur de distance (système d'assistance du conducteur)  |
| Tiroirs sous les sièges avant                        | QN3 | Tiroirs sous les sièges avant  |
| Pack Lumière (éclairages)                            | QQ3 | Ambiance et éclairage des commandes  |
| Boussole / indicateur panneaux de signalisation      | QR9 | avec détection de signalisation routière   |
| Réception TV/réception radio numérique               | QV0 | Sans réception TV/réception de radio numérique   |
| Numéro de contrôle (pas de famille PR)               | SZ9 | Livraison "Autostadt Wolfsburg"  |
| Moteur de base                                       | TP6 | Moteur essence 4 cyl. 2,0L moteur 06K.A  |
| Combinés d'instruments                               | U5A | Combiné d'instruments, affichage en km/h   |
| Amortissement trains roulants à l'arrière            | UB1 | Amortisseurs à l'arrière, version sport  |
| Frein de stationnement                               | UH2 | Frein de stationnement   |
| Interface électrique pour utilisation externe        | UI4 | Interface électrique pour utilisation externe, AUX-IN, USB (compatible iPod)                                     |
| Verrouillage siège arrière                           | UK1 | Déverrouillage du siège arrière standard   |
| Fournisseurs de pneus                                | VOA | Pneus sans détermination de marque de pneus  |
| Pédalier   | VF1 | pedalier   |
| Système de protection des piétons                    | VL1 | Mesures de protection des piétons étendues   |
| Enjoliveurs de seuil de porte                        | VT2 | Baguettes de seuil dans les baies de porte (éclairées)   |
|  | W4B | 4 portes y compris lève-glaces électriques § l'arriüre   |
|  | WBH | Pack "Business Premium" y compris navigation   |
|  | WTP | Pack Top   |
|  | YON |  |
|  | ZND | Système Navigation & Infotainment 'Discover Pro'   |