

BMW Group - AIR: 2025-11-19 / 12:27

Concessionnaire [REDACTED]

Modèle: M2 Competition

Numéro d'identification du véhicule: WBS2U710707D28491

Code de développement: F87

Clé de type: 2U71

Type maître: 2U71

Véhicule**BMW M2 Competition, 302kW**

WBS2U710707D28491



Code de développement F87
Couleur alpinweiss 3
Niveau d'intégration réel F020-19-03-530
Début de la garantie constructeur 1 février 2019

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

⚠ Un défaut est survenu. Veuillez réessayer plus tard.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée ne peut être identifiée. Le véhicule contient probablement l'une des cartes suivantes.

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE EVO 2018-4 (Version : 22 mai 2019)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025-1	-
Road Map EUROPE EVO 2018-4 (Version : 22 mai	-	-	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M2 Competition
Carrosserie	COUPE
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	7D28491
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBS2U710707D28491
Code de développement	F87
Direction	LL
Moteur	S55
Numéro de moteur	01615561
Post-traitement des gaz d'échappement	Euro 6 BG
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	6559455HA0
Numéro de série de la headunit	HB2240J8458232
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F020-18-11-531
Date de production	14 déc. 2018
Usine de production	Leipzig
Date de livraison	4 janv. 2019
Concessionnaire livreur	BMW MINI PARIS VELIZY, VELIZY VILLACOUBLAY, FR
Version pays	EUR
Code peinture	300
Code garnitures	MDB2
Clé de type	2U71
Type de base	2U71
Type maître	2U71

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
 01CB Etendue des mesures CO2
 01DE Norme antipollution EU6 RDE
 0230 Paquet supplém. selon EU
 0249 Volant multifonctions
 02NH M Frein sport
 02PA Antivol de vis de roue
 02QT 19" roue alliage léger rayon en Y 788M

Equipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

02VB Avertisseur de crevaison
 02VC Kit réparation pneu
 0302 Dispositif d'alarme
 0320 Omission sigle
 0423 Tapis de sol Velours
 0428 Triangle signalisation et kit de secours
 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
 0441 Kit fumeur
 0465 Banquette arrière rabattable
 0488 Soutien lombaire conducteur et passager
 0490 Réglage largeur dossier de siège
 0493 Kit rangement
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
 04GQ M ceintures de sécurité
 04LU noir brillant miroir accent chrome perlé
 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
 0521 Détecteur de pluie
 0534 Climatiseur automatique
 0544 Régulat. de vitesse à fonction freinage
 0548 Tachymètre kilométrique
 0552 Projecteur à LED adaptatif
 0563 Kit éclairage
 05AC Assistant feux de route
 05DA Désactivation airbag passager
 0609 Système de navigation Professional
 0698 DVD zone 2
 06AC Appel de détresse intelligent
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06AP Remote Services
 06UH Information trafic
 0712 Siège sport M
 0760 Poli brillant Shadow line
 07M9 M Shadow Line avec portée élargie
 0854 Version en langue française
 0881 Documentation de bord français
 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
 08R9 Fluide frigorigène R1234yf
 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
 A080 Batterie AGM 80 Ah
 LEDE Equipement cuir

Version de logiciel boîtiers de commande

Historiques du véhicule

	Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
—	22/05/2019	Réparation	2 km	33400 BMW MINI PARIS VELIZY VELIZY, VELIZY VILLACOUBLAY	Tâche

— Tâche

Description : permutation volant

Est considéré comme visite répétée : Non



Propos du client :

Contrôle anomalies diverse
Valeur de travail I -

Local

18 VT

—	16/04/2019	Clé	1963 km	30530	Clé 0
---	------------	-----	---------	-------	-------





— 16/04/2019 Maintenance

1963 km

30530
HORIZON
HORIZON
SAINT-
GRATIEN,
Saint-Gratien

Automatique



— 16/04/2019 Réparation

1963 km

30530
HORIZON
SAINT
GRATIEN ,
SAINT-
GRATIEN

Tâche : Service prestations standard
Tâche : Service contrôle après rodage
Tâche
Tâche

— Tâche : Service prestations standard

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard
Pack I 0000105

Service prestations standard
Valeur de travail I 00 00 105

2

— Tâche : Service contrôle après rodage

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service contrôle après rodage
Pack I 0000600

Service contrôle après rodage
Valeur de travail I 00 00 600

7

!!! unknown BMW-Id B030DB Huile d origine BWM/MINI 0W-30 !!! Local
Pièce I B030DB

6.5

Kit cartouche de filtre à huile
Pièce I 11427854445

1

Bouchon fileté avec joint torique
Pièce I 33117525064

2

Huile pour pont arrière msp/A
Pièce I 83222365988

1

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

— 28/01/2019 Maintenance 4 km 46544 GEFCO Manuel
France SAS,
POISSY



BMW M2 Competition Coupé

WBS2U710707D28491

Essence

2018

Généré le 19/11/2025




Scanne pour obtenir le rapport complet

Émissions

Émission de CO₂ élevée :
224 g/km.

Vérification d'usage commercial


Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage


Dernier kilométrage enregistré :
12 km.

Vérification de la situation juridique

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

Aucune trace de vol trouvée.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**

**Les partenaires**

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."

**Bonne nouvelle**

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :**Taxi**


Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme taxi

**Transport**

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de transport

**Location**

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de location

**Police**

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de police

**Véhicule de démonstration**

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de démonstration.



Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.

Bonne nouvelle

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **7 pays** : +1

Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ? Aucun enregistrement trouvé



A-t-il été volé par le passé ? Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**

Italie Roumanie Tchéquie Hongrie Slovénie Slovaquie Canada

Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.

Résumé

- Dernier kilométrage connu : 12 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 57 690 km
- 1 relevé de kilométrage trouvé



2018

— Kilométrage — Progression typique

Relevés du compteur kilométrique

12/2018 12 km

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



Bonne nouvelle

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

A-t-il passé son contrôle technique (CT) ? Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

 Épave Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?



Bonne nouvelle

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.



Bonne nouvelle

La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

Valeur sur le marché

Nous avons vérifié à combien se sont vendus récemment des véhicules similaires et calculé un prix moyen pour ce modèle et cette année.



Résumé

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 46 500 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une BMW M2 2018 sur le marché aujourd'hui

Nous avons analysé les prix récents pour ce modèle et cette année, en nous basant sur les ventes réalisées dans ton pays au cours des 6 derniers mois. Cela te donne une idée du prix auquel se vendent des véhicules similaires, de quoi t'aider à prendre une décision plus éclairée. Garde à l'esprit que les prix peuvent varier selon l'état, le kilométrage et les équipements du véhicule.

Prix le plus bas

41850 €

Prix moyen

46 500 €

Prix le plus haut

51150 €

Émissions

Nous avons analysé combien de CO₂ ce modèle de voiture émet généralement, ainsi que les taxes ou frais susceptibles de s'appliquer en conséquence.



Avis de carVertical

Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Émissions CO₂ de ton véhicule **224 g/km** Classe **F**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

1

Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

CARVERTICAL

Ce rapport PDF contient uniquement les informations les plus essentielles sur l'historique du véhicule. Pour accéder aux données les plus complètes et à jour, nous te recommandons de toujours consulter le rapport carVertical numérique disponible sur notre site. Bien que nous apportions un soin particulier à la l'exactitude et à la fiabilité des données au moment de sa création, note que nous ne pouvons garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création.

VIN: WBS2U710707D28491

Généré le 19/11/2025

Expire le 19/12/2025



Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

	Marque		Modèle		Description
	Variante		Type de carrosserie		Année de fabrication
	Cylindrée moteur		Puissance moteur		Couple
	Type de carburant		Type de transmission		Type de conduite
	Position du volant		Nombre de cylindres		Nombre de vitesses
	BMW		M2		M2 Competition
	Competition Coupé		Coupé		2018
	2979		302 kW (405 ch / 411 PS)		550 Nm
	Essence		Manuel		Propulsion
	Volant à gauche		6		6

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

- 12/2018 Pays inconnu

Fabrication

La date de fabrication de ce véhicule a été enregistrée. Le pays indiqué peut correspondre au lieu de production ou d'immatriculation.

- 02/2019 France

Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

- 02/2022 France

Immatriculé

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.



Vérifie l'historique du véhicule

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.



Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts



Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas



Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard



Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis sur autoroute
- Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- Conduis aussi en ville
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route



Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur

Rapport Histovec

Etat en date du mercredi 19 novembre 2025 à 12:23

Synthèse

Numéro d'immatriculation : FD-3**-NT

Titulaire : I*****E N*****E

Ce véhicule est apte à circuler

Marque (D.1) : BMW

Modèle : M2

Date d'émission du certificat d'immatriculation : 28/02/2022

Première immatriculation le : 01/02/2019

Nombre de titulaires : 2

Dernier kilométrage connu : 37 841 km le 02/05/2025

Véhicule importé : Non

Situation Administrative du véhicule

Opposition au transfert du certificat d'Immatriculation (OTCI)	Non
Immatriculation suspendue	Non
Procédure de réparation contrôlée	Non
Immatriculation annulée	Non
Véhicule économiquement irréparable	Non
Véhicule volé	Non
Déclaration valant saisie	Aucune
Certificat d'immatriculation volé	Non
Gages	Aucun
Certificat d'immatriculation perdu	Non
Certificat d'immatriculation duplicata	Non

Gages

Caractéristiques techniques du véhicule

Marque (D.1) : BMW
Type variante version (D.2) : M32U71DHW40000
Numéro CNIT (D.2.1) : M10BMWVP060P572
Nom commercial (D.3) : M2
Couleur : BLANC
Type de réception : CE
Numéro d'identification véhicule : W*****
PT techniquement admissible (F.1) : 2 010 kg
PTAC (F.2) : 2 010 kg
PTRA (F.3) : -99 kg
PT en service (G) : 1 625 kg
PTAV (G.1) : 1 550 kg
Catégorie (CE) (J) : M1
Genre (National) (J.1) : VP
Carosserie CE (J.2) : AD
Carosserie Nationale (J.3) : CI
Cylindrée (P.1) : 2 979 cm3
Puissance nette max (P.2) : 302 kW
Energie (P.3) : ES
Puissance fiscale (P.6) : 30 CV
Places assises (S.1) : 4
Places debout (U.1) : -99
Niveau sonore (U.1) : 83 db(A)
Vitesse moteur (U.2) : 3 750 min-1
CO2 (V.7) : 224 g/km
Classe environnement (CE) (V.9) : 715/2007*2017/1347BGEURO6
Rapport Puissance Masse : -99


Historique du véhicule

28/02/2022 Changement de titulaire
18/02/2022 Cession (vente)
01/02/2019 Première immatriculation d'un véhicule neuf

Contrôles techniques du véhicule

05/05/2023	Favorable	36 026 km
02/05/2025	Favorable	37 841 km

Etat en date du mercredi 19 novembre 2025 à 12:23




N° D'IMPRIMÉ T32069377

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																
Contrôle technique périodique		02/05/2025		25120211																																																																																
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																		
Favorable		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/05/2023 : 36026 km																																																																																		
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		01/05/2027																																																																																		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Contrôle technique périodique																																																																																		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																				
N° D'AGRÉMENT : S095T165																																																																																				
(9) RAISON SOCIALE : SARL AAA																																																																																				
(3) COORDONNÉES : 32 - 34 AVE DU GÉNÉRAL LECLERC NAT 328 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY Tél : 0139894380																																																																																				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																				
N° D'AGRÉMENT : 095F1146																																																																																				
SIGNATURE : 																																																																																				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																				
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																	
FD-384-NT (F)		28/02/2022	01/02/2019																																																																																	
Marque		Désignation commerciale																																																																																		
BMW		M2																																																																																		
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																	
WBSU710707D28491		M1	VP																																																																																	
Type/CNIT		Énergie																																																																																		
M10BMWV060P572		ES																																																																																		
Document(s) présenté(s)																																																																																				
Certificat d'immatriculation																																																																																				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																				
37841																																																																																				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																				
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																																		
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																																				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="2">-3.5 m/km</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2">2 %</td> <td colspan="2">3 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">874 daN</td> <td colspan="2">795 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="2">367 daN</td> <td>340 daN</td> <td>306 daN</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td colspan="2">367 daN</td> <td>340 daN</td> <td>306 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (<20%) :</td> <td colspan="2">8 %</td> <td>2 %</td> <td>310 daN</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td colspan="2">79 %</td> <td>306 daN</td> <td>310 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td> <td colspan="2">25 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td> <td colspan="2">25 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (≤0.3 %) : 0 %</td> <td colspan="5">CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.15 %</td> </tr> <tr> <td>Lambda (0.97 à 1.03) : 1.002</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 %</td> <td colspan="5">-0.6 %</td> </tr> </tbody> </table>							AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.5 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		3 %		Forces verticales :	874 daN		795 daN		Frein de service	367 daN		340 daN	306 daN	Forces de freinage :	367 daN		340 daN	306 daN	Déséquilibre (<20%) :	8 %		2 %	310 daN	Forces de freinage (efficacité) :	79 %		306 daN	310 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	25 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %				Émissions à l'échappement						CO ralenti (≤0.3 %) : 0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.15 %					Lambda (0.97 à 1.03) : 1.002						Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 %	-0.6 %				
	AVANT		ARRIERE																																																																																	
	G	D	G	D																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.5 m/km																																																																																			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		3 %																																																																																	
Forces verticales :	874 daN		795 daN																																																																																	
Frein de service	367 daN		340 daN	306 daN																																																																																
Forces de freinage :	367 daN		340 daN	306 daN																																																																																
Déséquilibre (<20%) :	8 %		2 %	310 daN																																																																																
Forces de freinage (efficacité) :	79 %		306 daN	310 daN																																																																																
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	25 %																																																																																			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %																																																																																			
Émissions à l'échappement																																																																																				
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.15 %																																																																																			
Lambda (0.97 à 1.03) : 1.002																																																																																				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 %	-0.6 %																																																																																			





N° D'IMPRIMÉ T20256857

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUESECURITEST
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

05/05/2023

N° DU PROCÈS-VERBAL

23105371

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/05/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S095T165

(9) RAISON SOCIALE : SARL AAA

(3) COORDONNÉES : 32 - 34 AVE DU GÉNÉRAL LECLERC
NAT 328
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
Tél : 0139894380 - Fax : 0134176094

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 095F1146

NOM ET PRÉNOM : RICARDO Frederic

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
FD-384-NT (F) 28/02/2022 01/02/2019Marque Désignation commerciale
BMW M2(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
WBS2U710707D28491 M1 VPType/CNIT Énergie
M10BMWVP060P572 ESDocument(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

036026

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.9 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	5 %			0 %	
Forces verticales :		867 daN		792 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :	349 daN		341 daN	311 daN	301 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	3 %				4 %
Forces de freinage (efficacité) :	349 daN		341 daN	311 daN	301 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	78 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 27 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.021

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.8 % -1.3 %

BMW Paris Vélizy

39 avenue Louis Breguet

78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Réception : 01.39.45.04.00
Véhicule : 01.39.45.04.00
Pièces : 01.39.45.04.00
Atelier : 01.39.45.04.00
Télécopie : 01.39.45.04.04
N° SIRET : 443 860 101 00072

BMW Distribution SAS
S.A.S au Capital de 10.500.000 Euros
Siège social 39, avenue Louis Breguet
CS 80 537
78941 VELIZY Cedex
Téléphone : 01 39 45 04 00
Télécopie : 01 39 45 04 04
Internet : www.bmwparsis.fr
N° SIRET : 443 860 101 000 72
N° TVA intracom. : FR11 443 860 101



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Facture vente divers

N° Client : 213074
N° Facture : 51800000384
Date facture : 06/02/19
Date d'échéance : 06/02/19
Code vendeur : 640
Mode règlement : ESP/CCP/CHQ/CB
N° TVA Intracom :

[REDACTED]

Type client	N° Commande	Vous avez été servi(e) par	Mode de livraison
		INGLESAKIS Nicolas	

Référence	Désignation	Qté	PU HT	Code TVA	Montant
9	FILMAGE PC AV ET CAPOT	1	375,00	N	375,00

Conditions paiement Payable à réception

POUR VOTRE INFORMATION

Notes

Toute pièce commandée non réclamée dans les 2 mois suivant la réception sera détruite

Code TVA	Taux TVA %	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
N	20,00	375,00	75,00	450,00

Total Brut	375,00
Remise facture	0,00
Total HT	375,00
Montant TVA	75,00
Total TTC	450,00

Coupon à joindre à votre règlement

N° Client : 213074
N° Facture : 51800000384
Date facture : 06/02/19
Date d'échéance : 06/02/19
Mode règlement : ESP/CCP/CHQ/CB

Total TTC : 450,00

Rappel : Conformément aux conditions générales de vente, telles qu'elles figurent au bon de commande, le véhicule reste la propriété du concessionnaire vendeur jusqu'à complet paiement de son prix et ses accessoires. **Acompte** 0,00. Des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal sont exigibles au cas de retard de paiement des sommes dues après la date figurant sur la facture. En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du Code de Commerce, une indemnité calculée sur la base du taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros.

Attribution de compétence : En cas de différend entre commerçants, les tribunaux compétents sont ceux dans le ressort desquels se trouve le siège social de notre société.

BMW Paris Vélizy



39 avenue Louis Bréguet

78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Réception : 01.39.45.04.00
Véhicule : 01.39.45.04.00
Pièces : 01.39.45.04.00
Atelier : 01.39.45.04.00
N° Fax : 01.39.45.04.04
N° SIRET : 443 860 101 00072

BMW Distribution SAS
S.A.S au Capital de 10.500.000 Euros
Siège social : 39, avenue Louis Breguet
CS 80 537
78941 VELIZY Cedex
Téléphone : 01 39 45 04 00
N° Fax : 01 39 45 04 04
Internet : www.bmwpars.fr
N° SIRET : 443 860 101 000 72
N° TVA intracom. : FR11 443 860 101



Facture de vente véhicule - VN

Conducteur

N° Client : 213074
N° Facture : 51980000515
Date facture : 06/02/19
Mode règlement : ESP/CCP/CHQ/CB
Référence unique : 51980000515
Vendeur : INGLESAKIS Nicolas
N° TVA Intracom :

Commande client :

Marque/modèle/date 1er MEC	N° Immat/VIN/Km	Couleur/garniture	Puissance fiscale/ N° Dossier			
BMW	FD384NT	"Alpinweiss" uni	CV			
BMW	WBS2U710707D28491	Cuir Dakota perfore "Schwarz/	7413170			
01/02/19	1					
Référence	Désignation	PU	Type option	Montant TVA	Code TVA	Montant TTC
7	Contrat de gravage Identicar	150,00	J	30,00	N	180,00
3	Carte Grise	1 391,76	J		E	1 391,76
PACKLIVBMW	Pack livraison	291,67	J	58,33	N	350,00
3	Malus	10 500,00	J		E	10 500,00

Détails TVA				
Code TVA	Taux TVA %	Total	Montant TVA	Montant TTC
N	20,00	441,67	88,33	530,00
E		11 891,76		11 891,76
Total		12 333,43	88,33	12 421,76

Conditions paiement

Payable à réception

Notes :

Expiration garantie	Type option
Garantie Date / Kms	C = Combinaison option D = Option concession S = Option de série F = Option constructeur P = Pack W = Contrat véhicule
Garantie prolongée Date / Kms	
Référence	

Total 12 333,43

Remise Véhicule

Total hors taxes	12 333,43
Montant TVA	88,33
Total TTC	12 421,76
Acompte TTC	0,00
Reprise	

Solde dû (EUR) 12 421,76

Rappel : Conformément aux conditions générales de vente, telles qu'elles figurent au bon de commande, le véhicule reste la propriété du concessionnaire vendeur jusqu'à complet paiement de son prix et ses accessoires.

Conditions de paiement : Sauf convention particulière entre le concessionnaire et le client, le prix est payable comptant et sans escompte. Des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal sont exigibles en cas de paiement des sommes dues après la date figurant sur la facture. En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du Code de Commerce, une indemnité calculée sur la base du taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros.

Attribution de compétence : En cas de différend entre commerçants, les tribunaux compétents sont ceux dans le ressort desquels se trouve le siège social de notre société.



Coupon à joindre à votre règlement

N° Client : 213074
N° Facture : 51980000515
Date facture : 06/02/19
Mode règlement : ESP/CCP/CHQ/CB
Total TTC 12 421,76



BON DE COMMANDE VÉHICULE NEUF

N° : 16426

Bon de commande
BMW



www.bmw.fr

Le plaisir de conduire

Entre **CLIENT**

et **CONCESSIONNAIRE**

BMW PARIS VELIZY
39 AVENUE LOUIS BREGUET
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
01.39.45.04.00
01.39.45.04.01
SAS au capital de 500 000 €
443 860 101 rcs Versailles
Conseiller: nicolas inglesakis
0139450421
N° d'offre: 88367

Par les présentes, le client passe commande au concessionnaire du véhicule ci-dessous désigné :

DÉSIGNATION DU VÉHICULE NEUF

Marque : BMW Type : 2U71 Modèle : BMW M2 Competition 410 ch

Version : M2 Pack Competition

Puissance fiscale : 30

Emission de CO2 (g/km): 227 **

Emissions de CO2 (g/km) UTAC (carte grise): valeur non disponible

Mentions spécifiques concernant le véhicule (cf. article 2 a des conditions générales) :

Intervention du volant M PERFORMANCE de l'ancienne sur la nouvelle M2 Pack competition.

Caractéristiques essentielles mentionnées par le client (cf. article 2 b des conditions générales) :

	Code	Description	PRIX TTC €
Modèle	2U71	BMW M2 Competition 410 ch	66.950,00
Couleur	300	"Alpinweiss" uni	0,00
Intérieur	MDB2	Cuir Dakota perfore "Schwarz/Blau"	0,00
Options	2NH	Freins M Sport	1.760,00
	712	Sieges Sport M integraux avec logo retroclaire	1.550,00
	488	Appui lombaire ajustable pour sieges avant	250,00
	1CA	Norme antipollution	0,00
	1CB	Normes CO2	0,00
	1DE	Norme sur les émissions polluantes RDE	0,00
	230	Equipements spécifiques UE	0,00
	249	Touches multifonctions sur le volant	0,00
	2PA	Ecrous antivol de roues	0,00
	2QT	Jantes en alliage léger 19" style 788M forgées style en	0,00
	2VB	Mesure individuelle de pression de pneumatiques	0,00
	2VC	Kit de réparation de pneus	0,00
	302	Alarme antivol	0,00
	320	Omission sigle	0,00

ANNEXE AU BON DE COMMANDE

VÉHICULE NEUF

N°:

SUITE DE LA LISTE DES OPTIONS

	Code	Description	PRIX TTC €
Options	423	Tapis de sol en velours	0,00
	428	Triangle de presignalisation et trousse de premiers secours	0,00
	430	Retroviseurs rabattables electriquement Retroviseur conducteur antieblouissement	0,00
	431	Retroviseur interieur anti-eblouissement	0,00
	441	Kit Fumeurs	0,00
	465	Banquette arriere rabattable 40/20/40	0,00
	490	Reglage en largeur du dossier	0,00
	493	Kit rangement	0,00
	494	Sieges avant chauffants	0,00
	4GQ	Ceintures de securite noires avec lisere aux couleurs M	0,00
	4LU	Inserts decoratifs en noir brillant	0,00
	508	Radars de stationnement avant et arriere PDC	0,00
	521	Detecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs	0,00
	534	Climatisation automatique bi-zone	0,00
	544	Regulateur de vitesse avec fonction freinage en descente	0,00
	552	Pack Advanced Full LED	0,00
	563	Kit Eclairage	0,00
	5AC	Feux de route anti-eblouissement	0,00
	5DA	Airbag passager desactivable via la cle	0,00
	609	Navigation multimedia Professional	0,00
	6AC	Appel d'Urgence Intelligent	0,00
	6AE	Services Apres-Vente connectes BMW TeleServices	0,00
	6AK	Services ConnectedDrive (BMW Online 3 ans + BMW Apps)	0,00
	6AP	Fonctions "Ma BMW a distance"	0,00
	6UH	Info Trafic TMC	0,00
	760	Shadow Line brillant	0,00
	7M9	Shadow-Line brillant BMW Individual avec dotation elargie	0,00
	8KA	Periodicite vidange 24 mois/30000 km variable en fonction de l'utilisation	0,00
	8R9	Refrigerant	0,00
	ZTS	* BMW Tracking System	0,00
Prestations supp.	68	Malus eco	10.500,00
		Accessoires VD BMW	0,00

SOUS TOTAL DES OPTIONS CI-DESSUS TTC €

10.500,00 €

Fait à :

Vélizy

(Adresse complète en précisant le lieu de conclusion du contrat)

Le : *01 12 2018*



Signature du Client

autres options payantes (détail en annexe) 0,00

Accessoires

Prestations supp.	carte grise 30cv	1.391,76
	Pack Livraison	350,00
	Tatouage	180,00
	autres prestations supplémentaires payantes (détail en annexe)	10.500,00

Remarques

PRIX TOTAL DU VÉHICULE TTC * € 82.931,77 €

Remise [REDACTED] €

PRIX TOTAL TTC € [REDACTED] €

Dont T.V.A. au taux de 20 % [REDACTED] €

Acompte reçu [REDACTED] €

Reprise véhicule d'occasion
(sous réserve des conditions de reprise stipulées en page 3)

Solde dû [REDACTED] €

*Le prix TTC comprend les frais de transport chez le concessionnaire, et les frais de préparation à la route.

Date de livraison, le : 28.02.2019	Je demande que la livraison du véhicule n'intervienne pas avant trois mois (cf. article 3 b des conditions générales). (Uniquement si le client refuse la livraison du véhicule avant 3 mois) Signature du Client		
CRÉDIT	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
	USAGE PROFESSIONNEL		VENTE HORS ÉTABLISSEMENT
	<input checked="" type="checkbox"/> Non	<input checked="" type="checkbox"/> Non	<input checked="" type="checkbox"/> Non
(Voir annexe vente hors établissement)			

En cas de vente à crédit et d'usage non professionnel – Montant du crédit :

** La valeur d'émission de CO₂ de ce véhicule a été mesurée sur la base du nouveau cycle européen (WLTP).

Afin de permettre une comparaison entre les véhicules encore homologués selon l'ancienne norme européenne (NEDC), la valeur WLTP a été transposée en valeur équivalente à la norme NEDC (NEDC corrélaté).

A titre transitoire, la valeur fiscale retenue par l'Organisme Technique Central en charge de l'homologation des véhicules, telle qu'elle figurera sur le certificat de conformité du véhicule et sur le certificat d'immatriculation est indiquée ici comme étant la « valeur de CO₂ retenue par l'UTAC (carte grise) ». Cette valeur correspond à la valeur la plus faible de la famille de véhicules homologués à laquelle appartient le véhicule.

Eisenmann Exhaust Systems GmbH * Saarstraße 45 * 71282 Hemmingen



Eisenmann

Exhaust Systems GmbH

Saarstraße 45

D-71282 Hemmingen

Telefon +49 7150 9574-0

Telefax +49 7150 9574-120

www.eisenmann-technik.de

kontakt@eisenmann-technik.de

Auftragsbestätigung

Seite 1

Vorgangsnummer: 238964
 vom: 02.05.2019
 Ihre Kunden-Nr.: 14475

Ansprechpartner: Johann, Sven
 Telefon: 07150/ 95 74-124
 Fax: 07150/ 95 74-120
 E-Mail: johann@eisenmann-technik.de
 Unsere USt-Id-Nr: DE145998986
 Unsere Steuer-Nr: 70070/17161

Wir danken für Ihren Auftrag, den wir wie folgt bestätigen:

Pos	Artikel	Menge	Einzelpreis EUR	%	Gesamtpreis EUR
1	B5462.00000 X-Pipe BMW F87 M2 Competition ***** Version RACE ohne Betriebserlaubnis! Im Bereich der StVZO nicht zugelassen. ACHTUNG! Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz kann bei Zuwiderhandlung erlöschen! *****For Racing / Export only***** ***** !Achtung!! Entfall der Ottopartikelfilter (OPF), dadurch ist eine Neuprogrammierung des Motorsteuergerätes erforderlich um Warnsignale der Motorkontrollleuchte / Notlaufprogramm des Motors zu verhindern. *****	1 Stück	924,3700		924,37
2	B5462.20904.22 ESD BMW F87 M2 Competition Endrohre mit Schrägabschnitt Farbe Chrom/Aluminium schwarz eloxiert ER Kz. Eisenmann ESD Kz. Eisenmann ***** Passend für Fahrzeuge mit und ohne Ottopartikelfilter (OPF). ***** Version RACE ohne Betriebserlaubnis! Im Bereich der StVZO nicht zugelassen. ACHTUNG! Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz kann bei Zuwiderhandlung erlöschen! *****For Racing / Export only***** ***** !Achtung!! Bei Fahrzeugen mit Ottopartikelfilter	1 Stück	1.579,8300		1.579,83
				Übertrag	2.504,20

Auftragsbestätigung
238964

vom: 02.05.2019

Kunden-Nr.: 14475

Seite 2 von 2

Pos	Artikel	Menge	Einzelpreis EUR	%	Gesamtpreis EUR
			Übertrag		2.504,20
(OPF) ist eine Neuprogrammierung des Motorsteuergerätes erforderlich um Warnsignale der Motorkontrollleuchte / Notlaufprogramm des Motors zu verhindern.					

	Liefertermin: 24.05.2019				
	Nettosumme				2.504,20
	Verpackungskosten				9,50
	Versandkosten Frankreich				129,51
	Summe				2.643,21
	Steuer	2.643,21	00	19,00	502,21
	Summe				3.145,42

Versandbedingungen: DAP/Delivered At Place/Geliefert benannter Ort, unverzollt und unversteuert.

Zahlungsbedingungen: Vorkasse

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs), einsehbar <https://eisenmann-exhaust-systems.de/agb>

Type de véhicule: M2COMPETITIONSTAG1XDECAT
 Immatriculation:
 Contrôleur: MO

Moteur essence / Turbocompresseur (refroidi par air)
 Boîte manuelle

Date de la mesure 17.11.2021 (17:03)

Page 1



Données de puissance

Puissance normalisée 1) P_{Norm}	529,3 PS / 389,3 kW
Puissance moteur P_{Mot}	544,0 PS / 400,1 kW
Puissance roue(s) P_{Roue}	451,9 PS / 332,4 kW
Puissance dissipée $P_{Dissipée}$	92,1 PS / 67,7 kW
Puissance maximale pour	5925 U/min / 213,9 km/h
Couple 1) M_{Norm}	641,9 Nm
Couple maximal pour	5285 U/min / 190,9 km/h
Régime max. atteint	7080 U/min / 255,8 km/h

1) Correction selon DIN 70020
 Facteurs de correction: $Q_V = 0,00 \%$

Données d'environnement

Température environnante	$T_{Environnement}$	17,9 °C
Température air d'aspiration	$T_{Air \text{ d'aspiration}}$	8,0 °C
Humidité relative de l'air	H_{Air}	68,9 %
Pression d'air	p_{Air}	1019,5 hPa
Pression de vapeur	p_{Vapeur}	14,1 hPa
Température d'huile	T_{Huile}	----, - °C
Température carburant	$T_{Carburant}$	----, - °C

Glissement

Vitesse sans charge	$v_{SansCharge}$	----, - km/h
Régime sans charge	$n_{SansCharge}$	----, - U/min
Vitesse à pleine charge	$v_{PleineCharge}$	----, - km/h
Régime à pleine charge	$n_{PleineCharge}$	----, - U/min
Glissement		----, - %

Masse rotative

Décélération moyenne du roulage par inertie 1	α_1	----, - m/s ²
Force de freinage moyenne du roulage par inertie 1	$F_{1, \text{f}}$	----, - N
Décélération moyenne du roulage par inertie 2	α_2	----, - m/s ²
Force de freinage moyenne du roulage par inertie 2	$F_{2, \text{f}}$	----, - N
Force de la masse rotative	$F_{rot-total}$	----, - N
Masse totale en rotation	$m_{rot-total}$	310,0 kg
Masse rotative du banc d'essai	$m_{rot-banc \text{ d'essai}}$	250,0 kg
Masse rotative du véhicule	$m_{rot-véhicule}$	60,0 kg