

Modèle: M235i
Numéro d'identification du véhicule: WBA1M11070V536151
Code de développement: F23
Clé de type: 1M21
Type maître: 1M21

Véhicule

BMW M235i, 240kW

WBA1M11070V536151



Code de développement F23
Couleur alpinweiss 3
Niveau d'intégration réel F020-21-03-545
Début de la garantie constructeur 3 juillet 2015

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Un défaut est survenu. Veuillez réessayer plus tard.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Remarque : La carte installée ne peut être identifiée. Le véhicule contient probablement l'une des cartes suivantes.

Carte installée

Code de déblocage (abonnement)

Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement

Carte de navigation payante la plus récente

Road Map EUROPE EVO 2021-2 (Version : 2 juil. 2024)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2021-2 (Version : 2 juil. 2024)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 00F10FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025-1	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M235i
Carrosserie	CABRIO
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	V536151
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA1M11070V536151
Code de développement	F23
Direction	LL
Moteur	N55
Numéro de moteur	08849265
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	2048062ZAJ
Numéro de série de la headunit	HB2140F7616056
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F020-15-03-504
Date de production	26 mai 2015
Usine de production	Leipzig
Date de livraison	28 mai 2015
Concessionnaire livreur	Aucune indication
Version pays	EUR
Code peinture	300
Code garnitures	LCL5
Clé de type	1M21
Type de base	1M11
Type maître	1M21

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
01CB Etendue des mesures CO2
0230 Paquet supplém. selon EU
0248 Volant chauffant
0249 Volant multifonctions
0258 Pneus à capacité de roulage à plat
02NH M Frein sport
02PA Antivol de vis de roue
02PG Roue AL BMW M à rayons doubles 436
02TB Boîte automatique sport
02VB Avertisseur de crevaison
02VF Châssis M adaptatif
02VL Direction Sport variable
0322 Accès confort
0346 Chrome Line extérieur
0387 Déflecteur d'air
03AG Caméra de recul
03YA Capote anthracite effet argenté
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0430 Rétro int/ext à commutation automatique
0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
0441 Kit fumeur
0465 Banquette arrière rabattable
0481 Siège sport
0488 Soutien lombaire conducteur et passager
0493 Kit rangement
0494 Chauffage de siège conducteur/passager
04AE Accoudoir central avant coulissant
04NE Chauffage des gaz blow-by
04WG Alu Hexagon accent noir brillant miroir
0502 Lave-projecteurs
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
0521 DéTECTeur de pluie
0522 Phare xénon
0534 Climatiseur automatique
0544 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage
0548 Tachymètre kilométrique
0563 Kit éclairage
0575 Prise de courant 12 V supplémentaire
05AS Driving Assistant
05DA Désactivation airbag passager
0609 Système de navigation Professional
0674 Système Hi-Fi Harman Kardon
0698 DVD zone 2
06AC Appel de détresse intelligent
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AM Real-Time Traffic Information
06AN Concierge Services
06AP Remote Services
06NS Téléphon. confort av. Smartphone étendu
06UH Information trafic
06WA Combiné instruments à fonctions étendues
0710 Volant en cuir M
0715 Kit aérodynamique M
07S9 Connected Drive Services Paket
0854 Version en langue française
0881 Documentation de bord français
08KA Interv. vidange d'huile 24 mois/30 000 km
08S3 Verrouillage automatique au démarrage
08TF Protection piétons active

Equipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

08TH Identification panneaux de signalisation
09AA Protection peau extérieure
A080 Batterie AGM 80 Ah
LEDE Equipement cuir

Historiques du véhicule

Date	Type ...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
—	18/04/2025 Maintenance	43350 km	OSS-60168113 SAS BM PERFORMANCE, Egly	
—	02/07/2024 Clé	40450 km	30529 Clé 0	
—	02/07/2024 Maintenance	40450 km	30529 HORIZON ST OUEN L'AUMONE , SAINT OUEN L'AUMONE	
—	05/04/2023 Clé	39187 km	Clé 0	
—	05/04/2023 Maintenance	39187 km	30529 HORIZON ST OUEN L'AUMONE , SAINT OUEN L'AUMONE	

—	16/03/2023	Clé	39162 km	Clé 0
	19000	19000	19000	19000
	-15 2.1 %	-15 2.1 %	-15 2.1 %	-15 2.1 %
	60000	04/2024	04/2024	49000
				19000
				-15 2.1 %
	05/2023	05/2023		
—	19/04/2022	Clé	35211 km	30529
				Clé 1
	21000	21000	21000	21000
	03/2023	320	320	320
	70000	-10 1.4 %	-10 1.4 %	60000
				21000
				03/2023
	05/2023	05/2023		
—	19/04/2022	Maintenance	35211 km	30529
				Automatique
				HORIZON ST
				OUEN
				L'AUMONE ,
				SAINT OUEN
				L'AUMONE
	21000	21000	21000	21000
	02/2023	02/2023	02/2023	02/2023
	70000	04/2022	✓	60000
				21000
				02/2023
	04/2023	04/2023		
—	11/04/2022	Clé	35199 km	30529
				Clé 1
	21000	21000	21000	21000
	03/2023	320	320	320
	70000	-10 1.4 %	-10 1.4 %	60000
				21000
				03/2023
	05/2023	05/2023		
—	02/09/2021	Clé	33055 km	Clé 0
	26000	26000	26000	26000
	03/2023	539	539	539
	70000	04/2022		60000
				26000
				03/2023
	05/2023	05/2023		
—	02/09/2021	Réparation	33055 km	30529
				Tâche
				HORIZON ST
				OUEN
				L'AUMONE ,
				SAINT OUEN
				L'AUMONE
—		Tâche		

Description :


Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

mise a jour gps 130 euros
Valeur de travail l -

Local


12 VT



— 31/03/2021 Maintenance

30861 km 30529 HORIZON ST OUEN L'AUMONE, SAINT OUEN L'AUMONE

Automatique



— 31/03/2021 Réparation

30861 km 30529 HORIZON ST OUEN L'AUMONE, SAINT OUEN L'AUMONE

Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : tester batterie

Service prestations standard

Pack I 0000105

Service prestations standard
Valeur de travail I 00 00 105

2

Service huile moteur

Pack I 0000610

Service huile moteur
Valeur de travail I 00 00 610

3

!!! unknown BMW-Id B030DB Huile d origine BMW/MINI 0W-30 !!! Local
Pièce I B030DB

6.5

Kit cartouche de filtre à huile
Pièce I 11427953129

1

Service microfiltre

Pack I 0000616



Service microfiltre
Valeur de travail I 00 00 616

2

Microfiltre/filtre à charbon actif
Pièce I 64119237555

1

— 10/12/2020 Clé 0



— 10/12/2020 Réparation 30481 km 30529 Tâche

HORIZON ST
OUEN
L'AUMONE,
SAINT OUEN
L'AUMONE

— Tâche


Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : defaut plusieurs allumés

diag Local 48 VT
Valeur de travail I -

— 28/09/2020 Clé 30114 km 30529 Clé 1



— 28/09/2020 Réparation 30114 km 30529 Tâche

HORIZON ST
OUEN
L'AUMONE,
SAINT OUEN
L'AUMONE

— Tâche




Description :

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client : Retour / prob persistant

Retour / prob persistant Local 48 VT
Valeur de travail I -

— 07/09/2020 Clé 29566 km 30529 Clé 0



— 13/07/2020 Clé 28928 km 30529 Clé 1



04/2021			258	04/2022			04/2023	05/2021	05/2021
---------	--	--	-----	---------	--	--	---------	---------	---------














— 13/07/2020 Réparation 28928 km 30529 HORIZON ST OUEN L'AUMONE , SAINT OUEN L'AUMONE

— Tâche

Description : PROGRAMMATION

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : plus de fonction phare avant/ arrière + clignotant gauche. défaut arrivé deux fois. plus présent depuis.

PROGRAMMATION	Local				12 VT
Valeur de travail I -					
— 30/06/2020 Clé	28911 km	30529	Clé 0		
   	   	 			
20000 04/2021	70000 04/2022	70000 04/2023	46000 04/2023	05/2021	05/2021
271					
— 30/06/2020 Clé	28910 km	30529	Clé 0		
   	   	 			
20000 04/2021	70000 04/2022	70000 04/2023	46000 04/2023	05/2021	05/2021
271					
— 29/04/2020 Clé	26775 km	30529	Clé 0		
   	   	 			
23000 04/2021	80000 -28 3.8 %	70000 04/2023	49000 04/2023	05/2021	05/2021
332					
— 29/04/2020 Maintenance	26775 km	30529	Automatique		
HORIZON , SAINT OUEN L'AUMONE					
   	   	 			
23000 03/2021	80000 04/2020 ✓	70000 03/2023	49000 03/2023	04/2021	04/2021
03/2021					
— 29/04/2020 Réparation	26775 km	30529	Tâche		
HORIZON ST OUEN L'AUMONE , SAINT OUEN L'AUMONE					
   	   	 			
03/2021					

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :** contrôle batterie + recharge clim

contrôle batterie + recharge clim

Local

24 VT

Valeur de travail I -

Service prestations standard

Pack I 0000105

Service prestations standard

Valeur de travail I 00 00 105

2

Service liquide de frein

Pack I 0000618

Service liquide de frein

Valeur de travail I 00 00 618

4

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.

Pièce I 83132405977



1

— 30/04/2019 Clé

22414 km

30529

Clé 1






— 30/04/2019 Maintenance

22414 km

30529

HORIZON
HORIZON
SAINT-OUEN
L'AUMONE,
SAINT OUEN
L'AUMONE

Automatique



— 30/04/2019 Réparation

22414 km

30529
HORIZON ST
OUEN
L'AUMONE ,
SAINT OUEN
L'AUMONE

Tâche : Service prestations standard
 Tâche : Service contrôle véhicule
 Tâche : Service huile moteur
 Tâche : Service bougies d'allumage
 Tâche : Service cartouche de filtre à air
 Tâche : Service microfiltre

— Tâche : Service prestations standard

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service prestations standard

Pack I 0000105

Service prestations standard

Valeur de travail I 00 00 105

2

— Tâche : Service contrôle véhicule

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service contrôle véhicule

Pack I 0000624

Service contrôle véhicule

9

Valeur de travail I 00 00 624

— Tâche : Service huile moteur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur

Pack I 0000610

Service huile moteur

3

Valeur de travail I 00 00 610

!!! unknown BMW-Id B030DB Huile d origine BWM/MINI 0W-30 !!! Local

6.5

Pièce I B030DB

Kit cartouche de filtre à huile

1

Pièce I 11427953129

— Tâche : Service bougies d'allumage

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service bougies d'allumage

Pack I 0000622

Service bougies d'allumage

13

Valeur de travail I 00 00 622

Vis Torx à embase

4

Pièce I 07147270121

Bougie High Power

6

Pièce I 12120037582

— Tâche : Service cartouche de filtre à air

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service cartouche de filtre à air

Pack I 0000602

Service cartouche de filtre à air
Valeur de travail I 00 00 602

2

Elément filtre à air
Pièce I 13717602643

1

— Tâche : Service microfiltre

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service microfiltre

Pack I 0000616

Service microfiltre




2

Valeur de travail I 00 00 616

Microfiltre/filtre à charbon actif

1

Pièce I 64119237555

—	19/04/2019	Clé	22386 km	30529	Clé 0	
—	18/09/2018	Clé	20373 km		Clé 1	
—	27/04/2018	Clé	18155 km	30529	Clé 1	
—	27/04/2018	Maintenance	18155 km	30529 HORIZON HORIZON PONTOISE, SAINT OUEN L'AUMONE	Automatique	
—	27/04/2018	Réparation	18155 km	30529 HORIZON ST	Tâche : Service prestations standard	

OUEN
L'AUMONE ,
SAINT OUEN
L'AUMONE

Tâche : Service liquide de frein

- Tâche : Service prestations standard

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard

Pack I 0000105

Service prestations standard

Valeur de travail I 00 00 105

2

- Tâche : Service liquide de frein

Description : 87€

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service liquide de frein

Pack I 0000618

Service liquide de frein

Valeur de travail I 00 00 618

4

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.

Pièce I 83132405977







1

—	23/04/2018	Clé	18130 km	30529	Clé 1	
	24000 04/2019	24000 371	24000 371	24000 371	70000 05/2018	0 06/2019
	27000 04/2019	27000 545	27000 545	27000 545	70000 05/2018	0 06/2019
	26000 04/2019	26000 665	26000 665	26000 665	70000 05/2018	0 06/2019
—	31/10/2017	Clé	17684 km	30529	Clé 1	
	27000 04/2019	27000 545	27000 545	27000 545	70000 05/2018	0 06/2019
	15183 km	30529	Clé 0			
	26000 04/2019	26000 665	26000 665	26000 665	70000 05/2018	0 06/2019
—	03/07/2017	Réparation	15183 km	30529 HORIZON ST OUEN L'AUMONE ,	Tâche	

SAINT OUEN
L'AUMONE

— Tâche

Description : contrôle fin de garantie**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

		Local	12 VT
	Contrôle des niveaux Valeur de travail I -		
—	19/04/2017 Clé	12056 km 30529 Clé 0	
	 12000 05/2017  0  0  12000 48	 70000 05/2018  0  60000 05/2019  33000 05/2019  0 06/2019  0 06/2019	
—	19/04/2017 Maintenance	12056 km 30529 HORIZON HORIZON PONTOISE, Pontoise Automatique	
	 05/2017 ✓  ✓  05/2017 ✓ 	 70000 05/2018  60000 05/2019  33000 05/2019  0 06/2019  0 06/2019	
—	19/04/2017 Réparation	12056 km 30529 HORIZON ST OUEN L'AUMONE , SAINT OUEN L'AUMONE	Tâche : Service huile moteur Tâche : Service microfiltre Tâche : Pré-diagnostic constructeur Tâche : Contrôle Points Clés
—	Tâche : Service huile moteur		
	Description :		
	Est considéré comme visite répétée : Non		
	Propos du client :		
	Service huile moteur Pack I 0000610		
	Service huile moteur Valeur de travail I 00 00 610	3	
	!!! unknown BMW-Id B030DB Huile d'origine BWM/MINI 0W-30 !!! Local Pièce I B030DB	6.5	
	Kit cartouche de filtre à huile Pièce I 11427566327	1	
—	Tâche : Service microfiltre		
	Description :		

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre

Pack I 0000616

Service microfiltre

2

Valeur de travail I 00 00 616

Microfiltre/filtre à charbon actif

1

Pièce I 64119237555

Nettoyant boîtier filtre à pollen

1

Pièce I 83192180509

— Tâche : Pré-diagnostic constructeur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Pré-diagnostic constructeur

Pack I 0000105

Service prestations standard

2

Valeur de travail I 00 00 105

— Tâche : Contrôle Points Clés

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Contrôle Points Clés

Local

Pack I 70212

Contrôle Visuel Elémentaire

Local

7



Valeur de travail I -

Détergent vitres avec antigel

1

Pièce I 83122409034

— 28/12/2016 Clé 11325 km 30529 Clé 0



— 28/12/2016 Réparation 11325 km 30529 Tâche
HORIZON ST
OUEN
L'AUMONE ,
SAINT OUEN
L'AUMONE

— Tâche

Description : Dépose films avant

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :



Expertise

Valeur de travail | -

Local

10 VT

- 24/11/2016 Clé 11192 km 30529 Clé 1



- 24/11/2016 Réparation 11192 km 30529 Tâche

HORIZON ST
OUEN
L'AUMONE ,
SAINT OUEN
L'AUMONE

Tâche

Description : piece commande or 462391 /depose garniture suite gripage du rideau**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**


Défaut toit ouvrant

Valeur de travail | -

Local

70 VT

- 27/09/2016 Clé 10826 km 30529 Clé 0



- 27/09/2016 Réparation 10826 km 30529 Tâche

HORIZON ST
OUEN
L'AUMONE ,
SAINT OUEN
L'AUMONE

Tâche

Description : CONTROLE SUITE GRIPAGE SYSTEME CONTRE LE VENT CONTROLE FIXATION CASSE**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**



Bruit aérodynamique général

Valeur de travail | -

Local

12 VT

- 18/03/2016 Clé 4626 km 30529 Clé 0



05/2017 |  |  | 439

 | 05/2018 |  | 05/2019

 | 06/2019 | 06/2019

— 18/03/2016 Réparation 4626 km 30529 Tâche
HORIZON ST
OUEN
L'AUMONE ,
SAINT OUEN
L'AUMONE

— Tâche

Description : pose de silentieux Mperf - vu avec Cé&dric 1h30 de Mo

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Réparation selon diagnostic

Local

24 VT

Valeur de travail I -

BMW M235 Convertible



WBA1M11070V536151

Essence

2015



Généré le 18/10/2025


Scanne pour obtenir le rapport complet

Émissions




Émission de CO₂ élevée :
184 g/km.

Vérification d'usage commercial



Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage




Dernier kilométrage enregistré :
40 468 km.

Vérification de la situation juridique




Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage



Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol



Aucune trace de vol trouvée.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

Le véhicule a-t-il été utilisé comme taxi, voiture de location, ou autre véhicule de service ? Remarque : ces véhicules peuvent être en moins bon état que la normale !



Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme taxi



Transport Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de transport



Location Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de location



Police Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation par la police



Exposition Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'exposition



Véhicule d'auto-école Aucun enregistrement trouvé Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'auto-école

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?

Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **7 pays** :        +1

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé  Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé  Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**


 Tchéquie  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Italie  Hongrie  Canada

Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?

Note

- Dernier kilométrage connu : 40 468 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 108 585 km



Relevés du compteur kilométrique

05/2015	11km
06/2019	22 517 km
05/2021	31 104 km
09/2022	38 173 km
07/2024	40 468 km

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?

Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

 **Contrôle technique**  Aucun enregistrement trouvé  Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

 **Épave**  Aucun enregistrement trouvé  Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

Aucun problème détecté



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Avis de carVertical

Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Émissions CO2 de ton véhicule **184 g/km** Classe **E**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

1

Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Note

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

	Marque		Modèle		Description
	Variante		Type de carrosserie		Année de fabrication
	Cylindrée moteur		Puissance moteur		Couple
	Type de carburant		Automatique		Type de conduite
	Nombre de portes		Volant à gauche		Nombre de cylindres
2				6	

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

05/2015  Pays inconnu

Fabrication

Le pays (ou l'État) indique soit le lieu de fabrication, l'usine d'assemblage ou l'adresse d'enregistrement du fabricant. La date peut être approximative.

07/2015  France

Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

10/2022  France

A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

Vérifie l'historique du véhicule

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.

Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas

Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis sur autoroute
- Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- Conduis aussi en ville
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route

Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur

BM PERFORMANCE 91

5, rue Arago 91520 EGLY
 Téléphone : 01.70.62.03.89
 Email : garagebm91@gmail.com
 Site : <https://www.bmperformance.fr/>
 Siret : 89127261900026 - RCS : Evry
 Tva : FR65891272619 - APE : 4520A
 SASU - Capital social : 500€



N° portable client : [REDACTED]

Prestation faite le 18/04/2025 à EGLY

1/1

FACTURE N° 2025-00445		N° Client : 41101852	TVA intra. :
N° Ordre : 5 321	Date : 18/04/2025	Règlement : A RECEPTION DE FACTURE	Echéance 18/04/2025

Véhicule			
Immatriculation :	[REDACTED]	Kilométrage :	43 350
Marque :	B.M.W.	Mise en circulation :	03/07/2015
Modèle :	SERIE 2	Puissance :	22
Type mine :	M10BMWVP023A655	Couleur :	BLANC
N° de série :	WBA1M11070V536151	Prochain C.T. :	/ /
Travaux :			

Référence	Désignation	Qté/Temps	Prix unit.		Montant H.T.	T
OILSER2	OIL SERVICE SERIE F-G	1,00	157,50		157,50	1
M1	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE T1					
HUIL	HUILE MOTEUR MOTUL 0W30					
F. HUILE	FILTRE A HUILE					
NIV	CONTROLE DES NIVEAUX					
PRESSION	PRESSION DES PNEUS					
MAINTENANCE	REMISE A 0 DE LA MAINTENANCE					
CARELEC	MISE A JOUR DU CARNET D'ENTRETIEN BMW					
TD	TRAITEMENT DES DECHETS	1,00	3,00		3,00	1

Libellé	Base H.T	Tva	Mt. Tva	Fournitures	Total H.T
1	160,50	20,00	32,10	3,00	160,50
2				Main d'oeuvre	Total Tva
3					32,10
4				Divers	NET A PAYER TTC
5					157,50
Port					192,60 €
Carburant					
Huile					

Règlements acceptés : carte bancaire / espèces / virement

Justificatif d'entretien

Entrée dans l'historique de service

Atelier service : SAS BM PERFORMANCE

5 rue Arago
91520 Egly
FR

Téléphone : +33170620389

Adresse e-mail : garagebm91@gmail.com

Date de la maintenance : 18 avr. 2025

Numéro d'identification du véhicule : WBA1M11070V536151

Banque de données : Manuel

Kilométrage : 43 350 km

Nous avons effectué les travaux suivants sur votre véhicule aujourd'hui :

Symbole	État	Restant	Description	Lié à
	<input checked="" type="checkbox"/>	-	Huile moteur	Cartouche de filtre à air, Bougies d'allumage, Microfiltre (tenir compte des autres travaux additionnels éventuels)
	<input type="checkbox"/>	-	Freins avant	
	<input type="checkbox"/>	-	Liquide de frein	Contrôler les ressorts à gaz de capot avant
	<input type="checkbox"/>	-	Frein arrière	
	<input type="checkbox"/>	-	Contrôle du véhicule	
	<input type="checkbox"/>	-	Contrôle préliminaire de service pour contrôle technique (seulement pour le marché allemand)	
	<input type="checkbox"/>	-	§ Contrôle technique	
	<input type="checkbox"/>	-	§ Contrôle antipollution	
	<input type="checkbox"/>	-	Cartouche de filtre à air	
	<input type="checkbox"/>	-	Contrôler les ressorts à gaz de capot avant	
	<input type="checkbox"/>	-	Contrôle du véhicule	
	<input type="checkbox"/>	-	Bougies d'allumage	
	<input type="checkbox"/>	-	Microfiltre (tenir compte des autres travaux additionnels éventuels)	
	<input type="checkbox"/>	-	Gamme standard	

Légende :

Lié à	Maintenances dont les dates d'échéance sont liées à un autre position de maintenance
<input checked="" type="checkbox"/>	Service exécuté
<input checked="" type="checkbox"/>	Maintenance arrivée à échéance, mais non exécutée
<input type="checkbox"/>	Service non exécuté
2 000 km	Distance parcourue à l'échéance
-2 000 km	Itinéraire couvert
-	Durée et distance restantes inconnues

Egly, 18 avr. 2025

Si disponible sur votre marché, vous pouvez également trouver l'historique de service spécifique à votre véhicule sur le portail ConnectedDrive à l'adresse suivante www.bmw-connecteddrive.com et dans la Connected App.

RÉPARATEUR AGRÉÉ BMW
Horizon SOA

15, rue Louis Delage
Cité de l'Automobile
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

Horizon Saint-Ouen l'Aumône

15 rue Louis Delage
95310 SAINT OUEN L'AUMONE

Tél : 0134354747
Mail : saintouenlauvonne@horizon.fr
Site web : www.horizon.fr

SAS au Capital de 5000000 Euros
Siret : 38263469900054 R.C.S Nanterre 382634699
TVA : FR95382634699 NAF : 4511Z

BMW Service

FACTURE Section Mécanique

N° de client : 536394
N° de facture : 2024/41109795
Date de facture* : 02/07/2024
Date d'échéance : 02/07/2024
Mode de règlement : Carte Bancaire
N° TVA intracomm. :
N° donneur d'ordre : [REDACTED]

Adresse de facturation : [REDACTED]

95310 St Ouen L'Aumone

Adresse de livraison :

Marque / Version	N°Immat / VIN	Kilométrage / Date MEC	N° Ordre de réparation					
BMW	[REDACTED]	40450	518482	58				
BMW M235i 326 ch Cabriolet	WBA1M11070V536151	24/06/2015						
Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Total HT (€)	TVA %	Total TTC (€)

Intervention 0000105 (TB) 0000105	Pré-diagnostic constructeur Pré-diagnostic constructeur (MO)Pré-diagnostic constructeur	VT	2	12,00		24,00	20,00	28,80
	Sous Total Intervention					24,00		28,80

Intervention 0000618 (TB) 0000618 (PO)83 13 5 A82 511	Liquide de frein Service liquide de frein (MO)Service liquide de frein Liquide frein DOT4, faible viscosité EU 1000ml	VT	4	12,00		48,00	20,00	57,60
	Sous Total Intervention			1	12,92	12,92	20,00	15,50
						60,92		73,10

Taxe écologique	0,31	20,00	0,37
-----------------	------	-------	------



TP = Temps passé en VT (12 VT = 1 Heure)
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT = 1 Heure)
MO = Main d'œuvre

SE = Service
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d' Origine Constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire : T1 = Régime général : 12,00€ HT/VT - T2 = Régime optionnel : 12,00€ HT/VT - T3 = Haute technicité : 12,00€ HT/VT

Date du contrôle technique : 01/06/2019
Votre Conseiller Service : GROD Axel

*La date de facture est la date de fin d'exécution de la prestation

Coupon à joindre à votre règlement
Moyen de paiement : CB - ESP - VIR

N° de client : 536394
N° de facture : 2024/41109795
Date de facture : 02/07/2024
Date d'échéance : 02/07/2024
Mode de règlement : Carte Bancaire
Total TTC : 102,28

Taux TVA %	Mtt HT (€)	Mtt TVA (€)
20,00	85,23	17,05

Acompte	0,00
Net à payer TTC (€)	102,28



Service après-vente :
15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

Siège social :
107, bd de Verdun | 92400 Courbevoie
S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699

ORIGINAL Facture Section Mécanique
N° de client : 536394
N° de facture : 2023/41098614
Date de facture* : 05/04/2023
Date d'échéance : 05/04/2023
Mode de règlement : Chèque
N° TVA intracomm. :
Date d'ouverture OR : 05/04/2023 72-J

Adresse de facturation :

95310 ST OUEN L'AUMÔNE

Donneur d'ordre :

Marque / Modèle	N°Immat / VIN	Kilométrage / Date MEC	N° Ordre de réparation
BMW SERIE 2	WBA1M11070V536151	39187 24/06/2015	507265

Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Code TVA	Total HT (€)
Pré-diagnostic constructeur							
0000105	Pré-diagnostic constructeur						
(TB) 0000105	Pré-diagnostic constructeur	VT	2	11,75	30,00	3	16,44
(PO) 83 12 5 A85 523	Liquide lave-glace avec protect. antigel	Pièce	1	2,75	30,00	3	1,92
Sous Total Intervention							
							18,36
Huile moteur							
0000610	Service huile moteur						
(TB) 0000610	Service huile moteur	VT	8	11,75	30,00	3	65,76
(PO) 11 42 7 953 129	Kit cartouche de filtre à huile	Pièce	1	19,40	30,00	3	13,58
(PM) B030DB	Huile d'origine BMW/MINI 0W-30	Pièce	6,50	27,00	30,00	3	122,85
	Sous-Total Pièces (136,43)						
Sous Total Intervention							
							202,19
Cartouche de filtre à air							
0000602	Service cartouche de filtre à air						
(TB) 0000602	Service cartouche de filtre à air	VT	2	11,75	30,00	3	16,44
(PO) 13 71 7 602 643	Elément filtre à air	Pièce	1	39,32	30,00	3	27,52
Sous Total Intervention							
							43,96
Bougies d'allumage							
0000622	Service bougies d'allumage						
(TB) 0000622	Service bougies d'allumage	VT	13	11,75	30,00	3	106,86
(PO) 12 12 0 037 582	Bougie High Power	Pièce	6	22,87	30,00	3	96,06
(PO) 07 14 7 270 121	Vis Torx à embase	Pièce	2	2,76	30,00	3	3,86

TP = Temps passé exprimé en heure

TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT = 1 Heure)

SE = Service

TE = Travaux extérieurs

PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d' Origine Constructeur

PM = Pièce autre marque

RD = Participation au recyclage des déchets





Horizon

Service après-vente :
15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

Siège social :
107, bd de Verdun | 92400 Courbevoie
S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699

BMW Service MINI Service

ORIGINAL **Facture** Section Mécanique
N° de client : 536394
N° de facture : 2023/41098614
Date de facture* : 05/04/2023
Date d'échéance : 05/04/2023
Mode de règlement : Chèque
N° TVA intracomm. :
Date d'ouverture OR : 05/04/2023 72-J

Adresse de facturation :

95310 St Ouen l'Aumône

Donneur d'ordre :

Marque / Modèle	N°Immat / VIN	Kilométrage / Date MEC	N° Ordre de réparation				
BMW SERIE 2	WBA1M11070V536151	39187 24/06/2015	507265				
Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Code TVA	Total HT (€)
Sous-Total Pièces (99,92)							

Sous Total Intervention

206,78

Microfiltre (tenir compte des autres travaux additionnels éventuels)

0000616	Service microfiltre	VT	2	11,75	30,00	3	16,44
(TB) 0000616	Service microfiltre	Pièce	1	60,53	30,00	3	42,37
(PO) 64 11 9 237 555	Microfiltre/filtre à charbon actif						

Sous Total Intervention

58,81

Contrôle du véhicule

0000624	Service contrôle véhicule	VT	9	11,75	30,00	3	73,98
(TB) 0000624	Service contrôle véhicule						

Sous Total Intervention

73,98

Participation au traitement des déchets

3,19

TP = Temps passé exprimé en heure
TB = Temps barème constructeur en VT (12 VT = 1 Heure)

SE = Service
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d' Origine Constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION

Horizon vous remercie de votre visite et vous souhaite une bonne route.

Date du contrôle technique 01/06/2019

Coupon à joindre à votre règlement

N° de client : 536394
N° de facture : 2023/41098614
Date de facture* : 05/04/2023
Date d'échéance : 05/04/2023
Mode de règlement : Chèque
Total T.T.C 728,72

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.
Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points.
Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

Votre Conseiller Service	Code TVA	Taux TVA %	Mtt H.T (€)	Mtt TVA (€)
VETIER Louis	3	20,00	607,27	121,45

Acompte 0,00
Net à payer TTC (€) 728,72

*La date de facture est la date de fin d'exécution de la prestation



Service après-vente :
15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

Siège social :
107, bd de Verdun | 92400 Courbevoie
S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699

ORIGINAL Facture Section Mécanique
N° de client : 03659
N° de facture : 2022/41090699
Date de facture* : 19/04/2022
Date d'échéance : 19/04/2022
Mode de règlement : Espèces Virement de fonds
N° TVA intracomm. :
Date d'ouverture OR : 19/04/2022 66

Adresse de facturation :
[REDACTED]
95310 St Ouen l'Aumône

Donneur d'ordre : Mr Gaulon Jean-Pierre

Marque / Modèle	N°Immat / VIN	Kilométrage / Date MEC	N° Ordre de réparation				
BMW SERIE 1	[REDACTED] WBA1M11070V536151	35211 24/06/2015	499375				
Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Code TVA	Total HT (€)

Gamme standard

0000105 Service prestations standard
(TB) 0000105 Service prestations standard VT 2 11,25 30,00 3 15,74

Sous Total Intervention

15,74

Liquide de frein

0000618 Service liquide de frein
(TB) 0000618 Service liquide de frein VT 4 11,25 30,00 3 31,48
(PO) 83 13 2 405 977 liquide de frein DOT4 LV, faible viscos. Pièce 1 10,42 30,00 3 7,29

Sous Total Intervention

38,77

Contrôler tes ressorts à gaz de capot avant

Sous Total Intervention

0,00



TP = Temps passé exprimé en heure
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT = 1 Heure)

SE = Service
TE = Travaux extérieurs
PR = Pièce de réemploi

PO = Pièce d' Origine Constructeur
PM = Pièce autre marque
RD = Participation au recyclage des déchets

POUR VOTRE INFORMATION

verin capot pas en stock, à remplacer

Date du contrôle technique 01/06/2019

Coupon à joindre à votre règlement

N° de client : 03659
N° de facture : 2022/41090699
Date de facture* : 19/04/2022
Date d'échéance : 19/04/2022
Mode de règlement : Espèces Virement de fonds
Total T.T.C : 65,41

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.
Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE
majoré de 10 points.
Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du
Code de commerce.

Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de
recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

Votre Conseiller Service	Code TVA	ZONCA Bertrand	Taux TVA %	Mtt H.T (€)	Mtt TVA (€)
	3		20,00	54,51	10,90

Acompte 0,00
Net à payer TTC (€) 65,41

*La date de facture est la date de fin d'exécution de la prestation



15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

FACTURE

N° de compte **03659**

N° TVA

N° de document **2021/41085620**

Date du document **03/09/2021**

Date d'échéance **03/09/2021**

Date d'ouverture OR

Votre conseiller service **ZONCA Bertrand**

Marque **BMW**

Immatriculation **[REDACTED]**

Kilométrage **33055**

N° O.R.

Modèle **M235i N55**

N° de Série **WBA1M11070V536151**

Date 1ère M.E.C. **24/06/2015**

494300

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
1 BATT 65 90 2 409 366 6199000 * * Mise a jour GPS	mise a jour gps 130 euros Mise a jour gps code FSC HU-H2 carte Europe Evo M&J * Mise a jour GPS	130,00 1 12	108,33		3	108,33



- Pièce d' Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé

Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte **03659**

N° de document **2021/41085620**

Date du document **03/09/2021**

Date d'échéance **03/09/2021**

Règlement **Espèces Virement de fonds**

Code	% TVA	Montant HT	Montant TVA		
3	20,00	108,33	21,67	Acompte	0,00

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points. Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

Montant H.T.	108,33
Montant T.V.A.	21,67

TOTAL A PAYER **130,00**

Page **1 / 1**

TOTAL A PAYER **130,00**



Horizon

15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

BMW Service MINI Service

FACTURE

N° de compte **03659**

N° TVA

N° de document **2021/41082552**

Date du document **31/03/2021**

Date d'échéance **31/03/2021**

Date d'ouverture OR

Votre conseiller service

Marque **BMW**

Modèle **M235i N55**

Immatriculation

N° de Série **WBA1M11070V536151**

295

Kilométrage **30861**

N° O.R.

491261

Date 1ère M.E.C. **24/06/2015**

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
1	Gamme standard					
0000105	Service prestations standard					
0000105	* Service prestations standard	2	11,00	15,00	3	18,70
2	Huile moteur					
0000610	Service huile moteur					
0000610	* Service huile moteur	10	11,00	15,00	3	93,50
-B030DB	Huile d'origine BMW/MINI 0W-30	6,50	26,00	15,00	3	143,65
11 42 7 953 129	Kit cartouche de filtre à huile	1	17,70	15,00	3	15,04
83 12 5 A1A 171	Détergent vitres avec antigel	1	2,33	15,00	3	1,98
3	Microfiltre (tenir compte des autres travaux additionnels éventuels)					
0000616	Service microfiltre					
0000616	* Service microfiltre	2	11,00	15,00	3	18,70
64 11 6 821 995	Filtre à poussières fines	1	76,10	15,00	3	64,68
4	mise à jour gps					
	mise à jour navigation non faite					

- Pièce d'Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé

Horizon
Payé le

31 MARS 2021

Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte **03659**

N° de document **2021/41082552**

Date du document **31/03/2021**

Date d'échéance **31/03/2021**

Règlement **Espèces Virement de fonds**

Code % TVA Montant HT Montant TVA

3 20,00 356,25 71,25

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points. Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

Montant H.T. **356,25**
Montant T.V.A. **71,25**

TOTAL A PAYER 427,50

Page 1 / 1

TOTAL A PAYER 427,50



Horizon

15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

BMW Service MINI Service

FACTURE

N° de compte **03659**

N° TVA

N° de document **2020/41080146**

Date du document **10/12/2020**

Date d'échéance **10/12/2020**

Date d'ouverture OR

Votre conseiller service **██████████**

Marque **BMW**

Modèle **M235i N55**

Immatriculation **██████████**

N° de Série **WBA1M11070V536151**

162

Kilométrage **30481**

N° O.R.

489028

Date 1ère M.E.C. **24/06/2015**

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
1	defaut plusieurs allumés					
0000006	* Réaliser un test vehicule	4	3,30	3		13,20
6100730	* Programmer coder le s boitier s electronique s	4	3,30	3		13,20
6100980	* Poursuivre le test vehicule et effectuer un effacement rapide	2	3,30	3		6,60
6121528	* Supporter la tension du reseau de bord recharge la batterie de bord	1	3,30	3		3,30
6135771	* Remplacer le boitier electronique FEM Front Electronic Module	7	3,30	3		23,10
61 35 9 438 729	Boitier électronique FEM Participation au traitement des déchets	1	152,54	3		152,54
						0,49

- Pièce d' Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé

Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte **03659**

N° de document **2020/41080146**

Date du document **10/12/2020**

Date d'échéance **10/12/2020**

Règlement **Espèces Virement de fonds**

Code	% TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	212,43	42,49

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points. Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

Montant H.T.	212,43
Montant T.V.A.	42,49

TOTAL A PAYER **254,92**





15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

FACTURE

N° de compte **03659**
N° TVA
N° de document **2020/41077066**
Date du document **13/07/2020**
Date d'échéance **13/07/2020**
Date d'ouverture OR

Votre conseiller service **██████████**
Marque **BMW**
Modèle **M235i N55**

Immatriculation **111**
N° de Série **WBA1M11070V536151**
Kilométrage **28928**
Date 1ère M.E.C. **24/06/2015**

N° O.R.
486031

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
1 6199000	PROGRAMMATION * Reprogrammation	12	11,00	3		132,00

- Pièce d' Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé



Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte **03659**

N° de document **2020/41077066**

Date du document **13/07/2020**

Date d'échéance **13/07/2020**

Règlement **Espèces Virement de fonds**

Code % TVA Montant HT Montant TVA

3 20,00 132,00 26,40

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points.

Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

Montant H.T. **132,00**
Montant T.V.A. **26,40**

TOTAL A PAYER 158,40

Page 1 / 1

TOTAL A PAYER 158,40



15, rue Louis Delage
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr
www.minihorizon.com

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

FACTURE

N° de compte 03659
N° TVA
N° de document 2020/41075626
Date du document 29/04/2020
Date d'échéance 29/04/2020
Date d'ouverture OR

Votre conseiller service [REDACTED]

Marque BMW
Modèle M235i N55

Immatriculation [REDACTED]

N° de Série

WBA1M11070V536151

Kilométrage 26775

Date 1ère M.E.C. 24/06/2015

N° O.R.
484407

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
1 0000105	Gamme standard					
0000105	Service prestations standard	2	10,75	3		21,50
2 0000618	* Service prestations standard					
0000618 83 13 2 405 977	Liquide de frein					
	Service liquide de frein	4	10,75	3		43,00
	* Service liquide de frein	1	10,42	3		10,42
	liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.					
3 60 6450009	controle batterie + recharge clim					
	Forfait Recharge de climatisation R134	99,00				
	* Aspirer, mettre sous vide et remplir le climatiseur	10	82,50	3		82,50
	Participation au traitement des déchets					0,42



- Pièce d' Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé



Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte 03659
N° de document 2020/41075626
Date du document 29/04/2020
Date d'échéance 29/04/2020
Règlement Espèces Virement de fonds

Code	% TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	157,84	31,57

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points. Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Facture à Professionnel : l'indemnité pour frais de recouvrement s'élève à 40 € selon l'article D441-5

Montant H.T.	157,84
Montant T.V.A.	31,57

TOTAL A PAYER 189,41



Page 1 / 1

TOTAL A PAYER 189,41



60, chaussée Jules César
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

FACTURE

N° de compte **03659**

N° TVA

N° de document **2 017/41 058 129**Date du document **19/04/2017**Date d'échéance **19/04/2017**

Date d'ouverture OR

Votre conseiller service **██████████**Marque **BMW**Modèle **M235i N55**Immatriculation **209**

N° de Série

WBA1M11070V536151Kilométrage **12056**Date 1ère M.E.C. **03/07/2015**N° O.R.
465743

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
5 BSI/MSI	BSI 4 ans/ 60 000 kms BSI 4 ans/ 60 000 kms	1	570,83	3		570,83

- Pièce d' Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé



Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte **03659**N° de document **2 017/41 058 129**Date du document **19/04/2017**Date d'échéance **19/04/2017**Règlement **Espèces/Carte bleue**

Code	% TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	570,83	114,17

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points. Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Montant H.T.	570,83
Montant T.V.A.	114,17

TOTAL A PAYER **685,00**Page **1** / **1****TOTAL A PAYER** **685,00**



60, chaussée Jules César
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

FACTURE - Magasin

N° de compte **03659**
N° TVA
N° de document **31078039**
Date du document **10/03/2016**
Date d'échéance **10/03/2016**

Livraison

Emme Martin Luther King
95310 SAINT OUEN LAUMONE
95310 SAINT OUEN LAUMONE

Réf. client **v536151**

Vous avez été servi(e) par **ODIE Cédric**

Référence	Libellé	Qté	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
18 30 2 293 766	Silencieux M Performance GAULON,	1	820,00	10,00	3	738,00
18 30 2 354 364	Embout tuyau d'échappement chrome GAULON,	2	101,67	10,00	3	183,00

Horizon Pavé le
10 MARS 2016
chèque
RDV 9H30 1

Les Pièces ne sont ni reprises ni échangées, sauf erreur de notre part.

Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte **03659**
N° de document **31078039**
Date du document **10/03/2016**
Date d'échéance **10/03/2016**
Règlement **Espèces/Carte bleue**

Code % TVA Montant HT Montant TVA

3

20,00

921,00

184,20

% Remise	0,00
Montant Remise	0,00
Montant Port	0,00
Montant H.T.	921,00
Montant T.V.A.	184,20

TOTAL A PAYER 1 105,20

Page 1 / 1

TOTAL A PAYER 1 105,20



60, chaussée Jules César
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 35 47 47
Fax : 01 34 35 47 48
www.horizon.fr

S.A.S au capital de 5 000 000 €
RCS Nanterre 382 634 699
SIREN : 382 634 699
N° TVA : FR 95 382 634 699
APE 4511Z

FACTURE

N° de compte **03659**
N° TVA
N° de document **2 016/41 052 366**
Date du document **18/03/2016**
Date d'échéance **18/03/2016**
Date d'ouverture OR

Votre conseiller service [REDACTED]
Marque **BMW**
Modèle **M235i N55**

Immatriculation **265**
N° de Série **WBA1M11070V536151**
Kilométrage **4626**
Date 1ère M.E.C. **03/07/2015**

N° O.R.
459416

Référence	Libellé	Qté (VT/H)	Prix Unit. HT €	Remise	TVA	Montant HT Euro
1 1899000	MONTAGE ECHAPPEMENT M * Montage échappement M Performance	12	9,75		3	117,00

- Pièce d' Origine Constructeur

Temps Main d'Oeuvre barémé en VT (Valeur de Temps) 12 VT = 1 Heure / Prestations au Temps barémé sauf celles précédées de (*) au temps passé



Coupon à joindre à votre règlement

N° de compte **03659**
N° de document **2 016/41 052 366**
Date du document **18/03/2016**
Date d'échéance **18/03/2016**
Règlement **Espèces/Carte bleue**

Code	% TVA	Montant HT	Montant TVA
3	20,00	117,00	23,40

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. Pénalités pour retard de paiement : taux REFI de la BCE majoré de 10 points. Indemnité pour frais de recouvrement selon art. L441-6 du Code de commerce.

Montant H.T.	117,00
Montant T.V.A.	23,40

TOTAL A PAYER 140,40

RAPPEL DES CRITÈRES DE VOTRE SÉLECTION.

VÉHICULE :



Modèle : BMW M235i 326 ch Cabriolet

Numéro d'identification : V536151

LE SAVIEZ-VOUS ?

Afin de ne pas vous faire payer deux fois le même service, nous avons isolé le prix du "**Pré-diagnostic constructeur**" et de "**l'Essai dynamique**".

Ces deux services sont identifiés sur les forfaits concernés par :

● Pré-diagnostic constructeur

● l'Essai dynamique

Ils ne vous sont ainsi facturés qu'en cas de besoin, à leur juste valeur et une seule fois quel que soit le nombre de forfaits réalisés.

RÉSULTAT DE VOTRE SÉLECTION

	VT ⁽²⁾	MONTANT
Forfait Oil Service Longlife 04 - 0W30	10	289,00 € ⁽¹⁾

LA PRESTATION :

- Renouvellement de l'huile moteur (huile de qualité supérieure homologuée BMW)
- Remplacement du filtre à huile (Pièce d'Origine BMW)
- Pour les modèles Série 5 E39 et X5 E53 uniquement, le remplacement du microfiltre d'habitacle est compris dans le forfait Oil Service
- Mise à zéro de l'indicateur de maintenance et mise à jour du livret de service (garantie BMW)
- Contrôles des niveaux et du frein à main
- Lavage express

(1)Les prix indiqués sur ce site correspondent aux prix TTC maximum conseillés valables jusqu'au 30/11/2016, pièces et main-d'œuvre comprises, hors éco-participation et hors éventuels frais de recyclage des pièces usagées, appliqués par le concessionnaire ou Réparateur Agréé sélectionné et pour le véhicule renseigné. (2)VT = Valeur Temps BMW, 1VT = 5 minutes. Temps d'intervention estimé, sous réserve de travaux supplémentaires constatés par le Conseiller Service BMW à la réception du véhicule.

CONCESSION OU RÉPARATEUR AGRÉÉ :

HORIZON

60 CHAUSSEE JULES CESAR

95300 PONTOISE

Tél. : 01 34 35 47 47

PRÉ-DIAGNOSTIC CONSTRUCTEUR.

- Prise en charge du véhicule et passage de la clé au Key Reader
- Contrôle des messages du tableau de bord
- Contrôle des témoins et voyants
- Contrôle du fonctionnement du frein de stationnement sans banc d'essai à rouleau

FORFAITS ENTRETIENS.

BMW Service

Forfait Microfiltre d'Habitacle	○	2	90,00 € ⁽¹⁾
---------------------------------	---	---	------------------------

LA PRESTATION :

- Remplacement du microfiltre
- Nettoyage du boîtier

MONTANT DE L'ENSEMBLE DES FORFAITS SÉLECTIONNÉS :		379,00 € ⁽¹⁾
Temps d'intervention :		1h10 soit 14 VT ⁽²⁾
PLUS		
■ Pré-diagnostic constructeur.		24,00 €
MONTANT TOTAL :		403,00 € ⁽¹⁾

(1)Les prix indiqués sur ce site correspondent aux prix TTC maximum conseillés valables jusqu'au 30/11/2016, pièces et main-d'oeuvre comprises, hors éco-participation et hors éventuels frais de recyclage des pièces usagées, appliqués par le concessionnaire ou Réparateur Agréé sélectionné et pour le véhicule renseigné. (2)VT = Valeur Temps BMW, 1VT = 5 minutes. Temps d'intervention estimé, sous réserve de travaux supplémentaires constatés par le Conseiller Service BMW à la réception du véhicule.