

Volkswagen Polo



Généré le 22/01/2026

Scannez pour obtenir le rapport complet



VIN: WVWZZAWZPU034237

Carburant: Essence

Type de transmission: Automatique

Vérification d'usage commercial

Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré :
10 km.

Vérification de la situation juridique

Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

Émissions

Aucun problème détecté

Émission de CO₂ basse :
118 g/km.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."

Bonne nouvelle

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme taxi



Transport Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de transport



Location Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de location



Police Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de police



Véhicule de démonstration Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de démonstration.



Véhicule d'auto-école Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule école

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.

Bonne nouvelle

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **7 pays** :  +1

Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ?  Aucun enregistrement trouvé



A-t-il été volé par le passé ?  Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**

 Slovaquie  Tchéquie  Italie  Slovénie  Hongrie  Roumanie  Canada

Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.

Résumé

- Dernier kilométrage connu : 10 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 36 988 km
- 1 relevé de kilométrage trouvé

2023

—●— Kilométrage ——— Kilométrage typique pour ce modèle

Relevés du compteur kilométrique

03/2023 10 km

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



Avis de carVertical

Ce véhicule a été importé d'un autre pays. Cela signifie qu'il peut avoir été vendu en raison de dommages, avoir des caractéristiques différentes ou un historique qui n'est pas documenté localement. Vérifier son passé dans le pays d'origine peut te donner une meilleure idée de la situation.

Juridique

✓= A-t-il passé son contrôle technique (CT) ? ✓ Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé
○=

↗↖ Épave ✓ Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

↙ Importé ⚠ Enregistrement trouvé Information découverte le 02/2025 Importé en France

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?

CARVERTICAL

Ce rapport PDF contient uniquement les informations les plus essentielles sur l'historique du véhicule. Pour accéder aux données les plus complètes et à jour, nous te recommandons de toujours consulter le rapport carVertical numérique disponible sur notre site. Bien que nous apportions un soin particulier à la l'exactitude et à la fiabilité des données au moment de sa création, note que nous ne pouvons garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création.

VIN: WWWZZZAWZPU034237

Généré le 22/01/2026

Expire le 21/02/2026



Bonne nouvelle

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.



Bonne nouvelle

La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

Émissions

Nous avons analysé combien de CO₂ ce modèle de voiture émet généralement, ainsi que les taxes ou frais susceptibles de s'appliquer en conséquence.



Avis de carVertical

Ce véhicule est peu polluant. Il peut bénéficier d'une réduction des taxes sur les émissions. Vérifie les réglementations locales pour savoir si des réductions s'appliquent.

Émissions de CO₂

Émissions CO₂ de ton véhicule **118 g/km** Classe **A**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

1

Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.

Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

	Marque Volkswagen		Modèle Polo		Description polo
	Type de carrosserie Hayon		Année du modèle 2023		Cylindrée moteur 1,8l
	Puissance moteur 152 kW (204 ch / 207 PS)		Type de carburant Essence		Type de transmission Automatique
	Type de conduite Traction		Nombre de portes 5		Position du volant Volant à gauche
	Nombre de cylindres 4		Marché du modèle EU		Nombre de sièges 5

Équipement

D'origine, sortie d'usine

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

 Réception de la radio numérique activée

SZ9 DELIVERY BY "AUTOSTADT WOLFSBURG"

 Livraison spéciale possible par l'intermédiaire d'Autostadt Wolfsburg

U9C 2 X USB TYPE C

 2 ports USB de type C disponibles

UG1 HILL START ASSIST

 Assistance au démarrage en côte incluse

V18 ALLOY WHEELS 7.5J X 18

 Le véhicule est équipé de jantes en alliage de 7,5J x 18, qui ajoutent une touche de style et de sportivité à son apparence.

VT2 SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES (ILLUMINATED)

 Plaques de seuil éclairées dans les ouvertures de porte

QZ7 POWER STEERING

 Présence d'une direction assistée

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

 Combiné d'instruments avec compteur de vitesse Km/h

UB2 REAR SHOCK ABSORPTION FOR SPORTS VERSION

 Absorption des chocs arrière pour la version sportive

VOA TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

 Pneus sans indication de la marque

VF2 PEDAL CLUSTER

 Conception du pédalier

XOA EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR GERMANY

 Sous-ensemble d'options d'équipement adaptées à l'Allemagne

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

● 03/2023  Pays inconnu

Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

● 02/2025  France

Importé

Ce véhicule a été signalé comme importé. L'enregistrement indique qu'il a quitté le pays mentionné dans le rapport.

● 02/2025  France

Immatriculé

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.



Sources de données

+36 Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.



Vérifie l'historique du véhicule

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.



Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts



Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas



Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard



Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis sur autoroute
- Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- Conduis aussi en ville
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route



Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur

SASU LE SPECIALISTE BM91

24 Avenue Gabriel Lippmann
 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
 Tél portable : 0750265016
 Email : lespecialistebm@gmail.com

LE SPECIALISTE BM91

MONSIEUR AUZMANN
 15 PLACE JULES FERRY
 92120 MONTROUGE

Facture N° FA00001374

Etablie le : 20/05/2025

Mode de règlement :

A régler le : 20/05/2025

Informations sur le véhicule					
Référence	Description	Qté	P.U. HT	% Rem	Montant HT
OBD CODE	****Main D'oeuvre**** Antivol JADAUTO OBD BLOCKER	1,00	157,50		157,50

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce).

Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce).

TAUX HORAIRE 120EUROS TTC. FORFAIT DIAGNOSTIC 168EUROS TTC. FORFAIT DÉPLACEMENT PRO 30EUROS TTC

1H=12VT

** Pièces d'origine non constructeur

Pièces d'occasions : Opération(s) soumise(s) à la Tva sur marge

Les lignes main d'œuvre avec (*) sont facturées au temps passé, les autres lignes main d'œuvre sont facturées au temps barème

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	157,50	31,50



Total HT	157,50
Remise 0,00%	0,00
Total HT remisé	157,50
Total TVA	31,50
Frais de Recyclage	0,00
Total TTC	189,00
Acomptes	0,00
Net à payer	189,00 €

Siret : 94865648300013 - APE : 4520A - N° TVA intracom : FR34948656483 - Capital : 1 000,00 €

1 sur 1

Votre centre :	Votre véhicule:	Vos coordonnées :
NORAUTO ALLONNES CENTRE COMMERCIAL LECLERC LIEU DIT LA RATERIE 72700 ALLONNES Tel : 0243390260 Attestation de Capacité de Catégorie V n° 278378-R2	VW POLO VI 2.0 GTI WW284HW Date M.E.C. : 31/05/2024 Km en Atelier : 30 343 N° clé : 242	MONSIEUR HART JEAN 19 RUE DES ARTISANS 72230 MONCE EN BELIN th49413838@gmail.com 0625287619 Carte NORAUTO 1001121534107



Votre ordre de réparation a
été établi avec MAGALI



DYLAN a réalisé la prestation sur votre
VW POLO VI 2.0 GTI

ENTRETIEN : 182,00 € TTC

Reference	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC	
REVISION 0000	DES 30000 KM OU DES 2 ANS (FAIT A 30343 KM)	151,67	182,00	1	182,00	
	- VIDANGE ESS HUILE NORAUTO (INCLUS)			1	Inclus au Forfait	
	- MONTAGE FILTRE À HUILE			1		
	- Lecture électronique moteur (si vidange ou entretien)			1		
	- CONTROLES NIVEAU 1 ESSENCE			1		
	- CONTROLES NIVEAU 2 ESSENCE			1		
	- CONTROLES NIVEAU 3 ESSENCE			1		
2276091 81763	NORAUTO 0W20 VW 508 509 5L F.HUILE MANN-FILTER HU6013Z			1	Inclus au Forfait	
				1	Inclus au Forfait	

DIVERS : 0,00 € TTC

Reference	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC	
9194	ENVOI SMS GRATUIT		0,00	1	0,00	

Si dans votre forfait vidange/entretien/réparation figure un bidon de 5l d'huile
Dans tous les cas, le niveau exact de la contenance moteur a été respecté

Total HT (20,00%)	151,67 €
Total TVA (20,00%)	30,33 €
Total TTC	182,00 €

Les prochaines étapes de votre entretien

- votre prochain entretien sera à réaliser à l'une des conditions suivantes :
 - a l'allumage de votre témoin (si équipé)
 - ou à la prochaine étape prévue par le constructeur (voir carnet d'entretien).
- votre véhicule est entretenue selon le mode long life ou longue durée.

le remplacement de votre liquide de frein se fait tous les 2 an(s).

**Observations, Garanties et Avantages****CONDITIONS DE GARANTIE :**

POUR TOUTE MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE, MERCI DE VOUS RAPPROCHER AU PREALABLE D'UN CENTRE NORAUTO.

Observations et conseils

Vous avez droit sur cette voiture à 3 mises à niveau d'huile gratuites (huile norauto) avant la prochaine vidange et sur présentation de la facture

Dans les centres norauto

1 ère mise à niveau d'huile. km: date:

2 ème mise à niveau d'huile. km: date:

3 ème mise à niveau d'huile. km: date:

Veillez à respecter les préconisations d'entretien spécifiques à votre véhicule,

Notamment :

- la préconisation d'entretien du véhicule (en kilométrage ou année)
- le remplacement des courroies de : distribution et accessoires - start & stop
- l'entretien du filtre à particules (fap ou dpf)(si véhicule équipé)
- les niveaux des additifs adblue et fap (si véhicule équipé)
- date de validité du kit de réparation crevaison (si véhicule équipé)

Points de contrôle validés ne nécessitant pas d'intervention**Pneumatique**

ETAT PNEUS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
ETAT PNEUS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
MISE A PRESSION DES PNEUS	AVANT : 2.6	ARRIERE : 2.6
MISE A PRESSION ROUE DE SECOURS	ROUE DE SECOURS : 30	
PERMUTATION ROUES AV/AR SUR 4X4	NON - 4X2	
CONTROLE VISUEL GEOMETRIE	BON	

Freinage av

CONTR. PLAQUETTES DE FREINS AVANT	GAUCHE BON ETAT + de 5mm	DROITE BON ETAT + de 5mm
CONTR. DISQUES DE FREINS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT

Rotules av

ROTULES DE DIRECTION	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
ROTULES AXIALES	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
ROTULES DE SUSPENSION INFÉRIEURS	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT

Amortisseur av

ETAT VISUEL AMORTISSEURS AV (OU SPHERES)	PAS DE FUITE	
JEU COUPELLES AMORTISSEURS AVANT	BON ETAT	

Amortisseur ar

ETAT VISUEL AMORTISSEURS AR (OU SPHERES)	PAS DE FUITE	

Roulements

ROULEMENTS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
ROULEMENTS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT

Transmission

TRANSMISSIONS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
SOUFFLETS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
ETAT SOUFFLETS DE CREMAILLERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT

Points de contrôle validés ne nécessitant pas d'intervention

Refroidissement

ETAT DU LIQU. DE REFR. MOTEUR THERMIQUE	ETAT BON ETAT (PH 6.5-8)	
NIVEAU DU LIQU. DE REFR. MOT. THERMIQUE	NIVEAU BON	
VISUEL REFROI. DURIT-RADIAT. (SI APPAR.)	DURITES BON ETAT	FUITE PAS DE FUITE RADIATEUR BON ETAT

Vidange moteur

TYPE DE VIDANGE	GRAVITATION	
-----------------	-------------	--

Echappement

CONTROLE VISUEL ECHAPPEMENT	BON ETAT	
ETAT FIXATION ECHAPPEMENT	BON ETAT	

Visibilité

AMPOULES CODES	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES ROUTES	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES VEILLEUSES AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES CLIGNOTANTS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES FEUX DE JOUR	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES ANTIBROUILLARDS AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES VEILLEUSES ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES CLIGNOTANTS ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES FEUX DE BROUILLARD ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES FEUX STOP	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULE 3ÈME FEU STOP	BON ETAT	
AMPOULES FEUX DE RECOL	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
AMPOULES ECLAIRAGE PLAQUE ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
ETAT OPTIQUES AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
ETAT FEUX AVANT	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
ETAT VITRES DES PHARES	GAUCHE BON ETAT	DROITE BON ETAT
ETAT FEUX ARRIERE	GAUCHE BON ETAT	DROIT BON ETAT
RETRO ET GLACE EXTERIEUR GAUCHE	RETRO BON ETAT	GLACE BON ETAT
RETRO ET GLACE EXTERIEUR DROIT	RETRO BON ETAT	GLACE BON ETAT
EFFICACITÉ ESSUIE GLACE AVANT	BON ETAT	
EFFICACITÉ ESSUIE GLACE ARRIERE	BON ETAT	
NETTOYAGE PARE BRISE	FAIT	

Electronique

DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE	FAIT	
-------------------------	------	--

Entretien boîte de vitesses et/ou pont

VISUEL ETANCHÉITÉ BOITE ET PONT	PAS DE FUITE	
---------------------------------	--------------	--

Divers

AVERTISSEUR SONORE	OK	
AVERTISSEUR LUMINEUX + "WARNING"	OK	
ETAT PLAQUES D'IMMATRICULATION ARRIERE	BON ETAT	
ETAT PLAQUES D'IMMATRICULATION AVANT	BON ETAT	
REMISE À 0 IND. MAINTENANCE	FAIT	
RANGEMENT ECROU ANTIVOL APRES TRAVAUX	PAS D ANTIVOL	

Compartiment moteur

TAUX HUMIDITÉ LIQUIDE DE FREIN	BON	
CONTROLE VISUEL FAISCEAU D'ALLUMAGE	BON ETAT	
NIVEAU LIQUIDE DE FREIN (OU LIQ.CITROEN)	BON	



FR012728395520240705

EAN : 2010002839551

Points de contrôle validés ne nécessitant pas d'intervention**Compartiment moteur**

MISE A NIVEAU LIQUIDE LAVE GLACE	FAIT	
NIVEAU DU LIQUIDE DE DIRECTION ASSISTÉE	NIVEAU BON	
VISUEL COURROIES (SAUF DISTRI)	BON ETAT	

NORAUTO EST A VOTRE ECOUTE**Par téléphone au 0820 85 85 85**

du lundi au samedi de 9h00 à 18h00 (0,10€/appel + prix appel)

**Par e-mail ou consultez notre FAQ**
sur norauto.fr 7j/7 et 24h/24

Informations à destination des clients professionnels :

Paiement comptant sans escompte.

Taux des pénalités de retard : trois fois le taux de l'intérêt légal.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard : 40 €.

Merci de votre confiance et bonne route !

Conformément à la législation en vigueur, le Client a la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique à l'adresse suivante : <http://www.bloctel.gouv.fr/>

Selon les dispositions de l'article 63 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, il est porté à la connaissance du conducteur qu'il dispose du libre choix du réparateur professionnel.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Certificat de situation administrative détaillé

(Article R.322-4 du code de la route)

Identification du véhicule

Numéro d'immatriculation du véhicule : HB-076-TL
Numéro VIN du véhicule (ou numéro de série) : VVWZZZAWZPU034237
Marque : VOLKSWAGEN

Situation administrative du véhicule

➤ **Opposition au transfert du certificat d'immatriculation (OTCI)**

Aucune

➤ **Opposition véhicule endommagé**

Aucune

➤ **Déclaration valant saisie**

Aucune

➤ **Gage**

Aucun

➤ **Immatriculation suspendue**

Non

➤ **Immatriculation annulée**

Non

➤ **Véhicule volé**

Non

➤ **Certificat d'immatriculation volé**

Non

➤ **Certificat d'immatriculation perdu**

Non

Certificat attestant la situation administrative au :

Date : 22/01/2026 Heure/Minute : 15:43