

BMW Group - AIR: 2026-01-05 / 14:54
Concessionnaire: [REDACTED]
Modèle: 116d
Numéro d'identification du véhicule: WBA7M710X07F06825
Code de développement: F40
Clé de type: 7M71
Type maître: 7M71

Véhicule

BMW 116d, 85kW

WBA7M710X07F06825



Code de développement: F40
Couleur: black-sapphire metallic
Niveau d'intégration réel: S18A-23-07-553
Début de la garantie constructeur: 22 octobre 2019

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Un défaut est survenu. Veuillez réessayer plus tard.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée	Code de déblocage (abonnement)	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
Road Map EUROPE Way 2021-2 (Version : 8 janv. 2025)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 01309912).	Road Map EUROPE Way 2026-1	-

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	116d
Carrosserie	SH
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	7F06825
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA7M710X07F06825
Code de développement	F40
Direction	LL
Moteur	B37B
Numéro de moteur	36185840
Post-traitement des gaz d'échappement	Euro 6 AM
Boîte de vitesses	MECH
Numéro de boîte de vitesses	2146706ADQ
Numéro de série de la headunit	AL07F8K0921936
Système propulseur	FRONT
Niveau d'intégration usine	S18A-19-07-553
Date de production	2 oct. 2019
Usine de production	Leipzig
Date de livraison	8 oct. 2019
Concessionnaire livreur	HORIZON, NANTERRE, FR
Version pays	EUR
Code peinture	475
Code garnitures	EGAT
Clé de type	7M71
Type de base	7M71
Type maître	7M71

Options

Équipements optionnels départ usine:

- 01AG Grand réservoir de carburant
- 01CB Etendue des mesures CO2
- 01UP BMW jante AL à rayons doubles 548 OG/GG
- 0230 Equipements spécifiques UE
- 0240 Volant en cuir
- 0249 Volant multifonctions
- 02PA Antivol de vis de roue
- 02VB Avertisseur de crevaison
- 02VC Kit réparation pneu
- 0313 Rétroviseur extérieur rabattable
- 03MB Individual Exterieur Line alu satiné
- 0423 Tapis de sol Velours
- 0428 Triangle signalisation et kit de secours

Equipement optionnel monté ultérieurement:


- FRFK Flash RKF HO

0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
 0450 Réglage en hauteur du siège passager
 0493 Kit rangement
 04GN Baguettes intérieures argent quartz mat
 0544 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage
 0548 Tachymètre kilométrique
 05A1 LED Phares antibrouillard
 05A2 Projecteur LED
 05AQ Active Guard Plus
 05DA Désactivation airbag passager
 05DM Système d'aide au stationnement
 06AE Teleservices
 06AF Appel d'urgence légal
 06AK Connected Drive Services
 06C2 Pack Connected Plus
 06U2 BMW Live poste de conduite Plus
 0775 Pavillon anthracite
 07LC Modell Advantage
 0854 Version en langue française
 0881 Documentation de bord français
 08KB Interv.vidange d'huile 24 mois/25 000 km
 08R9 Fluide frigorigène R1234yf
 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
 08TF Protection piétons active
 E070 Batterie de 70 Ah

Version de logiciel boîtiers de commande

Historiques du véhicule

	Date	Type d...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
—	02/01/2026	Clé	87440 km	b2io60039953	Clé 10



—	17/03/2025	Réparation	74653 km	05529 MEAUX,	Tâche
---	------------	------------	----------	--------------	-------

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

—	16/01/2025	Clé	74812 km	08545	Clé 0
—	15/01/2025	Réparation	74653 km	05529 MEAUX,	Tâche


— Tâche

Description :


Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 14/01/2025 Clé 74654 km 05529 Clé 10



— 14/01/2025 Maintenance 74654 km 05529 ENVERGURE MEAUX, MAREUIL LES MEAUX Automatique



— 13/01/2025 Réparation 74653 km 05529 MEAUX, Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 13/01/2025 Réparation 74653 km 05529 MEAUX, Tâche

— Tâche


Description :

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client :

SP-PL-PLEXINR2-PLAQUE PLEXI 52 Pièce I 99 99 2 412 565	Local	2
SP-NR2-520-1.2.3-BANDE NR2 520 Pièce I 99 99 2 412 567	Local	2
BMW TWINPOWER TURBO LL-04 0W-3 Pièce I 83 21 2 465 854	Local	1
SACOCHE D'ENTRETIEN EDITION HI Pièce I 83125B30D73	Local	1
GILET SECURITE BMW, PACK DE 2 Pièce I 82 26 2 288 693	Local	1
TAPIS DE COFFRE SUR MESURE Pièce I 51 47 2 469 099	Local	1
CARNET DE GARANTIE VO Pièce I CARGARVO	Local	1

— 08/01/2025 Clé 74654 km 05529 Clé 10



— 06/01/2025 Clé 74653 km 05529 Clé 10



— 06/01/2025 Réparation 74653 km 05529 MEAUX, Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 26/12/2024 Réparation 74651 km 05529 MEAUX, Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 11/12/2024 Réparation 74651 km 05529 MEAUX, Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

PO-0080-PSGA-POLAIRE STEEL GRI Local 1
Pièce | 99 99 2 452 112

— 12/06/2024 Clé 69878 km 05529 Clé 0




— 07/05/2024 Clé 66914 km 05529 Clé 0


— 20/03/2024 Clé 65604 km 05529 Clé 0





— 20/03/2024 Maintenance 65604 km 05529 ENVERGURE MEAUX, MAREUIL LES MEAUX Automatique





— 16/10/2023 Clé 60624 km 05529 Clé 0




— 25/09/2023 Clé 60360 km 05529 Clé 0





— 25/09/2023 Maintenance 60360 km 05529 ENVERGURE MEAUX, MAREUIL LES MEAUX Automatique



— 23/05/2023 Clé 57058 km Clé 0



— 14/06/2022 Clé 43577 km 05529 Clé 0





— 25/05/2022 Clé 41334 km 05529 Clé 0



— 24/01/2022 Clé 36347 km Clé 0



— 24/01/2022 Maintenance 36347 km 05529 ENVERGURE Automatique

 14000 05/2023 ✓	 14000 05/2023 ✓	 14000 05/2023 ✓	 14000 05/2023 ✓	 14000 05/2023 ✓	 14000 05/2023 ✓
— 19/01/2022 Clé	36321 km	Clé 0			
 14000 06/2023 ✓	 14000 601 ✓	 14000 601 ✓	 14000 10/2022 ✓	 14000 361 ✓	 14000 06/2023 ✓
— 19/01/2022 Maintenance	36321 km	05529 ENVERGURE MEAUX, MAREUIL LES MEAUX	Automatique		
 14000 05/2023 ✓	 14000 05/2023 ✓	 14000 05/2023 ✓	 14000 09/2022 ✓	 14000 05/2023 ✓	
— 09/06/2021 Clé	24966 km	Clé 0			
 40 10/2021 ✓	 40 112 ✓	 40 112 ✓	 10/2022 ✓	 26000 10/2023 ✓	 26000 10/2023 ✓
— 09/06/2021 Maintenance	24966 km	11380 ENVERGURE REIMS, REIMS	Automatique		
 40 09/2021 ✓	 40 09/2021 ✓	 40 09/2021 ✓	 09/2022 ✓	 26000 09/2023 ✓	 26000 09/2023 ✓
— 09/06/2021 Réparation	24966 km	11380 ENVERGURE REIMS, REIMS	Tâche		
— Tâche					

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :


Service prestations standard
Pack I 0000105

Service prestations standard
Valeur de travail I 00 00 105

2

Service huile moteur
Pack I 0000610

Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610		3
SHELL LL0W30-1L Pièce F22	Local	4.8
Kit cartouche de filtre à huile Pièce 11428593186		1
Service microfiltre Pack 0000616		
Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616		2
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce 164316835405		1
— 25/11/2019 Maintenance	5 km	26804 HORIZON SAS, COURBEVOIE
		Manuel



BMW 116 1' F40

Généré le 05/01/2026

Scanne pour obtenir le rapport complet



VIN: WBA7M710X07F06825

Carburant: Diesel

Année: 2019

Type de transmission: Manuel

Vérification d'usage commercial✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 74 652 km.

Vérification de la situation juridique✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

Émissions✓ Aucun problème détecté

Émission de CO₂ basse : 98 g/km.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**

**Les partenaires**

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."

✓ Bonne nouvelle

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :

- Taxi** ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme taxi
- Transport** ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de transport
- Location** ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de location
- Police** ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de police
- Véhicule de démonstration** ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de démonstration.
- Véhicule d'auto-école** ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule école

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.

Bonne nouvelle

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **7 pays** :  +1

Voici ce que nous avons vérifié :

 Est-il actuellement recherché pour vol ?  Aucun enregistrement trouvé

 A-t-il été volé par le passé ?  Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**


 Italie  Slovénie  Tchéquie  Roumanie  Hongrie  Slovaquie  Canada

Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.

Résumé

- Dernier kilométrage connu : 74 652 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 103 268 km



Relevés du compteur kilométrique

01/2020	3 843 km
01/2021	19 063 km
01/2022	34 241 km
01/2023	49 419 km
01/2024	63 778 km

Relevés du compteur kilométrique

Kilométrage présent attendu

D'après les habitudes de conduite récentes, le kilométrage actuel pourrait être **d'environ 90 465 km**. Le kilométrage réel peut varier, vérifie le compteur du véhicule pour confirmation.

Habitudes de conduite

10/2019 - 12/2024  **Utilisation normale** 1186 km/mois

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.

Bonne nouvelle

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

 A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?  Aucun enregistrement trouvé  Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé
 O=

  Épave  Aucun enregistrement trouvé  Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?

Bonne nouvelle

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.

Bonne nouvelle

La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

Valeur sur le marché

Nous avons vérifié à combien se sont vendus récemment des véhicules similaires et calculé un prix moyen pour ce modèle et cette année.

Résumé

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 17 500 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une BMW 116 2019 sur le marché aujourd'hui

Nous avons analysé les prix récents pour ce modèle et cette année, en nous basant sur les ventes réalisées dans ton pays au cours des 6 derniers mois. Cela te donne une idée du prix auquel se vendent des véhicules similaires, de quoi t'aider à prendre une décision plus éclairée. Garde à l'esprit que les prix peuvent varier selon l'état, le kilométrage et les équipements du véhicule.

Prix le plus bas

15 750 €

Prix moyen

17 500 €

Prix le plus haut

19 250 €

Émissions

Nous avons analysé combien de CO₂ ce modèle de voiture émet généralement, ainsi que les taxes ou frais susceptibles de s'appliquer en conséquence.



Avis de carVertical

Ce véhicule est peu polluant. Il peut bénéficier d'une réduction des taxes sur les émissions. Vérifie les réglementations locales pour savoir si des réductions s'appliquent.

Émissions de CO₂

Émission de Co₂ g/km

Émissions CO₂ de ton véhicule **98 g/km** Classe **A**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +



Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

	Marque		Modèle		Description
	Variante		Type de carrosserie		Année de fabrication
	1' F40		Hayon		2019
	Cylindrée moteur		Puissance moteur		Couple
1496			85 kW (114 ch / 116 PS)		270 Nm
	Type de carburant		Type de transmission		Type de conduite
Diesel			Manuel		Traction



Position du volant
Volant à gauche



Nombre de cylindres
3



Nombre de vitesses
6

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

- **10/2019** **Pays inconnu**

Fabrication

La date de fabrication de ce véhicule a été enregistrée. Le pays indiqué peut correspondre au lieu de production ou d'immatriculation.

- **10/2019** **France**

Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

- **01/2022** **France**

Immatriculé

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.



Sources de données

+36 Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

Vérifie l'historique du véhicule

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.

Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas

Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis sur autoroute
- Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- Conduis aussi en ville
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route

Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur