

Modèle: 530d xDrive
Numéro d'identification du véhicule: WBA5D31090GV83280
Code de développement: F10
Clé de type: 5D41
Type maître: 5D41

Véhicule

BMW 530d xDrive, 190kW

WBA5D31090GV83280



Code de développement	F10
Couleur	mineral-grau metallic
Niveau d'intégration réel	F010-21-03-563
Début de la garantie constructeur	10 novembre 2015


Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Un défaut est survenu. Veuillez réessayer plus tard.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée

Code de déblocage (abonnem...

Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement

Carte de navigation payante la plus récente

Code de déblocage valable pour

Road Map EUROPE Next 2015-2 (Version : 3 juil. 2025)	les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2025 (SWID : 00A9008F).	Road Map EUROPE WEST Next 2025	-
--	---	--------------------------------	---

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	530d xDrive
Carrosserie	LIM
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	GV83280
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA5D31090GV83280
Code de développement	F10
Direction	LL
Moteur	N57T
Numéro de moteur	68589398
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	0875746ZDE
Numéro de série de la headunit	HB2068F8121315
Système propulseur	ALLR
Niveau d'intégration usine	F010-15-07-504
Date de production	2 oct. 2015
Usine de production	Dingolfing
Date de livraison	6 oct. 2015
Concessionnaire livreur	Aucune indication
Version pays	EUR
Code peinture	B39
Code garnitures	LCSW
Clé de type	5D41
Type de base	5D31
Type maître	5D41

Options












Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
 01CB Etendue des mesures CO2
 01CC Fonction Start & Stop automatique
 01CD Brake Energy Regeneration
 0205 Boîte de vitesses automatique
 0230 Equipements spécifiques UE
 024G Roue all. BMW à rayons doubles 609
 0255 Volant sport en cuir
 0258 Pneus à capacité de roulage à plat
 02PA Antivol de vis de roue
 02VB Avertisseur de crevaison
 0316 Commande automatique de hayon AR
 03AG Caméra de recul
 0423 Tapis de sol Velours
 0428 Triangle signalisation et kit de secours
 0430 Rétro int/ext à commutation automatique
 0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
 0441 Kit fumeur
 0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire
 0465 Banquette arriere rabattable
 0481 Siège sport
 0494 Chauffage de siège conducteur/passager
 04AT Baguettes intérieures noir brillant
 04U2 Commutateur de sensation de conduite y compris ECO PRO
 0502 Lave-projecteurs
 0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
 0524 Phares de virages adaptatifs
 0534 Climatiseur automatique
 0548 Tachymètre kilométrique
 05A1 LED Phares antibrouillard
 05AC Assistant feux de route
 05DL Surround View
 0609 Système de navigation Professional
 0610 Affichage tête-haute (HUD)
 0698 DVD zone 2
 06AC Appel de détresse intelligent
 06AE Teleservices
 06UH Information trafic
 06WB Combiné d'instruments multifonctions
 0760 Poli brillant Shadow line
 07MG Edition Sport Pro
 0854 Version en langue française
 0881 Documentation de bord français
 08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
 08S3 Verrouillage automatique au démarrage
 08TF Protection piétons active
 08TH Identification panneaux de signalisation
 09AA Protection peau extérieure
 A105 Batterie AGM 105 Ah
 LEDE Equipement cuir


Equipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.


Historiques du véhicule

Date	Type ...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
— 12/03/2026	Clé	75194 km	04909	Clé 0
				
19000	19000	19000	19000	5000
07/2027	07/2027	07/2027	07/2027	07/2027
				
19000	5000	5000	49000	49000
07/2027	07/2027	07/2027	07/2029	07/2029
				
				10/2026

+ 03/07/2025 Clé 67004 km 04909 Clé 0
 - 03/07/2025 Maintenance 67004 km 04909 INDIGO LES ULIS, VILLEBON SUR YVETTE Automatique



- 18/08/2021 Clé 53871 km Clé 0



- 18/08/2021 Réparation 53871 km 04867 GARAGE THIREAU CHARTRES, NOGENT-LE-PHAYE Tâche

- Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non


Propos du client :

affichage tete se coupe clim se coupe
 Valeur de travail | -

Local

0 VT

- 03/08/2021 Clé 52776 km Clé 0



- 03/08/2021 Réparation 52776 km 04867 GARAGE THIREAU CHARTRES, NOGENT-LE-PHAYE Tâche

- Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : ct le 04/08 a 10h30


Controle defaut pneus

Local


6 VT

Valeur de travail | -

+	31/05/2021	Clé	50113 km		Clé 0
-	31/05/2021	Maintenance	50113 km	04867 GARAGE THIREAU, NOGENT-LE- PHAYE	Automatique



+	09/11/2020	Clé	49490 km	04867	Clé 0
+	22/10/2019	Clé	46060 km	04867	Clé 0
-	22/10/2019	Maintenance	46060 km	04867 GARAGE THIREAU, NOGENT-LE- PHAYE	Automatique



-	22/10/2019	Réparation	46060 km	04867 GARAGE THIREAU CHARTRES, NOGENT-LE- PHAYE	Tâche
---	------------	------------	----------	--	-------

- Tâche

Description :


Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Client attend Valeur de travail -	Local	1 VT
Temps de travail sans spécification/ Moteur Valeur de travail 11 99 000		6 VT
Service prestations standard Pack 1 0000105		
Service prestations standard Valeur de travail 00 00 105		2

+	02/08/2019	Clé	43088 km	04867	Clé 0
-	02/08/2019	Maintenance	43088 km	04867 GARAGE THIREAU,	Automatique

NOGENT-LE-PHAYE



— 02/08/2019 Réparation 43088 km 04867 Tâche

GARAGE THIREAU CHARTRES, NOGENT-LE-PHAYE

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service prestations standard

Pack I 0000105

Service prestations standard	2
Valeur de travail I 00 00 105	

Service liquide de frein


Pack I 0000618

Service liquide de frein	4
Valeur de travail I 00 00 618	

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	1
Pièce I 83132405977	

+ 20/10/2017 Clé 23857 km 04867 Clé 0

— 20/10/2017 Maintenance 23857 km 04867 Automatique
GARAGE THIREAU, NOGENT-LE-PHAYE



— 20/10/2017 Réparation 23857 km 04867 Tâche
GARAGE THIREAU CHARTRES, NOGENT-LE-PHAYE
Tâche : Service prestations standard
Tâche : Service huile moteur
Tâche : Service microfiltre

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Entretien selon indicateur de maintenance Valeur de travail -	Local	24 VT
--	-------	-------

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

roue avd Valeur de travail -	Local	1 VT
-----------------------------------	-------	------

— Tâche : Service prestations standard

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service prestations standard Pack I 0000105		
Service prestations standard Valeur de travail 00 00 105		2

— Tâche : Service huile moteur

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service huile moteur Pack I 0000610		
Service huile moteur Valeur de travail 00 00 610		3
!!! unknown BMW-Id 11006 HUILE BMW LL04 0W30 !!! Pièce I 11006	Local	6.5
Kit cartouche de filtre à huile Pièce I 11428507683		1

— Tâche : Service microfiltre

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service microfiltre Pack I 0000616		
Service microfiltre Valeur de travail 00 00 616		3
Jeu microfiltres/filtre à charbon actif Pièce I 64119272642		1
Nettoyant boîtier filtre à pollen		1



VIN: WBA5D310*****

Carburant: Diesel

Année: 2015

Type de transmission: Automatique

Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 75 194 km.

Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

Émissions

✓ Aucun problème détecté

Émission de CO₂ basse : 152 g/km.

+44

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans 48 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."

✓ Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi ✓ Aucun enregistrement trouvé



Transport ✓ Aucun enregistrement trouvé



Location ✓ Aucun enregistrement trouvé



Police ✓ Aucun enregistrement trouvé



Véhicule de démonstration ✓ Aucun enregistrement trouvé



Véhicule d'auto-école ✓ Aucun enregistrement trouvé

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.

✓ Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 7 pays : +1

Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ? ✓ Aucun enregistrement trouvé



A-t-il été volé par le passé ? ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

Kilométrage


Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.

Résumé

- Dernier kilométrage connu : 75 194 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 165 785 km

Avis de carVertical

Le dernier kilométrage enregistré pour ce véhicule est nettement inférieur à la moyenne des véhicules du même âge. Il peut présenter une usure plus faible que la normale, mais il est tout de même recommandé de demander au vendeur pourquoi le véhicule a si peu roulé.



Relevés du compteur kilométrique

01/2016	3 016 km
01/2018	27 261 km
01/2020	46 792 km
01/2022	54 543 km
01/2024	61 486 km

Relevés du compteur kilométrique

01/2026	73 188 km
03/2026	75 202 km

Habitudes de conduite

10/2015 - 11/2020	<input checked="" type="checkbox"/> Utilisation normale	799 km/mois
11/2020 - 05/2021	<input type="checkbox"/> Utilisation limitée	103 km/mois
05/2021 - 02/2023	<input checked="" type="checkbox"/> Utilisation normale	406 km/mois
02/2023 - 10/2024	<input type="checkbox"/> Utilisation limitée	152 km/mois
10/2024 - 03/2026	<input checked="" type="checkbox"/> Utilisation normale	775 km/mois

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.

- ✓ **Aucun problème détecté**
Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

✓= A-t-il passé son contrôle technique (CT) ? ✓ Aucun enregistrement trouvé

↺ ↻ Épave ✓ Aucun enregistrement trouvé

Domage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?

- ✓ **Aucun problème détecté**
Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.

- ✓ **Aucun problème détecté**
La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

Valeur marchande


Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.

La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.

- i **Résumé**
 - Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 21064 €
 - Méfie-toi d'éventuels problèmes cachés si le véhicule est mis en vente à un prix nettement inférieur au prix actuel.

Critères d'évaluation du prix du marché :

Marque: **BMW** Modèle: **530** Type de carburant: **Diesel** Type de transmission: **Automatique** Année: **2015** Marché: **France**



●● Valeur marchande - - - Fourchette de prix du marché

Année	Valeur marchande	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
● 2024	23 900 €	18 900 €	28 419 €
● 2025	21 089 €	14 900 €	26 990 €
● 2026	21 064 €	14 880 €	26 990 €
● 2027	18 980 €	13 408 €	24 320 €
● 2028	17 500 €	12 362 €	22 423 €
● 2029	15 580 €	11 006 €	19 963 €
● 2030	13 990 €	9 883 €	17 926 €
● 2031	12 500 €	8 830 €	16 017 €
● 2032	9 900 €	6 994 €	12 685 €
● 2033	9 500 €	6 711 €	12 173 €

Analyse du prix du marché



Prévision de l'évolution du prix

Ce véhicule devrait perdre -55 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.



Baisse de prix et fenêtre d'achat

La plus forte baisse de valeur marchande est attendue autour de 2032, lorsque le véhicule atteindra 17 ans. Acheter à cette période peut offrir un meilleur rapport qualité-prix.



Moment optimal pour vendre

Vendre avant la plus forte baisse de prix — attendue autour de 2031 ou lorsque le véhicule atteindra 16 ans — peut aider à conserver davantage de sa valeur.

Attention : les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

Émissions

Nous avons analysé combien de CO₂ ce modèle de voiture émet généralement, ainsi que les taxes ou frais susceptibles de s'appliquer en conséquence.

Avis de carVertical
Les émissions de ce véhicule sont dans la moyenne. Il sera sans doute soumis aux taxes standard sur les émissions.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Émissions CO₂ de ton véhicule **152 g/km** Classe **C**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +



Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.
















Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.

Résumé
Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

 Marque BMW	 Modèle 530	 Description 530
 Variante xDrive	 Type de carrosserie Berline	 Année de fabrication 2015
 Cylindrée moteur 2993	 Puissance moteur 190 kW (255 ch / 258 PS)	 Couple 560 Nm
 Type de carburant Diesel	 Type de transmission Automatique	 Type de conduite AWD
 Nombre de portes 4	 Position du volant Volant à gauche	 Nombre de cylindres 6

Équipement

D'origine, sortie d'usine

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

S01CC Auto start/stop function

S0205 Automatic transmission

S024G BMW LA wheel, double spoke 609

S0258 Tyres with runflat properties

S02VB Tyre pressure display

S03AG Reversing camera

S0428 Warning triangle and first aid kit

S01CB CO2 equipment

S01CD Brake Energy Regeneration

S0230 EU-specific additional contents

S0255 Sports leather steering wheel

S02PA Locking wheel bolt

S0316 automatic trunk lid mechanism

S0423 Floor mats velours

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

S0431 Interior mirror with automatic-dip

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

S0481 Sports seat

S04AT Interior trim finishers black high-gloss

S0502 Headlight cleaning system

S0524 Adaptive Headlights

S0548 Kilometre speedo

S05AC High-beam assistant

S0609 Navigation system Professional

S0698 Area-Code 2 for DVD

S06AE Teleservices

S06WB Multifunctional instrument display

S07MG Edition Sport Pro

S0881 On-board literature, French

S08S3 Automatic locking during starting

S08TH Road sign detection

S0B39 mineral-grau metallic

SLCSW Leather "Dakota"/schwarz

S0441 Smoker package

S0465 Through-loading system

S0494 Seat heating driver/passenger

S04U2 Driving experience switch incl. ECO PRO

S0508 Park Distance Control (PDC)

S0534 Automatic air conditioning

S05A1 LED fog lights

S05DL Surround View

S0610 Head-up display

S06AC Intelligent Emergency Call

S06UH Traffic Information

S0760 High gloss shadow line

S0854 Language version, French

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

S08TF Active pedestrian protection

S09AA Outer skin protection

SA105 105 Ah AGM battery

SLEDE Leather equipment

Chronologie


3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

10/2015  Pays inconnu

Fabrication

La date de fabrication de ce véhicule a été enregistrée. Le pays indiqué peut correspondre au lieu de production ou d'immatriculation.

11/2015  France

Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

02/2023  France

Immatriculé

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.



+44

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans 48 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur