

Modèle: X5 xDrive25d  
Numéro d'identification du véhicule: WBALS010400V47713  
Code de développement: F15  
Clé de type: LS01  
Type maître: LS01

---

### Véhicule

#### BMW X5 xDrive25d, 170kW

WBALS010400V47713



<b>Code de développement</b>	F15
<b>Couleur</b>	black-sapphire metallic
<b>Niveau d'intégration réel</b>	F025-16-11-503
<b>Début de la garantie constructeur</b>	4 mai 2017

---

### Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.


---

### Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

---

### Diagnostic anticipé

 Un défaut est survenu. Veuillez réessayer plus tard.

---

### Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

---

### Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

---

### Carte de navigation

**Remarque :** La carte installée ne peut être identifiée. Le véhicule contient probablement l'une des cartes suivantes.

Carte installée	Code de déblocage (abonnem...	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
-----------------	-------------------------------	--	---

Road Map EUROPE EVO 2017-1 (Version : 4 août 2025)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2017-1 (Version : 4 août 2025)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 01200FFF).	<b>Road Map EUROPE EVO 2025-2</b>	-

## Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	X5 xDrive25d
Carrosserie	GEFZG
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	0V47713
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBALS010400V47713
Code de développement	F15
Direction	LL
Moteur	B47T
Numéro de moteur	64149887
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6;W;PI/C; M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	0258046WDC
Numéro de série de la headunit	HB2240H3488972
Système propulseur	ALLR
Niveau d'intégration usine	F025-16-11-503
Date de production	1 mars 2017
Usine de production	Spartanburg
Date de livraison	23 mars 2017
Concessionnaire livreur	Aucune indication
Version pays	EUR
Code peinture	475
Code garnitures	LCSW
Clé de type	LS01
Type de base	LS01
Type maître	LS01

## Options

### Équipements optionnels départ usine:










































01CA Sélection véhicules concernés par COP  
01CB Etendue des mesures CO2  
0230 Paquet supplém. selon EU  
0258 Pneus à capacité de roulage à plat  
02PA Antivol de vis de roue  
02PV Roue AL BMW M deux rayons 467  
02TB Boîte automatique sport  
02VB Avertisseur de crevaison  
02VF Châssis M adaptatif  
0302 Dispositif d'alarme  
0320 Omission sigle  
0322 Accès confort  
0337 Pack Sport M  
03AG Caméra de recul  
03MC Shadow Line M pour barres de toit  
0402 Toit ouvrant en verre panoramique  
0413 Filet coffre arrière  
0417 Pare-soleil porte arrière  
0423 Tapis de sol Velours  
0428 Triangle signalisation et kit de secours  
0430 Rétro int/ext à commutation automatique  
0441 Kit fumeur  
0459 Disp. réglage siège électr. avec mémoire  
0481 Siège sport  
0493 Kit rangement  
0494 Chauffage de siège conducteur/passager  
04MR Bag. intérieures aluminium Hexagon  
04NC Chauffage/ventilation auxiliaire  
04UB 3ème rangée de sièges  
0502 Lave-projecteurs  
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)  
0534 Climatiseur automatique  
0548 Tachymètre kilométrique  
0552 Projecteur à LED adaptatif  
0563 Kit éclairage  
0575 Prises 12 V supplémentaires  
05A1 LED Phares antibrouillard  
05AC Assistant feux de route  
05AS Driving Assistant  
05DA Désactivation airbag passager  
05DL Surround View  
0609 Système de navigation Professional  
0610 Affichage tête-haute (HUD)  
0676 Système de haut-parleurs HiFi  
06AC Appel de détresse intelligent  
06AE Teleservices  
06AK Connected Drive Services  
06AM Real-Time Traffic Information  
06AN Concierge Services  
06AP Remote Services  
06NW Téléphonie avec recharge sans fil  
06UH Information trafic  
06WD WLAN Hotspot  
0710 Volant en cuir M  
0715 Kit aérodynamique M  
0760 Poli brillant Shadow line  
0775 Pavillon anthracite  
07S9 Connected Drive Services Paket  
0854 Version en langue française  
0877 Suppression commande mixte  
0881 Documentation de bord français  
08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km


























### Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.











08R9 Fluide frigorigène R1234yf  
 08S3 Verrouillage automatique au démarrage  
 08TF Protection piétons active  
 08TH Identification panneaux de signalisation  
 08V1 Panneau  
 0925 Dummy-SALAPA  
 09AA Protection peau extérieure  
 A090 Batterie AGM 90 Ah

### Historiques du véhicule

Date	Type ...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif				
17/10/2025	Clé	134649 km	05481	Clé 0				
 16000 04/2027		 16000 04/2027	 16000 04/2027	 50000 04/2027	 50000 04/2027	 45000 04/2027	 45000 04/2027	 44000 04/2029
04/08/2025	Clé	129312 km	05481	Clé 0				
 21000 04/2027		 21000 04/2027	 21000 04/2027	 50000 04/2027	 50000 04/2027	 48000 04/2027	 48000 04/2027	 48000 04/2029
19/06/2025	Clé	126891 km	05481	Clé 0				
 24000 04/2027		 24000 04/2027	 24000 04/2027	 50000 04/2027	 50000 04/2027	 50000 04/2027	 50000 04/2027	 60000 04/2029
27/05/2025	Clé	125607 km	05481	Clé 0				
 25000 04/2027		 25000 04/2027	 25000 04/2027	 50000 04/2027	 50000 04/2027	 50000 04/2027	 50000 04/2027	 60000 04/2029
16/02/2024	Clé	95697 km	05481	Clé 0				
 28000 01/2026	 28000 01/2026	 28000 01/2026	 28000 01/2026	 14000 12/2025	 14000 12/2025	 25000 12/2025	 25000 12/2025	 28000 01/2026
13/02/2024	Clé	95656 km	05481	Clé 0				
 28000 01/2026	 28000 01/2026	 28000 01/2026	 28000 01/2026	 14000 12/2025	 14000 12/2025	 25000 12/2025	 25000 12/2025	 28000 01/2026










-	24/01/2024	Clé	94792 km	05481	Clé 0						
											
	1600		1600	1600		15000			26000	30000	
	09/2024		09/2024	09/2024		12/2025		12/2025		09/2026	
-	24/01/2024	Maintenance	94792 km	05481	Automatique						
				ESPACE BERTEAUX DREUX, VERNOUILLET							
											
	1600		1600	1600		15000			26000	30000	
	09/2024		09/2024	09/2024		12/2025		12/2025		09/2026	
	✓		✓	✓							
+	10/01/2024	Clé	94320 km	05481	Clé 0						
+	04/12/2023	Clé	93195 km	05481	Clé 0						
-	04/12/2023	Maintenance	93195 km	05481	Automatique						
				ESPACE BERTEAUX DREUX, VERNOUILLET							
											
	3200		3200	3200		17000		12/2023	29000	33000	
	09/2024		09/2024	09/2024				12/2023		09/2026	
						✓		✓			
-	13/11/2023	Clé	92431 km	05481	Clé 0						
											
	4000		4000	4000		18000		12/2023	31000	33000	
	09/2024		09/2024	09/2024		12/2023		12/2023		09/2026	
+	30/09/2022	Clé	68064 km	05481	Clé 0						
-	30/09/2022	Maintenance	68064 km	05481	Automatique						
				ESPACE BERTEAUX DREUX, VERNOUILLET							
											
	600	600	600	600	600	40000		11/2023	50000	600	
	06/2023	06/2023	06/2023	06/2023	06/2023			11/2023		06/2023	
	✓	✓	✓	✓	✓					✓	
+	27/09/2022	Clé	67964 km	05481	Clé 0						
+	06/09/2022	Clé	16644549 km	05481	Clé 0						
-	06/09/2022	Maintenance	16644549 km	05481	Automatique						
				ESPACE							

ESPACE  
BERTEAUX  
DREUX,  
VERNOUILLET

									
2300	2300	2300	2300	2300	41000			0	2300
06/2023	06/2023	06/2023	06/2023	06/2023		11/2023		✓	06/2023










- + 11/08/2022 Clé 63054 km 05481 Clé 0
- + 20/07/2022 Clé 61858 km Clé 0
- + 09/05/2022 Clé 57813 km 05481 Clé 0
- + 22/04/2022 Clé 56031 km 05481 Clé 0
- 22/04/2022 Maintenance 56031 km 05481 Automatique

ESPACE  
BERTEAUX,  
VERNOUILLET

								
13000	13000	13000	13000	13000	900		5000	13000
06/2023	06/2023	06/2023	06/2023	06/2023	✓	11/2023		06/2023

- + 20/04/2022 Clé 55922 km 05481 Clé 0
- + 21/12/2021 Clé 49631 km Clé 0
- 21/12/2021 Maintenance 49631 km 05481 Automatique

ESPACE  
BERTEAUX,  
VERNOUILLET

								
19000	19000	19000	19000	19000	5000		5000	19000
06/2023	06/2023	06/2023	06/2023	06/2023		12/2021	✓	06/2023

- + 15/12/2021 Clé 49410 km Clé 0
- + 18/11/2021 Clé 48604 km Clé 0
- + 18/08/2021 Clé 41797 km Clé 0
- 18/08/2021 Réparation 41797 km 05481 Tâche

ESPACE  
BERTEAUX  
DREUX,  
VERNOUILLET

- Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Voutant moteur - sonde lambda en défaut

Local


0 VT

voyant moteur - sonde lambda en défaut  
Valeur de travail | -

Local

1 VT

+	21/07/2021	Clé	40817 km		Clé 0
-	21/07/2021	Maintenance	40817 km	05481 ESPACE BERTEAUX, VERNOUILLET	Automatique



-	21/07/2021	Réparation	40817 km	05481 ESPACE BERTEAUX, DREUX, VERNOUILLET	Tâche
---	------------	------------	----------	---	-------

- Tâche

**Description :** signalé au CT

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

verifier réparation faite sur vanne EGR en 2020

Local

1 VT

Valeur de travail | -

Service prestations standard

Pack | 0000105

Service prestations standard

Valeur de travail | 00 00 105

3

Service huile moteur

Pack | 0000610

Service huile moteur

Valeur de travail | 00 00 610

3

!!! unknown BMW-Id 0W30LL04SHELL HUILE 0W30 BMW LL04 Local  
VR !!!

5

Pièce | 0W30LL04SHELL

Kit cartouche de filtre à huile

Pièce | 11428575211

1

Service microfiltre

Pack | 0000616

Service microfiltre

Valeur de travail | 00 00 616

2

Jeu microfiltres/filtre à charbon actif

Pièce | 64119248294

1

Opération supplémentaire Service filtre de recyclage d'air

Pack | 0000617

Opération supplémentaire Service filtre de recyclage d'air

Valeur de travail | 00 00 617

2

Microfiltre recyclage d'air  
Pièce I 64319194098

1

+	07/07/2021	Clé	39502 km		Clé 0
+	26/06/2020	Clé	18947 km	05481	Clé 0
-	26/06/2020	Réparation	18947 km	05481 ESPACE BERTEAUX DREUX, VERNOUILLET	Tâche

- Tâche











**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

message groupe motopropulseur allume Local 12 VT  
Valeur de travail 1 -

+	25/06/2020	Clé	18930 km	05481	Clé 0
+	23/12/2019	Clé	12135 km	05481	Clé 0
-	23/12/2019	Maintenance	12135 km	05481 ESPACE BERTEAUX, VERNOUILLET	Automatique

									
27000	27000	27000	27000	27000	40000	37000	27000	27000	27000
09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	02/2020	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

+	15/09/2017	Clé	12009 km	05481	Clé 0
---	------------	-----	----------	-------	-------



## BMW X5 X5 F15

Généré le 22/04/2026

VIN: WBALS010400V47713

Carburant: Diesel

Année: 2017

Type de transmission: Automatique

## Kilométrage

⚠ Attention

Longue période sans variation de kilométrage détectée.

## Vérification d'usage commercial

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

## Vérification de la situation juridique

✅ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

## Dommage

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

## Vol

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

## Exposition à une catastrophe naturelle

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace d'exposition à une catastrophe naturelle trouvée.



+44

## Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans 48 pays



## Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."



## Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

## Voici ce que nous avons vérifié :

Taxi ✅ Aucun enregistrement trouvéTransport ✅ Aucun enregistrement trouvéLocation ✅ Aucun enregistrement trouvéPolice ✅ Aucun enregistrement trouvéVéhicule de démonstration ✅ Aucun enregistrement trouvéVéhicule d'auto-école ✅ Aucun enregistrement trouvé

## Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.



## Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



## Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 7 pays : +1

## Voici ce que nous avons vérifié :

Est-il actuellement recherché pour vol ? ✅ Aucun enregistrement trouvéA-t-il été volé par le passé ? ✅ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

## Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

Slovaquie Canada

## Kilométrage


Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.

### Résumé

- Dernier kilométrage connu : 134 649 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 145 006 km

### Avis de carVertical

Il semble que ce véhicule n'ait pas été utilisé depuis un certain temps. Il peut y avoir une bonne raison à ça, mais il serait utile d'en apprendre plus. A-t-il été endommagé ? A-t-il eu un problème coûteux (problème de moteur ou d'embrayage, etc.) ? Le kilométrage a-t-il été trafiqué ?



#### Relevés du compteur kilométrique

01/2018	12 028 km
01/2019	12 084 km
01/2020	13 288 km
01/2021	30 076 km
01/2022	51 507 km

#### Relevés du compteur kilométrique

01/2023	74 190 km
01/2024	94 535 km
01/2025	118 294 km
10/2025	134 648 km

#### Habitudes de conduite

03/2017 - 09/2017	Utilisation normale	1957 km/mois
09/2017 - 12/2019	N'a pas roulé	/mois
12/2019 - 10/2025	Utilisation normale	1725 km/mois

**Avertissement :** ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

## Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.

### Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

#### Juridique

- ✓ = A-t-il passé son contrôle technique (CT) ? ✓ Aucun enregistrement trouvé
- ↺ = Épave ✓ Aucun enregistrement trouvé

# Domage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?

- Aucun problème détecté**  
Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

# Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.

- Aucun problème détecté**  
La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

# Valeur marchande


Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.

La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.

- Résumé**
  - Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 30 344 €
  - Méfie-toi d'éventuels problèmes cachés si le véhicule est mis en vente à un prix nettement inférieur au prix actuel.

Critères d'évaluation du prix du marché :

Marque: **BMW** | Modèle: **X5** | Type de carburant: **Diesel** | Type de transmission: **Automatique** | Année: **2017** | Marché: **France**



Année	Valeur marchande	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
● 2023	<b>39 900 €</b>	31 900 €	46 980 €
● 2024	<b>38 300 €</b>	27 900 €	48 750 €
● 2025	<b>30 900 €</b>	22 500 €	39 680 €
● 2026	<b>30 344 €</b>	21 990 €	39 299 €
● 2027	<b>27 000 €</b>	19 567 €	34 968 €
● 2028	<b>25 000 €</b>	18 117 €	32 378 €
● 2029	<b>24 000 €</b>	17 393 €	31 083 €
● 2030	<b>20 500 €</b>	14 856 €	26 550 €
● 2031	<b>16 200 €</b>	11 740 €	20 981 €
● 2032	<b>15 000 €</b>	10 870 €	19 427 €
● 2033	<b>13 500 €</b>	9 783 €	17 484 €

### Analyse du prix du marché



#### Prévision de l'évolution du prix

Ce véhicule devrait perdre -56 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.



#### Baisse de prix et fenêtre d'achat

La plus forte baisse de valeur marchande est attendue autour de 2031, lorsque le véhicule atteindra 14 ans. Acheter à cette période peut offrir un meilleur rapport qualité-prix.



#### Moment optimal pour vendre

Vendre avant la plus forte baisse de prix — attendue autour de 2030 ou lorsque le véhicule atteindra 13 ans — peut aider à conserver davantage de sa valeur.

**Attention :** les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

## Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.



#### Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

### Identification et spécifications techniques



Marque  
**BMW**



Modèle  
**X5**



Description  
**X5 xDrive25d**



Variante  
**X5 F15**



Type de carrosserie  
**SUV**



Année de fabrication  
**2017**



Cylindrée moteur  
**2l**



Puissance moteur  
**170 kW (228 ch / 231 PS)**



Type de carburant  
**Diesel**



Type de transmission  
**Automatique**



Type de conduite  
**AWD**



Couleur  
**Noir**



Nombre de portes  
**5**



Position du volant  
**Volant à gauche**



Nombre de cylindres  
**4**

### Équipement

D'origine, sortie d'usine

TVA FR 73 389 467 986-N° Siret 389 467 986 00037-APE 501Z  
SAS au capital social de 144000 €  
<https://partenaire.bmw.fr/espace-berteaues>  
Mail : espace.berteaues@groupe-berteaues.fr

7 BOULEVARD DE L'EUROPE  
28501 VERNOUILLET CEDEX

**Siège social :**  
**ESPACE BERTEAUX**  
Tél. : 02.37.38.94.20

**ORIGINAL Facture Client - ESP-Mécanique BMW**

N° de client : 032475 (032475)  
N° de facture : FC134949  
Date de facture : 17/10/2025  
Date d'échéance : 17/10/2025  
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR  
N° TVA intracomm. :  
N° de donneur d'ordre :

Marque / Modèle	N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service	N° Entrée/Ordre de réparation					
BMW		134649	/					
X5 XDRIVE 25DA 231CH M SPC	WBALS010400V47713	04/05/2017	<b>10082428</b>					
Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(TB) MC013612071	(MO) Remplacer les pneus des quatre roues - offert	VT		11,25		0,00	20,00	0,00
(PM) 85455b773b7	285/45ZR19 111Y HANKOOK K137A	Pièce	2,00	266,00	30,00 %	372,40	20,00	446,88
(PO) 85450047869	Hankook Ventus S1 evo2 K117A SUV 255/50ZR19 107Y	Pièce	2,00	225,50	30,00 %	315,70	20,00	378,84
<b>Sous-total</b>						<b>688,10</b>		<b>825,72</b>

**POUR VOTRE INFORMATION**

**Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons bonne route !**  
**Un lavage express offert a été effectué sur votre véhicule.**  
**VOTRE CONCESSIONNAIRE UTILISE EXCLUSIVEMENT DES PIECES D'ORIGINE CONSTRUCTEUR**

**ESPACE BERTEAUX S.A.S**  
Capital Social de 144 000€  
BMW - MINI  
7, Bd de l'Europe  
28500 VERNOUILLET  
Tel : 02 37 38 94 20  
R.C 92 B 159  
Siret 389 467 986 000 37 - N° APE 4511Z  
TVA FR 73 389 467 986

TP = Temps passé en VT (12 VT=1 Heure)  
TB = Temps barémé constructeur en VT (12 VT=1 Heure)  
MO = Main d'oeuvre

TE = Travaux extérieurs  
PR = Pièce de réemploi  
PO = Pièce d'origine constructeur  
PM = Pièce autre marque  
RD = Participation au recyclage des déchets

Catégorie taux horaire: T1=Régime général: 11,25 HT€/VT - T2=Régime optionnel: 11,25 HT€/VT - T3=Haute technicité: 5,96 HT€/VT

**Date du contrôle technique**

**Votre Conseiller Service MULLER Marie**

Conditions de paiement : Comptant

Coupon à joindre avec votre règlement

N° de client : 032475  
N° de facture : FC134949  
Date de facture : 17/10/2025  
Date d'échéance : 17/10/2025  
Mode de règlement : ESP/CHQ/CB/MIR  
**Total T.T.C. 825,72**

Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
20,00	688,10	137,62	825,72
		<b>Total T.T.C.</b>	<b>825,72</b>
		<b>Acompte</b>	0,00
		<b>Net à payer (EUR)</b>	<b>825,72</b>



## ATTESTATION DE TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE RAPPEL DES AIRBAGS TAKATA

Madame, Monsieur,

En application de l'Arrêté ministériel du 09 avril 2025 relatif aux mesures restrictives provisoires concernant les véhicules équipés d'airbags Takata contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN) visé par un rappel constructeur, nous vous informons avoir procédé sur votre véhicule, identifié sous le numéro d'identification (VIN) WBALSOJ0600V67713, aux travaux de remplacements nécessaires relatifs à l'élément ou, le cas échéant, aux éléments suivants :

- airbag conducteur
- airbag passager

Fait à : Vernouillet  
Le : du Août 2025

Client

Réparateur Agréé

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

*Lu et approuvé*  
*R. Bouy*

Cachet de la société + Signature

**ESPACE REPARAUX S.A.S**  
Capital social de 144 000€  
BMW - MINI  
7, Bd de l'Europe  
28500 VERNQUILLET  
Tel : 02 37 38 94 20  
R.C 92 B 159  
Siret 389 467 986 000 37 - N° APE 4511Z  
TVA FR 73 389 467 986

# Garage AUTO SUD

EURL au capital de 61741.85 €

Route de Blainville

28500 VERNOUILLET

Tél. : 02-37-42-41-59 Fax : 02-37-42-43-57


garageautosud@orange.fr

Siret : 389 598 145 00016

NAF 4511Z

NII : FR28 389598145

RCS DREUX B 389 598 145



PAG 1

Facture N° 2250455

DU 17/04/2025

COMPTE N° DEVOS

O.R N°

Mode de règlement :

Echéance : 17/04/25

IBAN : FR76 1450 5000 0108 0026 9905 092 / BIC : CEPAFRPP450

MARQUE B.M.W. MODÈLE X5 F15 25D 2.0D 231 BVA 4X4 TYPE M1GBMWVP036P192 N° SÉRIE WBALS010400V47713 13  
 GENRE VP ÉNERGIE CO COUNTRY Air PEINTURE 1\*\* MISE 27/04/2017 IM [REDACTED] 1220226

C.T.	DESCRIPTION	TEMPS/QTÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TAUX REMISE *	PRIX UNITAIRE NET H.T.	MONTANT H.T.
	- O.R n° 6785728 du 16/04/2025					
1	AUTODIAGNOSTIC LECTURE CODE ERREUR	1,00	30,00	100,00	0,00	
1	FORFAIT VIDANGE 5L 5W30 MOTUL X-CLEAN+	1,00	70,83		70,83	70,83
1	FILTRE HUILE MOTEUR	1,00	25,00		25,00	25,00
1	FORFAIT POSE FILTRE A HUILE	1,00	29,00		29,00	29,00
1	FILTRE CARBURANT	1,00	56,02		56,02	56,02
1	FORFAIT POSE FILTRE CARBURANT	1,00	49,00		49,00	49,00
1	FILTRE A AIR	1,00	40,94		40,94	40,94
1	FORFAIT POSE FILTRE A AIR	1,00	21,90		21,90	21,90
1	FILTRE D'HABITACLE	1,00	38,22		38,22	38,22
1	FORFAIT POSE FILTRE HABITACLE INT	1,00	21,90		21,90	21,90
1	FILTRE D'HABITACLE	1,00	116,57		116,57	116,57
1	FORFAIT POSE FILTRE HABITACLE KIT EXT	1,00	29,00		29,00	29,00
1	RAZ INDICATEUR DE MAINTENANCE	1,00	25,00		25,00	25,00
	LAVE GLACE OFFERT					
1	FORFAIT MISE A NIVEAU ADBLUE	0,50	41,25		41,25	20,62
1	PILE CR2032 LITHIUM**	1,00	4,32		4,32	4,32

C.T.	BASE H.T.	TAUX T.V.A.	MONTANT T.V.A.	TOTAL NET H.T.	TOTAL T.V.A.	TOTAL A PAYER
------	-----------	-------------	----------------	----------------	--------------	---------------

*Virement* 23/04/2025

**PAIEMENT :** Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture d'un client professionnel entraînera de plein droit l'application d'une pénalité égale à trois (3) fois le taux d'intérêt légal, en vigueur à la date de l'échéance portée sur la facture et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à quarante (40) euros conformément aux dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce.

# Garage AUTO SUD

EURL au capital de 61741.85 €

Route de Blainville

28500 VERNOUILLET

Tél. : 02-37-42-41-59 Fax : 02-37-42-43-57


garageautosud@orange.fr

Siret : 389 598 145 00016

NAF 4511Z

NII : FR28 389598145

RCS DREUX B 389 598 145



Facture N° 2250455

DU 17/04/2025

COMPTE N° DEVOS

O.R N°

Mode de règlement :

Echéance : 17/04/25

IBAN : FR76 1450 5000 0108 0026 9905 092 / BIC : CEPAPRPP45C

MARQUE

B.M.W.

MODÈLE

X5 F15 25D 2.0D 231 BVA 4X4

TYPE

M1GBMWVP036P192

N° SÉRIE

WBALS010400V47713

GENRE

VP

ÉNERGIE

EO

COULEUR

Noir

PEINTURE

1\*\* MO

27/04/2017

IMM

K102M

C.T.	DÉSIGNATION	TEMPS/QTÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TAUX REMISE *	PRIX UNITAIRE NET H.T.	MONTANT H
1	DISQUE DE FREIN AV	2,00	190,21	20,00	152,17	30,
1	PLAQUETTES DE FREIN AV	1,00	247,79	20,00	198,23	19,
1	TEMOIN D'USURE AV	1,00	29,04		29,04	2,
1	FORFAIT MO CAPTEUR USURE GARNITURE FREIN	1,00	19,00		19,00	1,
1	FORFAIT MO DISQUES + PLAQUETTES FREINS	1,00	89,00		89,00	8,
1	DISQUE DE FREIN AR	2,00	153,67	20,00	122,94	24,
1	PLAQUETTES DE FREIN AR	1,00	145,07	20,00	116,06	11,
1	TEMOIN D'USURE AR	1,00	27,13		27,13	2,
1	NETTOYANT/DEGRAISSANT ***	1,00	8,25		8,25	
1	FORFAIT MO CAPTEUR USURE GARNITURE FREIN	1,00	19,00		19,00	1,
1	FORFAIT MO DISQUES + PLAQUETTES FREINS	1,00	89,00		89,00	8,
1	INITIALISATION FREIN DE PARKING	1,00	25,00		25,00	2,
1	ESSAI VEHICULE	1,00	19,00	100,00	0,00	

C.T.	BASE H.T.	TAUX T.V.A.	MONTANT T.V.A.	TOTAL NET H.T.	TOTAL T.V.A.	TOTAL A PAYER
Attention : pour toute intervention effectuée sur vos roues, contrôlez vos serrages après 50 Km						
0						
1	1 721,04	20,00	344,20	1 721,04	344,21	2 065,25

FACTLASC6-19 - 449220-V7 10/21

Recyclage déchets : 2,79



\* REMISE ACCORDEE SUR CERTAINS

**PAIEMENT** : Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture d'un client professionnel entraînera de plein droit l'application d'une pénalité égale à trois (3) taux d'intérêt légal, en vigueur à la date de l'échéance portée sur la facture et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à quarant (40) euros conformément aux dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce.

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 637464008

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																													
Contrôle technique périodique	18/02/2026	26011020																																																																													
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Favorable	<b>Défaillance(s) mineure(s)</b> 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.  <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 05/05/2021 : 35956km / 27/04/2023 : 78467km / 12/02/2024 : 95585km /																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																															
17/02/2028																																																																															
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																															
Contrôle technique périodique																																																																															
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																															
N° D'AGRÉMENT : S028S117																																																																															
(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE PASDELOUP																																																																															
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0237464812 4 RUE JULES PASDELOUP 28100 DREUX																																																																															
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																															
N° D'AGRÉMENT : 028S1089 SIGNATURE : 																																																																															
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																															
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation																																																																													
	13/02/2024	27/04/2017																																																																													
Marque	Désignation commerciale																																																																														
BMW	SERIE X																																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																													
WBALS010400V47713	MIG	VP																																																																													
Type/CNIT	Énergie																																																																														
M1GBMWVP036P192	GO																																																																														
Document(s) présent(s)																																																																															
Certificat d'immatriculation.																																																																															
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																														
141499																																																																															
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																															
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	DATE :																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td> <td colspan="4">-5.5m/Km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (<math>\leq 30\%</math>):</td> <td colspan="2">3%</td> <td colspan="2">0%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2">1075daN</td> <td colspan="2">1161daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service :</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>423daN</td> <td>420daN</td> <td>401daN</td> <td>403daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt;20%):</td> <td colspan="2">1%</td> <td colspan="2">1%</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>423daN</td> <td>420daN</td> <td>401daN</td> <td>403daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité (<math>\geq 58\%</math>):</td> <td colspan="4">73%</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (<math>\geq 18\%</math>):</td> <td colspan="4">26%</td> </tr> <tr> <td>Emissions à l'échappement :</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées (0.03m-1): C1: &lt;0.10m-1 C2: &lt;0.10m-1 C3: &lt;0.10m-1 Moyenne: &lt;0.10m-1</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td> <td>-0.8%</td> <td>-0.8%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)</td> <td>-4.0%</td> <td>-3.9%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	-5.5m/Km				Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ):	3%		0%		Forces verticales :	1075daN		1161daN		Frein de service :					Forces de freinage :	423daN	420daN	401daN	403daN	Déséquilibre (<20%):	1%		1%		Forces de freinage (efficacité) :	423daN	420daN	401daN	403daN	Taux d'efficacité ( $\geq 58\%$ ):	73%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ):	26%				Emissions à l'échappement :					Opacité des fumées (0.03m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1 C3: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.8%	-0.8%			Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-3.9%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																												
	G	D	G	D																																																																											
Ripage (-8 à + 8m/km):	-5.5m/Km																																																																														
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ):	3%		0%																																																																												
Forces verticales :	1075daN		1161daN																																																																												
Frein de service :																																																																															
Forces de freinage :	423daN	420daN	401daN	403daN																																																																											
Déséquilibre (<20%):	1%		1%																																																																												
Forces de freinage (efficacité) :	423daN	420daN	401daN	403daN																																																																											
Taux d'efficacité ( $\geq 58\%$ ):	73%																																																																														
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ):	26%																																																																														
Emissions à l'échappement :																																																																															
Opacité des fumées (0.03m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1 C3: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1																																																																															
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.8%	-0.8%																																																																													
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-3.9%																																																																													

# Rapport Histovec

Etat en date du jeudi 09 avril 2026 à 16:58

## Synthèse

Numéro d'immatriculation : [REDACTED]

Titulaire : [REDACTED]

**Ce véhicule est apte à circuler**

Marque (D.1) : BMW

Modèle : SERIE X

Date d'émission du certificat d'immatriculation : 13/02/2024

Première immatriculation le : 27/04/2017

Nombre de titulaires : 3

Dernier kilométrage connu : 141 499 km le 18/02/2026

Véhicule importé : Non

## Situation Administrative du véhicule

Opposition au transfert du certificat d'Immatriculation (OTCI)	Non
Immatriculation suspendue	Non
Procédure de réparation contrôlée	Non
Immatriculation annulée	Non
Véhicule économiquement irréparable	Non
Véhicule volé	Non
Déclaration valant saisie	Aucune
Certificat d'immatriculation volé	Non
Gages	Aucun
Certificat d'immatriculation perdu	Non
Certificat d'immatriculation duplicata	Non

Gages

## Caractéristiques techniques du véhicule

Marque (D.1) : BMW  
Type variante version (D.2) : X5LS016A270000  
Numéro CNIT (D.2.1) : M1GBMWVP036P192  
Nom commercial (D.3) : SERIE X  
Couleur : NOIR  
Type de réception : CE  
Numéro d'identification véhicule : W\*\*\*\*\*3  
PT techniquement admissible (F.1) : 2 980 kg  
PTAC (F.2) : 2 980 kg  
PTRA (F.3) : 5 780 kg  
PT en service (G) : 2 115 kg  
PTAV (G.1) : 2 040 kg  
Catégorie (CE) (J) : M1G  
Genre (National) (J.1) : VP  
Carrosserie CE (J.2) : AC  
Carrosserie Nationale (J.3) : BREAK  
Cylindrée (P.1) : 1 995 cm<sup>3</sup>  
Puissance nette max (P.2) : 170 kW  
Energie (P.3) : GO  
Puissance fiscale (P.6) : 13 CV  
Places assises (S.1) : 7  
Places debout (U.1) : -99  
Niveau sonore (U.1) : 75 db(A)  
Vitesse moteur (U.2) : 3 300 min<sup>-1</sup>  
CO2 (V.7) : 148 g/km  
Classe environnement (CE) (V.9) : 715/2007\*2015/45EURO6  
Rapport Puissance Masse : -99

### Historique du véhicule

13/02/2024 Changement de titulaire  
19/01/2024 Cession (vente)  
17/01/2020 Changement de titulaire  
15/09/2017 Achat ou reprise par un professionnel  
27/04/2017 Première immatriculation d'un véhicule neuf

### Contrôles techniques du véhicule

05/05/2021	Favorable	35 956 km
27/04/2023	Favorable	78 467 km
12/02/2024	Favorable	95 585 km
18/02/2026	Favorable	141 499 km

**Etat en date du jeudi 09 avril 2026 à 16:58**