

N° du document : F-1372-2025-1284

Accueilli par : Valentin B.
Devis n°: E-1372-2025-2100

Date : 31/03/2025 17:40

Jour de l'année : 90

Original

Centre Midas

MAISONS ALFORT
225, Avenue Général Leclerc
94700 MAISONS ALFORT, France
Tél : 01 41 79 44 44
E-mail : 1372@midasfrance.net
Ouvert du Lundi au Vendredi de 08h00 à 19h00
le Samedi de 09h00 à 17h00

Votre véhicule

GE 991 GV
AUDI
A1 Sportback (GBA)
15/01/2021
43785 km

Tva Intra : FR000000000000

La Révision

285,00 €

Référence	Description		Quantité	Prix (€HT) unitaire	% TVA	Montant TVA	Prix TTC
LAR	La Révision Des 4 Ans	MC	1	237,50	20,00	47,50	285,00
IGOL_0W20_1372	Huile 0w20 Profive 508/509	MC	4,3				
	Vidange - Huile Moteur Par Gravitation	MC	1				
PUF_LS969	Filtre À Huile Purflux	MC	1				
	Remplacement - Filtre A Huile	MC	1				
WIX_WP2170	Filtre D'Habitacle Wix	MC	1				
	Remplacement - Filtre Habitacle (Type 1)	MC	1				
BCH_0241145525	Bougie D'Allumage Bosch	MC	4				
	Remplacement - Bougie D'Allumage (Unite)	MC	4				
	Diagnostic Électronique	MC	1				
	Controle Essence Niveau 1	MC	1				
	Controle Essence Niveau 2	MC	1				
	Controle Essence Niveau 3	MC	1				

Système De Freinage

104,29 €

Référence	Description		Quantité	Prix (€HT) unitaire	% TVA	Montant TVA	Prix TTC
ROD_2171000_1372	Plaquettes De Freins Avant	MC	1	57,74	20,00	11,55	69,29
	Remplacement - Plaquettes Avant (Jeu)	MC	1	29,17	20,00	5,83	35,00

Système D'Essuyage

39,79 €

Référence	Description		Quantité	Prix (€HT) unitaire	% TVA	Montant TVA	Prix TTC
MID_FBW75	Balai D'Essuie-Glace Fbw 75 New Origin'All Midas	MC	1	14,08	20,00	2,82	16,90
	Remplacement - Balai D'Essuie-Glace Avant	MC	2	2,50	20,00	1,00	6,00
MID_FBW45	Balai D'Essuie-Glace Fbw 45 New Origin'All Midas	MC	1	14,08	20,00	2,82	16,90

Services A La Clientele

89,00 €

Référence	Description		Quantité	Prix (€HT) unitaire	% TVA	Montant TVA	Prix TTC
MID_140402EUR2	Remboursement Contrôle Technique Véhicule Essence	MC	1	74,17	20,00	14,83	89,00



Créez votre compte sur midas.fr

VAL'AUTO ALFORT SARLU au capital de 8 000 € - 225 av du Gal Leclerc 94700 MAISONS ALFORT
Siren 833903461 - RCS CRETEIL B 833903461 - N° TVA FR79833903461 - NAF 7010Z

N° du document : F-1372-2025-1284

Accueilli par : Valentin B.
Devis n°: E-1372-2025-2100

Date : 31/03/2025 17:40
Jour de l'année : 90

Original

Services Non Réalisés

LA Révision

Description
Climatisation

Nombre de lignes : 19

Monteur

MC MAHAMADOU C.

Règlement

Echéance	Modalité	Type Carte	Type Règlement	Mouvement	Valeur
31/03/2025	Carte Bancaire	Visa	Comptant	Reçu	518,08 €

Total HT :	431,74 €
TVA à 20% :	86,34 €
TOTAL :	518,08 €

Mention légale :

(NF525) B 0353 SEGq eMidas V2025.3.7.1

Vos données personnelles font l'objet d'un traitement par MIDAS afin de réaliser la prestation sollicitée et son suivi, des études statistiques et de marché, conformément au contrat avec Midas et à son intérêt légitime. Sauf opposition de votre part, Midas pourra envoyer, par courrier postal, sms ou email, des communications commerciales et des bons de réduction sur ses produits et services. Vous pouvez à tout moment exercer vos droits d'opposition, d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité des Données personnelles vous concernant, auprès de MIDAS France SAS ou en adressant un email à c2m@midas.fr. Consulter l'intégralité de notre Charte sur www.midas.fr.

Je ne souhaite pas recevoir d'enquêtes de satisfaction, d'offres personnalisées pour l'entretien de ma voiture ou de bons de réduction.

Les PIEC sont fournis sous réserve de disponibilité, de l'indication par le Centre du délai de disponibilité, du prix, et de ne pas relever des exceptions de l'article R 224-24 du code de la Consommation.1) Clients professionnels : Aucun escompte pour paiement anticipé. Les pénalités de retard sont au taux de 15% par an et sont dues automatiquement dès le premier jour de retard (dès le jour suivant la date de règlement indiquée sur la facture) et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est elle aussi automatiquement due sans qu'aucun rappel et/ou mise en demeure préalable ne soit nécessaire.2) Clients particuliers : le Client a la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique à l'adresse suivante : www.bloctel.gouv.fr. En cas de litige, vous pouvez saisir gratuitement la commission de Médiation Franchise-consommateur (MFC) en ligne sur www.mediation-franchise.com/saisir-la-mediation ou par courrier simple à l'adresse suivante 29 Boulevard de Courcelles 75008 PARIS dans les conditions précisées dans les CGR, disponibles en centre ou sur internet (www.midas.fr).

Information Commerciale :

RODAGE DES PLAQUETTES : EVITEZ les freinages répétés et intenses durant les 300 premiers kilomètres.



Créez votre compte
sur midas.fr

VAL'AUTO ALFORT SARLU au capital de 8 000 € - 225 av du Gal Leclerc 94700 MAISONS ALFORT
Siren 833903461 - RCS CRETEIL B 833903461 - N° TVA FR79833903461 - NAF 7010Z



<https://quefairedecesdechets.fr>

PREMIUM II

15 Av des Prés - 78180 Montigny le Bretonneux
tél: 01.61.37.27.00 / audi.montigny@vgr.fr

tél: 0161372700
tél carrosserie : 0161372731
tél pièces détachées / accessoires : 0161372719



FACTURE



N° facture/avoir: 114500505
Date (= jour du livraison): 27/06/2023
Echéance: Comptant
N° client: 7282122253
OR Impute: 2023005098/ 1
Code sté/type de clt: 2734 / 81
Feuille: 1/3

N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la mise en circulation	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
06330	GE-991-GV	GBABKG	04/01/2021	WAUZZZGB0MR027089	27/06/2023	21858	30

Type: A1 SPORTBACK 35 TFSI 150 CH S TRONIC 7

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	T.V.A	Prix HT
Forfait						
A022282	Remplacer le liquide de frein-22306601	99,17	1,0000		# 11	99,17
B 000750M7	LIQUIDE FR au litre		1,1000			
30010753	Système d'embrayage :purgé		1,0000			
01400050	Service Liquide de Frein .		1,0000			
A090549	Remplacer le filtre à pollen-22303202	91,67	1,0000		# 11	91,67
2Q0819669	Filt.odeur		1,0000			
85181900	Filtre à poussière et pollen :dép.+rep.		1,0000			
I-FRAISADMIN	Frais administratif	8,90	1,0000		# 11	8,90
A058743	Service entretien variable 30 000 km sans balais d'essuie-glace-22301013	447,50	1,0000		# 11	447,50
04E115561AC	FILTREHUIL		1,0000			
H9008	Huile Synthèse 508/509		4,3000			
N 0138157	BAGUE JO		1,0000			
N 90288901	VIS		1,0000			
WHT000729A	VIS		3,0000			
01090000	Services Entr.Vid.(var.) .		1,0000			

A Reporter

647,24

Pièces :	<input type="checkbox"/> Origine constructeur	<input type="checkbox"/> Autres origines
Facture expliquée :	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
* Facturation main-d'oeuvre (MO) au temps barémé, sauf code MO commençant par "98" ou "AZ" facturés au temps passé		
Mode de règlement :	<input type="checkbox"/> Espèces	<input type="checkbox"/> Chèque
	<input type="checkbox"/> Carte bleue	<input type="checkbox"/> LCR
	<input type="checkbox"/> Paiement à crédit	

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à km
ou ans ou Entretien LongLife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain Contrôle technique :

(*) Volkswagen Assistance 24h/24 et 7j/7, partout en France et dans 35 pays d'Europe : tél. 0800 22 4000* depuis la France ou 00 33 426 298 770 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.volkswagen.fr - AUDI : 0800 28 34 00* / 0033 426 298 77 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.audi.fr - SEAT : 0800 00 7207* / 0033 472 171 237 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.seat.fr - Skoda : 0800 22 0000* / 0033 426 298 773 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.skoda.fr - Volkswagen véhicules utilitaires : 0800 84 18 38* pour les véhicules produits entre le 1er janvier 1992 et le 31.12.2004 et 0800 22 6600* ou 0033 426 298 771 pour les VU produits à partir du 1er janvier 2005.

S.A.S.U. PREMIUM AUTOMOBILES au capital de 1 554 979,98 EUR - SIREN: 414 840 439 RCS de PARIS - SIRET: 414 840 439 00049 - N° TVA UE: FR77 414 840 439 - APE 4511Z
AUDI PREMIUM II MONTIGNY Av des 3 Peuples, ZAC de l'Observatoire 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX -- BIC: BNPAFRPPXXX - IBAN: FR76 3000 4023 2300 0106 2442 778



* Appré non courtisé



PREMIUM II

15 Av des Prés - 78180 Montigny le Bretonneux
tél: 01.61.37.27.00 / audi.montigny@vgrf.fr

tél : 0161372700
tél carrosserie : 0161372731
tél pièces détachées / accessoires : 0161372719



FACTURE

N° facture/avoir: 114500505
Date (= jour du livraison): 27/06/2023
Echéance: Comptant
N° client: 7282122253
OR Impute: 2023005098/ 1
Code sté/type de clt: 2734 / 81
Feuille: 2/3

N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la mise en circulation	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
06330	GE-991-GV	GBABKG	04/01/2021	WAUZZZGB0MR027089	27/06/2023	21858	30

Type: A1 SPORTBACK 35 TFSI 150 CH S TRONIC 7

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	T.V.A	Prix HT
	Report					647,24
	Charteco	7,00	1,0000		#11	7,00
	Nettoyant climatisation	18,00	1,0000		#11	18,00
98010000	AZ mécanique 1		0,0000			
YY 084CLIM	NETT CLIM DESINFECTANT		2,0000			
	Nettoyant injection	16,50	1,0000		#11	16,50
YY 084INJECT	NET-INJECT		2,0000			
98010000	AZ mécanique 1		0,0000			

A Reporter

688,74

Pièces :	<input type="checkbox"/> Origine constructeur	<input type="checkbox"/> Autres origines
Facture expliquée :	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
* Facturation main-d'oeuvre (MO) au temps barémé, sauf code MO commençant par "98" ou "AZ" facturés au temps passé		
Mode de règlement :	<input type="checkbox"/> Espèces	<input type="checkbox"/> Chèque
	<input type="checkbox"/> Carte bleue	<input type="checkbox"/> LCR
	<input type="checkbox"/> Paiement à crédit	

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à km
ou ans ou Entretien LongLife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain Contrôle technique :



* Appel non surtaxé

(* Volkswagen Assistance 24h/24 et 7j/7, partout en France et dans 35 pays d'Europe; tél. 0800 22 4000* depuis la France ou 00 33 426 298 770 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.volkswagen.fr - AUDI : 0800 28 34 00* / 0033 426 298 77 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.audi.fr - SEAT : 0800 00 7207* / 0033 472 171 237 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.seat.fr - Skoda : 0800 220000* / 0033 426 298 773 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.skoda.fr - Volkswagen véhicules utilitaires : 0800 84 18 38* pour les véhicules produits entre le 1er janvier 1992 et le 31.12.2004 et 0800 22 6600* ou 0033 426 298 771 pour les VU produits à partir du 1er janvier 2005.

S.A.S.U. PREMIUM AUTOMOBILES au capital de 1 554 979,98 EUR - SIREN: 414 840 439 RCS de PARIS - SIRET: 414 840 439 00049 - N° TVA UE: FR77 414 840 439 - APE 4511Z
AUDI PREMIUM II MONTIGNY Av des 3 Peuples, ZAC de l'Observatoire 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - BIC: BNPAFRPPXXX - IBAN: FR76 3000 4023 2300 0106 2442 778



PREMIUM II

15 Av des Prés - 78180 Montigny le Bretonneux
tél: 01.61.37.27.00 / audi.montigny@vgrf.fr

tél : 0161372700
tél carrosserie : 0161372731
tél pièces détachées / accessoires : 0161372719



Audi
Service

FACTURE

N° facture/avoir: 114500505
Date (= jour du livraison): 27/06/2023
Echéance: Comptant
N° client: 7282122253
OR Impute: 2023005098/ 1
Code sté/type de clt: 2734 / 81
Feuille: 3/3

N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la mise en circulation	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
06330	GE-991-GV	GBABKG	04/01/2021	WAUZZZGB0MR027089	27/06/2023	21858	30

Type: A1 SPORTBACK 35 TFSI 150 CH S TRONIC 7

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	T.V.A	Prix HT
	Report					688,74
Conseiller Client Mme Émeline LANCHANTIN						
Merci de respecter l'échéance d'entretien de votre véhicule selon les indications de votre compteur kilométrique.						
Toute l'équipe AUDI PREMIUM II Montigny vous remercie de votre visite et espère avoir participé à votre entière satisfaction.						
	MO HT (€)	PR HT (€)	Base TVA (€)	% TVA	TVA (€)	MONTANT TTC (€)
#11	406,55	282,19	688,74	20%	137,75	
	TOTAL HT (€): 688,74				137,75	826,49

Pièces :	<input type="checkbox"/> Origine constructeur	<input type="checkbox"/> Autres origines
Facture expliquée :	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
* Facturation main-d'oeuvre (MO) au temps barémé, sauf code MO commençant par "98" ou "AZ" facturés au temps passé		
Mode de règlement :	<input type="checkbox"/> Espèces	<input type="checkbox"/> Chèque
	<input type="checkbox"/> Carte bleue	<input type="checkbox"/> LCR
	<input type="checkbox"/> Paiement à crédit	

Lorsque le client effectue des réparations sur des véhicules acquis pour les besoins de son activité professionnelle, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40€ par facture.

Prochain Service Entretien à km
ou ans ou Entretien LongLife selon indicateur d'entretien du tableau de bord.

Date du prochain Contrôle technique :

(*) Volkswagen Assistance 24h/24 et 7j/7, partout en France, et dans 35 pays d'Europe : tél. 0800 22 4000* depuis la France ou 00 33 426 298 770 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.volkswagen.fr - AUDI : 0800 28 34 00* / 0033 426 298 77 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.audi.fr - SEAT : 0800 00 7207* / 0033 472 171 237 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.seat.fr - Skoda : 0800 22 0000* / 0033 426 298 773 depuis l'étranger. Détails disponibles sur www.skoda.fr - Volkswagen véhicules utilitaires : 0800 84 18 38* pour les véhicules produits entre le 1er janvier 1992 et le 31.12.2004 et 0800 22 6600* ou 0033 426 298 773 pour les VU produits à partir du 1er janvier 2005.

S.A.S.U. PREMIUM AUTOMOBILES au capital de 1 554 979,98 EUR - SIREN: 414 840 439 RCS de PARIS - SIRET: 414 840 439 00049 - N° TVA UE: FR77 414 840 439 - APE 4511Z
AUDI PREMIUM II MONTIGNY Av des 3 Peuples, ZAC de l'Observatoire 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX -- BIC: BNPAFRPPXXX - IBAN: FR76 3000 4023 2300 0106 2442 778

ASSISTANCE
24h/24 - 7j/7



* Appel non surtaxé



Liste d'entretien




Numéro OR 2023005098	Type modèle GBABKG	Immatriculation GE-991-GV	Immatriculation 2021-01-04
Numéro de châssis WAUZZZGB0MR027089	LRM DPCA	Kilométrage 21858	Conseiller Client
Type modèle A1 Sportback 1.5 R4110/DS9DSG	LBV URK	Millésime 2021	Date 27.06.2023

Service Entretien Vidange (variable)

Respecter impérativement les indications données dans la dernière version de la brochure « Le Spécialiste et l'Entretien » !	correct/effectué	incorr ect	rectifié
Historique des modifications « Le Spécialiste et l'Entretien » : consulter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Véhicule devant le pont élévateur	correct/effectué	incorr ect	rectifié
Éclairage à l'avant et à l'arrière du véhicule, feux stop, feux de position, éclairage de plaque d'immatriculation, clignotants et signaux de détresse : contrôle du fonctionnement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lave-glace : contrôle du jet et réglage si nécessaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balais d'essuie-glace : contrôle de l'état	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à poussière et à pollen : remplacement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carrosserie : contrôle de l'état de la peinture du véhicule, les portes, capots étant ouverts, et contrôle de l'absence de corrosion par le dessous du véhicule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit de crevaision : contrôle de la présence de tous les éléments, de leur date de péremption et inscription de ces données 06/2024 (MM/JJJJ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Charnières de porte avec dispositif de blocage séparé : nettoyage et graissage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Véhicule sur le pont élévateur	correct/effectué	incorr ect	rectifié
Système de refroidissement : contrôle de la concentration d'antigel et du niveau du liquide de refroidissement et les corriger si nécessaire (protection antigel : valeur assignée -25 °C / valeur mesurée : -28 °C)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huile-moteur : remplacement du filtre à huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus sur essieu avant : contrôle de la pression des pneus et réajustement si nécessaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pneus de l'essieu arrière : contrôle de la pression des pneus et réajustement si nécessaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquide de frein : remplacement Capacité de remplissage 1 litres 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huile-moteur : vidange	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus avant gauches : contrôle de l'état, de l'orientation et de l'aspect de la bande de roulement, contrôle et saisie de la profondeur des sculptures 5.5 <input type="text"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus arrière gauches : contrôle de l'état, de l'orientation et de l'aspect de la bande de roulement, contrôle et saisie de la profondeur des sculptures 6.9 <input type="text"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus arrière droits : contrôle de l'état, de l'orientation et de l'aspect de la bande de roulement, contrôle et saisie de la profondeur des sculptures 6.9 <input type="text"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneus avant droits : contrôle de l'état, de l'orientation et de l'aspect de la bande de roulement, contrôle et saisie de la profondeur des sculptures 5.5 <input type="text"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plaquettes de frein : contrôle de l'épaisseur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moteur, boîte de vitesses, couple réducteur et direction : contrôle de l'état et de l'étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Composants d'essieu avant et arrière : contrôle du jeu, de la fixation et de l'état	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Huile-moteur : remplissage selon les normes VW 508 00 (0W-20) Capacité de remplissage 4,3 litres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Derniers travaux	correct/effectué	incorrect	rectifié
Batterie de l'alimentation de secours : lecture de l'état	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Affichage de contrôle de la pression des pneus : enregistrement des nouvelles valeurs de pression des pneus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicateur de maintenance : remise à zéro du Service Entretien avec vidange (variable)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conduit de durée : remise à zéro le 06/2025 (MM/AAAA) indiquant l'échéance des prochaines opérations supplémentaires ou le prochain Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conduit d'adaptation de kilométrage : remise à zéro de 51865 (MM/AAAA) indiquant l'échéance des prochaines opérations supplémentaires ou le prochain Service Entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Effectuer un essai sur route	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Travail supplémentaire contre supplément
 Contrôle visuel

correct/effectué = correct incorrect = incorrect, veuillez tenir compte des directives de remise en état rectifié = Le défaut a été supprimé


27/06/2023
g

Notice d'entretien

Date/signature (exécutant)

27/06/2023

Date/signature (contrôle final)

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a large, stylized loop and a vertical stroke crossing it.



Audi A1

Généré le 20/03/2026

VIN: WAUZZZGB0MR027089

Carburant: Essence

Année: 2020

Type de transmission: Automatique



Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 43 789 km.

Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

Émissions

✓ Aucun problème détecté

Émission de CO₂ basse : 139 g/km.

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans 48 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."

✓ Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi ✓ Aucun enregistrement trouvé



Transport ✓ Aucun enregistrement trouvé



Location ✓ Aucun enregistrement trouvé



Police ✓ Aucun enregistrement trouvé



Véhicule de démonstration ✓ Aucun enregistrement trouvé



Véhicule d'auto-école ✓ Aucun enregistrement trouvé

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.

✓ Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 7 pays : +1

Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ? ✓ Aucun enregistrement trouvé



A-t-il été volé par le passé ? ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.


Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.

Résumé

- Dernier kilométrage connu : 43 789 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 60 856 km



Relevés du compteur kilométrique

01/2021	753 km
01/2022	9 497 km
01/2023	18 241 km
01/2024	29 203 km
01/2025	41 764 km

Relevés du compteur kilométrique

Kilométrage présent attendu

D'après les habitudes de conduite récentes, le kilométrage actuel pourrait être d'environ **54 720 km**. Le kilométrage réel peut varier, vérifiez le compteur du véhicule pour confirmation.

Habitudes de conduite

12/2020 - 03/2025 Utilisation normale 854 km/mois

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.

Avis de carVertical

Ce véhicule a été importé d'un autre pays. Cela signifie qu'il peut avoir été vendu en raison de dommages, avoir des caractéristiques différentes ou un historique qui n'est pas documenté localement. Vérifier son passé dans le pays d'origine peut te donner une meilleure idée de la situation.

Juridique

A-t-il passé son contrôle technique (CT) ? Aucun enregistrement trouvé

Épave Aucun enregistrement trouvé

Importé Enregistrement trouvé Information découverte le 01/2022 Importé en France

Planning d'entretien recommandé


Pour consulter l'historique complet d'entretien et les révisions à venir, ouvrez le rapport numérique.

Résumé

- La dernière révision était prévue il y a 13 789 km : vérifiez quels travaux d'entretien ont pu être effectués
- Selon le kilométrage enregistré, le prochain entretien recommandé est prévu dans 1211 km

Prochain entretien recommandé à 45 000 km


Ce qui devra être entretenu :

 Durée de la révision 54 min

Filtre à huile moteur (Remplacer) +8 éléments d'entretien

Entretien précédent recommandé à 30 000 km

Ce qui aurait dû être entretenu :

 Durée de la révision 96 min

Filtre à huile moteur (Remplacer) +51 éléments d'entretien

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?


 **Aucun problème détecté**
Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle


Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.

 **Aucun problème détecté**
La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.


Prix du marché

Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.

La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.

 **Résumé**

- Dernier prix de vente connu : 23 900 €
- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 20 800 €
- Méfie-toi d'éventuels problèmes cachés si le véhicule est mis en vente à un prix nettement inférieur au prix actuel.



Year	Prix du marché	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
● 2022	26 195 €	23 195 €	28 990 €
● 2023	24 900 €	19 960 €	30 931 €
● 2024	24 990 €	19 690 €	30 606 €
● 2025	20 990 €	16 990 €	25 900 €
● 2026	20 800 €	16 500 €	25 900 €
📌 Prix de vente au 02/2026 23 900 €			
● 2027	20 490 €	16 254 €	25 514 €
● 2028	16 890 €	13 398 €	21 031 €
● 2029	14 990 €	11 891 €	18 665 €
● 2030	14 485 €	11 491 €	18 037 €
● 2031	13 980 €	11 090 €	17 408 €
● 2032	12 490 €	9 908 €	15 552 €
● 2033	11 500 €	9 123 €	14 320 €

Analyse du prix du marché

- 📉 **Prévision de l'évolution du prix**
 Ce véhicule devrait perdre -45 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.
- 📉 **Baisse de prix et fenêtre d'achat**
 La plus forte baisse de valeur marchande est attendue autour de 2028, lorsque le véhicule atteindra 8 ans. Acheter à cette période peut offrir un meilleur rapport qualité-prix.
- 📌 **Moment optimal pour vendre**
 Vendre avant la plus forte baisse de prix — attendue autour de 2027 ou lorsque le véhicule atteindra 7 ans — peut aider à conserver davantage de sa valeur.

Attention : les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

Émissions

Nous avons analysé combien de CO₂ ce modèle de voiture émet généralement, ainsi que les taxes ou frais susceptibles de s'appliquer en conséquence.

Avis de carVertical
Les émissions de ce véhicule sont dans la moyenne. Il sera sans doute soumis aux taxes standard sur les émissions.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Émissions CO₂ de ton véhicule **139 g/km** Classe **B**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

1

Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications et équipement








Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.

Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

 Marque Audi	 Modèle A1	 Variante Sportback
 Type de carrosserie Hayon	 Année de fabrication 2020	 Année du modèle 2021
 Cylindrée moteur 1,5l	 Puissance moteur 110 kW (148 ch / 150 PS)	 Type de carburant Essence
 Type de transmission Automatique	 Type de conduite Traction	 Couleur Noir
 Nombre de portes 5	 Position du volant Volant à gauche	 Nombre de cylindres 4

Équipement

D'origine, sortie d'usine

00A Rear overhang, short

✦ Porte-à-faux arrière court.

0AR Front stabilizer

✦ Stabilisateur avant

0C0 Standard

✦ Standard

0FD SEAT manufacturing sequence

✦ Séquence de fabrication des sièges

0LW With special plates/labels/ safety certificates for Germany

✦ Plaques spéciales, étiquettes et certificats de sécurité pour l'Allemagne fournis

0TD Floor mats in front and rear

✦ Tapis de sol avant et arrière

0A2 4 doors

✦ 4 portes équipées

0B1 Wheelbase

✦ Empattement

0EG Installation differentiation for dual-clutch transv. transmission DQ200 -- vehicle components --

✦ Différenciation de l'installation pour la boîte de vitesses à double embrayage Transmission DQ200 -- Composants des véhicules --

0K0 Without alternative drive system

✦ Aucun système d'entraînement alternatif n'est installé

0N1 Standard rear axle

✦ Configuration standard de l'essieu arrière

0UK Special color trim

✦ Garniture de couleur spéciale pour donner une touche unique et personnalisée au véhicule

0VC Information kit in German

✦ Kit d'information en langue allemande

0YH Weight range 8 installation control only, no requirement forecast

✦ Gamme de poids 8 contrôle de l'installation uniquement

1AS Electronic stability control (ESC)

✦ Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

1E5 Activated carbon canister for intensified evaporation system with on-board diagnostic system 2

✦ Cartouche de charbon actif pour le système d'évaporation intensifiée avec système de diagnostic embarqué 2

1G8 Breakdown kit

✦ Kit de dépannage inclus

1KV Disk brakes in rear (Geomet D)

✦ Freins à disque à l'arrière (Geomet D)

1PA Standard wheel bolts

✦ Boulons de roue standard

1SA Without additional front underbody guard

✦ Protection supplémentaire du dessous de caisse avant non incluse

1TG Vehicle class differentiation GB0/GBS

✦ Distinction des classes de véhicules entre GB0 et GBS

1X0 Front wheel drive

✦ Configuration de la traction avant

1Y3 Electronic differential lock XDS dynamic traction control

✦ Mise en place d'un contrôle dynamique de la traction et d'un système de blocage du différentiel

1ZM Disk brakes in front (Geomet D)

✦ Freins à disque avant avec revêtement Geomet D

2H0 Without "Drive select"

✦ Sans "Drive Select"

2KR Labels/plates in English and German

✦ Étiquettes et plaques en anglais et en allemand

2WX Additional snow tires

✦ Pneus neige supplémentaires

31K Front and rear license plate carrier (ECE)

✦ Support de plaque d'immatriculation avant et arrière conforme à la réglementation européenne

3G0 Without child seat anchor front (ISOFIX)

✦ Sans ancrage pour siège enfant à l'avant (ISOFIX)

3H0 Without backrest release for front seats

✦ Pas de déverrouillage du dossier pour les sièges avant

3NZ Unsplit rear seat bench unsplit, split folding backrest

✦ Banquette arrière non fractionnée Dossier rabattable non fractionné

3QT 3-point seat belts in front, with pretensioner and height adjustment

✦ Ceintures de sécurité avant à 3 points avec prétensionneur et réglage en hauteur

0Y1 Standard climatic zones

✦ Zones climatiques standard configurées

1A7 Fuel system for fuel-injected engine (tropicalized)

✦ Système de carburant pour moteur à injection (Tropicalisé)

1D0 Without trailer hitch

✦ Sans crochet de remorque

1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle

✦ Plaque d'identification spéciale pour le véhicule de tourisme EC M1

1JP Rear shock absorption

✦ Meilleure absorption des chocs à l'arrière pour une conduite plus souple.

1L0 Standard air cleaner

✦ Filtre à air standard inclus

1S1 Tool kit and jack

✦ Kit d'outils et cric

1T3 First aid kit with warning triangle

✦ Trousse de premiers secours avec triangle de signalisation

1W0 Without refrigerator/glove compartment cooling system

✦ Ne dispose pas d'un système de refroidissement du réfrigérateur/de la boîte à gants.

1XA Multifunction steering wheel

✦ Profitez de la commodité d'un volant multifonction dans ce véhicule.

1Z0 Initial standard fuel filling

✦ Standard Remplissage initial de carburant

2C5 Axial and vertical adjustable steering column

✦ Colonne de direction réglable axialement et verticalement

2JK Sports bumpers

✦ Pare-chocs sport

2UA Standard design

✦ Conception standard

2Z0 Elimination of model designation

✦ Suppression de la désignation du modèle

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Pas d'insert de toit fourni

3GD Plane rear cargo area

✦ Zone de chargement arrière de l'avion

3L1 Manual height adjustment for left front seat

✦ Réglage manuel de la hauteur du siège avant gauche

3Q6 Three rear head restraints

✦ Trois appuie-tête arrière

3ZU 3-point seat belts, outer rear with ECE label

✦ Ceintures de sécurité arrière extérieures à 3 points avec étiquette ECE

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

✦ Chauffage des sièges avant à commande séparée

4KC Side and rear windows in heat-insulating glass

✦ Vitres latérales et arrière en verre thermo-isolant

4P0 Rear floor panel module, type 1

✦ Module de panneau de plancher arrière de type 1 inclus.

4UF Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation

✦ Airbag conducteur et passager avant avec désactivation de l'airbag passager avant

4ZA Standard moldings

✦ Moulures standard

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

✦ Film de protection pour le transport avec mesures supplémentaires

5RU Right exterior mirror: convex (large viewing field)

✦ Rétroviseur extérieur droit : Convexe (grand champ de vision)

5ZF Front head restraints

✦ Appui-tête avant inclus

6E3 Center armrest in front

✦ Installation de l'accoudoir central avant

6FA Components without special surface appearance

✦ Composants sans aspect de surface particulier

6K2 Forward collision warning incl. autonomous emergency braking, without adaptive cruise control

✦ Alerte de collision avant avec freinage d'urgence autonome

6PA Plastic hand brake lever handle

✦ Poignée de frein à main en plastique

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

✦ Sans accumulateur de chaleur/chauffage auxiliaire

7HA Without leather

✦ Pas de revêtement en cuir spécifié

7L6 Start/stop system with regenerative braking

✦ Système Start/Stop avec freinage par récupération

7P0 Without lumbar support in seat backrests

✦ Pas de soutien lombaire dans les dossiers des sièges

7W0 Without extended safety system

✦ Aucun système de sécurité étendu n'est installé

7Y4 Lane keeping system

✦ Système de maintien de la trajectoire

8G0 Without light control

✦ Sans contrôle de la lumière

8ID Halogen twin headlamps

✦ Équipé de projecteurs halogènes doubles

8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control

✦ Système d'essuie-glace et de lave-glace arrière avec commande intermittente

4GF Windshield in heat-insulating glass

✦ Pare-brise en verre thermo-isolant

4L2 Dimming breakaway interior rearview mirror

✦ Rétroviseur intérieur à réduction d'intensité

4R4 Power windows with comfort operation and circuit breaker

✦ Vitres électriques avec commande confort et disjoncteur

4X3 Side airbag in front, with curtain airbag

✦ Airbag latéral avant avec airbag rideau

5J1 Rear spoiler

✦ Aileron arrière installé

5MB Decorative inserts

✦ Inserts décoratifs

5SL Left exterior mirror: aspherical

✦ Rétroviseur extérieur gauche : Asphérique

6A0 Without fire extinguisher

✦ Sans extincteur

6F0 Without decorative films / emblems

✦ Aucun film décoratif ou emblème n'est inclus.

6H0 "Basic"

✦ Équipement de base

6NJ Standard molded headliner

✦ Garniture de toit moulée de série

6XD Exterior mirrors, power-adjustable/ heated

✦ Les rétroviseurs extérieurs sont réglables électriquement et chauffants.

7F9 Plastic/leather gearshift knob/handle

✦ Poignée de levier de vitesse en plastique/cuir

7K1 Direct tire pressure monitoring system

✦ Système de contrôle direct de la pression des pneus

7M3 Scuff plates in door apertures

✦ Plaques de protection dans les ouvertures des portes

7Q0 Without navigation device

✦ Sans appareil de navigation

7X1 Park distance control

✦ Contrôle de la distance de stationnement

8FA Without second battery

✦ Aucune deuxième batterie n'est fournie

8GU Alternator 140 A

✦ Installation d'un alternateur de 140 A

8K4 Separate daytime running lights -- NAR --

✦ Feux de jour séparés

8N6 Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor

✦ Commande d'essuie-glace avec capteur de lumière/pluie

8Q1 Headlight range adjustment

- ✦ Capacité de réglage de la portée des phares

8RL 6 speakers (passive)

- ✦ Comprend 6 haut-parleurs passifs

8TB Rear fog lamp

- ✦ Feu de brouillard arrière

8W1 Washer fluid level indicator

- ✦ Indicateur de niveau de liquide lave-glace

8X0 Without headlamp washer system

- ✦ Sans système de lave-phares

9AK Climatronic with impact pressure control, CFC-free

- ✦ Climatronic avec contrôle de la pression d'impact et sans CFC

9M0 Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater

- ✦ Pas de chauffage auxiliaire/chauffage de parking à combustible installé

9ZX Mobile phone interface

- ✦ Interface pour téléphone portable incluse.

A60 Category 0

- ✦ Catégorie 0 - Non spécifiée

AQ0 Standard-production quality

- ✦ Qualité de production standard

AW1 Version (high)

- ✦ Version haute

BOA Component parts set without country-specific building regulation

- ✦ Ensemble de pièces détachées sans règles de construction spécifiques à un pays

CP4 Alloy wheels 7.5J x 17

- ✦ Jantes en alliage de 17 pouces d'une largeur de 7,5 pouces

EOA No special edition

- ✦ Édition standard, pas de version spéciale

EF0 Without ECO function

- ✦ Sans fonction ECO

ER1 Regional code "ECE" for radio

- ✦ Code radio régional "ECE" activé

FA0 Control of series production

- ✦ Contrôle de la production en série

FQ0 Production wheels

- ✦ Roues de production

G02 Shock absorption in front

- ✦ Absorption des chocs à l'avant

GB0 Without booster

- ✦ Le véhicule n'est pas équipé d'un dispositif d'appoint

8QM Key for locking system

- ✦ Clé du système de verrouillage

8T6 Cruise control system and speed limiter

- ✦ Système de régulation de vitesse et limiteur de vitesse

8VA Without clock (outside of instrument cluster)

- ✦ N'a pas d'horloge à l'extérieur du combiné d'instruments.

8WA Without front fog lamps

- ✦ No Front Fog Lamps

8Z5 Not hot country

- ✦ Non configuré pour des conditions climatiques chaudes

9JA Non-smoker's package

- ✦ Forfait non-fumeur

9S0 Multi-function display/trip computer active info display "Entry"

- ✦ Écran multifonction/ordinateur de bord Écran d'information actif Entrée

A51 Audi AG

- ✦ Produit par Audi AG

A9D "Ambition" equipment

- ✦ Matériel d'ambition

AV1 Driving on the right

- ✦ Conçu pour conduire du bon côté de la route

B01 Type approval country Germany

- ✦ Homologation pour l'Allemagne

C17 Operating permit, alteration

- ✦ Permis d'exploitation pour les modifications approuvées

DS9 4-cylinder SI engine 1.5 l/110 kW TSI MV base engine is TJ7

- ✦ Moteur à essence TSI 4 cylindres de 1,5 L/110 KW

EA0 Without follow-on warranty

- ✦ Aucune garantie subséquente n'est incluse

EL1 Online service, with OCU, without head unit coding, without engine immobilizer interconnection

- ✦ Le service en ligne est disponible, ce véhicule est équipé d'une unité de contrôle embarquée (OCU). Il n'est pas nécessaire de coder l'unité principale. Le système d'immobilisation du moteur n'est pas connecté à d'autres systèmes du véhicule.

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

- ✦ Équipement standard, pas de véhicule à usage spécial

FM0 Basic equipment variant

- ✦ Variante d'équipement de base

FU0 Country group A

- ✦ Groupe de pays A

G1C Seven-speed automatic transmission

- ✦ Installation d'une boîte de vitesses automatique à sept rapports

GT6 Plastic decorative inserts, high gloss

- ✦ Inserts décoratifs en plastique, haute brillance

I10 Tires 215/45 R16 91W xl

✦ Pneus 215/45 R16 91W XL

IX1 SI engine

✦ Alimenté par un moteur à allumage par étincelle (SI).

K8R Sportsback

✦ Sportsback

KK3 Refrigerant R1234yf

✦ Utilise le réfrigérant R1234YF pour le refroidissement

L0L Left-hand drive

✦ Configuration de la conduite à gauche

NZ4 Private emergency call system

✦ Système d'appel d'urgence privé

QE0 Without storage compartment package/box

✦ Pas de compartiment de rangement Emballage/boîte inclus

QH1 Voice control

✦ Système de commande vocale inclus

QJ1 Chrome package

✦ Paquet chrome

QQ1 With additional lights (interior lighting)

✦ Éclairage intérieur supplémentaire

QV3 Digital radio reception

✦ Réception de la radio numérique activée

TJ7 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A

✦ Moteur 4 cylindres 1,5 L 05E.A

UG1 Hill start assist

✦ Assistance au démarrage en côte incluse

VOA Tires without specification of tire brand

✦ Pneus sans indication de la marque

X0A Equipment options subset for Germany

✦ Sous-ensemble d'options d'équipement adaptées à l'Allemagne

P00A Rear overhang, short

✦ Conception avec un porte-à-faux arrière court

P0AR Front stabilizer bar

✦ Barre stabilisatrice avant

P0C0 Standard

✦ Équipement de série

P0FD SEAT manufacturing sequence

✦ Informations sur la séquence de fabrication des sièges

P0LW With special labels safety certificates for Germany

✦ Avec des étiquettes spéciales et des certificats de sécurité pour l'Allemagne

P0TD Floor mats in front and rear

✦ Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

IT0 Without Audi Connect package 1

✦ Sans le pack Audi Connect 1

J0S Battery 320 A (59 Ah)

✦ Batterie 320 A (59 AH)

KA0 Without camera systems/accident sensors

✦ Sans systèmes de caméras/détecteurs d'accidents

L03 Suspension range 03 installation control only, no requirement forecast

✦ Gamme de suspension 03 contrôle de l'installation uniquement, pas de prévision des besoins

N0D Seat trim covers in fabric

✦ Housses de garniture de siège en tissu

Q1A Standard seats in front

✦ Sièges avant standard

QG1 Service interval prolongation

✦ Prolongation de l'intervalle de service activée

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦ Indicateur de service réglé sur 30 000 KM ou 2 ans

QK2 With multifunction camera for NCAP requirements

✦ Équipé d'une caméra multifonction pour répondre aux exigences du NCAP

QR8 Without dynamic road sign display

✦ Panneau routier dynamique non inclus

QZ7 Power steering

✦ Présence d'une direction assistée

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

✦ Combiné d'instruments avec compteur de vitesse Km/h

UI2 Electric interface for external use AUX-IN jack and 2 x USB

✦ Interface électrique pour usage externe avec une prise AUX-IN et deux ports USB

VF0 Standard pedal cluster

✦ Groupe de pédales standard

LY9T/ Myth Black Metallic/Myth Black Metallic

✦ Myth Noir Métallisé

P0A2 5 doors

✦ Véhicule à 5 portes

P0B1 Wheelbase

✦ Empattement

P0EG Installation differentiation for transmission DQ200 -- vehicle components --

✦ Référence pour l'installation de la transmission DQ200

P0K0 Without alternative drive system

✦ Système de propulsion alternatif : non inclus

P0N1 Standard rear axle

✦ Essieu arrière standard

P0UK Accent surfaces in Silver Gray diamond paint

P0VC Manual in German

✦ Manuel en allemand

P0YH Weight range 8 installation control only, no requirement forecast

✦ Plage de poids 8 : contrôle de l'installation uniquement, aucune prévision des besoins

P1AS Electronic Stability Control ESC

✦ Comprend le contrôle électronique de stabilité (ESC)

P1E5 Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))

✦ Cartouche de charbon actif (système de contrôle des émissions par évaporation (EVAP))

P1G8 Tire mobility system

✦ Système de mobilité pour pneumatiques

P1JP Standard suspension system

P1L0 Standard air cleaner

✦ Filtre à air de série : le véhicule est équipé d'un système de filtration d'air de série.

P1S1 Tool kit and jack

✦ Livré avec une trousse à outils et un cric

P1T3 First-aid kit with warning triangle

✦ Trousse de premiers secours avec triangle de signalisation

P1W0 Without refrigerator/glove compartment cooling system

✦ Pas de système de refroidissement pour le réfrigérateur/la boîte à gants

P1XA Multi-function steering wheel, 3-spoke

✦ Un volant multifonction au design à trois branches pour une fonctionnalité accrue

P1Z0 Initial standard fuel filling

✦ Remplissage initial de carburant standard

P2C5 Safety steering column

✦ Dispositif de sécurité - colonne de direction

P2JK "advanced" bumpers

P2UA Standard design

✦ Conception standard

P2Z0 Without model and engine power/ technology nameplate

✦ Sans indication du modèle ni de la puissance ou de la technologie du moteur

P3A2 Child seat anchors i-Size on front passenger side and i-Size and top tether on outer rear seats

P3G0 Without child seat anchora in front (ISOFIX)

✦ Pas d'ancrage pour siège enfant à l'avant (ISOFIX)

P3H0 Without backrest release for front seats

✦ Sans système de déverrouillage des dossiers des sièges avant

P3NZ Folding rear seat backrest

✦ Dossier de siège arrière rabattable disponible

P3QT 3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment

✦ Les ceintures de sécurité avant sont à trois points, équipées d'un prétensionneur et d'un réglage en hauteur

P4A3 Seat heaters in front

✦ Sièges chauffants à l'avant

P0Y1 Standard climatic zones

✦ Zones climatiques standard

P1A7 Fuel system for fuel-injected SI engine (tropicalized)

✦ Système d'alimentation adapté aux climats tropicaux

P1D0 Without trailer hitch

✦ Sans crochet de remorque

P1EX Special identification label (EU)

✦ Étiquette d'identification spéciale (UE)

P1I0 Passenger presence detection

✦ Détection de la présence de passagers

P1KV Disc brakes in rear, 14-inch

P1PA Standard wheel bolts

✦ Boulons de roue standard

P1SA Without additional front underbody guard

✦ Sans protection supplémentaire sous le châssis à l'avant

P1TG Vehicle class differentiation -GB0/GBS-

P1X0 Front-wheel drive

✦ Traction avant

P1Y3 Electronic differential lock XDS, dynamic traction support

✦ Blocage électronique du différentiel XDS avec assistance dynamique à la traction

P1ZM Disc brakes in front, 15-inch

P2H0 Without "drive select"

✦ Pas de « Drive Select »

P2KR Labels in English and German

✦ Étiquettes en anglais et en allemand

P2WX Steel wheels with wheel trims, 5.5J x 15, 185/65 R15 snow tires

P31K License plate carrier in front and rear (ECE)

✦ Supports de plaques d'immatriculation avant et arrière (ECE)

P3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Sans insert de toit (toit standard)

P3GD Luggage Compartment package

P3L1 Driver seat w/ manual height adjustment

P3Q6 Head restraints in rear

P3ZU 3-point seat belts on outer rear seats with ECE label with pretensioners for EU28

P4BI Emission standard EU6 AP

✦ Norme d'émissions EU6 AP

P4GF Windshield with heat-insulating glass

✦ Pare-brise avec vitrage isolant thermique

P4KC Heat-insulating glass

✦ Vitrage isolant thermique pour une meilleure régulation climatique

P4P0 Rear floor panel module, type 1

✦ Panneau de plancher arrière : module de type 1

P4UF Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation

✦ Airbag conducteur et passager avant avec désactivation de l'airbag passager avant

P4ZA Black decorative trims

P5J1 Standard rear spoiler

P5MB Decorative inserts in polygon structure, Slate Gray fine paint

P5SL Left exterior mirror, aspherical

✦ Rétroviseur extérieur gauche, asphérique

P6A0 Without fire extinguisher

✦ Sans extincteur

P6F0 Without decorative films/emblems

✦ Sans films décoratifs ni emblèmes

P6H0 Roof dome in body color

P6NJ Headliner in fabric

✦ La garniture de toit est en tissu

P6XD Exterior mirrors, power-adjustable and heated

✦ Rétroviseurs extérieurs chauffants et à réglage électrique

P7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

✦ Sans accumulateur de chaleur/chauffage auxiliaire

P7HA Without leather

✦ Intérieur sans sellerie en cuir

P7L6 Start/stop system with regenerative braking

✦ Système Start/Stop avec fonction de freinage régénératif

P7P0 Without lumbar support in seat backrests

✦ Sièges sans soutien lombaire au niveau du dossier

P7W0 Without extended safety system

✦ Système de sécurité avancé : non inclus

P7Y4 Lane departure warning

✦ Ce véhicule est équipé d'un système d'alerte de franchissement de ligne

P8G0 Without light control

✦ Sans contrôle de la lumière

P8ID Headlamps

✦ Les phares constituent le système d'éclairage du véhicule

P4I2 Remote control key without SAFELOCK

✦ Télécommande sans fonction SAFELOCK

P4L2 Dimming interior rearview mirror

✦ Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement

P4R4 Power windows

✦ Windows puissant

P4X3 Side airbags in front and curtain airbag system

✦ Airbags frontaux et système d'airbags rideaux

P5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦ Fréquence porteuse : 433,92 MHz - 434,42 MHz

P5K7 Decals ROW

✦ Autocollants spécifiques à la région

P5RU Exterior mirror on the right (large field of view), convex

✦ Le rétroviseur extérieur droit est large et convexe pour offrir une meilleure visibilité

P5ZF Head restraints in front

✦ Appuie-tête à l'avant

P6E3 Comfort center armrest in front

✦ Accoudoir central avant confortable

P6FA Body-colored exterior mirror housings

✦ Boîtiers de rétroviseurs extérieurs de la couleur de la carrosserie

P6K2 Audi pre sense front

✦ Le système Audi pre sense front est inclus dans le véhicule.

P6PA Plastic hand brake lever handle

✦ Poignée du levier de frein à main en plastique : La poignée du levier de frein à main est fabriquée en plastique.

P7AA Electronic immobilizer

✦ Immobilisateur électronique

P7F9 Gearshift/selector lever knob

✦ Pommeau du levier de vitesses/sélecteur

P7K1 Tire pressure monitoring system

✦ Le véhicule est équipé d'un système de surveillance de la pression des pneus

P7M3 Scuff plates with aluminum inserts in front

✦ Seuils de porte avant avec inserts en aluminium

P7Q0 Without navigation system

✦ Sans système de navigation

P7X1 Rear parking aid

✦ Comprend une aide au stationnement arrière pour faciliter les manœuvres de stationnement

P8FA Without second battery

✦ Pas de batterie secondaire

P8GU Alternator 140 A

✦ La capacité de l'alternateur est de 140 A

P8K4 Separate daytime running light

✦ Feu de jour indépendant

P8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control

✦ Système d'essuie-glace et de lave-glace arrière avec commande intermittente

P8Q1 Headlight range control

✦ Contrôle de la portée des phares

P8RL 6 speakers

✦ 6 enceintes

P8TB Rear fog lamps

✦ Feux de brouillard arrière

P8W1 Washer fluid level indicator

✦ Indicateur de niveau de liquide lave-glace

P8X0 Without headlamp washer system

✦ Sans système de lave-phares

P9AK 2-zone climate control system

✦ Système de climatisation à deux zones

P9M0 Without auxiliary heater/parking heater

✦ Chauffage d'appoint/chauffage de stationnement : non inclus

P9ZX Bluetooth interface

✦ Interface Bluetooth

PA60 Category 0

✦ Catégorie : 0

PAQ0 Standard-production quality

✦ Qualité de production standard

PAW1 Version (high)

PB0A Part set without country-specific prescriptive standard

✦ Ensemble de pièces : sans norme prescriptive spécifique au pays

PCP4 Alloy wheels, 5-arm star style, 7.5J x 17, 215/45 R17 tires

PE0A No special edition

✦ Pas d'édition spéciale

PEL1 Audi connect Remote & Control (for MMI Radio plus)

✦ Le système Audi connect Remote & Control est disponible sur la radio MMI plus.

PF0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Pas de véhicule à usage spécifique, équipement de série

PFM0 Basic equipment variant

✦ Version de l'équipement : de base

PFU0 Country group A

✦ Groupe de pays A

PG1C S tronic

✦ Équipée d'une boîte de vitesses S tronic

PGT6 Accent surfaces painted in Glossy Black

✦ Surfaces décoratives peintes en noir brillant

P8N6 Light/rain sensor

✦ Capteur de luminosité/pluie

P8QM Key for locking system

✦ Clé pour le système de verrouillage fournie

P8T6 Cruise control system

✦ Système de régulation automatique de la vitesse du véhicule

P8VA Rear combination lamps

✦ Feux arrière combinés inclus

P8WA Without front fog lamps

✦ Sans phares antibrouillard avant

P8Z5 Not hot country

✦ Ce n'est pas un pays chaud

P9JA Non-smoker package

✦ Forfait non-fumeur

P9S0 Digital instrument cluster

PA51 Audi AG

✦ Constructeur : Audi AG

PA9D advanced

✦ Avancé : indique les fonctionnalités ou technologies de pointe dont est équipé le véhicule.

PAV1 Driving on the right

✦ Conduite à droite

PB01 Type approval country Germany

✦ Pays d'homologation : Allemagne

PC17 Operating permit, alteration

✦ Permis de modification

PDS9 4-cylinder SI engine 1.5 l/110 kW TSI base engine is TJ7/N09/T9F/T57/T0D

✦ Le moteur est un moteur à injection directe (SI) 4 cylindres de 1,5 l développant 110 kW (TJ7/N09/T9F/T57/T0D)

PEF0 Without ECO function

✦ Pas de fonction ECO

PER1 Regional code " ECE " for radio

✦ Code régional : ECE pour la radio

PFA0 Control of series production

✦ Contrôle de la production en série

PFQ0 Production wheels

✦ Jantes de série

PG02 Shock absorption in front

✦ Absorption des chocs à l'avant

PGB0 Without antenna amplifier

✦ Sans amplificateur d'antenne

PI10 Tires 215/45 R17 91W xl

PI8W Top infotainment system Basic (MIB3)

✦ Système de divertissement avancé doté de la technologie Basic (MIB3)

PIX1 SI engine

✦ Pas dans le moteur

PK8R Sportsback

✦ Sportsback

PKK3 Refrigerant R1234yf

✦ Type de réfrigérant : R1234yf

PL0L Left-hand drive

✦ Conduite à gauche

PNZ4 Audi connect Emergency & Service

✦ Fonctionnalité Audi connect Emergency & Service

PQE0 Without Storage package

✦ Sans forfait de stockage

PQH1 Voice recognition

✦ Intègre une technologie de reconnaissance vocale

PQJ1 Interior in aluminum look

✦ Intérieur aspect aluminium

PQQ1 Ambient Lighting package

✦ Pack Éclairage d'ambiance inclus

PQV3 Digital audio broadcasting

✦ Diffusion audio numérique

PRCP MMI Radio plus

PU5A Instrument cluster, km/h speedometer

✦ Tableau de bord, compteur de vitesse en km/h

PUJ2 Audi smartphone interface

✦ Compatibilité avec l'interface smartphone Audi

PVFO Standard pedal cluster

✦ Ensemble de pédales : standard

PX0A Equipment options subset for Germany

✦ Sous-ensemble d'options d'équipement pour l'Allemagne

PIT0 Without Audi connect Navigation & Infotainment

✦ Ce véhicule n'est pas équipé de la fonction Audi connect Navigation & Infodivertissement

PJ0S Battery 320 A (59 Ah)

✦ Batterie d'une capacité de 320 A (59 Ah)

PKA0 Without camera systems/accident sensors

✦ Sans systèmes de caméras/détecteurs d'accidents

PL03 Suspension range 03 installation control only, no requirement forecast

✦ Contrôle de l'état des suspensions sans prévisions particulières

PNOD Fabric "Debut"

PQ1A Standard seats in front

✦ Sièges avant standard

PQG1 LongLife Service Regime

✦ Mode de fonctionnement : LongLife

PQ6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦ Indicateur d'entretien : 30 000 km ou 2 ans (variable)

PQK2 With multifunction camera for NCAP requirements

PQR8 Without dynamic road sign display

✦ Affichage dynamique des panneaux de signalisation : non inclus

PQZ7 Electromechanical power steering

✦ Équipé d'une direction assistée électromécanique

PTJ7 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A

✦ Un moteur 4 cylindres de 1,5 litre

PUG1 Hill start assist

✦ Aide au démarrage en côte : le véhicule est équipé d'un système d'aide au démarrage en côte.

PV0A Tires without specification of tire brand

✦ Pneus sans indication de la marque

PVL6 Extended and proactive pedestrian and cyclist protection

✦ Une protection renforcée et proactive des piétons et des cyclistes

PYB7 Internal control code

✦ Code de contrôle interne

Chronologie

5 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

● 12/2020 🇸🇰 Pays inconnu

Fabrication

La date de fabrication de ce véhicule a été enregistrée. Le pays indiqué peut correspondre au lieu de production ou d'immatriculation.

● 01/2021 🇸🇰 Pays inconnu

Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

01/2022  France

Importé

Ce véhicule a été signalé comme importé. L'enregistrement indique qu'il a quitté le pays mentionné dans le rapport.

01/2022  France

Immatriculé

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

02/2026  France

Mis en vente

Un petite annonce a été trouvée indiquant que ce véhicule a été mis en vente. Parfois, le pays indiqué dans l'annonce peut différer de la localisation réelle du véhicule.



+44

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

Selon ce rapport :

Méfie-toi des possibles combines de revente après importation

Certaines voitures sont importées précisément parce qu'elles ont été endommagées ou achetées à bas prix à l'étranger, puis revendues plus cher sur le marché local. Inspecte attentivement le véhicule pour repérer d'éventuelles réparations dissimulées.

- Fais réaliser une inspection complète en portant une attention particulière aux réparations majeures qui auraient pu être effectuées avant l'importation.
- Vérifie que le VIN correspond sur tous les documents d'importation et de douane.

Effectue ces vérifications avant d'acheter une voiture :

Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas

Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis la voiture sur différents types de routes : autoroute, circulation en ville et sur chaussée dégradée.
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route

Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur

Identification du véhicule



Données véhicule

Caractéristique	Données véhicule
Numéro de châssis	WAUZZZGB0MR027089
Modèle	Audi A1 Sportback 1,5 A1
Date de production	14.12.2020
Année	2021
Type de vente	GBABKG
Code d'identification moteur	DPCA
Code d'identification boîte de vitesses	URK
Code d'identification transmission	7A
Equipement	KR
Couleur du toit	0E
Couleur extérieure / Code peinture	0E / Y9T

No. E.P.

Caractéristique		Désignation
Porte-à-faux	00A	Porte-à-faux à l'arrière, court
Portes	0A2	4 portes
Barre stabilisatrice à l'avant	0AR	Barre stabilisatrice à l'avant
Empattements	0B1	Empattement
Variante de CO2	0C0	Standard
Différenciation de pose pour pièces de véhicule	0EG	Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 200" -- pièces de véhicule --
Différenciation de procédé de fabrication	0FD	Cycle de fabrication Seat
Système d'entraînement de substitution	0K0	Sans système de transmission alternatif
Certificats de sécurité	0LW	Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour l'Allemagne
Essieu arrière	0N1	Essieu arrière standard
tapis	0TD	Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
Couleurs particulières	0UK	Couleurs particulières
Notices d'utilisation	0VC	Documentation de bord en allemand
Zones climatisées	0Y1	Zone climatique standard
Classe de poids essieu arrière	0YH	Plage de poids 8 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins

Caractéristique		Désignation
Systèmes d'alimentation en carburant	1A7	Système d'alimentation en carburant pour moteur à essence à injection (tropicalisé)
Systèmes de freinage	1AS	Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
Dispositif d'attelage	1D0	Sans dispositif d'attelage
Réservoir à charbon actif/filtre à particules essence	1E5	Réservoir à charbon actif (EVAP)
Plaques du constructeur	1EX	Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Roue de secours/kit de crevaison	1G8	Kit de dépannage
Contrôle de ceinture de sécurité	1I0	Indicateur d'occupation de siège
Amortissement trains roulants à l'arrière	1JP	Amortissement des vibrations à l'arrière
Version de frein à l'arrière	1KV	Freins à disque à l'arrière (Geomet D)
Filtre à air (moteur)	1L0	Filtre à air normal
Boulons de roue antivol	1PA	Boulons de roue standard
Outil de bord et cric	1S1	Outil de bord et cric
Carénage sous moteur	1SA	Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Kit de premiers secours/triangle de présignalisation	1T3	Trousse de secours avec triangle de présignalisation
Différenciation des classes de véhicule groupes moteurs/pièces de plateforme	1TG	Différenciation des classes de véhicules GB0/GBS
Miniréfrigérateur	1W0	Sans frigo/réfrigération de boîte à gants
Type d'entraînement	1X0	Traction avant
Volants	1XA	Volant multifonction
Blocage de différentiel	1Y3	Blocage de différentiel (XDS) aide dynamique à la traction
Capacité en carburant	1Z0	Premier remplissage en carburant de série
Version de frein à l'avant	1ZM	Freins à disque à l'avant (Geomet D)
Systèmes de colonne de direction	2C5	Colonne de direction, réglable axialement et verticalement
Sélection du profil de conduite	2H0	Sans "drive select"
Pare-chocs	2JK	Pare-chocs sport
Autocollants/plaques spéciaux	2KR	Autocollants/plaques, anglais-allemand
Version sport/mauvaises routes	2UA	Version normale
Pneus supplémentaires (pneus d'hiver)	2WX	Pneus d'hiver supplémentaires
Désignation du modèle et du moteur	2Z0	Suppression du nom de modèle
Support de plaque d'immatriculation	31K	Support de plaque d'immatriculation à l'avant et à l'arrière (ECE)
Ancrage supplémentaire de siège pour enfants	3A2	Ancrage pour siège-enfant pour système siège-enfant taille I, 2 x top tether ancr. siège-enf. AV côté pass. AV
Trappe de pavillon/capote	3FA	Sans trappe de pavillon (toit standard)
Ancrage pour siège-enfant à l'avant	3G0	Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Plancher de chargement à l'arrière	3GD	Plancher de chargement plan à l'arrière
Déverrouillage de dossier	3H0	Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
Réglage de siège	3L1	Réglage en hauteur manuel du siège avant gauche
Sièges arrière	3NZ	Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable
Appui-tête à l'arrière	3Q6	Appui-tête à l'arrière (3 unités)
Systèmes de retenue à l'avant	3QT	Ceintures automatiques trois points avec rétracteurs et réglage en hauteur à l'avant
Ceintures de sécurité à l'arrière sur les places extérieures	3ZU	Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
Chauffage de siège	4A3	Sièges avant chauffants, réglables séparément

Caractéristique		Désignation
Norme d'émission	4BI	Norme d'émission, EU6 AP
Pare-brise	4GF	Pare-brise, verre athermique
Verrouillage de porte et de trappe	4I2	Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"
Glaces latérales et arrière	4KC	Glaces latérales et arrière en verre athermique
Rétroviseur intérieur de sécurité	4L2	Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit
Module de plateforme plancher arrière	4P0	Module plancher arrière, version 1
Lève-glaces	4R4	Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
Airbag	4UF	Airbag côté conducteur et côté passager avant, sans sac gonflable de genoux, avec désactivation côté passager avant
Airbag latéral	4X3	Airbag latéral à l'avant, avec airbag de tête
Inserts décoratifs	4ZA	Baguettes enjoliveuses standard
Fréquence porteuse pour radiocommande	5D1	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Spoiler arrière	5J1	Spoiler arrière
Traitement de préservation de la peinture/protection pour le transport	5K7	Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport
Applications	5MB	Inserts décoratifs
Rétroviseur extérieur droit	5RU	Rétroviseur extérieur droit, convexe (grand champ de vision)
Rétroviseur extérieur gauche	5SL	Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Appuie-tête	5ZF	Appuie-tête à l'avant
Extincteur	6A0	sans extincteur
Accoudoir central	6E3	Accoudoir central à l'avant
Films décoratifs/emblèmes	6F0	Sans pellicules décoratives/logos
Composants avec surface speciale	6FA	Composants sans surface particulière
Pièces rapportées avec surface particulière	6H0	"Base"
Réduction de la distance d'arrêt	6K2	Front Assist y compris City ANB sans ACC
Pavillon moulé	6NJ	Pavillon moulé standard
Levier de frein à main	6PA	Poignée de frein à main en plastique
Réglage de rétroviseur extérieur	6XD	Rétroviseur extérieur réglable/dégivrant électr.
Protection antivol système	7AA	Antidémarrage électronique
Accumulateur de chaleur / Chauffage d'appoint	7E0	Sans accumulateur thermique/chauffage d'appoint
Pommeau du levier de vitesses	7F9	Pommeau/poignée de levier de vitesses en plastique / cuir
Finition cuir	7HA	Sans revêtement cuir
Contrôle de la pression de pneu	7K1	Contrôle de la pression de pneu
Système start/stop/récupération de l'énergie au freinage	7L6	Système de marche/arrêt avec récupération
Enjoliveurs de seuil de porte	7M3	Baguettes de seuil dans les baies de porte
Appuis lombaires dans les dossiers	7P0	Sans appui lombaire dans les dossiers de siège
Système de navigation	7Q0	sans systeme de navigation
Système de sécurité étendu	7W0	Sans systeme de securite etendu
Système d'aide au stationnement	7X1	Système d'aide au stationnement
Assistant de changement de voie/de maintien de voie	7Y4	Avertisseur de sortie de voie (Heading Control Assist)
Deuxième batterie/pose de batterie	8FA	Ohne 2. Batterie
Systèmes d'assistance d'éclairage	8G0	Ohne Lichtassistent

Caractéristique		Désignation
Alternateurs	8GU	Alternateur triphasé 140 A
Projecteurs	8ID	Phares doubles halogènes
Allumage des projecteurs	8K4	Circuit d'éclairage jour -- Amérique du Nord --
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière	8M1	Essuie-glace / lave-glace de lunette arrière avec fonctionnement intermittent
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces/éclairage/détecteur de pluie	8N6	Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie
Réglage du site des projecteurs	8Q1	Réglage du site des projecteurs
Clé pour système de fermeture	8QM	Clé pour système de fermeture
Montage de haut-parleurs	8RL	6 Haut-parleurs (passifs)
regulateur de vitesse	8T6	Régulateur de vitesse plus limiteur de vitesse
Feu arrière de brouillard	8TB	Feu arrière de brouillard
Bloc de feux arrière	8VA	Feux arrière
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace	8W1	Afficheur de niveau d'eau de lave-glace
Projecteurs antibrouillard/projecteurs additionnels	8WA	Ohne Nebelscheinwerfer
Lave-projecteurs	8X0	Sans lave-phares
Refroidissement du moteur	8Z5	Pays non chaud
Chauffage-climatiseur	9AK	Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
Version fumeur/non fumeur	9JA	version non-fumeurs
chauffage d'appoint	9M0	Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Indicateur multifonction/ordinateur de bord	9S0	Affichage multifonction/ordinateur de bord "FPK" entrée de gamme
Téléphone/système télématique	9ZX	Préparation pour téléphone portable
Fabricant	A51	Audi AG
Catégorisation des pneus	A60	Catégorie 0
Niveaux d'équipement	A9D	Équipement 2
Classe de qualité	AQ0	Qualité de série
Circulation à gauche/droite	AV1	Circulation à droite
Version de véhicule spécifique au marché	AW1	Version (high)
Pays avec homologation de type/ pays avec exigences spéciales	B01	Pays avec homologation de type Allemagne
Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication	B0A	Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
Suppléments à l'autorisation générale de circulation	C17	Autorisation de circulation, supplément
Roues	CP4	Jantes en alliage léger 7,5J x 17
Caractéristiques du moteur	DS9	Moteur à essence 4 cyl. 1,5 l/110 kW, TSI, Moteur de base: TJ7/N09/T9F
Versions de promotion	E0A	Pas de finition de promotion
Fonction ECO pour profils de conduite et sélection du profil de conduite	EF0	Sans fonction ECO
Services mobiles en ligne	EL1	Service en ligne, avec unité de contrôle opérationnelle, sans codage sans connexion antidém.
Code régional pour autoradio	ER1	Code régional "CEE" pour radio
Spécifications du véhicule	F0A	Pas de véhicule spécial, finition standard
Procédure série/présérie	FA0	Procédure : série
Variantes	FM0	Variante finition de base

Caractéristique		Désignation
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	Roues de la production de série
Groupe de pays	FU0	Groupe de pays A
Amortissement trains roulants à l'avant	G02	Amortisseurs à l'avant
Caractéristiques de boîte de vitesses	G1C	Boîte automatique à 7 rapports
Amplificateur	GB0	Sans amplificateur
Inserts décoratifs	GT6	Baguettes décoratives en plastique ultrabrillant
Pneus 215/45 R16 86V	I10	Pneus 215/45 R17 91W xl
Autoradios	I8W	Top-Infotainment base (MIB3)
Pack Connect 1	IT0	Sans pack connect 1
Type de moteur	IX1	Moteur essence
Batteries	J0S	Batterie 320A (59Ah)
Formes de carrosserie	K8R	Sportback
Systèmes de vision périmétrique	KA0	sans systeme de cameras/detecteurs d'environnement
Fluide frigorigène	KK3	Kältemittel R1234yf
Classe de poids essieu avant	L03	Plage de suspension 03 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Disposition de la direction	L0L	Véhicule à direction à gauche
Garnitures de siège	N0D	Garnitures de siège en tissu
Fonction d'appel	NZ4	Appel d'urgence privé
Sièges avant	Q1A	Sièges normaux à l'avant
Pack Rangements	QE0	Sans pack vide-poches/compartiment de rangement
Espacement des périodes d'entretien	QG1	Espacement des périodes d'entretien
Système à commande vocale/commande par ordres vocaux	QH1	Commande vocale
Indicateur de maintenance	QI6	Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Pack Chrome	QJ1	Pack Chrome
Caméra/capteur de distance	QK2	Avec caméra multifonction pour exigences NCAP
Pack Lumière (éclairages)	QQ1	Avec lampes supplémentaires (éclairage intérieur)
Boussole / indicateur panneaux de signalisation	QR8	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Réception TV/réception radio numérique	QV3	Digitaler Radioempfang
Direction	QZ7	Direction assistée
	RCP	MMI Radio plus
Moteur de base	TJ7	Moteur essence 4 cyl. 1,5L moteur 05E.A
Combinés d'instruments	U5A	Combiné d'instruments, affichage en km/h
Aide au démarrage	UG1	Assistant au démarrage en côte
Interface électrique pour utilisation externe	UI2	Externe, Aux-In, USB type A, 2x prise USB
Fournisseurs de pneus	V0A	Pneus sans détermination de marque de pneus
Pédalier	VF0	Fußhebelwerk "Standard"
Système de protection des piétons	VL6	Mesures de protection des piétons et des cyclistes élargies et préventives
	YB7	Code contrôle interne

Rapport Histovec

Etat en date du mardi 24 mars 2026 à 16:16

Synthèse

Numéro d'immatriculation : GE-9**-GV

Personne morale titulaire : G*****R

Siren de la personne morale titulaire : 9*****6

Ce véhicule est apte à circuler

Marque (D.1) : AUDI

Modèle : A1 SPORTBACK

Date d'émission du certificat d'immatriculation : 08/08/2023

Première immatriculation le : 25/01/2022

Nombre de titulaires : 3

Dernier kilométrage connu : 43 789 km le 31/03/2025

Véhicule importé : Oui le depuis ALLEMAGNE

Situation Administrative du véhicule

Opposition au transfert du certificat d'Immatriculation (OTCI)	Non
Immatriculation suspendue	Non
Procédure de réparation contrôlée	Non
Immatriculation annulée	Non
Véhicule économiquement irréparable	Non
Véhicule volé	Non
Déclaration valant saisie	Aucune
Certificat d'immatriculation volé	Non
Gages	Aucun
Certificat d'immatriculation perdu	Non
Certificat d'immatriculation duplicata	Non

Gages

Caractéristiques techniques du véhicule

Marque (D.1) : AUDI
Type variante version (D.2) : GBSDFCAF1FD7FD7CW002RT21B174BIAEM10B0
Numéro CNIT (D.2.1) : M10AUDVP075J818
Nom commercial (D.3) : A1 SPORTBACK
Couleur : NOIR
Type de réception : CE
Numéro d'identification véhicule : W*****9
PT techniquement admissible (F.1) : 1 710 kg
PTAC (F.2) : 1 710 kg
PTRA (F.3) : -99 kg
PT en service (G) : 1 245 kg
PTAV (G.1) : 1 170 kg
Catégorie (CE) (J) : M1
Genre (National) (J.1) : VP
Carrosserie CE (J.2) : AB
Carrosserie Nationale (J.3) : CI
Cylindrée (P.1) : 1 498 cm3
Puissance nette max (P.2) : 110 kW
Energie (P.3) : ES
Puissance fiscale (P.6) : 8 CV
Places assises (S.1) : 5
Places debout (U.1) : -99
Niveau sonore (U.1) : 76 db(A)
Vitesse moteur (U.2) : 3 750 min-1
CO2 (V.7) : 139 g/km
Classe environnement (CE) (V.9) : 715/2007*2018/1832APEURO6
Rapport Puissance Masse : -99

Historique du véhicule

05/08/2023 Changement de titulaire
25/01/2022 Première immatriculation d'un véhicule d'occasion

Contrôles techniques du véhicule

31/03/2025 Favorable 43 789 km

Etat en date du mardi 24 mars 2026 à 16:16