

Modèle: M140i  
Numéro d'identification du véhicule: WBA1S910805D07713  
Code de développement: F20  
Clé de type: 1S01  
Type maître: 1S01

---

### Véhicule

#### BMW M140i, 250kW

WBA1S910805D07713



<b>Code de développement</b>	F20
<b>Couleur</b>	estoril-blau metallic
<b>Niveau d'intégration réel</b>	F020-16-07-506
<b>Début de la garantie constructeur</b>	12 octobre 2016

---

### Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

---

### Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

---

### Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

---

### Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

---

### Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

---

### Carte de navigation

**Remarque :** La carte installée ne peut être identifiée. Le véhicule contient probablement l'une des cartes suivantes.

Carte installée	Code de déblocage (abonnem...	Carte de navigation la plus récente contenue dans l'abonnement	Carte de navigation payante la plus récente
-----------------	-------------------------------	--	---

Road Map EUROPE EVO 2016-2 (Version : 3 avr. 2020)	Code de déblocage valable pour les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2025-2	-
Road Map EUROPE EVO 2016-2 (Version : 3 avr. 2020)	-	-	-

## Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	M140i
Carrosserie	SH
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	5D07713
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA1S910805D07713
Code de développement	F20
Direction	LL
Moteur	B58M
Numéro de moteur	16389757
Post-traitement des gaz d'échappement	EURO6;W;PI/C; M, N1 I
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	0563816WDM
Numéro de série de la headunit	HB2241G7988545
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F020-16-07-506
Date de production	27 sept. 2016
Usine de production	Regensburg
Date de livraison	29 sept. 2016
Concessionnaire livreur	Aucune indication
Version pays	EUR
Code peinture	B45
Code garnitures	HAAT
Clé de type	1S01
Type de base	1S91
Type maître	1S01

## Options

















































### Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP  
01CB Etendue des mesures CO2  
0230 Paquet supplém. selon EU  
0249 Volant multifonctions  
02NH M Frein sport  
02PG Roue AL BMW M à rayons doubles 436  
02TB Boîte automatique sport  
02VB Avertisseur de crevaison  
02VL Direction Sport variable  
0302 Dispositif d'alarme  
0320 Omission sigle  
03AG Caméra de recul  
0403 Toit ouvrant en verre, électrique  
0420 Vitrage teinté  
0423 Tapis de sol Velours  
0428 Triangle signalisation et kit de secours  
0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.  
0481 Siège sport  
0493 Kit rangement  
0494 Chauffage de siège conducteur/passager  
04AE Accoudoir central avant coulissant  
04FT Alu poli long. acc. noir brillant miroir  
04NE Chauffage des gaz blow-by  
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)  
0521 Détecteur de pluie  
0534 Climatiseur automatique  
0544 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage  
0548 Tachymètre kilométrique  
0552 Projecteur à LED adaptatif  
0563 Kit éclairage  
0575 Prises 12 V supplémentaires  
05AC Assistant feux de route  
05DA Désactivation airbag passager  
05DC Appuie-tête arrière pliable  
0609 Système de navigation Professional  
0654 Tuner DAB  
0676 Système de haut-parleurs HiFi  
0698 DVD zone 2  
06AC Appel de détresse intelligent  
06AE Teleservices  
06AK Connected Drive Services  
06AM Real-Time Traffic Information  
06AN Concierge Services  
06AP Remote Services  
06NS Téléphon. confort av. Smartphone étendu  
06WA Combiné instruments à fonctions étendues  
0704 Chassis sport M  
0710 Volant en cuir M  
0715 Kit aérodynamique M  
0760 Poli brillant Shadow line  
0775 Pavillon anthracite  
07XP Pack navigation Connected Drive  
0801 Version Allemagne  
0851 Langue allemand  
0879 Documentation de bord allemand  
08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km  
08R9 Fluide frigorigène R1234yf  
08TH Identification panneaux de signalisation  
09AA Protection peau extérieure  
A080 Batterie AGM 80 Ah  
POLS Rembourrage tissu

### Équipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

## Historiques du véhicule

Date	Type ...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif			
29/08/2025	Clé	46671 km	04853	Clé 0			
 19000 -59 8.1 %			 19000 -59 8.1 %	 20000 07/2027		 16000	 46000 07/2027
29/08/2025	Maintenance	46671 km	04853 GUEUDET 1880 SAINT MERRI CHANTILLY (BMW) , SAINT MAXIMIN	Automatique			
 19000 07/2025 ✓			 19000 07/2025 ✓	 20000 07/2027		 16000 07/2027	 46000 07/2027
20/07/2023	Clé	37659 km		Clé 0			
 14000 08/2023	 14000 08/2023	 14000 08/2023	 14000 08/2023	 30000 08/2023		 26000 08/2023	 14000 08/2023
20/07/2023	Maintenance	37659 km	04853 SAINT MERRI CHANTILLY CHANTILLY (BMW) , SAINT MAXIMIN	Automatique			
 14000 08/2023 ✓	 14000 08/2023	 14000 08/2023	 14000 08/2023	 30000 08/2023 ✓		 26000 08/2023	 14000 08/2023
26/08/2021	Clé	28903 km		Clé 1			
 14000 08/2023	 14000 695	 14000 695	 14000 695	 50000 08/2023		 44000 08/2023	 14000 08/2023
26/08/2021	Clé	28888 km		Clé 1			
 13000			 13000	 50000		 44000	 45000

04/2022			215
---------	--	--	-----

	09/2021		935
--	---------	--	-----

— 26/08/2021 Clé 28888 km Clé 1

13000			13000
04/2022			216

50000		44000	45000
	09/2021		936

— 26/08/2021 Maintenance 28888 km 05529 ENVERGURE MEAUX, MAREUIL LES MEAUX Automatique

13000			13000
03/2022			03/2022

50000		44000	45000
	08/2021		03/2024
	✓		

— 26/08/2021 Réparation 28888 km 05529 ENVERGURE MEAUX, MAREUIL LES MEAUX Tâche

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Service prestations standard  
Pack I 0000105

Service prestations standard	2
Valeur de travail I 00 00 105	

Service liquide de frein  
Pack I 0000618

Service liquide de frein	4
Valeur de travail I 00 00 618	

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	1
Pièce I 83 13 2 405 977	

— 24/02/2021 Clé 22858 km Clé 1


15000	0	0	15000
04/2022			429

50000	0	44000	37000
	09/2021		1160

— 05/01/2021 Clé 22449 km 00193 Clé 1

16000	0	0	16000

16000	0	13000	38000



— 05/01/2021 Réparation 22450 km 00193 Tâche  
 Vogelsang Tâche  
 Automobile  
 GmbH & Co.  
 KG ,  
 Recklinghausen

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Déposer et reposer une roue avant ou arrière 3 VT  
 Valeur de travail | 36 10 300

— Tâche



**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non


**Propos du client :**

Smart Reapir Felge vorne rechts 00000000 Local 1 VT  
 Valeur de travail | 99 99 999



— 14/12/2020 Clé 22065 km Clé 1



— 26/10/2020 Clé 21149 km 00193 Clé 1



— 13/07/2020 Clé 18689 km 00193 Clé 1



— 13/07/2020 Réparation 18690 km 00193 Tâche  
 Vogelsang Tâche  
 Automobile Tâche  
 GmbH & Co. Tâche  
 KG ,  
 Recklinghausen

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Contrôle du véhicule dans le cadre de la réception  
 Valeur de travail | 00 52 054

0 VT

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Réparation esthétique pour matière plastique extérieur  
 Valeur de travail | 51 99 010

0 VT

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Wagenwäsche (kostenlos) (Normalpreis 9,--EUR)  
 Valeur de travail | 98 00 003

Local

2 VT

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Smart Repair Stoßfänger vorne links 00000000  
 Valeur de travail | 99 99 999





Local



1 VT

— 06/07/2020 Clé

18566 km 00193

Clé 1





			
23000			23000
04/2022			625





			
44000		39000	50000
	09/2021		1345

— 20/04/2020 Clé

15728 km 29345

Clé 1

			
28000			28000
04/2022			701





			
38000		33000	60000
	09/2021		1421

— 16/04/2020 Clé

15333 km 00193

Clé 1

			
29000			29000

			
37000		33000	60000

04/2022 705

09/2021 1425

— 03/04/2020 Maintenance

14906 km 29345 Manuel  
 Autohaus  
 Becker-  
 Tiemann,  
 Bückeburg

✓		✓	✓

				✓


— 30/03/2020 Clé

14906 km 29345 Clé 1

23000	23000	23000	23000
10/2020	181	181	181

37000		33000	23000
	09/2021		10/2020

— 09/03/2020 Clé

14865 km 29344 Clé 1

23000	23000	23000	23000
10/2020	202	202	202

37000		33000	23000
	09/2021		10/2020

— 24/02/2020 Clé

14843 km 29345 Clé 1

23000	23000	23000	23000
10/2020	220	220	220

37000		33000	23000
	09/2021		10/2020

— 07/11/2019 Clé

13883 km 29345 Clé 0

24000	24000	24000	24000
10/2020	359	359	359

38000	0	34000	24000
	09/2021		10/2020

— 07/11/2019 Réparation

13883 km 29345 Tâche  
 Tâche  
 Tâche  
 Autohaus  
 Becker-  
 Tiemann  
 Schaumburg  
 GmbH & Co.  
 KG , Bückeburg

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Räder umstecken incl. Einlagerung

Local

8 VT

Valeur de travail | 36 00 002

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE LP 419 !!!  
 Valeur de travail | -

Local

0 VT

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Pack | PAK000007\_10000

Local

Présentation au contrôle antipollution  
 Valeur de travail | 00 00 127

7

Contrôle préliminaire au contrôle principal  
 Valeur de travail | 00 12 600

5

Contrôle technique (obligatoire)  
 Valeur de travail | 00 12 559

0

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0162-1626024 !!!  
 Valeur de travail | -

Local

0 VT

— 10/09/2019 Clé

12944 km

29345

Clé 0

24000	24000	24000	24000
10/2020	416	416	416

38000	0	34000	24000
	09/2019		10/2020

— 10/09/2019 Clé

12927 km

29345

Clé 0

24000	24000	24000	24000
10/2020	417	417	417

38000	0	34000	24000
	09/2019		10/2020

— 10/09/2019 Maintenance

12944 km

29345 not available, not available

Automatique

10/2020	10/2020	10/2020	10/2020

38000	0	34000	24000
	09/2019		10/2020
	✓		

— 10/09/2019 Réparation

12944 km

29345  
 Autohaus  
 Becker-Tiemann

Tâche : Service Bremsflüssigkeit  
 Tâche  
 Tâche

Schaumburg  
GmbH & Co.  
KG , Bückeberg

— Tâche : Service Bremsflüssigkeit

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Service Bremsflüssigkeit

Pack I 000061811S010

Service liquide de frein	4
Valeur de travail I 00 00 618	

liquide de frein DOT4 LV, faible viscos.	1
Pièce I 83 13 2 184 843	

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Standardumfang !!!	Local	0 VT
Valeur de travail I -		

Service prestations standard	2 VT
Valeur de travail I 00 00 105	

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0162-1626024 !!!	Local	0 VT
Valeur de travail I -		

— 30/04/2019 Clé 11767 km 29345 Clé 0

26000	26000	26000	26000
10/2020	549	549	549

39000	0	35000	26000
	09/2019		10/2020

— 30/04/2019 Réparation 11767 km 29345 Tâche Tâche  
 Autohaus  
 Becker-Tiemann  
 Schaumburg GmbH & Co.  
 KG , Bückeberg

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :



— Tâche

Description :



Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— 22/10/2018 Clé 10115 km Clé 0



— 22/10/2018 Maintenance 10115 km 29345 not available, not available Automatique



— 22/10/2018 Réparation 10115 km 29345 Tâche : Service huile moteur  
 Autohaus Tâche : Service microfiltre  
 Becker-Tiemann Tâche : Service prestations standard  
 Schaumburg Tâche  
 GmbH & Co. Tâche  
 KG , Bückeberg

— Tâche : Service huile moteur

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service huile moteur  
 Pack I 0000610

Service huile moteur 3  
 Valeur de travail I 00 00 610

Kit cartouche de filtre à huile 1  
 Pièce I 11 42 8 583 898

BMW Engine Oil LL04 5W30 6.5  
 Pièce I 83 21 2 405 948

— Tâche : Service microfiltre

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

Service microfiltre

Pack I 0000616

Service microfiltre 2  
 Valeur de travail I 00 00 616

Microfiltre/filtre à charbon actif 1  
 Pièce I 64 11 9 237 555

— Tâche : Service prestations standard

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Service prestations standard  
 Pack I 0000105

Service prestations standard 2  
 Valeur de travail I 00 00 105

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Pack I PAK000009\_10000

Local

Räder Service "Comfort"  
 Valeur de travail I 36 00 002

Local 8

— Tâche

**Description :**



**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**



!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0162-1626024 !!!  
 Valeur de travail I -

Local 0 VT

— 05/09/2018 Clé 9016 km Clé 0



— 14/08/2018 Clé 8657 km Clé 0



— 14/08/2018 Réparation 8657 km 29345 Tâche  
 Autohaus Tâche  
 Becker-Tiemann

Schaumburg  
GmbH & Co.  
KG , Bückeberg

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Fahrzeug-Check, wegen Auslauf der Garantie (lt.Anschreiben) Local 12 VT  
Valeur de travail | 00 00 608

— Tâche



**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non



**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0162-1626024 !!! Local 0 VT  
Valeur de travail | -

— 25/07/2018 Clé 8452 km 29345 Clé 0



— 13/04/2018 Clé 7370 km 29345 Clé 0



— 13/04/2018 Réparation 7370 km 29345 Tâche Tâche  
Autohaus  
Becker-  
Tiemann  
Schaumburg  
GmbH & Co.  
KG , Bückeberg

— Tâche

**Description :**

**Est considéré comme visite répétée :** Non

**Propos du client :**

Pack I PAK000009 Local  
Räder Service "Comfort" Local 8  
Valeur de travail | 36 00 002

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0162-1626024 !!! Local 0 VT  
 Valeur de travail | -

— 17/10/2017 Clé 5351 km 29345 Clé 0



— 17/10/2017 Réparation 5351 km 29345 Tâche  
 Autohaus  
 Becker-Tiemann  
 Schaumburg  
 GmbH & Co.  
 KG , Bückeberg

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non

**Propos du client :**

Pack I PAK000009 Local  
 Räder Service "Comfort" Local 8  
 Valeur de travail | 36 00 002

— Tâche

**Description :**

Est considéré comme visite répétée : Non



**Propos du client :**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 0162-1626024 !!! Local 0 VT  
 Valeur de travail | -

— 10/10/2017 Clé 5273 km 29345 Clé 0




— 06/04/2017 Clé 3223 km 29345 Clé 0




— 27/10/2016 Clé

596 km 29345

Clé 0





## BMW M140 1' F20 LCI

Généré le 15/06/2026

VIN: WBA1S910805D07713

Type de carrosserie: Hayon

Carburant: Essence

Année: 2016

Type de transmission: Automatique

Cylindrée moteur: 2998

Puissance moteur: 250 kW (335 ch / 340 PS)

### Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

### Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 46 825 km.

### Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

### Dommage

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

### Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

### Émissions

✓ Aucun problème détecté

Émission de CO<sub>2</sub> basse : 163 g/km.



+44

#### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48 pays**



#### Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."

✓ **Aucun problème détecté**

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

### Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi

✓ Aucun enregistrement trouvé



Transport

✓ Aucun enregistrement trouvé



Location

✓ Aucun enregistrement trouvé



Police

✓ Aucun enregistrement trouvé



 Véhicule de démonstration  Aucun enregistrement trouvé

 Véhicule d'auto-école  Aucun enregistrement trouvé

## Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.

**Aucun problème détecté**  
Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

 **Résumé**  
Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **7 pays** :  +1

Voici ce que nous avons vérifié :

 **Est-il actuellement recherché pour vol ?**  Aucun enregistrement trouvé


 **A-t-il été volé par le passé ?**  Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en** :


 Roumanie  Hongrie  Slovaquie  Tchéquie  Slovénie  Italie  Canada

## Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.

 **Résumé**

- Dernier kilométrage connu : 46 825 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 111 653 km



#### Relevés du compteur kilométrique

01/2017	1935 km
01/2019	10 806 km
10/2019	12 861 km
01/2021	22 500 km
01/2023	35 389 km

#### Relevés du compteur kilométrique

01/2025	44 166 km
10/2025	46 989 km

#### Habitudes de conduite

10/2016 - 09/2019	Utilisation normale	347 km/mois
09/2019 - 10/2019	Conduite non évaluée	
10/2019 - 10/2025	Utilisation normale	465 km/mois

**Avertissement** : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

## Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



### Avis de carVertical

Ce véhicule a été importé d'un autre pays. Cela signifie qu'il peut avoir été vendu en raison de dommages, avoir des caractéristiques différentes ou un historique qui n'est pas documenté localement. Vérifier son passé dans le pays d'origine peut te donner une meilleure idée de la situation.

### Juridique



A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?

✓ Aucun enregistrement trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé



Importé

⚠ Enregistrement trouvé

Information découverte le 10/2021

Importé en



France

## Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?



### Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée

## Registre des dommages

## Aucun dommage trouvé

Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.



## Valeur marchande

Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.

La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.

### i Résumé

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 31500 €
- Méfie-toi d'éventuels problèmes cachés si le véhicule est mis en vente à un prix nettement inférieur au prix actuel.



Critères d'évaluation du prix du marché :

Marque: **BMW**


Modèle: **M140**

Type de carburant: **Essence**

Type de transmission: **Automatique**

Année: **2016**

Marché: **France**



2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

●●● Valeur marchande    Fourchette de prix du marché

Année	Valeur marchande	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
● 2024	<b>33 990 €</b>	30 500 €	37 833 €
● 2025	<b>32 850 €</b>	26 490 €	39 000 €
● 2026	<b>31 500 €</b>	26 490 €	37 500 €
● 2027	<b>28 350 €</b>	23 841 €	33 750 €
● 2028	<b>25 515 €</b>	21 457 €	30 375 €
● 2029	<b>22 964 €</b>	19 312 €	27 338 €
● 2030	<b>20 667 €</b>	17 380 €	24 604 €
● 2031	<b>18 600 €</b>	15 642 €	22 143 €
● 2032	<b>16 740 €</b>	14 078 €	19 929 €
● 2033	<b>15 066 €</b>	12 670 €	17 936 €

## Analyse du prix du marché



### Prévision de l'évolution du prix

Ce véhicule devrait perdre -52 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.

**Attention :** les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

## Émissions

Nous avons analysé combien de CO<sub>2</sub> ce modèle de voiture émet généralement, ainsi que les taxes ou frais susceptibles de s'appliquer en conséquence.



### Avis de carVertical

Les émissions de ce véhicule sont dans la moyenne. Il sera sans doute soumis aux taxes standard sur les émissions.

## Émissions de CO<sub>2</sub>



### Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

## Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.



### Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

# Rapport Histovec

*Etat en date du lundi 15 juin 2026 à 17:23*

## Synthèse

Numéro d'immatriculation : GC-3\*\*-HX

Titulaire : E\*\*\*S G\*\*\*\*\*N

**Ce véhicule est apte à circuler**

Marque (D.1) : BMW

Modèle : SERIE 1

Date d'émission du certificat d'immatriculation : 17/02/2026

Première immatriculation le : 08/10/2021

Nombre de titulaires : 3

Dernier kilométrage connu : 46 891 km le 07/10/2025

Véhicule importé : Oui le depuis ALLEMAGNE

## Situation Administrative du véhicule

Opposition au transfert du certificat d'Immatriculation (OTCI)	Non
Immatriculation suspendue	Non
Procédure de réparation contrôlée	Non
Immatriculation annulée	Non
Véhicule économiquement irréparable	Non
Véhicule volé	Non
Déclaration valant saisie	Aucune
Certificat d'immatriculation volé	Non
Gages	Aucun
Certificat d'immatriculation perdu	Non
Certificat d'immatriculation duplicata	Non

## Gages

## Caractéristiques techniques du véhicule

Marque (D.1) : BMW  
Type variante version (D.2) : 1K41S916A050700  
Numéro CNIT (D.2.1) : M10BMWVP035E162  
Nom commercial (D.3) : SERIE 1  
Couleur : INCONNU  
Type de réception : CE  
Numéro d'identification véhicule : W\*\*\*\*\*3  
PT techniquement admissible (F.1) : 2 040 kg  
PTAC (F.2) : 2 040 kg  
PTRA (F.3) : -99 kg  
PT en service (G) : 1 550 kg  
PTAV (G.1) : 1 475 kg  
Catégorie (CE) (J) : M1  
Genre (National) (J.1) : VP  
Carrosserie CE (J.2) : AC  
Carrosserie Nationale (J.3) : BREAK  
Cylindrée (P.1) : 2 998 cm3  
Puissance nette max (P.2) : 250 kW  
Energie (P.3) : ES  
Puissance fiscale (P.6) : 22 CV  
Places assises (S.1) : 5  
Places debout (U.1) : -99  
Niveau sonore (U.1) : 83 db(A)  
Vitesse moteur (U.2) : 3 750 min-1  
CO2 (V.7) : 163 g/km  
Classe environnement (CE) (V.9) : 715/2007\*2015/45EURO6  
Rapport Puissance Masse : -99

## Historique du véhicule

17/02/2026 Changement de titulaire  
13/02/2026 Cession (vente)  
08/10/2021 Première immatriculation d'un véhicule d'occasion

## Contrôles techniques du véhicule

20/08/2021	Favorable	28 201 km
11/08/2023	Favorable	38 037 km
07/10/2025	Favorable	46 891 km

**Etat en date du lundi 15 juin 2026 à 17:23**