

Modèle: 420i
Numéro d'identification du véhicule: WBA4V110505R48966
Code de développement: F33
Clé de type: 4V21
Type maître: 4V21

Véhicule

BMW 420i, 135kW

WBA4V110505R48966



Code de développement

Couleur

Niveau d'intégration réel

Début de la garantie

constructeur

F33

black-sapphire metallic

F020-19-11-538

31 juillet 2020

Campagnes techniques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Informations spécifiques

Il n'y a pas d'actions/de campagnes.

Diagnostic anticipé

 Aucune solution de maintenance n'est disponible pour le diagnostic anticipé.

Contrats de service

Aucun contrat BSI disponible

Informations sur les défauts Atelier/consultation de Service

Aucune information sur les défauts n'est disponible.

Carte de navigation

Carte installée

Code de déblocage (abonnem...

Carte de navigation la plus
récente contenue dans
l'abonnement

Carte de navigation payante la
plus récente

Code de déblocage valable pour

Road Map EUROPE Way 2019-3 (Version : 9 avr. 2025)	les cartes de navigation avec date de parution jusqu'au 31 déc. 2099 (SWID : 01309912).	Road Map EUROPE Way 2026-1	-
--	---	----------------------------	---

Détails du véhicule

Type de véhicule	Véhicule de tourisme
Marque	BMW
Modèle	420i
Carrosserie	CABRIO
Numéro d'identification du véhicule (7 derniers caractères)	5R48966
Numéro d'identification du véhicule (17 caractères)	WBA4V110505R48966
Code de développement	F33
Direction	LL
Moteur	B48M
Numéro de moteur	F5333641
Post-traitement des gaz d'échappement	Euro 6 DG
Boîte de vitesses	AUT
Numéro de boîte de vitesses	2582910XEN
Numéro de série de la headunit	MM07DBL0265295
Système propulseur	HECK
Niveau d'intégration usine	F020-19-11-538
Date de production	24 févr. 2020
Usine de production	Regensburg
Date de livraison	26 févr. 2020
Concessionnaire livreur	CAR AVENUE, FORBACH, FR
Version pays	EUR
Code peinture	475
Code garnitures	LCNL
Clé de type	4V21
Type de base	4V11
Type maître	4V21

Options

Équipements optionnels départ usine:

01CA Sélection véhicules concernés par COP
01CB Etendue des mesures CO2
01DE Norme antipollution EU6 RDE
0205 Boîte de vitesses automatique
0230 Equipements spécifiques UE
0258 Pneus à capacité de roulage à plat
02PA Antivol de vis de roue
02PE Roue AL BMW M rayons étoile 400
02VB Avertisseur de crevaisson
02VL Direction Sport variable
0320 Omission sigle
0337 Pack Sport M
0387 Déflexeur d'air
03AG Caméra de recul
0423 Tapis de sol Velours
0428 Triangle signalisation et kit de secours
0430 Rétro int/ext à commutation automatique
0431 Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
0465 Banquette arrière rabattable
0481 Siège sport
0488 Soutien lombaire conducteur et passager
0493 Kit rangement
0494 Chauffage de siège conducteur/passager
04AE Accoudoir central avant coulissant
04NE Chauffage des gaz blow-by
04WF Alu Hexagon accent bleu mat
0508 Système d'aide au stationnement (PDC)
0521 Détecteur de pluie
0534 Climatiseur automatique
0544 Régulateur de vitesse avec fonction de freinage
0548 Tachymètre kilométrique
0552 Projecteur à LED adaptatif
0563 Kit éclairage
05A1 LED Phares antibrouillard
05AC Assistant feux de route
05DA Désactivation airbag passager
05DL Surround View
05DP Aide au stationnement "Park Assist"
0606 Système de navigation Business
0654 Tuner DAB
0698 DVD zone 2
06AC Appel de détresse intelligent
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06AP Remote Services
06NH Kit mains libres avec interface USB
06WA Combiné instruments à fonctions étendues
0704 Chassis sport M
0710 Volant en cuir M
0715 Kit aérodynamique M
0760 Poli brillant Shadow line
07LF Modell M Sport
0854 Version en langue française
0881 Documentation de bord français
08KA Interv.vidange d'huile 24 mois/30 000 km
08R9 Fluide frigorigène R1234yf
08S3 Verrouillage automatique au démarrage
08TH Identification panneaux de signalisation
A090 Batterie AGM 90 Ah
LEDE Equipement cuir

Equipement optionnel monté ultérieurement:

Ce véhicule n'a aucun post-équipement.

Version de logiciel boîtiers de commande

Historiques du véhicule

	Date	Type ...	Kilométrage	Concessionnaire	Récapitulatif
—	07/04/2025	Clé	79100 km	48713	Clé 0
	 28000 03/2027  28000 03/2027  28000 03/2027  28000 03/2027	 42000 03/2027  42000 03/2027  44000 03/2027  28000 03/2027			
—	17/03/2025	Clé	77539 km	26836	Clé 0
	 1500 09/2025    1500 09/2025	 42000  -44 6 %  45000  31000 09/2027			
—	17/03/2025	Maintenance	77539 km	26836 Bilia Luxembourg, Luxembourg	Manuel
	 1500 09/2025 ✓    1500 09/2025 ✓	 42000  02/2025 ✓  45000  31000 09/2027	   		
—	17/03/2025	Réparation	77539 km	26836 , Luxembourg	Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche Tâche

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Service prestations standard

Contrôle niveaux	Local	2 VT
Valeur de travail 10 10 000		
Service prestations standard		2 VT
Valeur de travail 00 00 105		
Service liquide de frein		4 VT
Valeur de travail 00 00 618		
LAVE-GLACE ANTIGEL	Local	1
Pièce LG		
Liquide freins	Local	1
Pièce 99 96 9 000 001		

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service huile moteur	3 VT
Valeur de travail 00 00 610	

Kit cartouche de filtre à huile	1
Pièce 11 42 8 575 211	

SHELL LL19FE 0W30 VRAC	Local	5
Pièce 99 96 9 200 007		

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Service microfiltre	2 VT
Valeur de travail 00 00 616	

Microfiltre/filtre à charbon actif	1
Pièce 64 11 9 237 555	

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Remplacer le balai d'essuie-glace côté gauche et côté droit	1 VT
Valeur de travail 61 61 541	

Jeu balais d'essuie-glace	1
Pièce 61615A43587	

— Tâche

Description :**Est considéré comme visite répétée :** Non**Propos du client :**

Réaliser un test véhicule	4 VT
Valeur de travail 00 00 006	

Supporter la tension du réseau de bord / recharger la batterie du réseau de bord	1 VT
Valeur de travail 61 21 528	

Détermination de la cause de la réclamation du client - sans système de diagnostic	4 VT
Valeur de travail 00 12 351	

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : Contrôler état balais essuie glace avant

— Tâche

Description :

Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client :



— Tâche

Description :



Est considéré comme visite répétée : Non

Propos du client : +Remarque CTS France : déséquilibre



— 03/03/2025 Clé 76862 km 26836 Clé 0





— 23/09/2024 Clé 69152 km 48713 Clé 0



— 10/10/2023 Clé 50831 km 48713 Clé 0



— 21/09/2023 Clé 50215 km 26836 Clé 0



	03/2024	03/2024	03/2024	03/2024			02/2025		03/2024	
—	21/09/2023	Maintenance			50215 km	26836 Bilia-Emond Luxembourg , Luxembourg	Automatique			
	 -450 ✓	 -450 ✓	 -450 ✓	 -450 ✓	 19000 ✓	 20000 ✓	 -450 ✓	 -450 ✓		
—	18/08/2023	Clé			48041 km		Clé 0			
	 1500 03/2024	 1500 03/2024	 1500 03/2024	 1500 03/2024	 20000 02/2025	 21000 03/2024	 1500 03/2024	 1500 03/2024		
—	21/02/2023	Clé			38363 km		Clé 0			
	 12000 03/2024	 12000 03/2024	 12000 03/2024	 12000 03/2024	 29000 03/2024	 -20 2.7 % 02/2023	 30000 03/2024	 12000 03/2024		
—	21/02/2023	Maintenance			38363 km	26836 Bilia-Emond Luxembourg , Luxembourg	Automatique			
	 12000 03/2024	 12000 03/2024	 12000 03/2024	 12000 03/2024	 29000 02/2023	 ✓ 02/2023	 30000 03/2024	 12000 03/2024		
—	01/02/2023	Clé			37774 km		Clé 0			
	 12000 03/2024	 12000 03/2024	 12000 03/2024	 12000 03/2024	 30000 02/2023	 31000 03/2024	 12000 03/2024	 12000 03/2024		
—	10/03/2022	Clé			19611 km	26836	Clé 0			
	 13000 -39 5.3 %	 47000 02/2023	 48000 02/2024	 45000 02/2024						
—	10/03/2022	Maintenance			19611 km	26836 Bilia-Emond Luxembourg , Luxembourg	Automatique			
	 13000 -39 5.3 %	 47000 02/2023	 48000 02/2024	 45000 02/2024						



13000
01/2022
✓







13000
01/2022
✓



47000
01/2023





48000



45000
01/2024

10/03/2022

Réparation

19611 km

26836 Bilia-Emond
Luxembourg ,
Luxembourg

Tâche

— Tâche

Description :
Est considéré comme visite répétée : Non
Propos du client :

Service prestations standard			
Pack I 0000105			
Service prestations standard			2
Valeur de travail I 00 00 105			
Service huile moteur			
Pack I 0000610			
Service huile moteur			3
Valeur de travail I 00 00 610			
SHELL LL-04 0W30 VRAC		Local	5.25
Pièce I 99 96 9 200 007			
Kit cartouche de filtre à huile			1
Pièce I 11 42 8 575 211			
Service microfiltre			
Pack I 0000616			
Service microfiltre			2
Valeur de travail I 00 00 616			
Microfiltre/filtre à charbon actif			1
Pièce I 64 11 9 237 555			



30000
02/2022







30000
315



50000
02/2023





50000



60000
1035

18/03/2021

Clé

48 km

Clé 1



0
08/2020
✓

05/08/2020

Maintenance

12 km

48714 CAR
AVENUE
FORBACH,
FORBACH

Manuel

29/04/2020

Clé

4 km

46542

Clé 0

<https://myair-bdr.bmwgroup.com/air/faces/xhtml/fahrzeug/FahrzeugSingleView.xhtml?vin=WBA4V110505R48966>

Page 8 sur 9





BMW 420 Convertible

Généré le 03/07/2026

VIN: WBA4V110505R48966

Type de carrosserie: Décapotable

Carburant: Essence

Année: 2020

Type de transmission: Automatique

Cylindrée moteur: 21

Puissance moteur: 135 kW (181 ch / 184 PS)

Scanne pour obtenir le rapport complet



Kilométrage

⚠ Attention

Longue période sans variation de kilométrage détectée.

Vérification d'usage commercial

✔ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Vérification de la situation juridique

✔ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

✔ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

✔ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

Émissions

✔ Aucun problème détecté

Émission de CO₂ basse : 134 g/km.

+44

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48 pays**


Les partenaires

Ce rapport se base sur

Photos

Nous avons trouvé **11 photos** de ce véhicule. Scanne le code QR du rapport pour les voir.

08/2020



+1 photo

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."



Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme taxi.



Transport

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule de transport.



Location

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule de location.



Police

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé par la police.



Véhicule de démonstration

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule d'exposition.



Véhicule d'auto-école

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule d'auto-école.

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ?

Aucun enregistrement n'indique que ce véhicule est actuellement signalé comme volé ou recherché.



A-t-il été volé par le passé ?

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **7 pays** :



Slovénie



Italie



Tchéquie



Roumanie



Hongrie



Slovaquie



Canada

Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.




Résumé

- Dernier kilométrage connu : 90 656 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 77 055 km



Avis de carVertical

Il semble que ce véhicule n'ait pas été utilisé depuis un certain temps. Il peut y avoir une bonne raison à ça, mais il serait utile d'en apprendre plus. A-t-il été endommagé ? A-t-il eu un problème coûteux (problème de moteur ou d'embrayage, etc.) ? Le kilométrage a-t-il été trafiqué ?



Relevés du compteur kilométrique

01/2021	38 km
01/2022	16 448 km
01/2023	36 101 km
01/2024	55 041 km
01/2025	74 299 km

Relevés du compteur kilométrique

Kilométrage présent attendu

D'après les habitudes de conduite récentes, le kilométrage actuel pourrait être **d'environ 102 437 km**. Le kilométrage réel peut varier, vérifie le compteur du véhicule pour confirmation.

Habitudes de conduite

04/2020 - 03/2021	N'a pas roulé	/mois
03/2021 - 10/2025	Utilisation normale	1623 km/mois

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?

Aucun contrôle technique enregistré pour ce véhicule.



Épave

Aucune trace indiquant que ce véhicule a été déclaré hors d'usage.

Dommmage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?



Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée

Aucun dommage trouvé

Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.



Valeur marchande

Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.

La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.

Résumé

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 31080 €
- Méfie-toi d'éventuels problèmes cachés si le véhicule est mis en vente à un prix nettement inférieur au prix actuel.

Prix le plus haut 39990 €

Prix moyen 31080 €

Prix le plus bas 23080 €

Critères d'évaluation du prix du marché :

Marque: **BMW**


Modèle: **420**

Type de carburant: **Essence**

Type de transmission: **Automatique**

Année: **2020**

Marché: **France**



● Valeur marchande Fourchette de prix du marché Prix de vente

Année Valeur marchande ▾ Valeur marchande la plus basse ▴ Valeur marchande la plus élevée

	Prix de vente au 08/2020	50 000 €	
2023	35 700 €	28 600 €	47 000 €
2024	34 700 €	25 400 €	45 127 €
2025	32 990 €	26 080 €	40 990 €
2026	31 080 €	23 080 €	39 990 €
2027	27 770 €	20 622 €	35 731 €
2028	26 540 €	19 709 €	34 148 €
2029	23 590 €	17 518 €	30 353 €
2030	23 089 €	17 146 €	29 708 €
2031	20 590 €	15 290 €	26 493 €
2032	18 531 €	13 761 €	23 843 €
2033	16 678 €	12 385 €	21 459 €

Analyse du prix du marché



Prévision de l'évolution du prix

Ce véhicule devrait perdre -46 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.



Temps de vente

Les véhicules similaires se vendent généralement en 15 jours, selon les données récentes du marché.

Attention : les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

Émissions

Nous avons analysé combien de CO₂ ce modèle de voiture émet généralement, ainsi que les taxes ou frais susceptibles de s'appliquer en conséquence.



Avis de carVertical

Les émissions de ce véhicule sont dans la moyenne. Il sera sans doute soumis aux taxes standard sur les émissions.

Émissions de CO₂

134 g/km Classe: **B**

0 g/km

225 g/km ≤



Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.



Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

	Marque BMW		Modèle 420		Description 420
	Variante Convertible		Type de carrosserie Décapotable		Année de fabrication 2020
	Cylindrée moteur 2l		Puissance moteur 135 kW (181 ch / 184 PS)		Type motopropulseur Combustion interne
	Couple 270 Nm		Type de carburant Essence		Type de transmission Automatique
	Type de conduite Propulsion		Couleur Noir		Nombre de portes 2

Équipement

D'origine, sortie d'usine

S01CA Selection of COP-relevant vehicles	S01CB CO2 equipment
♦♦ Sélection des véhicules concernés par la COP effectuée	♦♦ Des équipements de mesure du CO ₂ sont mis en place pour surveiller et contrôler les émissions dans un souci de durabilité environnementale.
S01DE Exhaust emission standards EU6 RDE	S0205 Automatic transmission
♦♦ Ce véhicule est conforme aux normes d'émissions d'échappement Euro 6 RDE.	♦♦ Boîte de vitesses automatique installée
S0230 Extra package, EU-speciifc	S0258 Tyres with runflat properties
♦♦ Pack supplémentaire conforme aux spécifications de l'UE inclus	♦♦ Équipé de pneus Runflat
S02PA Locking wheel bolt	S02PE BMW LA wheel, M star spoke 400
♦♦ Fixation des boulons de roue	♦♦ Jante BMW LA, rayons en étoile M 400
S02VB Tyre pressure display	S02VL Variable sport steering
♦♦ Le système d'affichage de la pression des pneus permet de surveiller la pression des pneus pour garantir des performances optimales.	♦♦ Direction sport réglable
S0320 Deleted, model lettering	S0337 M Sports package
♦♦ Modèle de lettrage supprimé	♦♦ Pack M Sport
S0387 Wind deflector	S03AG Reversing camera
♦♦ Déflecteur de vent destiné à réduire le bruit du vent et les turbulences dans l'habitacle	♦♦ Caméra de recul

S0423 Floor mats velours

✦✦ Tapis de sol en velours fournis

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦✦ Les rétroviseurs intérieurs et extérieurs s'assombrissent automatiquement pour réduire l'éblouissement et améliorer la visibilité

S0465 Through-loading system

✦✦ Facilite le transport des objets longs

S0481 Sports seat

✦✦ Sièges sport installés

S0493 Storage compartment package

✦✦ Un ensemble de rangements est fourni pour vous offrir des solutions de rangement pratiques.

S04AE Armrest front, retractable

✦✦ Accoudoir avant escamotable inclus

S04WF Alum. Hexagon accent blue matt

✦✦ Des inserts en aluminium bleu mat sur les garnitures du véhicule

S0521 Rain sensor

✦✦ Un capteur de pluie est installé pour régler automatiquement la vitesse des essuie-glaces en fonction de l'intensité de la pluie.

S0544 Cruise control with braking function

✦✦ Le régulateur de vitesse avec fonction de freinage permet de maintenir une vitesse définie et ralentit automatiquement si nécessaire.

S0552 Adaptive LED headlight

✦✦ Équipé de phares à LED adaptatifs pour une meilleure visibilité

S05A1 LED fog lights

✦✦ Les phares antibrouillard à LED offrent une meilleure visibilité par temps de brouillard.

S05DA Passenger airbag deactivation

✦✦ Fonction de désactivation de l'airbag passager intégrée

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦✦ Comprend un triangle de signalisation et une trousse de premiers secours pour les situations d'urgence

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦✦ Le rétroviseur intérieur s'assombrit automatiquement pour réduire l'éblouissement causé par les phares des véhicules qui suivent

S0475 black-sapphire metallic

✦✦ Le véhicule est recouvert d'une peinture métallisée noir saphir

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦✦ Soutien lombaire pour le conducteur et le passager

S0494 Seat heating driver/passenger

✦✦ Propose le chauffage des sièges pour le confort du conducteur et du passager

S04NE Blow-by heater

✦✦ Réchauffeur de gaz de fuite pour améliorer le rendement du moteur

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦✦ Le système d'aide au stationnement (PDC) est disponible pour faciliter les manœuvres de stationnement.

S0534 Automatic air conditioning

✦✦ Règle automatiquement les paramètres de la climatisation

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Compteur de vitesse en kilomètres installé

S0563 Light package

✦✦ Paquet de lumière

S05AC High-beam assistant

✦✦ Permet d'activer ou de désactiver les feux de route

S05DL Surround View

✦✦ Vue panoramique

S05DP Park Assist

✦ Aide au stationnement

S0654 DAB tuner

✦ Tuner radio numérique pour des possibilités de divertissement accrues

S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Ce véhicule est équipé d'un système d'appel d'urgence intelligent pour plus de sécurité en cas d'urgence.

S06AK Connected Drive Services

✦ Services Connected Drive pour une intégration transparente avec les appareils numériques

S06NH Hands-free system with USB interface

✦ Système mains libres avec interface USB intégrée

S0704 M Sports suspension

✦ Il est équipé d'une suspension M Sport pour des performances et une maniabilité accrues.

S0715 M Aerodynamics package

✦ Pack aérodynamique M

S07LF Modell M Sport

✦ Version avec équipements M Sport

S0881 On-board literature, French

✦ Des brochures en français sont mises à disposition à bord à titre de référence et d'information.

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Le fluide frigorigène R1234yf est utilisé dans le système de refroidissement du véhicule.

S08TH Road sign detection

✦ Détection des panneaux de signalisation

SLCNL Leather Dakota/black/contrast blue

✦ L'intérieur « Dakota » en cuir noir avec des touches de bleu se caractérise par une sellerie en cuir de haute qualité, de couleur noire rehaussée de touches de bleu.

S0606 Navigation system Business

✦ Système de navigation installé pour les entreprises

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦ Fonctionnalité « Code régional 2 » disponible pour les DVD

S06AE Teleservices

✦ Les services à distance sont inclus, ce qui permet de bénéficier d'une assistance et d'interventions à distance.

S06AP Remote Services

✦ Permet d'accéder aux services à distance

S06WA Instrument panel with extended scope

✦ Le tableau de bord offre davantage de possibilités pour un meilleur affichage des informations

S0710 M leather steering wheel

✦ Volant en cuir M

S0760 High gloss shadow line

✦ Ligne d'ombre ultra-brillante

S0854 Language version, French

✦ La langue est réglée sur le français afin de faciliter la compréhension des utilisateurs francophones.

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalle d'entretien de l'huile fixé à 24 mois / 30 000 km

S08S3 Automatic locking during starting

✦ Verrouillage automatique activé au démarrage

SA090 90 Ah AGM battery

✦ Ce véhicule est équipé d'une batterie AGM de 90 Ah qui garantit une alimentation électrique fiable.

SLEDE Leather equipment

✦ Revêtement en cuir

Chronologie

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

● 02/2020  Pays inconnu**Fabrication**

La date de fabrication de ce véhicule a été enregistrée. Le pays indiqué peut correspondre au lieu de production ou d'immatriculation.

● 02/2020  France**Première immatriculation**

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

● 08/2020  France**Mis en vente**

Un petite annonce a été trouvée indiquant que ce véhicule a été mis en vente. Parfois, le pays indiqué dans l'annonce peut différer de la localisation réelle du véhicule.

● 03/2021  France**Immatriculé**

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.



+44

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48 pays**

**Les partenaires**

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

Selon ce rapport :

☐ Surveillance les effets d'une longue immobilisation

Une voiture qui reste longtemps sans rouler développe des problèmes cachés : batterie, freins, joints, composants électroniques ou pièces en caoutchouc. Ces dommages n'apparaissent pas toujours dans les bases de données.

- ☐ Teste la batterie. Une immobilisation longue peut la vider ou l'endommager.
- ☐ Vérifie que les freins ne sont pas serrés et les pneus déformés après une immobilisation longue durée.
- ☐ Inspecte le compartiment moteur pour détecter d'éventuels dégâts par des rongeurs (on trouve souvent des câbles rongés sur les voitures remisées en extérieur).

Effectue ces vérifications avant d'acheter une voiture :

☐ Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- ☐ Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- ☐ Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

☐ Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- ☐ Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- ☐ Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

☐ Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- ☐ Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- ☐ Pose des questions si les chiffres ne collent pas

☐ Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Conduis la voiture sur différents types de routes : autoroute, circulation en ville et sur chaussée dégradée.
- ☐ Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- ☐ Sois attentif au confort et à la tenue de route

☐ Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- ☐ Compare les prix demandés
- ☐ Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- ☐ Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur

N° d'imprimé : ZA60450769

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		25/10/2025		25002015																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Favorable		DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARD, ARG, AVD, AVG) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/01/2024 : 54849km /																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																
24/10/2027																																																																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																
Contrôle technique périodique																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																
N° D'AGRÈMENT : S066Z113																																																																																
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A.S																																																																																
(3) COORDONNÉES : 84 AV DR. JL TORREILLES 66000 PERPIGNAN Tel : 0468861118																																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																
N° D'AGRÈMENT : 066Z1157																																																																																
SIGNATURE :																																																																																
																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																														
	23/03/2021	28/02/2020																																																																														
Marque	Désignation commerciale																																																																															
BMW	SERIE 4																																																																															
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																														
WBA4V110505R48966	M1	VP																																																																														
Type/CNIT	Énergie																																																																															
M10BMWVP071P075	ES																																																																															
Document(s) présenté(s)																																																																																
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																														
90689																																																																																
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																
PROCÈS-VERBAL N° :																																																																																
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																
DATE :																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8m/km)</td> <td colspan="4">+4.3m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤30%)</td> <td colspan="2">12%</td> <td colspan="2">0%</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales</td> <td colspan="2">874daN</td> <td colspan="2">957daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Force de freinage:</td> <td>323daN</td> <td>326daN</td> <td>340daN</td> <td>337daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (<20%):</td> <td colspan="2">2%</td> <td colspan="2">1%</td> </tr> <tr> <td>Force de freinage (efficacité):</td> <td>323daN</td> <td>326daN</td> <td>340daN</td> <td>337daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥58%):</td> <td colspan="4">72%</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement</td> <td colspan="4">Taux d'efficacité (≥18%): 21%</td> </tr> <tr> <td>Emissions à l'échappement</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO ralenti (≤0.3): 0 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td> <td>-1.2%</td> <td>-1.0%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td> <td>-2.5%</td> <td>-2.9%</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	+4.3m/km				Dissymétrie suspension (≤30%)	12%		0%		Forces verticales	874daN		957daN		Frein de service					Force de freinage:	323daN	326daN	340daN	337daN	Déséquilibre (<20%):	2%		1%		Force de freinage (efficacité):	323daN	326daN	340daN	337daN	Taux d'efficacité global (≥58%):	72%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 21%				Emissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.3): 0 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1					Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.2%	-1.0%			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.5%	-2.9%		
	AVANT		ARRIERE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8m/km)	+4.3m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (≤30%)	12%		0%																																																																													
Forces verticales	874daN		957daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Force de freinage:	323daN	326daN	340daN	337daN																																																																												
Déséquilibre (<20%):	2%		1%																																																																													
Force de freinage (efficacité):	323daN	326daN	340daN	337daN																																																																												
Taux d'efficacité global (≥58%):	72%																																																																															
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 21%																																																																															
Emissions à l'échappement																																																																																
CO ralenti (≤0.3): 0 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1																																																																																
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.2%	-1.0%																																																																														
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.5%	-2.9%																																																																														

DUPLICATA

Facture Client - TERV-Mécanique

N° de client : 186936
N° de facture : 2AA080152
Date de facture : 09/04/2025
Date d'échéance : 09/04/2025
Mode de règlement : ESP/CB/MIR
N° TVA intracomm. :
N° de donneur d'ordre : NIKOLAOS XANTHOPOULOS, 40 RUE DU FORT, RODEMACK +352621673638

Marque / Modèle		N° Immat/VIN	Kilométrage/Date de mise en service			N° Entrée/Ordre de réparation		
BMW			79100			/		
Serie 4		WBA4V110505R48966	28/02/2020			2098344		
Référence	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Remise %	Montant H.T.	T.V.A. %	Montant T.T.C.
(TB) MC010000556	(MO) Réaliser un test véhicule	VT	4,00	10,00		40,00	20,00	48,00
(PO) 17129845173	flexible culasse-vase d'expansion	Pièce	1,00	34,70		34,70	20,00	41,64
(PO) 83195A42DF3	Antigel et anticorr.Frostox HT-12	Pièce	1,00	14,17		14,17	20,00	17,00
(TB) MC011712512	(MO) Déposer et reposer/remplacer la conduite de liquide de refroidissement entre laculasse et le vase d'expansion	VT	19,00	10,00		190,00	20,00	228,00
(TP) MD99ESSAI1	(MO) Essai sur route	VT	2,00	10,00		20,00	20,00	24,00
Sous-total						298,87		358,64

POUR VOTRE INFORMATION

**** LAVAGE RAPIDE INTERIEUR EXTERIEUR EFFECTUE SUR VOTRE VEHICULE ****
... UN SINISTRE, UN BRIS DE GLACE, PENSEZ A NOTRE CARROSSERIE AGREE BMW ET MINI ...

TP = Temps passé en VT TB = Temps barémé constructeur en VT MO = Main d'oeuvre PO = Pièce d'origine constructeur	PM = Pièce autre marque PR = Pièce de réemploi RD = Participation au recyclage des déchets TE = Travaux extérieurs	Méthode de calcul du taux horaire VT = Valeurs du Travail 12 VT = 1 Heure 1VT = 5 Min	Catégories taux horaire / VT: T1 = Régime général : 10,00€HT/VT soit 120,00€HT/Heure T2 = Régime optionnel : 10,00€HT/VT soit 120,00€HT/Heure T3 = Haute Technicité : 10,50€HT/VT soit 126,00€HT/Heure
---	---	--	---

Date du contrôle technique

Votre Conseiller Service TER-RAMAZEILLES Benjamin

Conditions de paiement : Comptant	Taux T.V.A. %	Montant H.T.	Montant TVA	Montant T.T.C.
	20,00	298,87	59,77	358,64

Références Bancaires:
IBAN : FR 76 3008 7334 4000 0207 9390 190
BIC : CMCIFRPP

Total T.T.C.	358,64
Acompte	0,00
Net à payer (EUR)	358,64

Les factures sont payables comptant à la date d'émission de la facture et sans escompte. En cas de retard de paiement, des pénalités au taux de 3 fois le taux d'intérêts légal sont exigibles. Conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement rendra également exigible, de plein droit, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €.

Facture atelier

N° document 1SPI2507228
 Date document 17/03/25
 Date d'échéance 17/03/25
 N° commande 1SO2506837
 Page 2

N° client C18664
 N° entreprise

Code marque	Châssis	Kilométrage	Contact atelier	Date rendez-vous
BMW	WBA4V110505R4896	77539	Lucas Ramazeilles	17/03/25
Modèle	Code modèle	N° immat.	Immat. initiale:	Créé par
420i Cabrio	4V11		28/02/20	Marianne Cousin

N°	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire	Montant
6121528	Supporter la tension du réseau de bord / recharger la batterie du réseau de bord	1	MO	12,50	12,50
0012351	Détermination de la cause de la réclamation du cli ent - sans système de diagnostic	4	MO	12,50	50,00
	Phare complet du côté gauche à remplacer				
	Tête d'amortisseur + amortisseurs avant à prévoir				
	Prevoir service de frein arrière de même				
	Petites fournitures	1		5,24	5,24
	Participation recyclage	1		14,54	14,54

Total MO	261,88
Total pièce	323,01
Total autres	19,78
Total EUR	604,67
TVA 17% de 604,67	102,79
Total EUR TTC	707,46

Conditions de paiement
 Comm. structurée

Paiement Comptant
 1SPI2507228 / C18664



Company
 Bilia Luxembourg, Société à responsabilité limitée
 Dealer of BMW Belgium Luxembourg SA
 BMW Group Company
 Office Address
 7, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg
 Telephone +352 491941-1
 Internet www.bilia.bmw.lu

Bank Details
 BGL BNP Paribas : LU17 0030 0017 1095 0000
 BIL : LU75 0028 1100 4780 0000
 BCEE : LU27 0019 1000 0471 6000
 POST : LU86 1111 0046 5091 0000
 ING : LU62 0141 6103 7080 0000

Legal Information
 Matricule : 2016 2410963
 N° R.C. : B 204743
 N° TVA : LU28371774
 Aut. Entreprise : 10067328

Facture atelier

France

N° document 1SPI2507228
Date document 17/03/25
Date d'échéance 17/03/25
N° commande 1SO2506837
Page 1

N° client C18664
N° entreprise

Code marque	Châssis	Kilométrage	Contact atelier	Date rendez-vous
BMW	WBA4V110505R4896	77539	Lucas Ramazeilles	17/03/25
Modèle	Code modèle	N° immat.	Immat. initiale:	Créé par
420i Cabrio	4V11		28/02/20	Marianne Cousin

N°	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire	Montant
	Service prestations standard Service liquide de frein				
10100000	Contrôle niveaux	2	MO	10,67	21,34
0000105	Service prestations standard	2	MO	10,67	21,34
0000618	Service liquide de frein	4	MO	10,67	42,68
LG	LAVE-GLACE ANTIGEL	1	Piece	3,12	3,12
99969000001	Liquide freins	1	Piece	17,80	17,80
	Service huile moteur				
0000610	Service huile moteur	3	MO	10,67	32,01
11428575211	FILTRE A HUILE	1	Piece	26,08	26,08
99969200007	SHELL LL19FE 0W30 VRAC	5,25	Litre	25,90	135,98
	Service microfiltre				
0000616	Service microfiltre	2	MO	10,67	21,34
64119237555	MICROFILTER	1	Piece	77,25	77,25
	Remplacement balais essuie-glace avant				
6161541	Remplacer le balai d'essuie-glace côté gauche et c ôté droit	1	MO	10,67	10,67
61615A43587	ESSUIE GLACES	1	Piece	62,78	62,78
	Diagnostic symptomes client				
0000006	Réaliser un test véhicule	4	MO	12,50	50,00

Facture atelier



N° document 1SPI2507228
Date document 17/03/25
Date d'échéance 17/03/25
N° commande 1SO2506837
Page 3

N° client C18664
N° entreprise

Code marque	Châssis	Kilométrage	Contact atelier	Date rendez-vous
BMW	WBA4V110505R4896	77539	Lucas Ramazeilles	17/03/25
Modèle	Code modèle	N° immat.	Immat. initiale:	Créé par
420i Cabrio	4V11		28/02/20	Marianne Cousin

1 MO = 5 minutes

Road Assist 24/7 – Bénéficiez à présent d'une assistance à vie en cas de panne ou d'accident dans toute l'Europe. Une seule condition ? L'entretien de votre véhicule doit être effectué par un partenaire de service BMW Group agréé en Belgique ou au Luxembourg dans les délais d'entretien prévus. Conservez bien votre facture d'entretien, qui sert de preuve de validité pour Road Assist 24/7.

Protection de la vie privée

En tant que concessionnaire, nous vous garantissons la confidentialité du traitement de vos données à caractère personnel conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, abrégé en « RGPD ». En tant que responsable du traitement, nous traitons vos données à caractère personnel principalement pour remplir nos obligations contractuelles envers vous, et pour répondre aux exigences légales et réglementaires. Nous traitons des données pour améliorer en permanence la qualité de nos produits et services. Nous souhaitons également vous proposer une communication marketing personnalisée et en lien avec les produits et services. Nous ne le ferons qu'avec votre accord préalable, que vous pouvez retirer à tout moment. Vous pouvez toujours demander de consulter les données que nous traitons, de les faire rectifier, supprimer ou exporter, de vous opposer au traitement ou de limiter le traitement. Si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire ou consulter la politique de confidentialité sur le site Internet de votre concessionnaire.

Company

Bilia Luxembourg, Société à responsabilité limitée
Dealer of BMW Belgium Luxembourg SA
BMW Group Company
Office Address
7, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg
Telephone +352 491941-1
Internet www.bilia.bmw.lu

Bank Details

BGL BNP Paribas : LU17 0030 0017 1095 0000
BIL : LU75 0028 1100 4780 0000
BCEE : LU27 0019 1000 0471 6000
POST : LU86 1111 0046 5091 0000
ING : LU62 0141 6103 7080 0000

Legal Information

Matricule : 2016 2410963
N° R.C. : B 204743
N° TVA : LU28371774
Aut. Entreprise : 10067328

Facture proforma

N° client C18664

Code marque	Chassis	Kilométrage	Contact atelier	Date rendez-vous
BMW	WBA4V110505R48966	77.539	Miguel Ventura	17/03/25
Modèle	Code modèle	N° immat.	Immat. initiale:	
420i Cabrio	4V11		28/02/2020	

N°	N° cl. facturé	Désignation	Qté	Unité	Prix unit. % remise	Montant
		- Remplacement ammortisseurs avant				
		Main d'oeuvre				
3131051	C18664	Remplacer les deux éléments de suspension avant	33,00	MO	12,50	412,50
3133511	C18664	Remplacer les deux paliers de fixation supérieurs des éléments de suspension avant	9,00	MO	12,50	112,50
9900006	C18664	Essai sur route	3,00	MO	10,67	32,01
		Somme Main d'oeuvre				557,01
		Pièce				
31305A3C0D0	C18664	Palier	2,00	Piece	138,35	276,70
31352467063	C18664	Aufnahme 6xM8				
		Jeu de fixations jambe de susp.avant M8	2,00	Piece	63,22	126,44
		Value Parts				
31316873765	C18664	Jambe de suspension avant	2,00	Piece	351,68	703,36
33326760668	C18664	ECROU AUTOBLOQUANT	2,00	Piece	1,45	2,90
07119905032	C18664	ECROU HEXAGONAL	2,00	Piece	1,33	2,66
31306798530	C18664	VIS SIX-PANS AVEC BRIDE	2,00	Piece	4,28	8,56
31306791712	C18664	CALE D'APPUI RESSORT AV T	2,00	Piece	11,66	23,32
		Somme Pièce				1.143,94
		Somme de la tâche 1				1.700,95
		- Remplacement projecteur avant gauche				
		Main d'oeuvre				
6312641	C18664	Remplacer le projecteur LED côté gauche	17,00	MO	12,50	212,50
		Somme Main d'oeuvre				212,50
		Pièce				
63117478157	C18664	projecteur LED AHL gauche	1,00	Piece	1.724,29	1.724,29
		Somme Pièce				1.724,29
		Somme de la tâche 2				1.936,79
		- Remarque :				
		Somme de la tâche 3				
		Compte général				
70100000	C18664	Petites fournitures	1,00		6,00	6,00
70600420	C18664	Participation recyclage	1,00		30,00	30,00
		Somme Compte général				36,00

Facture proforma

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

France

N° client C18664
N° document 1SQ2508205
Date document 17/03/25
Page 2

N° client C18664

Code marque	Chassis	Kilométrage	Contact atelier	Date rendez-vous
BMW	WBA4V110505R48966	77.539	Miguel Ventura	17/03/25
Modèle	Code modèle	N° immat.	Immat. initiale:	
420i Cabrio	4V11	[REDACTED]	28/02/2020	

Somme diverse

36,00

Total	EUR	3.673,74
TVA 17%		624,53
Total EUR TTC		4.298,27

* = Pièce d'échange

Facture atelier

France

N° document 1SPI2320977
 Date document 21/09/23
 Date d'échéance 21/09/23
 N° commande 1SO2322830
 Page 1

N° client C18664
 N° entreprise

Code marque	Châssis	Kilométrage	Contact atelier	Date rendez-vous
BMW	WBA4V110505R48966	50215	Valentin Svoboda	21/09/23
Modèle	Code modèle	N° immat.	Immat. initiale:	Créé par
420i Cabrio	4V11		28/02/20	BILIA\LUMICREI

N°	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire	Montant
	Gamme standard - Huile moteur				
0000105	Service prestations standard	2	MO	10,25	20,50
0000610	Service huile moteur	3	MO	10,25	30,76
0012559	Examen du véhicule	2	MO	10,51	21,02
99969200007	SHELL LL-04 0W30 VRAC	5,25	Litre	25,90	135,98
LG	LAVE-GLACE ANTIGEL	2	Piece	2,31	4,62
11428575211	FILTRE A HUILE	1	Piece	25,11	25,11
99992466484	ANTIGEL HT12 litre	0,25	Piece	6,33	1,58
	Cartouche de filtre à air				
0000602	Service cartouche de filtre à air	3	MO	10,25	30,76
13718605164	Elément filtre à air	1	Piece	46,77	46,77
	Microfiltre				
0000616	Service microfiltre	2	MO	10,25	20,50
64119237555	MICROFILTER	1	Piece	69,94	69,94
83192451455	Filtre habitacle prod.de nett.boîtier	1	Piece	8,41	8,41
	Bougies d'allumage				
0000622	Service bougies d'allumage	11	MO	10,25	112,77
12120040551	BOUGIE	4	Piece	29,80	119,20
	Contrôle du véhicule				
0000624	Service contrôle véhicule	8	MO	10,25	82,01
	Freins avant				
3411609	Déposer/reposer ou remplacer les deux disques de frein avant	8	MO	12,35	98,79
34116850568	KIT RÂP. GARNITURES DE FR	1	Piece	194,57	194,57
34356792289	PALPEUR USURE GARNITURES	1	Piece	29,78	29,78

Company
 Bilia-Emond Luxembourg, Société à responsabilité limitée
 Dealer of BMW Belgium Luxembourg SA
 BMW Group Company
Office Address
 7, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg
Telephone +352 491941-1
Internet www.bilia-emonnd.bmw.lu

Bank Details
 BGL BNP Paribas : LU17 0030 0017 1095 0000
 BIL : LU75 0028 1100 4780 0000
 BCEE : LU27 0019 1000 0471 6000
 POST : LU86 1111 0046 5091 0000
 ING : LU62 0141 6103 7080 0000

Legal Information
 Matricule : 2016 2410963
 N° R.C. : B 204743
 N° TVA : LU28371774
 Aut. Entreprise : 10067328

Facture atelier

France

N° document 1SPI2320977
Date document 21/09/23
Date d'échéance 21/09/23
N° commande 1SO2322830
Page 2

N° client C18664
N° entreprise

Code marque	Châssis	Kilométrage	Contact atelier	Date rendez-vous
BMW	WBA4V110505R48966	50215	Valentin Svoboda	21/09/23
Modèle	Code modèle	N° immat.	Immat. initiale:	Créé par
420i Cabrio	4V11		28/02/20	BILIALUMICREI

N°	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire	Montant
34211161806	VIS SIX PANS	2	Piece	1,10	2,20
34116792217	DISQUE DE FREIN VENTILE	2	Piece	130,57	261,14
	Freins arrière				
3421928	Déposer et reposer ou remplacer les deux disques de frein arrière	11	MO	12,35	135,84
3400509	Contrôle des freins sur banc d'essai	3	MO	12,35	37,05
83192158851	PATE POUR PLAQUETTES	4	Piece	0,76	3,04
34218855013	Kit de réparation garnitures de freins	1	Piece	142,67	142,67
34356792292	PALPEUR D'USURE DE PLAQUE	1	Piece	34,71	34,71
	Petites fournitures	1		6,00	6,00
	Participation recyclage	1		30,00	30,00

Total MO	590,00
Total pièce	1.079,72
Total autres	36,00
Total EUR	1.705,72
TVA 16% de 1.705,72	272,92
Total EUR TTC	1.978,64

Conditions de paiement
Comm. structurée

1 MO = 5 minutes

Paiement Comptant

1SPI2320977 LC18664

Company
Bilia-Emond Luxembourg, Société à responsabilité limitée
Dealer of BMW Belgium Luxembourg SA
BMW Group Company
Office Address
7, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg
Telephone +352 491941-1
Internet www.bilia-emondd.bmw.lu

Bank Details
BGL BNP Paribas : LU17 0030 0017 1095 0000
BIL : LU75 0028 1100 4780 0000
BCEE : LU27 0019 1000 0471 6000
POST : LU86 1111 0046 5091 0000
ING : LU62 0141 6103 7080 0000

Legal Information
Matriculé : 2016 2410963
N° R.C. : B 204743
N° TVA : LU28371774
Aut. Entreprise : 10067328

Facture atelier

France

N° document 1SPI2320977
Date document 21/09/23
Date d'échéance 21/09/23
N° commande 1SO2322830
Page 3

N° client C18664
N° entreprise

Code marque	Châssis	Kilométrage	Contact atelier	Date rendez-vous
BMW	WBA4V110505R48966	50215	Valentin Svoboda	21/09/23
Modèle	Code modèle	N° immat.	Immat. initiale:	Créé par
420i Cabrio	4V11		28/02/20	BILIA\LUMICREI

Road Assist 24/7 - Bénéficiez à présent d'une assistance à vie en cas de panne ou d'accident dans toute l'Europe. Une seule condition ? L'entretien de votre véhicule doit être effectué par un partenaire de service BMW Group agréé en Belgique ou au Luxembourg dans les délais d'entretien prévus. Conservez bien votre facture d'entretien, qui sert de preuve de validité pour Road Assist 24/7.

Protection de la vie privée

En tant que concessionnaire, nous vous garantissons la confidentialité du traitement de vos données à caractère personnel conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, abrégé en « RGPD ». En tant que responsable du traitement, nous traitons vos données à caractère personnel principalement pour remplir nos obligations contractuelles envers vous, et pour répondre aux exigences légales et réglementaires. Nous traitons des données pour améliorer en permanence la qualité de nos produits et services. Nous souhaitons également vous proposer une communication marketing personnalisée et en lien avec les produits et services. Nous ne le ferons qu'avec votre accord préalable, que vous pouvez retirer à tout moment. Vous pouvez toujours demander de consulter les données que nous traitons, de les faire rectifier, supprimer ou exporter, de vous opposer au traitement ou de limiter le traitement. Si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire ou consulter la politique de confidentialité sur le site Internet de votre concessionnaire.

Company

Bilia-Emond Luxembourg, Société à responsabilité limitée
Dealer of BMW Belgium Luxembourg SA
BMW Group Company
Office Address
7, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg
Telephone +352 491941-1
Internet www.bilia-emond.bmw.lu

Bank Details

BGL BNP Paribas : LU17 0030 0017 1095 0000
BIL : LU75 0028 1100 4780 0000
BCEE : LU27 0019 1000 0471 6000
POST : LU86 1111 0046 5091 0000
ING : LU62 0141 6103 7080 0000

Legal Information

Matricule : 2016 2410963
N° R.C. : B 204743
N° TVA : LU28371774
Aut. Entreprise : 10067328

Facture atelier

N° document 1SPI2303605
 Date document 22/02/23
 Date d'échéance 22/02/23
 N° commande 1SOC230260
 Page 1

N° client C18664
 N° entreprise

Code marque	Châssis	Kilométrage	Contact atelier	Date rendez-vous
BMW	WBA4V110505R48966	38363	CARROSSERIE	22/02/23
Modèle	Code modèle	N° immat.	Immat. initiale:	Créé par
420i Cabrio	4V11		28/02/20	Sofia Santos

N°	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire	Montant
	Charge Client Peinture pare choc avant				
#B-EXT-CAR-BMW	Main d'oeuvre Carrosserie	48	MO	9,40	451,00
#B-EXT-PEINT-BMW	Main d'oeuvre Peinture Carrosserie	36	MO	9,40	338,25
#B-EXT-PAINT	Peinture Carrosserie	1	Piece	135,30	135,30
#B-EXT-ECO	Environnement déchets	1	Piece	20,00	20,00
#B-EXT-MAT	Petit matériel Carrosserie	1	Piece	10,00	10,00
	Véhicule de location réservé				
RVL_MINI	Véhicule de location MINI 3p/5p/BMW I3	1	Piece	59,83	59,83
Total MO					849,08
Total pièce					165,30
Total EUR					1.014,38
TVA 16% de 1.014,38					162,30
Total EUR TTC					1.176,68

Conditions de paiement
 Comm. structurée

Paiement Comptant
 1SPI2303605 / C18664



Company
 Bilia-Emond Luxembourg, Société à responsabilité limitée
 Dealer of BMW Belgium Luxembourg SA
 BMW Group Company
Office Address
 7, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg
Telephone +352 491941-1
Internet www.bilia-emonnd.bmw.lu

Bank Details
 BGL BNP Paribas : LU17 0030 0017 1095 0000
 BIL : LU75 0028 1100 4780 0000
 BCEE : LU27 0019 1000 0471 6000
 POST : LU86 1111 0046 5091 0000
 ING : LU62 0141 6103 7080 0000

Legal Information
 Matricule : 2016 2410963
 N° R.C. : B 204743
 N° TVA : LU28371774
 Aut. Entreprise : 10067328

Facture atelier

France

N° document 1SPI2303605
Date document 22/02/23
Date d'échéance 22/02/23
N° commande 1SOC230260
Page 2

N° client C18664
N° entreprise

Code marque	Châssis	Kilométrage	Contact atelier	Date rendez-vous
BMW	WBA4V110505R48966	38363	CARROSSERIE	22/02/23
Modèle	Code modèle	N° immat.	Immat. initiale:	Créé par
420i Cabrio	4V11		28/02/20	Sofia Santos

Protection de la vie privée

En tant que concessionnaire, nous vous garantissons la confidentialité du traitement de vos données à caractère personnel conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, abrégé en « RGPD ». En tant que responsable du traitement, nous traitons vos données à caractère personnel principalement pour remplir nos obligations contractuelles envers vous, et pour répondre aux exigences légales et réglementaires. Nous traitons des données pour améliorer en permanence la qualité de nos produits et services. Nous souhaitons également vous proposer une communication marketing personnalisée et en lien avec les produits et services. Nous ne le ferons qu'avec votre accord préalable, que vous pouvez retirer à tout moment. Vous pouvez toujours demander de consulter les données que nous traitons, de les faire rectifier, supprimer ou exporter, de vous opposer au traitement ou de limiter le traitement. Si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire ou consulter la politique de confidentialité sur le site Internet de votre concessionnaire.

Company

Bilia-Emond Luxembourg, Société à responsabilité limitée
Dealer of BMW Belgium Luxembourg SA
BMW Group Company

Office Address

7, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg

Telephone +352 491941-1

Internet www.bilia-emond.bmw.lu

Bank Details

BGL BNP Paribas : LU17 0030 0017 1095 0000

BIL : LU75 0028 1100 4780 0000

BCEE : LU27 0019 1000 0471 6000

POST : LU86 1111 0046 5091 0000

ING : LU62 0141 6103 7080 0000

Legal Information

Matricule : 2016 2410963

N° R.C. : B 204743

N° TVA : LU28371774

Aut. Entreprise : 10067328

Facture atelier

France

N° document 1SPI2204151
 Date document 10/03/22
 Date d'échéance 10/03/22
 N° commande 1SO2205193
 Page 1

N° client C18664
 N° entreprise

N° contrat

Code marque	Châssis	Kilométrage	Contact atelier	Date rendez-vous
BMW	WBA4V110505R48966	20000	Michèle Reiland	10/03/22
Modèle	Code modèle	N° immat.	Immat. initiale:	Créé par
420i Cabrio	4V11		28/02/20	BILIA\LUMICREI

N°	Désignation	Qté	Unité	Prix unitaire	Montant
Gamme standard - Huile moteur					
0000105	Service prestations standard	2	MO	9,26	18,52
0000610	Service huile moteur	3	MO	9,26	27,77
0012559	Examen du véhicule	2	MO	9,26	18,52
11428575211	FILTRE A HUILE	1	Piece	22,98	22,98
99969200007	SHELL LL-04 0W30 VRAC	5,25	Litre	24,70	129,68
83125A1A171	Détergent vitres avec antigel	2	Piece	2,31	4,62
99969200011	LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	0,25	Piece	4,25	1,06
Microfiltre					
0000616	Service microfiltre	2	MO	9,26	18,52
64119237555	MICROFILTER	1	Piece	64,17	64,17
83192451455	Filtre habitacle prod.de nett.boîtier	1	Piece	8,41	8,41
	Petites fournitures	1		0,83	0,83
	Participation recyclage	1		9,24	9,24
Total MO					83,33
Total pièce					230,92
Total autres					10,07
Total EUR					324,32
TVA 17% de 324,32					55,13
Total EUR TTC					379,45

1 MO = 5 minutes

Road Assist 24/7 – Bénéficiez à présent d'une assistance à vie en cas de panne ou d'accident dans toute l'Europe. Une seule condition ? L'entretien de votre véhicule doit être effectué par un partenaire de service BMW Group agréé en Belgique ou au Luxembourg dans les délais d'entretien prévus. Conservez bien votre facture d'entretien, qui sert de preuve de validité pour Road Assist 24/7.

Conditions de paiement

Paiement comptant
 1SPI2204151 / C18664

Company

Bilia-Emond Luxembourg s.à r.l.
 Dealer of BMW Belgium Luxembourg SA
 BMW Group Company
Office Address
 184, route de Thionville, L-2610 Luxembourg
Postal Address
 Bilia-Emond Luxembourg s.à r.l.
 Boite Postale 1788, L-1017 Luxembourg
Telephone +352 491941-1
Internet www.bilia-emond.bmw.lu

Bank Details

BGL BNP Paribas : LU17 0030 0017 1095 0000
 BIL : LU75 0028 1100 4780 0000
 BCEE : LU27 0019 1000 0471 6000
 POST : LU86 1111 0046 5091 0000
 ING : LU62 0141 6103 7080 0000

Legal Information

Matricule : 2016 2410963
 N° R.C. : B 204743
 N° TVA : LU28371774
 Aut. Entreprise : 10067328

Facture atelier

France

N° document 1SPI2204151
Date document 10/03/22
Date d'échéance 10/03/22
N° commande 1SO2205193
Page 2

N° client C18664
N° entreprise

N° contrat

Code marque	Châssis	Kilométrage	Contact atelier	Date rendez-vous
BMW	WBA4V110505R48966	20000	Michèle Reiland	10/03/22
Modèle	Code modèle	N° immat.	Immat. initiale:	Créé par
420i Cabrio	4V11		28/02/20	BILIA\LUMICREI

Protection de la vie privée

En tant que concessionnaire, nous vous garantissons la confidentialité du traitement de vos données à caractère personnel conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, abrégé en « RGPD ». En tant que responsable du traitement, nous traitons vos données à caractère personnel principalement pour remplir nos obligations contractuelles envers vous, et pour répondre aux exigences légales et réglementaires. Nous traitons des données pour améliorer en permanence la qualité de nos produits et services. Nous souhaitons également vous proposer une communication marketing personnalisée et en lien avec les produits et services. Nous ne le ferons qu'avec votre accord préalable, que vous pouvez retirer à tout moment. Vous pouvez toujours demander de consulter les données que nous traitons, de les faire rectifier, supprimer ou exporter, de vous opposer au traitement ou de limiter le traitement. Si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez contacter votre concessionnaire ou consulter la politique de confidentialité sur le site Internet de votre concessionnaire.

Company

Bilia-Emond Luxembourg, Société à responsabilité limitée
Dealer of BMW Belgium Luxembourg SA
BMW Group Company

Office Address

184, route de Thionville, L-2610 Luxembourg

Postal Address

Bilia-Emond Luxembourg s.à r.l.
Boîte Postale 1788, L-1017 Luxembourg
Telephone +352 491941-1
Internet www.bilia-emond.bmw.lu

Bank Details

BGL BNP Paribas : LU17 0030 0017 1095 0000
BIL : LU75 0028 1100 4780 0000
BCEE : LU27 0019 1000 0471 6000
POST : LU86 1111 0046 5091 0000
ING : LU62 0141 6103 7080 0000

Legal Information

Matricule : 2016 2410963
N° R.C. : B 204743
N° TVA : LU28371774
Aut. Entreprise : 10067328

Commande atelier
FP497CF

N° document 1SO2205193
Date document 10/03/22
N° client C18664
Vendeurs
Page 1

France

Restitution prévue le:

..... / / à h.

No. client à facturer C18664

Nom client à facturer

No. TVA

Tél. entreprise

E-mail entreprise

No. conducteur à
facturer

Conducteur

Tél. privé

Mobile prive

Mobile entreprise

E-mail

C18664

Marque

BMW

Modèle

420i Cabrio

Code modèle

4V11

N° châssis

WBA4V110505R48966

Kilométrage

20 000

Date prem. immat

28/02/20

Parking

GRIS06

Location hiver**Location été****Date rendez-vous**

10/03/22 07:45

Date restitution

10/03/22 / 09:15

Véhicule de location

NO

Réceptionniste

Michèle Reiland

491941112

michele.reiland@bilia-emond.lu

Désignation

- Gamme standard - Huile moteur

- Microfiltre

NIVEAU: O huile O bidon réserve huile O lave-glace O essuie-glace OAd Blue
POUR TOUT NIVEAU D'HUILE OU EAU < AU MINIMUM, L'APPOINT SERA FAIT

BMW I : état de charge % de charge à la restitution :

LE CLIENT ACCEPTE TOUT TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE POUR UN MONTANT INFERIEUR A €

Toute transformation du véhicule entraîne une perte de la garantie du constructeur

Conditions de paiement

Paiement Comptant

La signature du client confirme la prise de connaissance de l'extrait de nos conditions générales, ainsi que du document d'information concernant la franchise et la TVA pour les travaux de carrosserie.

Fait en deux exemplaires dont 1 remis au client.

Soumission le/...../..... à h		Restitution le/...../..... à h	
Signature du client	Signature réceptionniste	Signature du client	Signature réceptionniste

Récapitulatif de l'historique des services

Justificatif d'entretien pour BMW 420i A, Numéro de châssis WBA4V110505R48966

Données du vendeur, Bilia-Emond S.à r.l.

Adresse 7, Rue Christophe Plantin Téléphone 00352 49 1941
2339 Luxembourg E-mail bmw@bilia-emon.lu

Entrée dans l'historique de service

Atelier de service Bilia-Emond Luxembourg Date de maintenance 21/09/2023
7, Rue Christophe Plantin Numéro de châssis WBA4V110505R48966
2339 Luxembourg Kilométrage 50 215 km
Téléphone 00352 49 1941 créé manuellement non
E-mail bmw@bilia-emon.lu

Nous avons effectué aujourd'hui les travaux suivants sur votre véhicule :

Donnée de service (CBS)

Ensemble de l'entretien	Etat de service	Kilométrage restant à parcourir**	Intervalle de temps restant**	Etat
Huile moteur		-450 km	03/2024	☒
Freins avant		19 000 km		☒
Liquide de frein			02/2025	☐
Frein arrière		20 000 km		☒
Cartouche de filtre à air		-450 km	03/2024	☒
Contrôle du véhicule		-450 km	03/2024	☒
Microfiltre (tenir compte des autres travaux additionnels éventuels)		-450 km	03/2024	☒
Bougies d'allumage		-450 km	03/2024	☒

Légende

Associé à : Service dont l'échéance est associée à une autre position de service

Etat : ☒ Service effectué ☐ Service à échéance mais pas effectué☐ Service pas effectué

Kilométrage restant à parcourir : Les kilométrages négatifs et précédés du signe « - » font référence à des kilométrages dépassés

Si disponible sur votre marché, vous pouvez également trouver votre carnet d'entretien électronique spécifique à votre véhicule dans le Portail ConnectedDrive à l'adresse : www.bmw-connecteddrive.com et dans l'application ConnectedDrive.

Historique de service

Justificatif d'entretien pour

Modèle **BMW 420i A**Date de maintenance **21/02/2023**Numéro de châssis **WBA4V110505R48966**Kilométrage **38 363 km**

créé manuellement

Données du vendeur

Atelier de service **Bilia-Emond S.à r.l.**Téléphone **00352 49 1941****7, Rue Christophe Plantin**E-mail **bmw@bilia-emonde.lu****2339 Luxembourg**

Nous avons effectué aujourd'hui les travaux suivants sur votre véhicule :

Donnée de service (CBS)

Ensemble de l'entretien	Etat de service	Kilométrage restant à parcourir**	Intervalle de temps restant**	Etat
 Gamme standard	arrivé à échéance			☒
 Liquide de frein	arrivé à échéance		02/2023	☒
 Huile moteur		12 000 km	03/2024	☐
 Cartouche de filtre à air	lié à Huile moteur	12 000 km	03/2024	☐
 Microfiltre (tenir compte des autres travaux additionnels éventuels)	lié à Huile moteur	12 000 km	03/2024	☐
 Bougies d'allumage	lié à Huile moteur	12 000 km	03/2024	☐
 Contrôle du véhicule		12 000 km	03/2024	☐
 Freins avant		29 000 km	08/2024	☐
 Frein arrière		30 000 km	08/2024	☐

Légende

Associé à Service dont l'échéance est associée à une autre position de service



Service effectué

2 000 km

Kilométrage restant à parcourir à échéance



Service à échéance mais pas effectué

-2 000 km

Kilométrage dépassé



Service pas effectué

Kilométrage dépassé

Si disponible sur votre marché, vous pouvez également trouver votre carnet d'entretien électronique spécifique à votre véhicule dans le Portail ConnectedDrive à l'adresse : www.bmw-connecteddrive.com et dans l'application ConnectedDrive.



Est confirmé par la présente que le propriétaire du véhicule, voire le conducteur du véhicule présenté a été informé par l'atelier de service agréé que les données figurant sur ce justificatif d'entretien seront transmises, traitées et utilisées par la société BMW (Munich) de manière à assurer un historique de service transparent et protégé contre les malversations, puis transmises au véhicule si celui-ci prend en charge cette fonction.

Dans ce même objectif, les données seront envoyées aux entreprises du groupe BMW et au réseau commercial BMW. En approuvant la mémorisation des données, l'atelier de service agréé confirme expressément avoir reçu du propriétaire du véhicule, voire du conducteur la déclaration d'autorisation du traitement des données par BMW AG.

Luxembourg, 21/02/2023

Cachet et signature



Dupont

Historique de service

Justificatif d'entretien pour

Modèle **BMW 420i A**Date de maintenance **10/03/2022**Numéro de châssis **WBA4V110505R48966**Kilométrage **19 611 km**

créé manuellement

Données du vendeur

Atelier de service **Bilia-Emond S.à r.l.**
184, Route de Thionville
2610 Luxembourg

Téléphone **00352 49 1941**
 E-mail **bmw@bilia-emonde.lu**

Nous avons effectué aujourd'hui les travaux suivants sur votre véhicule :

Donnée de service (CBS)

Ensemble de l'entretien	Etat de service	Kilométrage restant à parcourir**	Intervalle de temps restant**	Etat
 Gamme standard				☒
 Huile moteur	arrivé à échéance	13 000 km	02/2022 (6%)	☒
 Microfiltre (tenir compte des autres travaux additionnels éventuels)	lié à Huile moteur	13 000 km	01/2022	☒
 Bougies d'allumage				☐
 Cartouche de filtre à air				☐
 Liquide de frein			02/2023	☐
 Contrôle du véhicule		45 000 km	02/2024	☐
 Freins avant		47 000 km	04/2024	☐
 Frein arrière		48 000 km	04/2024	☐

Légende

Associé à Service dont l'échéance est associée à une autre position de service



Service effectué

2 000 km

Kilométrage restant à parcourir à échéance



Service à échéance mais pas effectué

-2 000 km

Kilométrage dépassé



Service pas effectué

Kilométrage dépassé

Si disponible sur votre marché, vous pouvez également trouver votre carnet d'entretien électronique spécifique à votre véhicule dans le Portail ConnectedDrive à l'adresse : www.bmw-connecteddrive.com et dans l'application ConnectedDrive.

**Commande atelier**
FP497CF

N° document 1SO2304186
Date document 21/02/23
N° client C18664
Vendeurs
Page 1

France

Restitution prévue le:

..... / / à h.

No. client à facturer C18664
Nom client à facturer
No. TVA
Tél. entreprise
E-mail entreprise xantho@hotmail.com

No. conducteur à facturer C18664
Conducteur
Tél. privé
Mobile privé
Mobile entreprise
E-mail

Marque BMW	N° châssis WBA4V110505R48966	Parking GRIS 292	Date rendez-vous 21/02/23 8:00	Réceptionniste Pierre Jonczyk
Modèle 420i Cabrio	Kilométrage 38.363	Location hiver	Date restitution 21/02/23 / 12:00	491941103
Code modèle 4V11	Date prem. immat 28/02/20	Location été	Véhicule de location NO	

Désignation**- Gamme standard-Liquide de frein**

NIVEAU: O huile O bidon réserve huile O lave-glace O essuie-glace OAd Blue
POUR TOUT NIVEAU D'HUILE OU EAU < AU MINIMUM, L'APPOINT SERA FAIT
BMW I : état de charge % de charge à la restitution :

LE CLIENT ACCEPTE TOUT TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE POUR UN MONTANT INFÉRIEUR A €

Toute transformation du véhicule entraîne une perte de la garantie du constructeur

Conditions de paiement

Paiement Comptant

La signature du client confirme la prise de connaissance de l'extrait de nos conditions générales, ainsi que du document d'information concernant la franchise et la TVA pour les travaux de carrosserie.
Fait en deux exemplaires dont 1 remis au client.

Soumission le/...../..... à h		Restitution le/...../..... à h	
Signature du client	Signature réceptionniste	Signature du client	Signature réceptionniste

Est confirmé par la présente que le propriétaire du véhicule, voire le conducteur du véhicule présenté a été informé par l'atelier de service agréé que les données figurant sur ce justificatif d'entretien seront transmises, traitées et utilisées par la société BMW (Munich) de manière à assurer un historique de service transparent et protégé contre les malversations, puis transmises au véhicule si celui-ci prend en charge cette fonction.

Dans ce même objectif, les données seront envoyées aux entreprises du groupe BMW et au réseau commercial BMW. En approuvant la mémorisation des données, l'atelier de service agréé confirme expressément avoir reçu du propriétaire du véhicule, voire du conducteur la déclaration d'autorisation du traitement des données par BMW AG.

Luxemburg, 10/03/2022

Cachet et signature

